TPD Ingeniería S.A.S

Contrato 2023-1356 SDM

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO No.7 PARA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL NO APTO PARA USO AL ALMACEN DE LA SDM POR MANTENIMIENTO

Entre los suscritos Ing. Alfredo Ardila Ariza Director del Contrato 2023-1356, Ing. Oscar Rodríguez Residente del Contrato 2023-1356 en representación de TPD Ingeniería S.A.S, parte que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el Ing. José Misael Angarita Duran Coordinador Técnico de Interventoría, el Ing. Leonardo Castro Pérez, Residente de postes de Interventoría en el contrato 2023-1356, en virtud del Contrato de interventoría 2023-1769, se ha realizado la suscripción de la presente acta de inspección y concepto técnico de los elementos que se evidencian en la siguiente tabla.

Se realiza la inspección y concepto técnico dirigido al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, sobre los materiales que se relacionan a continuación, los cuales no son reutilizables ni aptos para uso dentro de las actividades de mantenimiento correctivo y/o preventivo del Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) de la ciudad de Bogotá.

Elementos Componente Postes del sistema de semaforización.

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	**EXT**	**ID**	**PROCEDENCIA POSTE**	**FECHA DEL MOVIMIENTO**	**POSTE T1 3,80 M**	**POSTE T1X 5,00 M**	**POSTE T2 2,50 M**	**POSTE T2 4,50 M**	**POSTE T2 5,50 M**	**POSTE T2 6,50 M**	**POSTE T2 8,50 M**	**OBSERVACIONES**
1	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	02-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
2	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	02-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
3	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	03-may.-23				1				Vandalismo
4	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	03-may.-23				1				Corrosión
5	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	03-may.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
6	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
7	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23	1							Vandalismo
8	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23	1							Corrosión
9	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
10	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23	1							Vandalismo
11	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
12	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
13	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
14	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23				1				Corrosión
15	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23				1				Vandalismo

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
16	3271	974	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17 S	06-may.-23					1			Corrosión
17	2021	265	KR 5 X CL 34	08-may.-23	1							Vandalismo
18	2021	265	KR 5 X CL 34	08-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
19	2021	265	KR 5 X CL 34	08-may.-23					1			La tubería no es SCH 40
20	2120	287	KR 5 X CL 32	09-may.-23	1							Vandalismo
21	2120	287	KR 5 X CL 32	09-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
22	2120	287	KR 5 X CL 32	09-may.-23						1		La tubería no es SCH 40
23	2121	327	KR 5 X CL 24	10-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
24	2121	327	KR 5 X CL 24	10-may.-23					1			Vandalismo
25	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
26	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
27	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23	1							Corrosión
28	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
29	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
30	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23	1							Vandalismo
31	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23	1							Corrosión
32	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
33	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
34	2031	304	KR 5 X CL 27	13-may.-23	1							Vandalismo
35	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
36	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
37	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
38	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23					1			La tubería no es SCH 40
39	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
40	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23				1				Vandalismo
41	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23				1				Corrosión
42	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23				1				Vandalismo
43	2030	413	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 23	17-may.-23				1				Corrosión
44	2030	413	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 23	17-may.-23				1				Vandalismo
45	2030	413	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 23	17-may.-23				1				Vandalismo
46	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23	1							Corrosión
47	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23	1							Vandalismo
48	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
49	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23				1				Corrosión
50	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23					1			La tubería no es SCH 40
51	2122	348	KR 5 X CL 22	19-may.-23	1							Vandalismo
52	2122	348	KR 5 X CL 22	19-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
53	2122	348	KR 5 X CL 22	19-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
54	3428	1023	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 17 S	20-may.-23					1			Corrosión
55	2124	408	KR 9 X CL 22	23-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
56	2124	408	KR 9 X CL 22	23-may.-23				1				La tubería no es SCH 40

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	**EXT**	**ID**	**PROCEDENCIA POSTE**	**FECHA DEL MOVIMIENTO**	**POSTE T1 3,80 M**	**POSTE T1X 5,00 M**	**POSTE T2 2,50 M**	**POSTE T2 4,50 M**	**POSTE T2 5,50 M**	**POSTE T2 6,50 M**	**POSTE T2 8,50 M**	**OBSERVACIONES**
57	2124	408	KR 9 X CL 22	23-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
58	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	24-may.-23	1							Vandalismo
59	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	24-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
60	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	24-may.-23				1				Corrosión
61	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	25-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
62	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	25-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
63	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	25-may.-23					1			Corrosión
64	3320	1732	KR 91 X CL 63 SUR	25-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
65	2047	1521	KR 4 X CL 22	27-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
66	2025.	433	KR 7 X CL 16	27-may.-23	1							Corrosión
67	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
68	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23				1				Vandalismo
69	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
70	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23					1			Corrosión
71	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
72	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23	1							Vandalismo
73	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23		1						La tubería no es SCH 40
74	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
75	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23						1		La tubería no es SCH 40
76	2102	419	KR 8 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	31-may.-23				1				Vandalismo
77	2102	419	KR 8 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	31-may.-23	1							Corrosión
78	2102	419	KR 8 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	31-may.-23						1		La tubería no es SCH 40
79	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23	1							Corrosión
80	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
81	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23					1			Vandalismo
82	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
83	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	02-jun.-23	1							Corrosión
84	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	02-jun.-23		1						Corrosión
85	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	02-jun.-23						1		La tubería no es SCH 40

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	**EXT**	**ID**	**PROCEDENCIA POSTE**	**FECHA DEL MOVIMIENTO**	**POSTE T1 3,80 M**	**POSTE T1X 5,00 M**	**POSTE T2 2,50 M**	**POSTE T2 4,50 M**	**POSTE T2 5,50 M**	**POSTE T2 6,50 M**	**POSTE T2 8,50 M**	**OBSERVACIONES**
86	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	03-jun.-23	1							Vandalismo
87	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
88	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
89	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
90	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23				1				Corrosión
91	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23						1		Corrosión
92	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
93	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
94	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23				1				Corrosión
95	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23				1				Vandalismo
96	2005	390	KR 5 X CL 17	07-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
97	2005	390	KR 5 X CL 17	07-jun.-23		1						Corrosión
98	2005	390	KR 5 X CL 17	07-jun.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
99	2006	443	KR 8 X CL 17	08-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
100	2006	443	KR 8 X CL 17	08-jun.-23				1				Corrosión
101	2006	443	KR 8 X CL 17	08-jun.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
102	2006.	465	KR 9 X CL 17	09-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
103	2006.	465	KR 9 X CL 17	09-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
104	2006.	465	KR 9 X CL 17	09-jun.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
105	3272	981	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 22 S)	10-jun.-23						1		Corrosión
106	2043.	438	KR 12 X CL 22	13-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
107	2043.	438	KR 12 X CL 22	13-jun.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
108	2940	373	KR 7 X CL 24	14-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
109	2940	373	KR 7 X CL 24	14-jun.-23	1							Corrosión
110	2940	373	KR 7 X CL 24	14-jun.-23				1				Corrosión
111	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
112	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							Corrosión
113	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
114	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
115	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							Corrosión
116	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23			1					La tubería no es SCH 40
117	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
118	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
119	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23			1					Corrosión
120	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
121	2021	265	KR 5 X CL 34	17-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
122	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Vandalismo
123	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Vandalismo
124	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Corrosión
125	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
126	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Vandalismo
127	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Corrosión
128	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
129	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
130	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Vandalismo
131	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
132	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Corrosión
133	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
134	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
135	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23	1							Corrosión
136	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
137	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
138	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23			1					Corrosión
139	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
140	2008	1359	KR 9 X CL 16	23-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
141	2008	1359	KR 9 X CL 16	23-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
142	2121	327	KR 5 X CL 24	24-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
143	2108	302	KR 3 X CL 22	24-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
144	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jun.-23	1							Corrosión
145	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jun.-23					1			Vandalismo
146	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jun.-23						1		Corrosión
147	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
148	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
149	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
150	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							Corrosión
151	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
152	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
153	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							Corrosión
154	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
155	2940	373	KR 7 X CL 24	29-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
156	2940	373	KR 7 X CL 24	29-jun.-23	1							Corrosión
157	2940	373	KR 7 X CL 24	29-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	**EXT**	**ID**	**PROCEDENCIA POSTE**	**FECHA DEL MOVIMIENTO**	**POSTE T1 3,80 M**	**POSTE T1X 5,00 M**	**POSTE T2 2,50 M**	**POSTE T2 4,50 M**	**POSTE T2 5,50 M**	**POSTE T2 6,50 M**	**POSTE T2 8,50 M**	**OBSERVACIONES**
158	2043.	438	KR 12 X CL 22	29-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
159	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-jun.-23	1							Vandalismo
160	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
161	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-jun.-23			1					Corrosión
162	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	01-jul.-23					1			La tubería no es SCH 40
163	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	01-jul.-23						1		Vandalismo
164	2198	411	KR 7 X CL 18	04-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
165	2198	411	KR 7 X CL 18	04-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
166	2198	411	KR 7 X CL 18	04-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
167	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jul.-23				1				Vandalismo
168	2025	421	KR 7 X CL 17	05-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
169	2025	421	KR 7 X CL 17	05-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
170	2008.	1362	KR 8 X CL 16	06-jul.-23	1							Vandalismo
171	2008.	1362	KR 8 X CL 16	06-jul.-23				1				Vandalismo
172	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
173	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23		1						Material incompatible de reconstrucción
174	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
175	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23						1		Corrosión
176	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23	1							Corrosión
177	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
178	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
179	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23					1			Corrosión
180	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
181	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							Vandalismo
182	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
183	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
184	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23				1				Vandalismo
185	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23					1			Corrosión
186	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23	1							Corrosión
187	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
188	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23					1			Corrosión
189	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
190	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23					1			Corrosión
191	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23	1							Vandalismo
192	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
193	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23					1			Corrosión
194	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23					1			Vandalismo
195	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23	1							Corrosión

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
196	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23	1							Vandalismo
197	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
198	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23				1				Vandalismo
199	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23						1		Corrosión
200	2949	548	KR 22 X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	15-jul.-23					1			Vandalismo
201	2949	548	KR 22 X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	15-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
202	2949	548	KR 22 X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	15-jul.-23						1		Vandalismo
203	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							Corrosión
204	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
205	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							Corrosión
206	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
207	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23						1		Vandalismo
208	2018	292	AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) X CL 36	17-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
209	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23	1							Corrosión
210	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23	1							Vandalismo
211	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
212	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23						1		Corrosión
213	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
214	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23	1							Vandalismo
215	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
216	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23				1				Corrosión
217	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23					1			Corrosión
218	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV	21-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
			CIUDAD DE LIMA (AC 19)									
219	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	21-jul.-23						1		Vandalismo
220	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	21-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
221	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	22-jul.-23						1		Vandalismo
222	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	24-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
223	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	24-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
224	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	24-jul.-23						1		Corrosión
225	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	25-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
226	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	25-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
227	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
228	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23	1							Vandalismo
229	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23					1			La tubería no es SCH 40
230	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23						1		Corrosión
231	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jul.-23	1							Corrosión
232	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jul.-23						1		Vandalismo
233	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
234	2323.	619	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 9	26-jul.-23	1							Corrosión
235	2323.	619	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 9	26-jul.-23	1							Vandalismo
236	2323.	619	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 9	26-jul.-23						1		Corrosión
237	2765	580	KR 25 X CL 15	27-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
238	2765	580	KR 25 X CL 15	27-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
239	2765	580	KR 25 X CL 15	27-jul.-23						1		Corrosión
240	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23		1						Vandalismo
241	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23					1			La tubería no es SCH 40
242	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
243	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23						1		Corrosión
244	2954	538	KR 17 X CL 17	28-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
245	2954	538	KR 17 X CL 17	28-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
246	2954	538	KR 17 X CL 17	28-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
247	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-jul.-23						1		Vandalismo
248	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
249	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
250	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
251	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23					1			Vandalismo
252	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO					120	5	4	55	31	37	0	
TOTAL					252							

Nota: Criterios

- Corrosión en la mayor parte de la longitud del elemento.
- La tubería es de aguas negras o galvanizadas y no es SCH40, por lo cual no es técnicamente reparable.
- El diámetro del espesor de la pared de la tubería es variable y no se puede empalmar. Vandalismo de parte de la ciudadanía (perforaciones, cortes y ácido úrico).

Previas las siguientes consideraciones técnicas:

1. Que EL CONTRATISTA retiró los elementos relacionados en el presente documento de las Intersecciones semaforizadas de Bogotá en desarrollo del contrato 2023-1356, cuyo objeto es la expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C.

2. Que en la inspección realizada de manera conjunta entre el contratista y la interventoría se observó y se determinó que los postes se encuentran en mal estado y no son reutilizables por la SDM.

Nota: Los elementos relacionados en el presente documento corresponden al periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2023 y 31 de julio de 2023 contrato de postes.

En consideración con lo expuesto, se concluye que, dadas las anteriores condiciones, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para que sea el almacén de Movilidad quién realice el respectivo destino final.

Hace parte integral de la presente acta de inspección y concepto técnico, el registro fotográfico anexo. A continuación se realiza una muestra del registro fotográfico realizado para cada uno de las actividades y el total de ellas adjunto mediante correo electrónico en el siguiente enlacen:

https://drive.google.com/drive/folders/10wImcNfJyOSc2dM1Jm28Rzm7afyfgHSN?usp=drive_link

Anexo registro fotográfico



EXT 3428 22 Nov 2023



EXT 2043 22 Nov 2023



EXT 3428 22 Nov 2023



EXT 2122 – 22 Nov 2023



EXT 3320 22 Nov 2023



EXT 2043 22 Nov 2023

Los elementos relacionados serán entregados al almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, una vez ésta informe sobre la fecha de recibo de dichos elementos.

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2023.

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 - 1356
Oscar Eduardo Rodríguez Fernández

Contrato 2023-1356 SDM – TPD Ingeniería S.A.S

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REINTEGRO No.7 DE ELEMENTOS SOBRANTES NO REUTILIZABLES POR MANTENIMIENTO

En Bogotá D.C, a los veintitrés (22) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Bodega del contratista TPD Ingeniería S.A.S. el Ingeniero Oscar Rodríguez identificado con C.C. 80.101.394 de TPD Ingeniería S.A.S, el Ingeniero Leonardo Castro Pérez identificado con C.C. 1.032.363.536, Residente de Postes por parte de la Universidad Distrital mediante Contrato de Interventoría 2023-1356, , con el objeto de recibir de TPD Ingeniería S.A., el material no reutilizable generado de los siniestros de postes del sistema semafórico vinculado a las diferentes intersecciones semaforizadas de la ciudad de Bogotá D. C.

En el concepto adjunto No. 5 del veintitrés (23) de noviembre de 2023 se describe la razón por la cual no es factible el uso de dicho material. De acuerdo con el concepto mencionado, se concluyó que, dadas las condiciones allí expuestas, los elementos deben ser devueltos al Almacén de la Secretaría Distrital de Movilidad, para la respectiva disposición final.

La descripción y cantidades de los elementos que se devuelven, se relacionan en el siguiente cuadro:

POSTES		
Descripción	**Cantidad**	**Cantidad Total**
Postes T1 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4”. Mantenimiento.	120	252
Postes T1X metálicos de Semaforización de tubería aguas negras, galvanizado y SCH40 de 4”. Mantenimiento.	5	
Postes T2 metálicos de Semaforización de tubería aguas negras y galvanizado de 3” y 4". Mantenimiento.	127	

El total del material no reutilizable son doscientos cincuenta y dos (252) postes de Semaforización. Los postes T1 están completos y T2 se encuentran cortados por segmentos por la mitad. Cabe resaltar que cada segmento se encuentra debidamente marcado con el externo del sitio de retiro.

Se anexa listado con las direcciones y fecha de los mantenimientos.

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	**EXT**	**ID**	**PROCEDENCIA POSTE**	**FECHA DEL MOVIMIENTO**	**POSTE T1 3,80 M**	**POSTE T1X 5,00 M**	**POSTE T2 2,50 M**	**POSTE T2 4,50 M**	**POSTE T2 5,50 M**	**POSTE T2 6,50 M**	**POSTE T2 8,50 M**	**OBSERVACIONES**
1	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	02-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
2	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	02-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
3	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	03-may.-23				1				Vandalismo
4	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	03-may.-23				1				Corrosión
5	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	03-may.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
6	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
7	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23	1							Vandalismo
8	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23	1							Corrosión
9	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	04-may.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
10	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23	1							Vandalismo
11	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
12	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
13	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
14	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23				1				Corrosión
15	3262	951	KR 7 X CL 2	05-may.-23				1				Vandalismo
16	3271	974	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17 S	06-may.-23					1			Corrosión
17	2021	265	KR 5 X CL 34	08-may.-23	1							Vandalismo
18	2021	265	KR 5 X CL 34	08-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
19	2021	265	KR 5 X CL 34	08-may.-23					1			La tubería no es SCH 40
20	2120	287	KR 5 X CL 32	09-may.-23	1							Vandalismo
21	2120	287	KR 5 X CL 32	09-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
22	2120	287	KR 5 X CL 32	09-may.-23						1		La tubería no es SCH 40
23	2121	327	KR 5 X CL 24	10-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
24	2121	327	KR 5 X CL 24	10-may.-23					1			Vandalismo
25	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
26	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
27	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23	1							Corrosión
28	2121.	338	KR 5 X CL 23	11-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
29	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
30	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23	1							Vandalismo

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
31	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23	1							Corrosión
32	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
33	2082.	1180	KR 13A X CL 32	12-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
34	2031	304	KR 5 X CL 27	13-may.-23	1							Vandalismo
35	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
36	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
37	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
38	2123	388	KR 9 X CL 24	15-may.-23					1			La tubería no es SCH 40
39	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
40	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23				1				Vandalismo
41	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23				1				Corrosión
42	2029	400	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 24	16-may.-23				1				Vandalismo
43	2030	413	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 23	17-may.-23				1				Corrosión
44	2030	413	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 23	17-may.-23				1				Vandalismo
45	2030	413	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 23	17-may.-23				1				Vandalismo
46	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23	1							Corrosión
47	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23	1							Vandalismo
48	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
49	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23				1				Corrosión
50	2108	302	KR 3 X CL 22	18-may.-23					1			La tubería no es SCH 40
51	2122	348	KR 5 X CL 22	19-may.-23	1							Vandalismo
52	2122	348	KR 5 X CL 22	19-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
53	2122	348	KR 5 X CL 22	19-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
54	3428	1023	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 17 S	20-may.-23					1			Corrosión
55	2124	408	KR 9 X CL 22	23-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
56	2124	408	KR 9 X CL 22	23-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
57	2124	408	KR 9 X CL 22	23-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
58	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	24-may.-23	1							Vandalismo
59	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	24-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
60	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	24-may.-23				1				Corrosión
61	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	25-may.-23	1							Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
62	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	25-may.-23				1				La tubería no es SCH 40
63	2043	429	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 22	25-may.-23					1			Corrosión
64	3320	1732	KR 91 X CL 63 SUR	25-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
65	2047	1521	KR 4 X CL 22	27-may.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
66	2025.	433	KR 7 X CL 16	27-may.-23	1							Corrosión
67	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
68	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23				1				Vandalismo
69	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
70	2100	340	KR 4 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-may.-23					1			Corrosión
71	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23	1							La tubería no es SCH 40
72	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23	1							Vandalismo
73	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23		1						La tubería no es SCH 40
74	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
75	2101	375	KR 5 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-may.-23						1		La tubería no es SCH 40
76	2102	419	KR 8 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	31-may.-23				1				Vandalismo
77	2102	419	KR 8 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	31-may.-23	1							Corrosión
78	2102	419	KR 8 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	31-may.-23						1		La tubería no es SCH 40
79	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23	1							Corrosión
80	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
81	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23					1			Vandalismo
82	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	01-jun.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
83	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	02-jun.-23	1							Corrosión
84	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	02-jun.-23		1						Corrosión
85	2102.	440	KR 9 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	02-jun.-23						1		La tubería no es SCH 40
86	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	03-jun.-23	1							Vandalismo
87	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
88	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
89	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
90	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23				1				Corrosión
91	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jun.-23						1		Corrosión
92	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
93	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
94	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23				1				Corrosión
95	2034	479	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17	06-jun.-23				1				Vandalismo
96	2005	390	KR 5 X CL 17	07-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
97	2005	390	KR 5 X CL 17	07-jun.-23		1						Corrosión
98	2005	390	KR 5 X CL 17	07-jun.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
99	2006	443	KR 8 X CL 17	08-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
100	2006	443	KR 8 X CL 17	08-jun.-23				1				Corrosión
101	2006	443	KR 8 X CL 17	08-jun.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
102	2006.	465	KR 9 X CL 17	09-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
103	2006.	465	KR 9 X CL 17	09-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
104	2006.	465	KR 9 X CL 17	09-jun.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
105	3272	981	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 22 S)	10-jun.-23						1		Corrosión
106	2043.	438	KR 12 X CL 22	13-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
107	2043.	438	KR 12 X CL 22	13-jun.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
108	2940	373	KR 7 X CL 24	14-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
109	2940	373	KR 7 X CL 24	14-jun.-23	1							Corrosión
110	2940	373	KR 7 X CL 24	14-jun.-23				1				Corrosión
111	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
112	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							Corrosión
113	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
114	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
115	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23	1							Corrosión
116	2023	379	KR 7 X CL 23	15-jun.-23			1					La tubería no es SCH 40

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
117	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
118	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
119	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23			1					Corrosión
120	2939	385	KR 7 X CL 22	16-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
121	2021	265	KR 5 X CL 34	17-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
122	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Vandalismo
123	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Vandalismo
124	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Corrosión
125	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
126	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Vandalismo
127	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	20-jun.-23	1							Corrosión
128	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
129	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
130	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Vandalismo
131	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
132	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Corrosión
133	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
134	2198	411	KR 7 X CL 18	21-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
135	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23	1							Corrosión
136	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
137	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
138	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23			1					Corrosión
139	2025	421	KR 7 X CL 17	22-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
140	2008	1359	KR 9 X CL 16	23-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
141	2008	1359	KR 9 X CL 16	23-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
142	2121	327	KR 5 X CL 24	24-jun.-23				1				Material incompatible de reconstrucción
143	2108	302	KR 3 X CL 22	24-jun.-23				1				La tubería no es SCH 40
144	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jun.-23	1							Corrosión
145	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jun.-23					1			Vandalismo
146	2044	475	KR 12 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jun.-23						1		Corrosión
147	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
148	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
149	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
150	2023	379	KR 7 X CL 23	27-jun.-23	1							Corrosión
151	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
152	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
153	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							Corrosión
154	2939	385	KR 7 X CL 22	28-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
155	2940	373	KR 7 X CL 24	29-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
156	2940	373	KR 7 X CL 24	29-jun.-23	1							Corrosión
157	2940	373	KR 7 X CL 24	29-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
158	2043.	438	KR 12 X CL 22	29-jun.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
159	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-jun.-23	1							Vandalismo
160	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-jun.-23	1							La tubería no es SCH 40
161	2024	401	KR 7 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	30-jun.-23			1					Corrosión
162	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	01-jul.-23					1			La tubería no es SCH 40
163	3299	1029	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 27 S	01-jul.-23						1		Vandalismo
164	2198	411	KR 7 X CL 18	04-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
165	2198	411	KR 7 X CL 18	04-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
166	2198	411	KR 7 X CL 18	04-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
167	2032	456	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	05-jul.-23				1				Vandalismo
168	2025	421	KR 7 X CL 17	05-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
169	2025	421	KR 7 X CL 17	05-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
170	2008.	1362	KR 8 X CL 16	06-jul.-23	1							Vandalismo
171	2008.	1362	KR 8 X CL 16	06-jul.-23				1				Vandalismo
172	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
173	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23		1						Material incompatible de reconstrucción
174	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
175	2772	531	KR 24 X CL 24	07-jul.-23						1		Corrosión
176	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23	1							Corrosión
177	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
178	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
179	2761	522	KR 19B X CL 24	10-jul.-23					1			Corrosión
180	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	EXT	ID	PROCEDENCIA POSTE	FECHA DEL MOVIMIENTO	POSTE T1 3,80 M	POSTE T1X 5,00 M	POSTE T2 2,50 M	POSTE T2 4,50 M	POSTE T2 5,50 M	POSTE T2 6,50 M	POSTE T2 8,50 M	OBSERVACIONES
181	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							Vandalismo
182	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
183	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
184	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23				1				Vandalismo
185	2828	513	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 24	11-jul.-23					1			Corrosión
186	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23	1							Corrosión
187	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
188	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23					1			Corrosión
189	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
190	2300	490	KR 17 X CL 24	12-jul.-23					1			Corrosión
191	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23	1							Vandalismo
192	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
193	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23					1			Corrosión
194	2300.	504	KR 17 X CL 23	13-jul.-23					1			Vandalismo
195	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23	1							Corrosión
196	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23	1							Vandalismo
197	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
198	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23				1				Vandalismo
199	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	14-jul.-23						1		Corrosión
200	2949	548	KR 22 X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	15-jul.-23					1			Vandalismo
201	2949	548	KR 22 X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	15-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
202	2949	548	KR 22 X AV FERROCARRIL DE OCCIDENTE (AC 22)	15-jul.-23						1		Vandalismo
203	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							Corrosión
204	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
205	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							Corrosión
206	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
207	2771	524	AV MARISCAL SUCRE (AK 19) X CL 23	17-jul.-23						1		Vandalismo
208	2018	292	AV ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) X CL 36	17-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
209	2947	552	AV GENERAL SANTANDER	18-jul.-23	1							Corrosión

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	**EXT**	**ID**	**PROCEDENCIA POSTE**	**FECHA DEL MOVIMIENTO**	**POSTE T1 3,80 M**	**POSTE T1X 5,00 M**	**POSTE T2 2,50 M**	**POSTE T2 4,50 M**	**POSTE T2 5,50 M**	**POSTE T2 6,50 M**	**POSTE T2 8,50 M**	**OBSERVACIONES**
			(AK 27) Y TV 28 X CL 22C									
210	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23	1							Vandalismo
211	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
212	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23						1		Corrosión
213	2947	552	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) Y TV 28 X CL 22C	18-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
214	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23	1							Vandalismo
215	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
216	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23				1				Corrosión
217	2948	542	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 24 Y DG 24BIS	19-jul.-23					1			Corrosión
218	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	21-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
219	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	21-jul.-23						1		Vandalismo
220	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	21-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
221	2103	570	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	22-jul.-23						1		Vandalismo
222	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	24-jul.-23	1							La tubería no es SCH 40
223	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	24-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
224	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	24-jul.-23						1		Corrosión
225	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	25-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
226	2105	558	KR 22 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	25-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
227	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
228	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23	1							Vandalismo

PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023												
No.	**EXT**	**ID**	**PROCEDENCIA POSTE**	**FECHA DEL MOVIMIENTO**	**POSTE T1 3,80 M**	**POSTE T1X 5,00 M**	**POSTE T2 2,50 M**	**POSTE T2 4,50 M**	**POSTE T2 5,50 M**	**POSTE T2 6,50 M**	**POSTE T2 8,50 M**	**OBSERVACIONES**
229	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23					1			La tubería no es SCH 40
230	2323	615	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 10	25-jul.-23						1		Corrosión
231	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jul.-23	1							Corrosión
232	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jul.-23						1		Vandalismo
233	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	26-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
234	2323.	619	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 9	26-jul.-23	1							Corrosión
235	2323.	619	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 9	26-jul.-23	1							Vandalismo
236	2323.	619	AV GENERAL SANTANDER (AK 27) X CL 9	26-jul.-23						1		Corrosión
237	2765	580	KR 25 X CL 15	27-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
238	2765	580	KR 25 X CL 15	27-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
239	2765	580	KR 25 X CL 15	27-jul.-23						1		Corrosión
240	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23		1						Vandalismo
241	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23					1			La tubería no es SCH 40
242	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
243	3707	979	KR 19D X AV DE LA HORTUA (CL 1)	27-jul.-23						1		Corrosión
244	2954	538	KR 17 X CL 17	28-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
245	2954	538	KR 17 X CL 17	28-jul.-23				1				La tubería no es SCH 40
246	2954	538	KR 17 X CL 17	28-jul.-23						1		Material incompatible de reconstrucción
247	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-jul.-23						1		Vandalismo
248	2104	532	KR 17 X AV CIUDAD DE LIMA (AC 19)	29-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
249	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23	1							Material incompatible de reconstrucción
250	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23					1			Material incompatible de reconstrucción
251	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23					1			Vandalismo
252	2301	519	KR 17 X CL 22	31-jul.-23						1		La tubería no es SCH 40
CANTIDAD TOTAL POSTES EN BODEGA AL FINALIZAR EL PERIODO					**120**	**5**	**4**	**55**	**31**	**37**	**0**	
TOTAL					**252**							

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2023.

POR EL CONTRATISTA

Transporte, Planeación y Diseño de Ingeniería SAS – TPD

Director del Contrato
Contrato 2023 - 1356
Alfredo Ardila Ariza

Ingeniero Residente
Contrato 2023 – 1356
Oscar Rodríguez

POR LA INTERVENTORÍA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Residente de Postes Interventoría
Leonardo Castro Pérez

Coordinador Técnico de Interventoría
José Misael Angarita

POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Neyfi Rubiela Martínez Guata
Almacén e inventarios SDM

José Miguel Morera Arévalo
Almacén e inventarios SDM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Formato Traspaso o Devolución de Bienes

Código: PA01-PR12-F01	**Versión 3.0**	
Fecha de solicitud de Traspaso o Devolución: Dia: 23 Mes: 11 Año: 2023	Devolución [X]	Traspaso [ ]
Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén: Sandra Patricia Giraldo Clavijo	Cédula No.	52.117.903
Funcionario (a) o Contratista que entrega: Oscar Eduardo Rodriguez Fernández	Cédula No.	80.101.394
Dependencia que entrega: Subdirección de Semaforización		
Ubicación destino del elemento: Sede: Patio 4 Piso: 1 Zona: No. Puesto: En casa: (Dirección y telefono) En vía: Otro: Siniestros		
Funcionario (a) o Contratista que recibe: José Miguel Morera Arevalo	Cédula No.	79.976.848
	No. Contrato (si aplica)	2023 - 755
Nombre Supervisor (a) y/o Interventor (a): Sandra Milena Vargas	Cédula No.	1.020.717.652
	No. Contrato (si aplica)	
Dependencia que recibe: Subdirección Administrativa		

PLACA Y/O SERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO
ver adjunto item 1 al 120	POSTE T1	120	3
ver adjunto item 121 al 125	POSTE T1X	5	3
ver adjunto item 126 al 129	POSTE T2 2,5	4	3
ver adjunto item 130 al 184	POSTE T2 4,5	55	3
ver adjunto item 185 al 215	POSTE T2 5,5	31	3
ver adjunto item 216 al 252	POSTE T2 6,5	37	3
	FIN DE FORMATO		

Estado: 1 Bueno; 2 Regular; 3 Malo

1. La Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, numeral 22 indica que es deber del (la) colaborador (a) "Responder por la conservacion de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.", como complemento del numeral 21 del mismo artículo, descrito en la sección de Aseguramiento de Bienes de la Resolución 000001 de septiembre de 2019.
2. Los (as) contratistas que reciben bienes, deberán contar con contrato vigente al momento del traslado de bienes y el (la) supervisor (a) del mismo deberá autorizar dicha entrega de bienes. Así mismo, el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es quien realizará el seguimiento y control necesario sobre el destino y uso que se dé a los bienes entregados al (la) Contratista.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente: Si son recibidos por funcionarios (as), contratistas de la SDM y/o interventorías: la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado el (la) contratista.

OBSERVACIONES
(Indique cualquier novedad que en torno a este movimiento, considere informar al Almacén General)

Leonardo Castro Pérez
VoBo Revisión Interventoría
Componente Postes
Leonardo Castro Pérez

Sandra Patricia Giraldo Clavijo Subdirección técnica de Semaforización SDM Funcionario (a) o contratista que autoriza o responsable de almacén: Firma: _____	Jose Miguel Morera Arevalo Almacén SDM Nombre funcionario (a) o Contratista que recibe: Firma _____	Oscar Eduardo Rodriguez Fernández TPD Ingeniera S.A.S CTO 2023 - 1356 Nombre funcionario (a) o Contratista que entrega: Firma _____

RELACION DEL MATERIAL DE SEMAFORIZACION RETIRADO POR LABORES DE MANTENIEMIENTO PARA REINTEGRO A LA SDM EN EL MARCO DEL CONTRATO 2023-1356

Bogotá, D.C. xx agosto de 2023

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
1	21418	POSTE SEMAFORO T1
2	21419	POSTE SEMAFORO T1
3	21420	POSTE SEMAFORO T1
4	21421	POSTE SEMAFORO T1
5	21422	POSTE SEMAFORO T1
6	21423	POSTE SEMAFORO T1
7	21424	POSTE SEMAFORO T1
8	21425	POSTE SEMAFORO T1
9	21543	POSTE SEMAFORO T1
10	21544	POSTE SEMAFORO T1
11	21545	POSTE SEMAFORO T1
12	21546	POSTE SEMAFORO T1
13	21620	POSTE SEMAFORO T1
14	21621	POSTE SEMAFORO T1
15	21622	POSTE SEMAFORO T1
16	21634	POSTE SEMAFORO T1
17	21635	POSTE SEMAFORO T1
18	21636	POSTE SEMAFORO T1
19	21637	POSTE SEMAFORO T1
20	21638	POSTE SEMAFORO T1
21	21653	POSTE SEMAFORO T1
22	21654	POSTE SEMAFORO T1
23	21655	POSTE SEMAFORO T1
24	21656	POSTE SEMAFORO T1
25	21657	POSTE SEMAFORO T1
26	21658	POSTE SEMAFORO T1
27	21659	POSTE SEMAFORO T1
28	21660	POSTE SEMAFORO T1
29	21661	POSTE SEMAFORO T1
30	21662	POSTE SEMAFORO T1
31	21675	POSTE SEMAFORO T1
32	21676	POSTE SEMAFORO T1
33	21677	POSTE SEMAFORO T1
34	21678	POSTE SEMAFORO T1

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
35	21679	POSTE SEMAFORO T1
36	21680	POSTE SEMAFORO T1
37	21683	POSTE SEMAFORO T1
38	21951	POSTE SEMAFORO T1
39	21952	POSTE SEMAFORO T1
40	21953	POSTE SEMAFORO T1
41	21954	POSTE SEMAFORO T1
42	21955	POSTE SEMAFORO T1
43	22013	POSTE SEMAFORO T1
44	22014	POSTE SEMAFORO T1
45	22015	POSTE SEMAFORO T1
46	22016	POSTE SEMAFORO T1
47	22017	POSTE SEMAFORO T1
48	22018	POSTE SEMAFORO T1
49	22022	POSTE SEMAFORO T1
50	22023	POSTE SEMAFORO T1
51	22024	POSTE SEMAFORO T1
52	22025	POSTE SEMAFORO T1
53	22026	POSTE SEMAFORO T1
54	22035	POSTE SEMAFORO T1
55	22036	POSTE SEMAFORO T1
56	22072	POSTE SEMAFORO T1
57	22073	POSTE SEMAFORO T1
58	22074	POSTE SEMAFORO T1
59	22075	POSTE SEMAFORO T1
60	22076	POSTE SEMAFORO T1
61	22077	POSTE SEMAFORO T1
62	22078	POSTE SEMAFORO T1
63	22155	POSTE SEMAFORO T1
64	22188	POSTE SEMAFORO T1
65	22189	POSTE SEMAFORO T1
66	22190	POSTE SEMAFORO T1
67	22191	POSTE SEMAFORO T1
68	22192	POSTE SEMAFORO T1
69	22193	POSTE SEMAFORO T1
70	22194	POSTE SEMAFORO T1
71	22195	POSTE SEMAFORO T1
72	22196	POSTE SEMAFORO T1
73	22197	POSTE SEMAFORO T1

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
74	22198	POSTE SEMAFORO T1
75	22199	POSTE SEMAFORO T1
76	22200	POSTE SEMAFORO T1
77	22201	POSTE SEMAFORO T1
78	22202	POSTE SEMAFORO T1
79	22203	POSTE SEMAFORO T1
80	22222	POSTE SEMAFORO T1
81	22223	POSTE SEMAFORO T1
82	22224	POSTE SEMAFORO T1
83	22225	POSTE SEMAFORO T1
84	22412	POSTE SEMAFORO T1
85	22413	POSTE SEMAFORO T1
86	22415	POSTE SEMAFORO T1
87	22416	POSTE SEMAFORO T1
88	22438	POSTE SEMAFORO T1
89	22469	POSTE SEMAFORO T1
90	22470	POSTE SEMAFORO T1
91	22497	POSTE SEMAFORO T1
92	22521	POSTE SEMAFORO T1
93	22549	POSTE SEMAFORO T1
94	22550	POSTE SEMAFORO T1
95	22559	POSTE SEMAFORO T1
96	22560	POSTE SEMAFORO T1
97	22567	POSTE SEMAFORO T1
98	22569	POSTE SEMAFORO T1
99	22576	POSTE SEMAFORO T1
100	22577	POSTE SEMAFORO T1
101	22600	POSTE SEMAFORO T1
102	22606	POSTE SEMAFORO T1
103	22607	POSTE SEMAFORO T1
104	22612	POSTE SEMAFORO T1
105	22614	POSTE SEMAFORO T1
106	22615	POSTE SEMAFORO T1
107	22616	POSTE SEMAFORO T1
108	22617	POSTE SEMAFORO T1
109	22618	POSTE SEMAFORO T1
110	22619	POSTE SEMAFORO T1
111	22620	POSTE SEMAFORO T1
112	22621	POSTE SEMAFORO T1

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
113	22622	POSTE SEMAFORO T1
114	22666	POSTE SEMAFORO T1
115	22680	POSTE SEMAFORO T1
116	22681	POSTE SEMAFORO T1
117	22682	POSTE SEMAFORO T1
118	22766	POSTE SEMAFORO T1
119	22767	POSTE SEMAFORO T1
120	22768	POSTE SEMAFORO T1
121	22027	POSTE SEMAFORO T1X
122	22028	POSTE SEMAFORO T1X
123	22029	POSTE SEMAFORO T1X
124	22030	POSTE SEMAFORO T1X
125	22031	POSTE SEMAFORO T1X
126	93305	POSTE T2 DE 2.5 MTS
127	93306	POSTE T2 DE 2.5 MTS
128	93307	POSTE T2 DE 2.5 MTS
129	93308	POSTE T2 DE 2.5 MTS
130	86775	POSTE T2 DE 4,5 MTS
131	86776	POSTE T2 DE 4,5 MTS
132	86777	POSTE T2 DE 4,5 MTS
133	86778	POSTE T2 DE 4,5 MTS
134	86779	POSTE T2 DE 4,5 MTS
135	86780	POSTE T2 DE 4,5 MTS
136	86781	POSTE T2 DE 4,5 MTS
137	86782	POSTE T2 DE 4,5 MTS
138	86783	POSTE T2 DE 4,5 MTS
139	86784	POSTE T2 DE 4,5 MTS
140	86785	POSTE T2 DE 4,5 MTS
141	86786	POSTE T2 DE 4,5 MTS
142	86787	POSTE T2 DE 4,5 MTS
143	86788	POSTE T2 DE 4,5 MTS
144	86972	POSTE T2 DE 4,5 MTS
145	86973	POSTE T2 DE 4,5 MTS
146	86974	POSTE T2 DE 4,5 MTS
147	86975	POSTE T2 DE 4,5 MTS
148	86976	POSTE T2 DE 4,5 MTS
149	86977	POSTE T2 DE 4,5 MTS
150	86978	POSTE T2 DE 4,5 MTS
151	86979	POSTE T2 DE 4,5 MTS

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
152	87098	POSTE T2 DE 4,5 MTS
153	87372	POSTE T2 DE 4.5 MTS
154	87373	POSTE T2 DE 4.5 MTS
155	87862	POSTE T2 DE 4.5 MTS
156	87863	POSTE T2 DE 4.5 MTS
157	87864	POSTE T2 DE 4.5 MTS
158	87865	POSTE T2 DE 4.5 MTS
159	88136	POSTE T2 DE 4.5 MTS
160	88137	POSTE T2 DE 4.5 MTS
161	88257	POSTE T2 DE 4.5 MTS
162	88258	POSTE T2 DE 4.5 MTS
163	88302	POSTE T2 DE 4.5 MTS
164	88303	POSTE T2 DE 4.5 MTS
165	88304	POSTE T2 DE 4.5 MTS
166	88560	POSTE T2 DE 4.5 MTS
167	88561	POSTE T2 DE 4.5 MTS
168	88562	POSTE T2 DE 4.5 MTS
169	88563	POSTE T2 DE 4.5 MTS
170	88564	POSTE T2 DE 4.5 MTS
171	88565	POSTE T2 DE 4.5 MTS
172	88566	POSTE T2 DE 4.5 MTS
173	88567	POSTE T2 DE 4.5 MTS
174	88569	POSTE T2 DE 4.5 MTS
175	88570	POSTE T2 DE 4.5 MTS
176	88571	POSTE T2 DE 4.5 MTS
177	88827	POSTE T2 DE 4.5 MTS
178	88828	POSTE T2 DE 4.5 MTS
179	88829	POSTE T2 DE 4.5 MTS
180	88830	POSTE T2 DE 4.5 MTS
181	88831	POSTE T2 DE 4.5 MTS
182	88832	POSTE T2 DE 4.5 MTS
183	88894	POSTE T2 DE 4.5 MTS
184	88895	POSTE T2 DE 4.5 MTS
185	86789	POSTE T2 DE 5,5 MTS
186	86790	POSTE T2 DE 5,5 MTS
187	86791	POSTE T2 DE 5,5 MTS
188	86792	POSTE T2 DE 5,5 MTS
189	86793	POSTE T2 DE 5,5 MTS
190	86794	POSTE T2 DE 5,5 MTS

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
191	86795	POSTE T2 DE 5,5 MTS
192	86796	POSTE T2 DE 5,5 MTS
193	86797	POSTE T2 DE 5,5 MTS
194	86798	POSTE T2 DE 5,5 MTS
195	86800	POSTE T2 DE 5,5 MTS
196	86801	POSTE T2 DE 5,5 MTS
197	86802	POSTE T2 DE 5,5 MTS
198	86803	POSTE T2 DE 5,5 MTS
199	86804	POSTE T2 DE 5,5 MTS
200	86805	POSTE T2 DE 5,5 MTS
201	86806	POSTE T2 DE 5,5 MTS
202	86807	POSTE T2 DE 5,5 MTS
203	86808	POSTE T2 DE 5,5 MTS
204	86980	POSTE T2 DE 5,5 MTS
205	86981	POSTE T2 DE 5,5 MTS
206	86982	POSTE T2 DE 5,5 MTS
207	86983	POSTE T2 DE 5,5 MTS
208	86984	POSTE T2 DE 5,5 MTS
209	86985	POSTE T2 DE 5,5 MTS
210	86986	POSTE T2 DE 5,5 MTS
211	86987	POSTE T2 DE 5,5 MTS
212	86988	POSTE T2 DE 5,5 MTS
213	86989	POSTE T2 DE 5,5 MTS
214	86990	POSTE T2 DE 5,5 MTS
215	86991	POSTE T2 DE 5,5 MTS
216	83495	POSTE T2 DE 6,5 MTS
217	83496	POSTE T2 DE 6,5 MTS
218	83497	POSTE T2 DE 6,5 MTS
219	83498	POSTE T2 DE 6,5 MTS
220	83499	POSTE T2 DE 6,5 MTS
221	83500	POSTE T2 DE 6,5 MTS
222	83501	POSTE T2 DE 6,5 MTS
223	83502	POSTE T2 DE 6,5 MTS
224	83503	POSTE T2 DE 6,5 MTS
225	83504	POSTE T2 DE 6,5 MTS
226	83505	POSTE T2 DE 6,5 MTS
227	83506	POSTE T2 DE 6,5 MTS
228	86809	POSTE T2 DE 6,5 MTS
229	86810	POSTE T2 DE 6,5 MTS

ITEM	PLACA	DESCRIPCION
230	86811	POSTE T2 DE 6,5 MTS
231	86812	POSTE T2 DE 6,5 MTS
232	86813	POSTE T2 DE 6,5 MTS
233	86814	POSTE T2 DE 6,5 MTS
234	86815	POSTE T2 DE 6,5 MTS
235	86816	POSTE T2 DE 6,5 MTS
236	86817	POSTE T2 DE 6,5 MTS
237	86818	POSTE T2 DE 6,5 MTS
238	86819	POSTE T2 DE 6,5 MTS
239	86820	POSTE T2 DE 6,5 MTS
240	86821	POSTE T2 DE 6,5 MTS
241	86822	POSTE T2 DE 6,5 MTS
242	86823	POSTE T2 DE 6,5 MTS
243	86997	POSTE T2 DE 6,5 MTS
244	86998	POSTE T2 DE 6,5 MTS
245	86999	POSTE T2 DE 6,5 MTS
246	87000	POSTE T2 DE 6,5 MTS
247	87001	POSTE T2 DE 6,5 MTS
248	87002	POSTE T2 DE 6,5 MTS
249	87003	POSTE T2 DE 6,5 MTS
250	87004	POSTE T2 DE 6,5 MTS
251	87005	POSTE T2 DE 6,5 MTS
252	87006	POSTE T2 DE 6,5 MTS