

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
PARA EQUIPOS DE SOLDAR**REMISION No. 4322****INDUSTRIAS TYS SAS****Nit. 830.033.924-3**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

CL 24 C 25 65 Teléfono (57-1) 3680015 - 2443585 - 2440599

Móvil (311)6523182 - (310)8141774 - (320)3038705

Correo Electrónico: administrativo@industriastys.com
www.industriastys.com

CLIENTE	TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD INGENIERIA SA			FECHA	FORMA DE PAGO	CÓDIGO
NIT	830034108 4			23/03/2023	Credito	115
DIRECCIÓN	CL 35 7 25 OF 1501 BRR LA MERCED			SDS O COT.	ORDEN DE COMPRA	FACTURA No
CIUDAD	Bogota D.C.			8404		
	TELÉFONO					
	3231707					

Cantidad	Descripción	U Medida	Valor Unitario	Total
1	REPARACION EQUIPO .MARCA LINCOLN MODELO.OUTBACK 180 SERIAL: 5031403908 ACCESORIOS FRONTAL COMPLETO CABLE CON PINZA MASA BATERIA CABLE CON PORTA ELECTRODO TAPA COMBUSTIBLE SIN PROTECTOR YOYO TRAILER CON RUEDAS TAPA LATERAL GOLPEADA OBSERVACIONES EL EQUIPO SE ENTREGA EN PERFECTO ESTADO FISICO Y DE FUNCIONAMIENTO	Und.	970.000	970.000

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/

CTE

Link Adjunto Documentos

SUBTOTAL

970.000

IVA

184.300

TOTAL

1.154.300


Observaciones:

INDUSTRIAS TYS SAS

23 MAR 2023

FIRMA AUTORIZADA TYS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

**Centro de Servicio Autorizado**

T&S

INDUSTRIAS T&S S.A.S.
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
PARA EQUIPOS DE SOLDAR

NIT. 830 033 924-3

Bogotá, 16 de marzo del 2023

Señores:

TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD
Att. Sr. William Castellanos
w.castellanos@tpdingeneria.com

ASUNTO: COTIZACIÓN SOLICITUD No. 8404

Le comunicamos que durante la revisión efectuada al equipo marca LINCOLN modelo OUTBACK 180 serial 5031403908 según solicitud en referencia, se encontró daño en el automático de arranque, fuga de aceite por tapa de llenado y por tapón base filtro de aire rota. Para colocar la máquina operativa se requiere de los siguientes trabajos:

SISTEMA MECANICO

1. Revisión general sistema mecánico
2. Bajar y desarmar carburador para mantenimiento
3. Cambio base del filtro (no incluye tapa superior)
4. Cambio bujía
5. Cambio de aceite y filtros
6. Mantenimiento, limpieza general y puesta en funcionamiento.

SISTEMA ELECTRICO

1. Revisión general sistema Eléctrico
2. Mantenimiento generador
3. Corrección de malos contactos eléctricos

Nota: Se recomienda el cambio de cable pinza masa y portaelectrodo, estos se encuentran en mal estado. (Ver opcionales).

CONDICIONES COMERCIALES

VALOR REPARACION INCLUIDOS REPUESTOS	\$ 970.000
IVA	\$ 184.300
TOTAL	\$ 1.154.300

✓ aprobado Ing. A.A.A. *[Firma]*

Tiempo de entrega:	4 días hábiles después de generada la orden de compra
Forma de pago:	Contado
Validez de la oferta :	15 días

OPCIONALES

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cable de soldar 1/0	8 mts.	\$ 66.500 + IVA	\$ 532.000 + IVA
2	Pinza masa	1 Und.	\$ 55.000 + IVA	\$ 55.000 + IVA
3	Portaelectrodo	1 Und.	\$ 25.000 + IVA	\$ 25.000 + IVA
4	Pintura y latonería general	1 Und.	\$ 350.000 + IVA	\$ 350.000 + IVA

****En caso de autorizar los opcionales, favor incluir este valor a la cotización general.**

NOTAS IMPORTANTES

1. Una vez cotizada la reparación, se otorgará un plazo no mayor a 3 días para ordenar el trabajo o el retiro del equipo.
2. Transcurrido 5 días de no haber recibido por parte del cliente para la aprobación de la cotización o el retiro la máquina, se cobrará \$ 10.000 más IVA diarios por bodega.
3. Si el equipo es reparado debe retirarse a la menor brevedad posible, y estar a paz y salvo por todo concepto.
4. El mantenimiento preventivo no incluye garantía ya que se hacen correcciones a piezas específicas para su buen funcionamiento, pero no se cambian en su totalidad.
5. Garantizamos por 90 días a partir de la entrega de la máquina los trabajos estipulados en la presente cotización, cualquier evento nuevo no cubre esta garantía.
6. En caso de no autorizar la presente cotización se cobrará costo por revisión y diagnóstico, según lo estipulado en el contrato de ingreso del equipo.

LINCOLN
ELECTRIC

West
ARCO

ESAB

THERMADYNE





VICTOR
TECHNOLOGIES

Centro de Servicio Autorizado

Bogotá Calle 24C No. 25-65.
Teléfonos: (57-1) 3680015 - 2443585 - 2440599.
Móvil: (311) 6523182 - (310) 8141774 - (320) 3038705
administrativo@industriastys.com
www.industriastys.com



INDUSTRIAS T&S S.A.S.
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
PARA EQUIPOS DE SOLDAR
NÚM. 810 031 724-3



LINCOLN

**West
arco**

ESAB

THERMADYNE

VICTOR
TECHNOLOGIES

Centro de Servicio Autorizado

Bogeta Calle 24C No. 25-65
Teléfonos: (57-1) 3680015 - 2443585 - 2440599
Móvil: (311) 6523182 - (310) 8141774 - (320) 3038705
administrativo@industriastys.com
www.industriastys.com

T&S

INDUSTRIAS T&S S.A.S.
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
PARA EQUIPOS DE SOLDAR
NIT. 830.033.924-3

8404

FECHA:	06/03/2023	SOLICITUD:	8404
CLIENTE:	TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA TPD	TELÉFONO:	
CONTACTO:	INGENIERIA SA	CELULAR:	3231707/31024469263138809147 Sr. WILLIAN
DIRECCION:	WILLIAM CAASTELLANOS	CIUDAD:	
CORREO:	CL 35 7 25 OF 1501 BRR LA MERCED	RECIBE:	LUCRECIA NIÑO
NIT:	w.castellanos@tpdingeneria.com	ENTREGA:	
	830034108-4		

CANTIDAD	SERIAL	MODELO	DESCRIPCIÓN
1	5031403908	LINCOLN OUTBACK 180	A CONTINUACIÓN SE RECIBE EL SIGUIENTE OXICORTE PARA REVISIÓN:
			ACCESORIOS:
			FRONTAL COMPLETO
			CABLE CON PINZA MASA
			CABLE CON PORTAELECTRODO (PORTAELECTRODO EN MAL ESTADO)
			BATERIA
			TAPA COMBUSTIBLE SIN PROTECTOR
			YOYO
			TRAILER CON RUEDAS
			TAOA ATERAL GOLPEADA
			PINTURA EN MAL ESTADO

NOTAS IMPORTANTES

- Después de haberse generado reporte técnico o cotización, haya sido autorizada la reparación por el cliente y el equipo se encuentre listo para entrega, transcurridos 30 días de no ser retirado el equipo por el cliente TYS no se hace responsable por pérdida ni daños.
- Una vez generado el Informe Técnico o la Cotización de la reparación, se otorgará un plazo no mayor a 3 días para ordenar el trabajo o retirar el equipo.
- Transcurridos 5 días de no haber recibido por parte del cliente la aprobación de la cotización o el retiro del equipo, se cobrarán \$ 10.000.00 + IVA diarios por bodegaje.
- Si el equipo es reparado, debe retirarse a la menor brevedad posible, para lo cual debe estar a Paz y Salvo por todo concepto.
- Este equipo tendrá un costo por revisión de \$ 180.000,00 + IVA CADA UNA.
- Pasados 120 días sin haber sido retirado el equipo por su propietario, dispondremos del mismo sin que haya lugar a reclamo alguno.
- Los equipos que ingresen al Centro de Servicio para revisión en garantía de fábrica y por algún motivo sea negada, el cliente asumirá el costo por revisión y diagnóstico.
- Toda revisión tendrá costo (Ítem 5) y debe ser cancelada por anticipado.


FLORENTINO TRIVIÑO
JEFE TÉCNICO

Gerente Centro de Servicio

FIRMA:

NOMBRE:

C.C.:

DECLARO Y ACEPTO LAS OBSERVACIONES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO

LINCOLN
ELECTRIC

West
arco

ESAB

THERMADYNE

VICTOR
TECHNOLOGIES

Centro de Servicio Autorizado

Bogotá Calle 24C No. 25-65.
Teléfonos: (57-1) 3680015 - 2443585 - 2440599.
Móvil: (311) 6523182 - (310) 8141774 - (320) 3038705.
administrativo@industriastys.com
www.industriastys.com