## ANEXO - JUSTIFICACIÓN DEL VALOR

## SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. Proceso: SASIEOAJC 006-2024

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | DISTRIRENAULT | ELECTRICOS MAURO | CAQUETA MOTOR | PRECIO PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MOTOR** | | | | | |
| 1 | ASENTADA DE CULATA | 1 | $ 1.514.253 | $ 1.528.405 | $ 1.415.190 | $ 1.485.950 |
| 2 | ANILLOS DE MOTOR | 1 | $ 3.423.867 | $ 3.455.866 | $ 3.199.876 | $ 3.359.869 |
| 3 | ARBOL DE LEVAS | 1 | $ 6.263.738 | $ 6.322.277 | $ 5.853.961 | $ 6.146.659 |
| 4 | BIELA DE MOTOR | 1 | $ 1.241.636 | $ 1.253.240 | $ 1.160.408 | $ 1.218.428 |
| 5 | BOMBA DE ACEITE | 1 | $ 3.649.971 | $ 3.684.083 | $ 3.411.188 | $ 3.581.747 |
| 6 | BOMBA DE AGUA | 1 | $ 1.833.383 | $ 1.850.518 | $ 1.713.443 | $ 1.799.115 |
| 7 | BOMBA DE GASOLINA (PILA ELECTRONICA) | 1 | $ 1.379.883 | $ 1.392.779 | $ 1.289.611 | $ 1.354.091 |
| 8 | BUJES DE BIELA | 1 | $ 569.784 | $ 575.109 | $ 532.508 | $ 559.133 |
| 9 | CASQUETES DE BANCADA | 1 | $ 1.266.185 | $ 1.278.019 | $ 1.183.351 | $ 1.242.518 |
| 10 | CASQUETES DE BIELA | 1 | $ 978.433 | $ 987.577 | $ 914.423 | $ 960.144 |
| 11 | CADENA DE REPARTICION | 1 | $ 3.668.982 | $ 3.703.271 | $ 3.428.955 | $ 3.600.403 |
| 12 | CANISTER | 1 | $ 2.344.534 | $ 2.366.445 | $ 2.191.153 | $ 2.300.711 |
| 13 | CARTER | 1 | $ 7.686.564 | $ 7.758.401 | $ 7.183.705 | $ 7.542.890 |
| 14 | CIGÜEÑAL | 1 | $ 10.310.729 | $ 10.407.091 | $ 9.636.195 | $ 10.118.005 |
| 15 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | $ 478.234 | $ 482.704 | $ 446.948 | $ 469.295 |
| 16 | CORREA DEL MOTOR | 1 | $ 601.222 | $ 606.841 | $ 561.890 | $ 589.985 |
| 17 | CUÑA POLEA CIGÜEÑAL | 1 | $ 136.525 | $ 137.800 | $ 127.593 | $ 133.973 |
| 18 | CUÑA DE VALVULAS | 1 | $ 194.296 | $ 196.112 | $ 181.585 | $ 190.664 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | CULATA MOTOR | 1 | $ 14.971.119 | $ 15.111.036 | $ 13.991.700 | $ 14.691.285 |
| **20** | EMPAQUE MULTIPLE ADMISION | 1 | $ 304.365 | $ 307.209 | $ 284.453 | $ 298.676 |
| **21** | EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE | 1 | $ 301.781 | $ 304.601 | $ 282.038 | $ 296.140 |
| **22** | EMPAQUE DE CARTER | 1 | $ 1.136.982 | $ 1.147.608 | $ 1.062.600 | $ 1.115.730 |
| **23** | EMPAQUE DE CULATA | 1 | $ 2.680.029 | $ 2.705.076 | $ 2.504.700 | $ 2.629.935 |
| **24** | EMPAQUE TAPA VALVULA | 1 | $ 513.119 | $ 517.914 | $ 479.550 | $ 503.528 |
| **25** | EMPAQUETADURA DE MOTOR | 1 | $ 3.995.434 | $ 4.032.774 | $ 3.734.050 | $ 3.920.753 |
| **26** | ENSAMBLE DE PISTONES | 1 | $ 360.537 | $ 363.906 | $ 336.950 | $ 353.798 |
| **27** | ENSAMBLE DE GUIAS | 1 | $ 741.992 | $ 748.926 | $ 693.450 | $ 728.123 |
| **28** | GUAYA ACELERADOR | 1 | $ 351.923 | $ 355.212 | $ 328.900 | $ 345.345 |
| **29** | GUIAS DE VALVULAS | 1 | $ 1.813.757 | $ 1.830.708 | $ 1.695.100 | $ 1.779.855 |
| **30** | INYECTOR | 1 | $ 2.234.588 | $ 2.255.472 | $ 2.088.400 | $ 2.192.820 |
| **31** | JUEGO DE MEDIA LUNAS | 1 | $ 248.561 | $ 250.884 | $ 232.300 | $ 243.915 |
| **32** | KIT DE REPARTICION (Componente de tiempo) | 1 | $ 4.979.834 | $ 5.026.374 | $ 4.654.050 | $ 4.886.753 |
| **33** | KIT FILTROS INYECTORES | 1 | $ 593.101 | $ 598.644 | $ 554.300 | $ 582.015 |
| **34** | LAVADO DE MOTOR | 1 | $ 424.523 | $ 428.490 | $ 396.750 | $ 416.588 |
| **35** | MANGUERA PURIFICADOR DE AIRE | 1 | $ 1.893.740 | $ 1.911.438 | $ 1.769.850 | $ 1.858.343 |
| **36** | PISTONES DE MOTOR | 1 | $ 5.885.482 | $ 5.940.486 | $ 5.500.450 | $ 5.775.473 |
| **37** | RECTIFICADA DE BLOQUE | 1 | $ 2.321.954 | $ 2.343.654 | $ 2.170.050 | $ 2.278.553 |
| **38** | RECTIFICADA DE CIGÜEÑAL | 1 | $ 1.000.397 | $ 1.009.746 | $ 934.950 | $ 981.698 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **39** | REPARACION SISTEMA DE INYECCIÓN | 1 | $ 1.481.522 | $ 1.495.368 | $ 1.384.600 | $ 1.453.830 |
| **40** | REPARAR UN INYECTOR | 1 | $ 601.715 | $ 607.338 | $ 562.350 | $ 590.468 |
| **41** | RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO | 1 | $ 385.147 | $ 388.746 | $ 359.950 | $ 377.948 |
| **42** | RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO | 1 | $ 1.214.504 | $ 1.225.854 | $ 1.135.050 | $ 1.191.803 |
| **43** | RETENEDOR POLEA | 1 | $ 353.154 | $ 356.454 | $ 330.050 | $ 346.553 |
| **44** | RETENEDOR EJE DE LEVAS | 1 | $ 404.835 | $ 408.618 | $ 378.350 | $ 397.268 |
| **45** | REPARAR CULATA | 1 | $ 2.005.715 | $ 2.024.460 | $ 1.874.500 | $ 1.968.225 |
| **46** | SELLOS DE VALVULAS | 1 | $ 809.669 | $ 817.236 | $ 756.700 | $ 794.535 |
| **47** | SERVICIO LAVADO INYECTORES | 1 | $ 321.161 | $ 324.162 | $ 300.150 | $ 315.158 |
| **48** | SINCRONIZACION DE MOTOR | 1 | $ 1.360.933 | $ 1.373.652 | $ 1.271.900 | $ 1.335.495 |
| **49** | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ 1.181.280 | $ 1.192.320 | $ 1.104.000 | $ 1.159.200 |
| **50** | TERMOSTATO | 1 | $ 649.704 | $ 655.776 | $ 607.200 | $ 637.560 |
| **51** | VALVULAS DE ADMISION | 1 | $ 1.104.989 | $ 1.115.316 | $ 1.032.700 | $ 1.084.335 |
| **52** | VALVULAS DE ESCAPE | 1 | $ 1.104.989 | $ 1.115.316 | $ 1.032.700 | $ 1.084.335 |
| **53** | VENTILADOR | 1 | $ 452.824 | $ 457.056 | $ 423.200 | $ 444.360 |
| **54** | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | 1 | $ 1.826.062 | $ 1.843.128 | $ 1.706.600 | $ 1.791.930 |
| **55** | RODAMIENTO RUEDA TRASERA | 1 | $ 1.658.714 | $ 1.674.216 | $ 1.550.200 | $ 1.627.710 |
| **56** | GRASA PARA RODAMIENTOS | 1 | $ 697.694 | $ 704.214 | $ 652.050 | $ 684.653 |
| **57** | RODAMIENTOS TRASMISION | 1 | $ 2.686.182 | $ 2.711.286 | $ 2.510.450 | $ 2.635.973 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **58** | RODAMIENTOS CAJA | 1 | $ 2.811.693 | $ 2.837.970 | $ 2.627.750 | $ 2.759.138 |
| **59** | PASTILLAS PARA FRENOS DELANTERAS | 1 | $ 537.729 | $ 542.754 | $ 502.550 | $ 527.678 |
| **60** | BANDAS PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ 753.066 | $ 760.104 | $ 703.800 | $ 738.990 |
| **61** | BOMBA DE FRENOS | 1 | $ 3.551.223 | $ 3.584.412 | $ 3.318.900 | $ 3.484.845 |
| **62** | BOOSTER DE FRENO | 1 | $ 2.700.948 | $ 2.726.190 | $ 2.524.250 | $ 2.650.463 |
| **63** | CAMPANA PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ 772.754 | $ 779.976 | $ 722.200 | $ 758.310 |
| **64** | CHUPAS PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ 207.955 | $ 209.898 | $ 194.350 | $ 204.068 |
| **65** | CILINDRO PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ 513.119 | $ 517.914 | $ 479.550 | $ 503.528 |
| **66** | DIAFRAGMA | 1 | $ 632.477 | $ 638.388 | $ 591.100 | $ 620.655 |
| **67** | DISCO PARA FRENOS DELANTERO | 1 | $ 881.038 | $ 889.272 | $ 823.400 | $ 864.570 |
| **68** | DISCO PARA FRENOS TRASERO | 1 | $ 849.045 | $ 856.980 | $ 793.500 | $ 833.175 |
| **69** | EMPAQUETADURA DE LA BOMBA | 1 | $ 509.427 | $ 514.188 | $ 476.100 | $ 499.905 |
| **70** | GRADUACION DE FRENO | 1 | $ 253.483 | $ 255.852 | $ 236.900 | $ 248.745 |
| **71** | GUAYA DE EMERGENCIA | 1 | $ 489.739 | $ 494.316 | $ 457.700 | $ 480.585 |
| **72** | LIQUIDO PARA FRENOS | 1 | $ 135.997 | $ 137.268 | $ 127.100 | $ 133.455 |
| **73** | MANGUERA FRENO DELANTERO | 1 | $ 264.558 | $ 267.030 | $ 247.250 | $ 259.613 |
| **74** | MANGUERA DE FRENO TRASERO | 1 | $ 291.629 | $ 294.354 | $ 272.550 | $ 286.178 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75** | MORDAZA | 1 | $ 4.187.445 | $ 4.226.580 | $ 3.913.500 | $ 4.109.175 |
| **76** | PASTILLAS PARA FRENOS TRASERAS | 1 | $ 593.101 | $ 598.644 | $ 554.300 | $ 582.015 |
| **77** | PUNTILLAS | 1 | $ 84.905 | $ 85.698 | $ 79.350 | $ 83.318 |
| **78** | REPARAR UN CALIPER | 1 | $ 481.126 | $ 485.622 | $ 449.650 | $ 472.133 |
| **79** | RETENEDOR BOCIN | 1 | $ 269.480 | $ 271.998 | $ 251.850 | $ 264.443 |
| **80** | RETENEDOR RUEDA TRASERA | 1 | $ 273.171 | $ 275.724 | $ 255.300 | $ 268.065 |
| **81** | REVISION Y TENSIONADA DE FRENOS | 1 | $ 321.161 | $ 324.162 | $ 300.150 | $ 315.158 |
| **82** | SERVICIO CONFIGURAR LA DOBLE | 1 | $ 793.673 | $ 801.090 | $ 741.750 | $ 778.838 |
| **83** | SERVICIO DE TORNO CEPILLADA DISCO FRENO | 1 | $ 180.884 | $ 182.574 | $ 169.050 | $ 177.503 |
| **84** | SERVICIO DE TORNO QUITAR PESTAÑA CAMPANA | 1 | $ 481.126 | $ 485.622 | $ 449.650 | $ 472.133 |
| **85** | SENSOR ABS | 1 | $ 1.749.771 | $ 1.766.124 | $ 1.635.300 | $ 1.717.065 |
| **86** | TENSOR DE FRENOS | 1 | $ 397.452 | $ 401.166 | $ 371.450 | $ 390.023 |
| **87** | VALVULA PRINCIPAL REGULADORA | 1 | $ 733.378 | $ 740.232 | $ 685.400 | $ 719.670 |
| **88** | PRENSA DE CLOST | 1 | $ 2.906.441 | $ 2.933.604 | $ 2.716.300 | $ 2.852.115 |
| **89** | DISCO DE CLOST | 1 | $ 2.330.567 | $ 2.352.348 | $ 2.178.100 | $ 2.287.005 |
| **90** | BALINERA DE CLOST | 1 | $ 1.022.546 | $ 1.032.102 | $ 955.650 | $ 1.003.433 |
| **91** | PEDAL DEL EMBRAGUE | 1 | $ 1.751.002 | $ 1.767.366 | $ 1.636.450 | $ 1.718.273 |
| **92** | BALINERA VOLANTE | 1 | $ 334.696 | $ 337.824 | $ 312.800 | $ 328.440 |
| **93** | CREMALLERA VOLANTE | 1 | $ 1.630.413 | $ 1.645.650 | $ 1.523.750 | $ 1.599.938 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | ORQUILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ 493.431 | $ 498.042 | $ 461.150 | $ 484.208 |
| **95** | VOLANTE DEL EMBRAGUE | 1 | $ 6.949.864 | $ 7.014.816 | $ 6.495.200 | $ 6.819.960 |
| **96** | BARILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ 460.207 | $ 464.508 | $ 430.100 | $ 451.605 |
| **97** | TRINQUETE DEL EMBRAGUE | 1 | $ 456.516 | $ 460.782 | $ 426.650 | $ 447.983 |
| **98** | BOMBA PRINCIPAL DE CLOST | 1 | $ 2.192.751 | $ 2.213.244 | $ 2.049.300 | $ 2.151.765 |
| **99** | BOMBA AUXILIAR DE CLOST | 1 | $ 1.205.890 | $ 1.217.160 | $ 1.127.000 | $ 1.183.350 |
| **100** | ACEITE DE TRANSMISION X CUARTOS | 1 | $ 103.790 | $ 104.760 | $ 97.000 | $ 101.850 |
| **101** | AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ 1.101.298 | $ 1.111.590 | $ 1.029.250 | $ 1.080.713 |
| **102** | AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ 644.782 | $ 650.808 | $ 602.600 | $ 632.730 |
| **103** | ACOPLE CARDAN | 1 | $ 1.266.185 | $ 1.278.018 | $ 1.183.350 | $ 1.242.518 |
| **104** | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ 38.146 | $ 38.502 | $ 35.650 | $ 37.433 |
| **105** | BALANCIN | 1 | $ 365.459 | $ 368.874 | $ 341.550 | $ 358.628 |
| **106** | BOCIN | 1 | $ 3.698.883 | $ 3.733.452 | $ 3.456.900 | $ 3.629.745 |
| **107** | BRAZO AXIAL | 1 | $ 545.112 | $ 550.206 | $ 509.450 | $ 534.923 |
| **108** | BUJE AMORTIGUADOR | 1 | $ 132.894 | $ 134.136 | $ 124.200 | $ 130.410 |
| **109** | BUJE BALANCIN | 1 | $ 209.185 | $ 211.140 | $ 195.500 | $ 205.275 |
| **110** | BUJE DE TIJERA INFERIOR | 1 | $ 809.669 | $ 817.236 | $ 756.700 | $ 794.535 |
| **111** | BUJE DE TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 552.495 | $ 557.658 | $ 516.350 | $ 542.168 |
| **112** | BUJE MUELLE METALICO | 1 | $ 351.923 | $ 355.212 | $ 328.900 | $ 345.345 |
| **113** | BUJE UNA BALLESTA | 1 | $ 324.852 | $ 327.888 | $ 303.600 | $ 318.780 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **114** | CRUCETA CARDAN | 1 | $ 417.140 | $ 421.038 | $ 389.850 | $ 409.343 |
| **115** | FUELLE AMORTIGUADOR | 1 | $ 136.586 | $ 137.862 | $ 127.650 | $ 134.033 |
| **116** | GRAPA | 1 | $ 268.249 | $ 270.756 | $ 250.700 | $ 263.235 |
| **117** | PASADOR TEMPLETE | 1 | $ 276.863 | $ 279.450 | $ 258.750 | $ 271.688 |
| **118** | PASADOR TIJERA INFERIOR | 1 | $ 653.396 | $ 659.502 | $ 610.650 | $ 641.183 |
| **119** | PORTAMANGUETA | 1 | $ 3.099.630 | $ 3.128.598 | $ 2.896.850 | $ 3.041.693 |
| **120** | ROTULA INFERIOR | 1 | $ 1.154.209 | $ 1.164.996 | $ 1.078.700 | $ 1.132.635 |
| **121** | ROTULA SUPERIOR | 1 | $ 773.985 | $ 781.218 | $ 723.350 | $ 759.518 |
| **122** | RUEDAS LIBRES | 1 | $ 3.696.422 | $ 3.730.968 | $ 3.454.600 | $ 3.627.330 |
| **123** | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA INFERIOR | 1 | $ 457.746 | $ 462.024 | $ 427.800 | $ 449.190 |
| **124** | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 457.746 | $ 462.024 | $ 427.800 | $ 449.190 |
| **125** | SERVICIO SOLDADURA PLATINA | 1 | $ 360.537 | $ 363.906 | $ 336.950 | $ 353.798 |
| **126** | SERVICIO TORNO RECTIFICACION DE ROSCA | 1 | $ 328.544 | $ 331.614 | $ 307.050 | $ 322.403 |
| **127** | JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ 1.441.183 | $ 1.454.652 | $ 1.346.900 | $ 1.414.245 |
| **128** | TIJERA INFERIOR | 1 | $ 1.882.665 | $ 1.900.260 | $ 1.759.500 | $ 1.847.475 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **129** | TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 1.522.129 | $ 1.536.354 | $ 1.422.550 | $ 1.493.678 |
| **130** | TORNILLO CENTRAL | 1 | $ 243.639 | $ 245.916 | $ 227.700 | $ 239.085 |
| **131** | TORNILLO RUEDA LIBRE | 1 | $ 86.135 | $ 86.940 | $ 80.500 | $ 84.525 |
| **132** | ESPIRAL DELANTERO | 1 | $ 994.244 | $ 1.003.536 | $ 929.200 | $ 975.660 |
| **133** | ESPIRAL TRASERO | 1 | $ 909.340 | $ 917.838 | $ 849.850 | $ 892.343 |
| **134** | SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ 406.065 | $ 409.860 | $ 379.500 | $ 398.475 |
| **135** | SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ 388.838 | $ 392.472 | $ 363.400 | $ 381.570 |
| **136** | ARANDELA SATELITES TRASMISION | 1 | $ 413.448 | $ 417.312 | $ 386.400 | $ 405.720 |
| **137** | ARANDELA PLANETARIOS TRASMISION | 1 | $ 477.434 | $ 481.896 | $ 446.200 | $ 468.510 |
| **138** | CARDAN DE LA DOBLE | 1 | $ 10.698.877 | $ 10.798.866 | $ 9.998.950 | $ 10.498.898 |
| **139** | CARDAN TRASERO | 1 | $ 10.348.505 | $ 10.445.220 | $ 9.671.500 | $ 10.155.075 |
| **140** | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ 673.084 | $ 679.374 | $ 629.050 | $ 660.503 |
| **141** | COLLARIN TRANSMISION | 1 | $ 3.387.567 | $ 3.419.226 | $ 3.165.950 | $ 3.324.248 |
| **142** | COMANDO DE LA DOBLE | 1 | $ 3.643.511 | $ 3.677.562 | $ 3.405.150 | $ 3.575.408 |
| **143** | CORONA Y SPEED | 1 | $ 9.026.948 | $ 9.111.312 | $ 8.436.400 | $ 8.858.220 |
| **144** | CRUCETA TRANSMISION | 1 | $ 1.486.444 | $ 1.500.336 | $ 1.389.200 | $ 1.458.660 |
| **145** | EJE DELANTERO | 1 | $ 3.924.065 | $ 3.960.738 | $ 3.667.350 | $ 3.850.718 |
| **146** | EJE TRASERO | 1 | $ 3.007.342 | $ 3.035.448 | $ 2.810.600 | $ 2.951.130 |
| **147** | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ 358.076 | $ 361.422 | $ 334.650 | $ 351.383 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **148** | ESCUALIZACION DE LA TRANSMISION | 1 | $ 5.741.513 | $ 5.795.172 | $ 5.365.900 | $ 5.634.195 |
| **149** | HOUSING | 1 | $ 19.097.467 | $ 19.275.948 | $ 17.848.100 | $ 18.740.505 |
| **150** | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ 1.321.557 | $ 1.333.908 | $ 1.235.100 | $ 1.296.855 |
| **151** | PLANETARIOS DE TRANSMISION | 1 | $ 678.006 | $ 684.342 | $ 633.650 | $ 665.333 |
| **152** | PUNTA HEMBRA CARDAN | 1 | $ 2.042.630 | $ 2.061.720 | $ 1.909.000 | $ 2.004.450 |
| **153** | PUNTA MACHO CARDAN | 1 | $ 2.283.808 | $ 2.305.152 | $ 2.134.400 | $ 2.241.120 |
| **154** | RETENEDOR HOUSIN | 1 | $ 536.498 | $ 541.512 | $ 501.400 | $ 526.470 |
| **155** | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ 4.283.371 | $ 4.323.402 | $ 4.003.150 | $ 4.203.308 |
| **156** | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ 546.342 | $ 551.448 | $ 510.600 | $ 536.130 |
| **157** | REGULADOR ELECTRICO | 1 | $ 905.648 | $ 914.112 | $ 846.400 | $ 888.720 |
| **158** | DISYUNTOR ELECTRICO | 1 | $ 669.392 | $ 675.648 | $ 625.600 | $ 656.880 |
| **159** | AGUA PARA BATERIA | 1 | $ 33.224 | $ 33.534 | $ 31.050 | $ 32.603 |
| **160** | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | $ 4.397.647 | $ 4.438.746 | $ 4.109.950 | $ 4.315.448 |
| **161** | ARREGLO MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ 909.340 | $ 917.838 | $ 849.850 | $ 892.343 |
| **162** | BATERIA | 1 | $ 1.844.787 | $ 1.862.028 | $ 1.724.100 | $ 1.810.305 |
| **163** | BENDIX ARRANQUE | 1 | $ 949.946 | $ 958.824 | $ 887.800 | $ 932.190 |
| **164** | MILLARE | 1 | $ 6.888.553 | $ 6.952.932 | $ 6.437.900 | $ 6.759.795 |
| **165** | BOMBILLO DE UNIDAD SELLADA | 1 | $ 173.501 | $ 175.122 | $ 162.150 | $ 170.258 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **166** | BOMBILLO DIRECCIONAL | 1 | $ 29.532 | $ 29.808 | $ 27.600 | $ 28.980 |
| **167** | BOMBILLO EXPLORADORA | 1 | $ 98.440 | $ 99.360 | $ 92.000 | $ 96.600 |
| **168** | BOMBILLO LUZ MEDIA | 1 | $ 225.182 | $ 227.286 | $ 210.450 | $ 220.973 |
| **169** | BOMBILLO REVERSA | 1 | $ 29.532 | $ 29.808 | $ 27.600 | $ 28.980 |
| **170** | BOMBILLO TABLERO | 1 | $ 79.983 | $ 80.730 | $ 74.750 | $ 78.488 |
| **171** | BOMBILLO STOP | 1 | $ 29.532 | $ 29.808 | $ 27.600 | $ 28.980 |
| **172** | BORNE BATERIA | 1 | $ 46.759 | $ 47.196 | $ 43.700 | $ 45.885 |
| **173** | BUJIA | 1 | $ 408.526 | $ 412.344 | $ 381.800 | $ 400.890 |
| **174** | CABLE N 10 | 1 | $ 29.532 | $ 29.808 | $ 27.600 | $ 28.980 |
| **175** | CABLE N 12 | 1 | $ 29.532 | $ 29.808 | $ 27.600 | $ 28.980 |
| **176** | CABLE N 14 | 1 | $ 27.071 | $ 27.324 | $ 25.300 | $ 26.565 |
| **177** | CABLE N 16 | 1 | $ 27.071 | $ 27.324 | $ 25.300 | $ 26.565 |
| **178** | CAJA DE LOS FUSIBLES | 1 | $ 2.959.353 | $ 2.987.010 | $ 2.765.750 | $ 2.904.038 |
| **179** | CABLE PARA BATERIA | 1 | $ 633.708 | $ 639.630 | $ 592.250 | $ 621.863 |
| **180** | CINTA AISLANTE | 1 | $ 24.610 | $ 24.840 | $ 23.000 | $ 24.150 |
| **181** | EXPLORADORAS | 1 | $ 1.712.856 | $ 1.728.864 | $ 1.600.800 | $ 1.680.840 |
| **182** | FLACHER DE PARQUEO | 1 | $ 449.133 | $ 453.330 | $ 419.750 | $ 440.738 |
| **183** | FLACHER DIRECCIONAL | 1 | $ 331.005 | $ 334.098 | $ 309.350 | $ 324.818 |
| **184** | FLACHER ELEVADOR | 1 | $ 407.296 | $ 411.102 | $ 380.650 | $ 399.683 |
| **185** | FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ 1.678.402 | $ 1.694.088 | $ 1.568.600 | $ 1.647.030 |
| **186** | FUSIBLE | 1 | $ 24.610 | $ 24.840 | $ 23.000 | $ 24.150 |
| **187** | INSTALACION DE ALTA | 1 | $ 1.025.007 | $ 1.034.586 | $ 957.950 | $ 1.005.848 |
| **188** | COMANDO AIRE ACODICIONADO | 1 | $ 2.110.308 | $ 2.130.030 | $ 1.972.250 | $ 2.070.863 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **189** | COMANDO CONTROL LUCES | 1 | $ 2.502.837 | $ 2.526.228 | $ 2.339.100 | $ 2.456.055 |
| **190** | CONECTOR PACHA | 1 | $ 226.412 | $ 228.528 | $ 211.600 | $ 222.180 |
| **191** | CONECTOR SENSORES | 1 | $ 439.289 | $ 443.394 | $ 410.550 | $ 431.078 |
| **192** | CORREA ALTERNADOR | 1 | $ 479.895 | $ 484.380 | $ 448.500 | $ 470.925 |
| **193** | COMPUTADORA | 1 | $ 13.834.512 | $ 13.963.806 | $ 12.929.450 | $ 13.575.923 |
| **194** | CREMALLERA PUERTA | 1 | $ 2.184.138 | $ 2.204.550 | $ 2.041.250 | $ 2.143.313 |
| **195** | INTERRUPTOR DE PARQUEO | 1 | $ 1.096.376 | $ 1.106.622 | $ 1.024.650 | $ 1.075.883 |
| **196** | SWICHE INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS | 1 | $ 332.235 | $ 335.340 | $ 310.500 | $ 326.025 |
| **197** | SWICHE INTERRUPTOR DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 1.561.505 | $ 1.576.098 | $ 1.459.350 | $ 1.532.318 |
| **198** | DISTRIBUIDOR | 1 | $ 12.173.069 | $ 12.286.836 | $ 11.376.700 | $ 11.945.535 |
| **199** | MAXIFUSIBLE | 1 | $ 25.841 | $ 26.082 | $ 24.150 | $ 25.358 |
| **200** | MOTOR ELEVAVIDRIO | 1 | $ 1.234.192 | $ 1.245.726 | $ 1.153.450 | $ 1.211.123 |
| **201** | MOTOR LIMPIABRISAS | 1 | $ 2.806.771 | $ 2.833.002 | $ 2.623.150 | $ 2.754.308 |
| **202** | MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ 4.364.584 | $ 4.405.374 | $ 4.079.050 | $ 4.283.003 |
| **203** | MOTOR DEPOSITO DE AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ 548.803 | $ 553.932 | $ 512.900 | $ 538.545 |
| **204** | PERA DE ACEITE | 1 | $ 316.239 | $ 319.194 | $ 295.550 | $ 310.328 |
| **205** | PERA STOP | 1 | $ 466.360 | $ 470.718 | $ 435.850 | $ 457.643 |
| **206** | PERA DE TEMPERATURA | 1 | $ 348.232 | $ 351.486 | $ 325.450 | $ 341.723 |
| **207** | PITO | 1 | $ 280.554 | $ 283.176 | $ 262.200 | $ 275.310 |
| **208** | PORTA ESCOBILLA | 1 | $ 589.410 | $ 594.918 | $ 550.850 | $ 578.393 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **209** | PERA DE REVERSA | 1 | $ 481.126 | $ 485.622 | $ 449.650 | $ 472.133 |
| **210** | PORTAFUSIBLE | 1 | $ 114.437 | $ 115.506 | $ 106.950 | $ 112.298 |
| **211** | RELAY ELECTRICO | 1 | $ 239.948 | $ 242.190 | $ 224.250 | $ 235.463 |
| **212** | REVISION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES | 1 | $ 1.120.986 | $ 1.131.462 | $ 1.047.650 | $ 1.100.033 |
| **213** | SENSOR CIGÜEÑAL | 1 | $ 2.369.943 | $ 2.392.092 | $ 2.214.900 | $ 2.325.645 |
| **214** | SENSOR DE OXIGENO | 1 | $ 1.408.923 | $ 1.422.090 | $ 1.316.750 | $ 1.382.588 |
| **215** | SENSOR TPS | 1 | $ 3.222.680 | $ 3.252.798 | $ 3.011.850 | $ 3.162.443 |
| **216** | SENSOR VELOCIMETRO | 1 | $ 1.273.568 | $ 1.285.470 | $ 1.190.250 | $ 1.249.763 |
| **217** | SENSOR MAF | 1 | $ 2.424.085 | $ 2.446.740 | $ 2.265.500 | $ 2.378.775 |
| **218** | SOPORTE BATERIA | 1 | $ 113.206 | $ 114.264 | $ 105.800 | $ 111.090 |
| **219** | SOQUET UNIDAD | 1 | $ 141.508 | $ 142.830 | $ 132.250 | $ 138.863 |
| **220** | SOQUET ELECTRICO | 1 | $ 114.437 | $ 115.506 | $ 106.950 | $ 112.298 |
| **221** | STOP TRASERO | 1 | $ 1.042.234 | $ 1.051.974 | $ 974.050 | $ 1.022.753 |
| **222** | TERMINAL ELECTRICO | 1 | $ 24.610 | $ 24.840 | $ 23.000 | $ 24.150 |
| **223** | TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1 | $ 5.576.626 | $ 5.628.744 | $ 5.211.800 | $ 5.472.390 |
| **224** | TAPA DISTRIBUIDOR | 1 | $ 326.083 | $ 329.130 | $ 304.750 | $ 319.988 |
| **225** | UNIDAD SELLADA | 1 | $ 1.565.196 | $ 1.579.824 | $ 1.462.800 | $ 1.535.940 |
| **226** | VALVULA EGR | 1 | $ 2.554.518 | $ 2.578.392 | $ 2.387.400 | $ 2.506.770 |
| **227** | VALVULA RESTRINCION DE GASES | 1 | $ 1.742.388 | $ 1.758.672 | $ 1.628.400 | $ 1.709.820 |
| **228** | SELENOIDE DE VACIO | 1 | $ 1.602.111 | $ 1.617.084 | $ 1.497.300 | $ 1.572.165 |
| **229** | ROTOR DISTRIBUIDOR | 1 | $ 156.274 | $ 157.734 | $ 146.050 | $ 153.353 |
| **230** | PANEL RADIADOR | 1 | $ 2.495.454 | $ 2.518.776 | $ 2.332.200 | $ 2.448.810 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **231** | RADIADOR | 1 | $ 4.739.886 | $ 4.784.184 | $ 4.429.800 | $ 4.651.290 |
| **232** | SONDEAR RADIADOR | 1 | $ 801.056 | $ 808.542 | $ 748.650 | $ 786.083 |
| **233** | TANQUE RADIADOR | 1 | $ 1.351.785 | $ 1.364.418 | $ 1.263.350 | $ 1.326.518 |
| **234** | LIQUIDO REFRIGERANTE | 1 | $ 182.114 | $ 183.816 | $ 170.200 | $ 178.710 |
| **235** | CORREA BOMBA DEL AGUA | 1 | $ 457.746 | $ 462.024 | $ 427.800 | $ 449.190 |
| **236** | CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 3.415.868 | $ 3.447.792 | $ 3.192.400 | $ 3.352.020 |
| **237** | DEPOSITO RECUPERADOR | 1 | $ 877.347 | $ 885.546 | $ 819.950 | $ 860.948 |
| **238** | TAPON BLOQUE MOTOR | 1 | $ 324.852 | $ 327.888 | $ 303.600 | $ 318.780 |
| **239** | ENFOCADOR DE RADIADOR | 1 | $ 1.765.768 | $ 1.782.270 | $ 1.650.250 | $ 1.732.763 |
| **240** | EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 2.470.844 | $ 2.493.936 | $ 2.309.200 | $ 2.424.660 |
| **241** | VALVULA DE EXPANSION | 1 | $ 861.350 | $ 869.400 | $ 805.000 | $ 845.250 |
| **242** | FANCLOUTH | 1 | $ 2.149.684 | $ 2.169.774 | $ 2.009.050 | $ 2.109.503 |
| **243** | FLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 3.314.967 | $ 3.345.948 | $ 3.098.100 | $ 3.253.005 |
| **244** | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 8.028.959 | $ 8.103.996 | $ 7.503.700 | $ 7.878.885 |
| **245** | ACOPLE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 399.913 | $ 403.650 | $ 373.750 | $ 392.438 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **246** | MANGUERA DE CARGA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 2.230.897 | $ 2.251.746 | $ 2.084.950 | $ 2.189.198 |
| **247** | MANGUERA INFERIOR RADIADOR | 1 | $ 417.140 | $ 421.038 | $ 389.850 | $ 409.343 |
| **248** | MANGUERA SUPERIOR RADIADOR | 1 | $ 409.757 | $ 413.586 | $ 382.950 | $ 402.098 |
| **249** | MOTOVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 769.063 | $ 776.250 | $ 718.750 | $ 754.688 |
| **250** | TAPA DEPOSITO DEL AGUA | 1 | $ 291.629 | $ 294.354 | $ 272.550 | $ 286.178 |
| **251** | FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 215.338 | $ 217.350 | $ 201.250 | $ 211.313 |
| **252** | MANGUERA REFRIGERACION | 1 | $ 392.530 | $ 396.198 | $ 366.850 | $ 385.193 |
| **253** | TAPA RADIADOR | 1 | $ 113.206 | $ 114.264 | $ 105.800 | $ 111.090 |
| **254** | TARJETA DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 2.102.925 | $ 2.122.578 | $ 1.965.350 | $ 2.063.618 |
| **255** | ACEITE DE CAJA | 1 | $ 400.180 | $ 403.920 | $ 374.000 | $ 392.700 |
| **256** | ARREGLO DE CONTROL DE CAMBIOS | 1 | $ 239.948 | $ 242.190 | $ 224.250 | $ 235.463 |
| **257** | BRONCE CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ 489.739 | $ 494.316 | $ 457.700 | $ 480.585 |
| **258** | BRONCE SINCRONIZADOR | 1 | $ 489.739 | $ 494.316 | $ 457.700 | $ 480.585 |
| **259** | BUJES PALANCA DE CAMBIOS | 1 | $ 265.788 | $ 268.272 | $ 248.400 | $ 260.820 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **260** | CUPLIN CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ 1.742.388 | $ 1.758.672 | $ 1.628.400 | $ 1.709.820 |
| **261** | EJE CRORREDIZO | 1 | $ 4.408.882 | $ 4.450.086 | $ 4.120.450 | $ 4.326.473 |
| **262** | EJE PROPULSOR | 1 | $ 3.984.359 | $ 4.021.596 | $ 3.723.700 | $ 3.909.885 |
| **263** | EMPAQUES CAJA | 1 | $ 518.041 | $ 522.882 | $ 484.150 | $ 508.358 |
| **264** | ORQUILLA CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ 2.002.024 | $ 2.020.734 | $ 1.871.050 | $ 1.964.603 |
| **265** | PIÑON CUARTA | 1 | $ 2.046.322 | $ 2.065.446 | $ 1.912.450 | $ 2.008.073 |
| **266** | PIÑON SEGUNDA | 1 | $ 2.462.231 | $ 2.485.242 | $ 2.301.150 | $ 2.416.208 |
| **267** | PIÑON TERCERA | 1 | $ 2.710.792 | $ 2.736.126 | $ 2.533.450 | $ 2.660.123 |
| **268** | REPARAR CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ 2.602.508 | $ 2.626.830 | $ 2.432.250 | $ 2.553.863 |
| **269** | RETENEDOR CUPLIN | 1 | $ 477.434 | $ 481.896 | $ 446.200 | $ 468.510 |
| **270** | RODAMIENTOS CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ 4.036.040 | $ 4.073.760 | $ 3.772.000 | $ 3.960.600 |
| **271** | SINCRINIZADOR CON MANGA | 1 | $ 2.630.809 | $ 2.655.396 | $ 2.458.700 | $ 2.581.635 |
| **272** | TREN FIJO | 1 | $ 5.821.496 | $ 5.875.902 | $ 5.440.650 | $ 5.712.683 |
| **273** | ACOPLE COLUMNA DIRECCION | 1 | $ 1.138.213 | $ 1.148.850 | $ 1.063.750 | $ 1.116.938 |
| **274** | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ 340.849 | $ 344.034 | $ 318.550 | $ 334.478 |
| **275** | BIELA DIRECCION | 1 | $ 852.737 | $ 860.706 | $ 796.950 | $ 836.798 |
| **276** | BOMBA HIDRAULICO | 1 | $ 6.845.272 | $ 6.909.246 | $ 6.397.450 | $ 6.717.323 |
| **277** | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ 253.483 | $ 255.852 | $ 236.900 | $ 248.745 |
| **278** | BUJE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ 532.807 | $ 537.786 | $ 497.950 | $ 522.848 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **279** | CAJA DE DIRECCION | 1 | $ 13.181.116 | $ 13.304.304 | $ 12.318.800 | $ 12.934.740 |
| **280** | COLUMNA DIRECCION | 1 | $ 2.758.781 | $ 2.784.564 | $ 2.578.300 | $ 2.707.215 |
| **281** | CRUCETA CAÑA DE DIRECCION | 1 | $ 456.516 | $ 460.782 | $ 426.650 | $ 447.983 |
| **282** | DEPOSITO DEL HIDRAULCIO | 1 | $ 1.786.686 | $ 1.803.384 | $ 1.669.800 | $ 1.753.290 |
| **283** | FUELLE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ 159.965 | $ 161.460 | $ 149.500 | $ 156.975 |
| **284** | MANGUERA HIDRAULICA | 1 | $ 662.009 | $ 668.196 | $ 618.700 | $ 649.635 |
| **285** | MANTENIMIENTO AJUSTE Y CALIBRACION CAJA DIRECCION | 1 | $ 1.561.505 | $ 1.576.098 | $ 1.459.350 | $ 1.532.318 |
| **286** | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRASERO | 1 | $ 649.704 | $ 655.776 | $ 607.200 | $ 637.560 |
| **287** | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO | 1 | $ 649.704 | $ 655.776 | $ 607.200 | $ 637.560 |
| **288** | RETENEDORES Y EMPAQUES | 1 | $ 2.051.244 | $ 2.070.414 | $ 1.917.050 | $ 2.012.903 |
| **289** | RODAMIENTO COLUMNA DIRECCION | 1 | $ 653.396 | $ 659.502 | $ 610.650 | $ 641.183 |
| **290** | RODAMIENTO INTERNO CAJA DIRECCION | 1 | $ 2.014.329 | $ 2.033.154 | $ 1.882.550 | $ 1.976.678 |
| **291** | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ 1.013.932 | $ 1.023.408 | $ 947.600 | $ 994.980 |
| **292** | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ 1.520.898 | $ 1.535.112 | $ 1.421.400 | $ 1.492.470 |
| **293** | JUEGO TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ 1.441.183 | $ 1.454.652 | $ 1.346.900 | $ 1.414.245 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **294** | ACEITE TRANSMISION | 1 | $ 523.230 | $ 528.120 | $ 489.000 | $ 513.450 |
| **295** | ARANDELA PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ 690.311 | $ 696.762 | $ 645.150 | $ 677.408 |
| **296** | ARANDELA SATELITES TRANSMISION | 1 | $ 638.630 | $ 644.598 | $ 596.850 | $ 626.693 |
| **297** | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ 392.530 | $ 396.198 | $ 366.850 | $ 385.193 |
| **298** | BARRA MANDO TRANSMISION | 1 | $ 1.657.484 | $ 1.672.974 | $ 1.549.050 | $ 1.626.503 |
| **299** | CANASTA TRANSMISION | 1 | $ 6.402.292 | $ 6.462.126 | $ 5.983.450 | $ 6.282.623 |
| **300** | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ 632.477 | $ 638.388 | $ 591.100 | $ 620.655 |
| **301** | CORONA Y SPEED | 1 | $ 10.583.531 | $ 10.682.442 | $ 9.891.150 | $ 10.385.708 |
| **302** | CRUCETA CARDAN | 1 | $ 529.115 | $ 534.060 | $ 494.500 | $ 519.225 |
| **303** | CRUCETA DE TRANSMISION | 1 | $ 2.298.574 | $ 2.320.056 | $ 2.148.200 | $ 2.255.610 |
| **304** | EJE TRASERO | 1 | $ 3.295.279 | $ 3.326.076 | $ 3.079.700 | $ 3.233.685 |
| **305** | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ 609.098 | $ 614.790 | $ 569.250 | $ 597.713 |
| **306** | HOUSING | 1 | $ 47.223.273 | $ 47.664.612 | $ 44.133.900 | $ 46.340.595 |
| **307** | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ 1.941.729 | $ 1.959.876 | $ 1.814.700 | $ 1.905.435 |
| **308** | PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ 2.324.415 | $ 2.346.138 | $ 2.172.350 | $ 2.280.968 |
| **309** | RETENEDOR ESPEED | 1 | $ 626.325 | $ 632.178 | $ 585.350 | $ 614.618 |
| **310** | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ 4.661.134 | $ 4.704.696 | $ 4.356.200 | $ 4.574.010 |
| **311** | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ 2.280.117 | $ 2.301.426 | $ 2.130.950 | $ 2.237.498 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **312** | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ 1.518.437 | $ 1.532.628 | $ 1.419.100 | $ 1.490.055 |
| **313** | ABRAZADERA METALICA | 1 | $ 14.766 | $ 14.904 | $ 13.800 | $ 14.490 |
| **314** | ABRAZADERA PLASTICA | 1 | $ 8.614 | $ 8.694 | $ 8.050 | $ 8.453 |
| **315** | ABRAZADERA RADIADOR | 1 | $ 28.302 | $ 28.566 | $ 26.450 | $ 27.773 |
| **316** | ACEITE COMPRESOR | 1 | $ 199.020 | $ 200.880 | $ 186.000 | $ 195.300 |
| **317** | ACEITE DE MOTOR | 1 | $ 679.450 | $ 685.800 | $ 635.000 | $ 666.750 |
| **318** | ACEITE HIDRAULICO | 1 | $ 98.440 | $ 99.360 | $ 92.000 | $ 96.600 |
| **319** | ACEITE MOTOR POR 1/4 | 1 | $ 98.440 | $ 99.360 | $ 92.000 | $ 96.600 |
| **320** | BOOMPER DELANTERO | 1 | $ 1.850.672 | $ 1.867.968 | $ 1.729.600 | $ 1.816.080 |
| **321** | BOOMPER TRASERO | 1 | $ 2.006.946 | $ 2.025.702 | $ 1.875.650 | $ 1.969.433 |
| **322** | AJUSTE DE PUERTA Y CAMBIO DE PASADOR | 1 | $ 2.041.400 | $ 2.060.478 | $ 1.907.850 | $ 2.003.243 |
| **323** | ALINEACION Y BALANCEO (BLINDADO) | 1 | $ 861.350 | $ 869.400 | $ 805.000 | $ 845.250 |
| **324** | ALTERNADOR | 1 | $ 4.271.066 | $ 4.310.982 | $ 3.991.650 | $ 4.191.233 |
| **325** | AMORTIGUADOR DIRECCION | 1 | $ 457.746 | $ 462.024 | $ 427.800 | $ 449.190 |
| **326** | ANILLO DEL EXOSTO | 1 | $ 121.820 | $ 122.958 | $ 113.850 | $ 119.543 |
| **327** | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ 33.224 | $ 33.534 | $ 31.050 | $ 32.603 |
| **328** | AUTOMATICO DE ARRANQUE | 1 | $ 733.378 | $ 740.232 | $ 685.400 | $ 719.670 |
| **329** | BRAZO DE PLUMILLAS | 1 | $ 492.200 | $ 496.800 | $ 460.000 | $ 483.000 |
| **330** | BABERO MOTOR | 1 | $ 2.883.062 | $ 2.910.006 | $ 2.694.450 | $ 2.829.173 |
| **331** | BALINERAS ALTERNADOR | 1 | $ 481.126 | $ 485.622 | $ 449.650 | $ 472.133 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **332** | BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ 1.703.012 | $ 1.718.928 | $ 1.591.600 | $ 1.671.180 |
| **333** | BOBINA COMPRESOR | 1 | $ 1.365.855 | $ 1.378.620 | $ 1.276.500 | $ 1.340.325 |
| **334** | BOBINA DE ENCENDIDO | 1 | $ 1.685.785 | $ 1.701.540 | $ 1.575.500 | $ 1.654.275 |
| **335** | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA | 1 | $ 1.202.199 | $ 1.213.434 | $ 1.123.550 | $ 1.179.728 |
| **336** | BRAZO COMPENSADOR | 1 | $ 1.458.143 | $ 1.471.770 | $ 1.362.750 | $ 1.430.888 |
| **337** | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ 253.483 | $ 255.852 | $ 236.900 | $ 248.745 |
| **338** | BUJE PARA AMORTIGUADOR | 1 | $ 104.593 | $ 105.570 | $ 97.750 | $ 102.638 |
| **339** | CABLES DE ALTA | 1 | $ 1.077.918 | $ 1.087.992 | $ 1.007.400 | $ 1.057.770 |
| **340** | VISAGRA PUERTA | 1 | $ 2.278.886 | $ 2.300.184 | $ 2.129.800 | $ 2.236.290 |
| **341** | CARGAR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 1.161.592 | $ 1.172.448 | $ 1.085.600 | $ 1.139.880 |
| **342** | CUCHILLA LIMPIABRISA | 1 | $ 274.402 | $ 276.966 | $ 256.450 | $ 269.273 |
| **343** | DEPOSITO AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ 765.371 | $ 772.524 | $ 715.300 | $ 751.065 |
| **344** | DESPINCHE LLANTA | 1 | $ 177.192 | $ 178.848 | $ 165.600 | $ 173.880 |
| **345** | CARTERA PARA LAS PUERTA | 1 | $ 2.948.278 | $ 2.975.832 | $ 2.755.400 | $ 2.893.170 |
| **346** | EMPAQUETADURA DE MORDAZA | 1 | $ 481.126 | $ 485.622 | $ 449.650 | $ 472.133 |
| **347** | ESPARRAGO | 1 | $ 107.054 | $ 108.054 | $ 100.050 | $ 105.053 |
| **348** | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO | 1 | $ 1.104.989 | $ 1.115.316 | $ 1.032.700 | $ 1.084.335 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **349** | ESPEJO RETROVISOR INTERNO | 1 | $ 414.679 | $ 418.554 | $ 387.550 | $ 406.928 |
| **350** | EXOSTO COMPLETO | 1 | $ 6.211.618 | $ 6.269.670 | $ 5.805.250 | $ 6.095.513 |
| **351** | FILTRO PARA ACEITE | 1 | $ 84.905 | $ 85.698 | $ 79.350 | $ 83.318 |
| **352** | FILTRO PARA AIRE | 1 | $ 188.267 | $ 190.026 | $ 175.950 | $ 184.748 |
| **353** | FILTRO PARA GASOLINA | 1 | $ 196.880 | $ 198.720 | $ 184.000 | $ 193.200 |
| **354** | FORROS PARA LA SILLETERIA | 1 | $ 2.134.918 | $ 2.154.870 | $ 1.995.250 | $ 2.095.013 |
| **355** | GOLLETE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ 1.602.111 | $ 1.617.084 | $ 1.497.300 | $ 1.572.165 |
| **356** | GALON DE REFRIGERANTE | 1 | $ 182.114 | $ 183.816 | $ 170.200 | $ 178.710 |
| **357** | GRASA PARA EJES | 1 | $ 180.884 | $ 182.574 | $ 169.050 | $ 177.503 |
| **358** | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO CAJA | 1 | $ 289.168 | $ 291.870 | $ 270.250 | $ 283.763 |
| **359** | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO RUEDA | 1 | $ 289.168 | $ 291.870 | $ 270.250 | $ 283.763 |
| **360** | GUARDA POLVO MORDAZA | 1 | $ 177.192 | $ 178.848 | $ 165.600 | $ 173.880 |
| **361** | GUARDA POLVO ORQUILLA | 1 | $ 195.650 | $ 197.478 | $ 182.850 | $ 191.993 |
| **362** | GUAYA DE CAPOT | 1 | $ 452.824 | $ 457.056 | $ 423.200 | $ 444.360 |
| **363** | GUAYA DE VELOCIMETRO | 1 | $ 543.881 | $ 548.964 | $ 508.300 | $ 533.715 |
| **364** | INDUCIDO ARRANQUE | 1 | $ 1.010.241 | $ 1.019.682 | $ 944.150 | $ 991.358 |
| **365** | LATONERIA Y PINTURA GENERAL VEHICULO | 1 | $ 11.770.000 | $ 11.660.000 | $ 11.000.000 | $ 11.476.667 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **366** | LATONERIA Y PINTURA CAPOT | 1 | $ 1.360.933 | $ 1.373.652 | $ 1.271.900 | $ 1.335.495 |
| **367** | LATONERIA Y PINTURA PUERTA | 1 | $ 1.360.933 | $ 1.373.652 | $ 1.271.900 | $ 1.335.495 |
| **368** | LATONERIA Y PINTURA BOOMPER | 1 | $ 1.321.557 | $ 1.333.908 | $ 1.235.100 | $ 1.296.855 |
| **369** | LAVADO GENERAL | 1 | $ 140.277 | $ 141.588 | $ 131.100 | $ 137.655 |
| **370** | LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE | 1 | $ 781.368 | $ 788.670 | $ 730.250 | $ 766.763 |
| **371** | LIMPIA CARBURADOR | 1 | $ 140.277 | $ 141.588 | $ 131.100 | $ 137.655 |
| **372** | LIMPIA INYECTORES | 1 | $ 120.589 | $ 121.716 | $ 112.700 | $ 118.335 |
| **373** | LIMPIADOR DE CONTACTOS | 1 | $ 140.277 | $ 141.588 | $ 131.100 | $ 137.655 |
| **374** | LIMPIADOR ELECTRONICO | 1 | $ 159.965 | $ 161.460 | $ 149.500 | $ 156.975 |
| **375** | LIMPIADOR PARTES DE FRENO | 1 | $ 127.972 | $ 129.168 | $ 119.600 | $ 125.580 |
| **376** | LIQUIDO DESENGRASANTE | 1 | $ 159.965 | $ 161.460 | $ 149.500 | $ 156.975 |
| **377** | MANIJA ELEVAVIDRIO | 1 | $ 155.043 | $ 156.492 | $ 144.900 | $ 152.145 |
| **378** | MANIJA PUERTA EXTERNA | 1 | $ 554.956 | $ 560.142 | $ 518.650 | $ 544.583 |
| **379** | MAXIFUSIBLE | 1 | $ 25.841 | $ 26.082 | $ 24.150 | $ 25.358 |
| **380** | PERSIANA | 1 | $ 1.693.168 | $ 1.708.992 | $ 1.582.400 | $ 1.661.520 |
| **381** | POLICHADO | 1 | $ 660.779 | $ 666.954 | $ 617.550 | $ 648.428 |
| **382** | PASORUEDA DELANTERO | 1 | $ 482.356 | $ 486.864 | $ 450.800 | $ 473.340 |
| **383** | PUNTA LADO CAJA | 1 | $ 1.120.986 | $ 1.131.462 | $ 1.047.650 | $ 1.100.033 |
| **384** | PUNTA LADO RUEDA | 1 | $ 897.035 | $ 905.418 | $ 838.350 | $ 880.268 |
| **385** | REPARACION ALTERNADOR | 1 | $ 1.280.951 | $ 1.292.922 | $ 1.197.150 | $ 1.257.008 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **386** | REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE | 1 | $ 1.161.592 | $ 1.172.448 | $ 1.085.600 | $ 1.139.880 |
| **387** | RIN | 1 | $ 1.621.799 | $ 1.636.956 | $ 1.515.700 | $ 1.591.485 |
| **388** | PERNO RUEDA | 1 | $ 102.132 | $ 103.086 | $ 95.450 | $ 100.223 |
| **389** | REPARACION DEL EXOSTO | 1 | $ 1.762.076 | $ 1.778.544 | $ 1.646.800 | $ 1.729.140 |
| **390** | REPARACION SISTEMA DE SONIDO | 1 | $ 561.108 | $ 566.352 | $ 524.400 | $ 550.620 |
| **391** | RECTIFICAR RIN | 1 | $ 520.502 | $ 525.366 | $ 486.450 | $ 510.773 |
| **392** | RIEL DE INYECTORES | 1 | $ 4.743.578 | $ 4.787.910 | $ 4.433.250 | $ 4.654.913 |
| **393** | ROTACION LLANTA | 1 | $ 60.295 | $ 60.858 | $ 56.350 | $ 59.168 |
| **394** | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA INFERIOR | 1 | $ 440.519 | $ 444.636 | $ 411.700 | $ 432.285 |
| **395** | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 440.519 | $ 444.636 | $ 411.700 | $ 432.285 |
| **396** | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJE DE CHASIS | 1 | $ 440.519 | $ 444.636 | $ 411.700 | $ 432.285 |
| **397** | SERVICIO DE TORNO INSTALACION PUNTAS DE CARDÁN | 1 | $ 721.073 | $ 727.812 | $ 673.900 | $ 707.595 |
| **398** | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS DELANTEROS | 1 | $ 220.260 | $ 222.318 | $ 205.850 | $ 216.143 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **399** | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS TRASEROS | 1 | $ 601.715 | $ 607.338 | $ 562.350 | $ 590.468 |
| **400** | SERVICIO SCANNER | 1 | $ 280.554 | $ 283.176 | $ 262.200 | $ 275.310 |
| **401** | SILENCIADOR DE EXOSTO | 1 | $ 2.003.254 | $ 2.021.976 | $ 1.872.200 | $ 1.965.810 |
| **402** | SILICONA ULTRA GREY | 1 | $ 84.905 | $ 85.698 | $ 79.350 | $ 83.318 |
| **403** | SOPORTE CAJA PRINCIPAL | 1 | $ 441.750 | $ 445.878 | $ 412.850 | $ 433.493 |
| **404** | SOPORTE DEL EXOSTO | 1 | $ 188.267 | $ 190.026 | $ 175.950 | $ 184.748 |
| **405** | TAPA ACEITE MOTOR | 1 | $ 299.012 | $ 301.806 | $ 279.450 | $ 293.423 |
| **406** | TAPA RADIADOR | 1 | $ 187.036 | $ 188.784 | $ 174.800 | $ 183.540 |
| **407** | TAPA TANQUE GASOLINA | 1 | $ 454.055 | $ 458.298 | $ 424.350 | $ 445.568 |
| **408** | TAPICERIA INTERNA PISO | 1 | $ 2.929.821 | $ 2.957.202 | $ 2.738.150 | $ 2.875.058 |
| **409** | TAPICERIA INTERNA TECHO | 1 | $ 2.929.821 | $ 2.957.202 | $ 2.738.150 | $ 2.875.058 |
| **410** | TAPIZADO DE SILLAS | 1 | $ 6.084.823 | $ 6.141.690 | $ 5.686.750 | $ 5.971.088 |
| **411** | TORNILLO 1/2 X 1 CON TUERCA | 1 | $ 13.536 | $ 13.662 | $ 12.650 | $ 13.283 |
| **412** | TORNILLO 3/8 X 2 CON TUERCA | 1 | $ 15.997 | $ 16.146 | $ 14.950 | $ 15.698 |
| **413** | TORNILLO 8MM X 30 CON TUERCA | 1 | $ 17.227 | $ 17.388 | $ 16.100 | $ 16.905 |
| **414** | TORNILLO CAMBER | 1 | $ 1.060.691 | $ 1.070.604 | $ 991.300 | $ 1.040.865 |
| **415** | TENSOR CORREA REPARTICION | 1 | $ 973.326 | $ 982.422 | $ 909.650 | $ 955.133 |
| **416** | VIDRIO DE LA PUERTA | 1 | $ 5.524.945 | $ 5.576.580 | $ 5.163.500 | $ 5.421.675 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **417** | VIDRIO PARABRISA | 1 | $ 8.448.613 | $ 8.527.572 | $ 7.895.900 | $ 8.290.695 |
| **418** | VIDRIO TRASERO | 1 | $ 7.438.533 | $ 7.508.052 | $ 6.951.900 | $ 7.299.495 |
| **419** | VISAGRA PUERTA | 1 | $ 2.278.886 | $ 2.300.184 | $ 2.129.800 | $ 2.236.290 |
| **420** | VULCANIZADA LLANTA | 1 | $ 360.537 | $ 363.906 | $ 336.950 | $ 353.798 |
| **421** | LLANTA DELANTERA | 1 | $ 2.376.096 | $ 2.398.302 | $ 2.220.650 | $ 2.331.683 |
| **422** | LLANTA TRASERA | 1 | $ 2.376.096 | $ 2.398.302 | $ 2.220.650 | $ 2.331.683 |
| **423** | ASENTADA DE CULATA | 1 | $ 1.500.101 | $ 1.514.253 | $ 1.415.190 | $ 1.476.515 |
| **424** | ANILLOS DE MOTOR | 1 | $ 3.391.869 | $ 3.423.867 | $ 3.199.876 | $ 3.338.537 |
| **425** | ARBOL DE LEVAS | 1 | $ 6.205.199 | $ 6.263.738 | $ 5.853.961 | $ 6.107.633 |
| **426** | BIELA DE MOTOR | 1 | $ 1.230.032 | $ 1.241.637 | $ 1.160.408 | $ 1.210.692 |
| **427** | BOMBA DE ACEITE | 1 | $ 3.615.859 | $ 3.649.971 | $ 3.411.188 | $ 3.559.006 |
| **428** | BOMBA DE AGUA | 1 | $ 1.816.250 | $ 1.833.384 | $ 1.713.443 | $ 1.787.692 |
| **429** | BOMBA DE GASOLINA (PILA ELECTRONICA) | 1 | $ 1.366.988 | $ 1.379.884 | $ 1.289.611 | $ 1.345.494 |
| **430** | BUJES DE BIELA | 1 | $ 564.458 | $ 569.784 | $ 532.508 | $ 555.583 |
| **431** | CASQUETES DE BANCADA | 1 | $ 1.254.352 | $ 1.266.186 | $ 1.183.351 | $ 1.234.630 |
| **432** | CASQUETES DE BIELA | 1 | $ 969.288 | $ 978.433 | $ 914.423 | $ 954.048 |
| **433** | CADENA DE REPARTICION | 1 | $ 3.634.692 | $ 3.668.982 | $ 3.428.955 | $ 3.577.543 |
| **434** | CANISTER | 1 | $ 2.322.622 | $ 2.344.534 | $ 2.191.153 | $ 2.286.103 |
| **435** | CARTER | 1 | $ 7.614.727 | $ 7.686.564 | $ 7.183.705 | $ 7.494.999 |
| **436** | CIGÜEÑAL | 1 | $ 10.214.367 | $ 10.310.729 | $ 9.636.195 | $ 10.053.763 |
| **437** | CORREA DE VENTILADOR | 1 | $ 473.765 | $ 478.234 | $ 446.948 | $ 466.316 |
| **438** | CORREA DEL MOTOR | 1 | $ 595.603 | $ 601.222 | $ 561.890 | $ 586.239 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **439** | CUÑA POLEA CIGÜEÑAL | 1 | $ 135.249 | $ 136.525 | $ 127.593 | $ 133.122 |
| **440** | CUÑA DE VALVULAS | 1 | $ 192.480 | $ 194.296 | $ 181.585 | $ 189.454 |
| **441** | CULATA MOTOR | 1 | $ 14.831.202 | $ 14.971.119 | $ 13.991.700 | $ 14.598.007 |
| **442** | EMPAQUE MULTIPLE ADMISION | 1 | $ 301.520 | $ 304.365 | $ 284.453 | $ 296.779 |
| **443** | EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE | 1 | $ 298.960 | $ 301.781 | $ 282.038 | $ 294.260 |
| **444** | EMPAQUE DE CARTER | 1 | $ 1.126.356 | $ 1.136.982 | $ 1.062.600 | $ 1.108.646 |
| **445** | EMPAQUE DE CULATA | 1 | $ 2.654.982 | $ 2.680.029 | $ 2.504.700 | $ 2.613.237 |
| **446** | EMPAQUE TAPA VALVULA | 1 | $ 508.323 | $ 513.119 | $ 479.550 | $ 500.331 |
| **447** | EMPAQUETADURA DE MOTOR | 1 | $ 3.958.093 | $ 3.995.434 | $ 3.734.050 | $ 3.895.859 |
| **448** | ENSAMBLE DE PISTONES | 1 | $ 357.167 | $ 360.537 | $ 336.950 | $ 351.551 |
| **449** | ENSAMBLE DE GUIAS | 1 | $ 735.057 | $ 741.992 | $ 693.450 | $ 723.500 |
| **450** | GUAYA ACELERADOR | 1 | $ 348.634 | $ 351.923 | $ 328.900 | $ 343.152 |
| **451** | GUIAS DE VALVULAS | 1 | $ 1.796.806 | $ 1.813.757 | $ 1.695.100 | $ 1.768.554 |
| **452** | INYECTOR | 1 | $ 2.213.704 | $ 2.234.588 | $ 2.088.400 | $ 2.178.897 |
| **453** | JUEGO DE MEDIA LUNAS | 1 | $ 246.238 | $ 248.561 | $ 232.300 | $ 242.366 |
| **454** | KIT DE REPARTICION (Componente de tiempo) | 1 | $ 4.933.293 | $ 4.979.834 | $ 4.654.050 | $ 4.855.726 |
| **455** | KIT FILTROS INYECTORES | 1 | $ 587.558 | $ 593.101 | $ 554.300 | $ 578.320 |
| **456** | LAVADO DE MOTOR | 1 | $ 420.555 | $ 424.523 | $ 396.750 | $ 413.943 |
| **457** | MANGUERA PURIFICADOR DE AIRE | 1 | $ 1.876.041 | $ 1.893.740 | $ 1.769.850 | $ 1.846.544 |
| **458** | PISTONES DE MOTOR | 1 | $ 5.830.477 | $ 5.885.482 | $ 5.500.450 | $ 5.738.803 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **459** | RECTIFICADA DE BLOQUE | 1 | $ 2.300.253 | $ 2.321.954 | $ 2.170.050 | $ 2.264.086 |
| **460** | RECTIFICADA DE CIGÜEÑAL | 1 | $ 991.047 | $ 1.000.397 | $ 934.950 | $ 975.465 |
| **461** | REPARACION SISTEMA DE INYECCIÓN | 1 | $ 1.467.676 | $ 1.481.522 | $ 1.384.600 | $ 1.444.599 |
| **462** | REPARAR UN INYECTOR | 1 | $ 596.091 | $ 601.715 | $ 562.350 | $ 586.719 |
| **463** | RETENEDOR CIGÜEÑAL DELANTERO | 1 | $ 381.547 | $ 385.147 | $ 359.950 | $ 375.548 |
| **464** | RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO | 1 | $ 1.203.153 | $ 1.214.504 | $ 1.135.050 | $ 1.184.236 |
| **465** | RETENEDOR POLEA | 1 | $ 349.853 | $ 353.154 | $ 330.050 | $ 344.352 |
| **466** | RETENEDOR EJE DE LEVAS | 1 | $ 401.051 | $ 404.835 | $ 378.350 | $ 394.745 |
| **467** | REPARAR CULATA | 1 | $ 1.986.970 | $ 2.005.715 | $ 1.874.500 | $ 1.955.728 |
| **468** | SELLOS DE VALVULAS | 1 | $ 802.102 | $ 809.669 | $ 756.700 | $ 789.490 |
| **469** | SERVICIO LAVADO INYECTORES | 1 | $ 318.159 | $ 321.161 | $ 300.150 | $ 313.157 |
| **470** | SINCRONIZACION DE MOTOR | 1 | $ 1.348.214 | $ 1.360.933 | $ 1.271.900 | $ 1.327.016 |
| **471** | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ 1.170.240 | $ 1.181.280 | $ 1.104.000 | $ 1.151.840 |
| **472** | TERMOSTATO | 1 | $ 643.632 | $ 649.704 | $ 607.200 | $ 633.512 |
| **473** | VALVULAS DE ADMISION | 1 | $ 1.094.662 | $ 1.104.989 | $ 1.032.700 | $ 1.077.450 |
| **474** | VALVULAS DE ESCAPE | 1 | $ 1.094.662 | $ 1.104.989 | $ 1.032.700 | $ 1.077.450 |
| **475** | VENTILADOR | 1 | $ 448.592 | $ 452.824 | $ 423.200 | $ 441.539 |
| **476** | **RODAMIENTOS (charnelas)** | | $ - | $ - | $ - | $ 0 |
| **477** | RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | 1 | $ 1.808.996 | $ 1.826.062 | $ 1.706.600 | $ 1.780.553 |
| **478** | RODAMIENTO RUEDA TRASERA | 1 | $ 1.643.212 | $ 1.658.714 | $ 1.550.200 | $ 1.617.375 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **479** | GRASA PARA RODAMIENTOS | 1 | $ 691.173 | $ 697.694 | $ 652.050 | $ 680.306 |
| **480** | RODAMIENTOS TRASMISION | 1 | $ 2.661.077 | $ 2.686.182 | $ 2.510.450 | $ 2.619.236 |
| **481** | RODAMIENTOS CAJA | 1 | $ 2.785.415 | $ 2.811.693 | $ 2.627.750 | $ 2.741.619 |
| **482** | PASTILLAS PARA FRENOS DELANTERAS | 1 | $ 532.703 | $ 537.729 | $ 502.550 | $ 524.327 |
| **483** | BANDAS PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ 746.028 | $ 753.066 | $ 703.800 | $ 734.298 |
| **484** | BOMBA DE FRENOS | 1 | $ 3.518.034 | $ 3.551.223 | $ 3.318.900 | $ 3.462.719 |
| **485** | BOOSTER DE FRENO | 1 | $ 2.675.705 | $ 2.700.948 | $ 2.524.250 | $ 2.633.634 |
| **486** | CAMPANA PARA FRENOS TRASEROS | 1 | $ 765.532 | $ 772.754 | $ 722.200 | $ 753.495 |
| **487** | CHUPAS PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ 206.011 | $ 207.955 | $ 194.350 | $ 202.772 |
| **488** | CILINDRO PARA FRENO TRASEROS | 1 | $ 508.323 | $ 513.119 | $ 479.550 | $ 500.331 |
| **489** | DIAFRAGMA | 1 | $ 626.566 | $ 632.477 | $ 591.100 | $ 616.714 |
| **490** | DISCO PARA FRENOS DELANTERO | 1 | $ 872.804 | $ 881.038 | $ 823.400 | $ 859.081 |
| **491** | DISCO PARA FRENOS TRASERO | 1 | $ 841.110 | $ 849.045 | $ 793.500 | $ 827.885 |
| **492** | EMPAQUETADURA DE LA BOMBA | 1 | $ 504.666 | $ 509.427 | $ 476.100 | $ 496.731 |
| **493** | GRADUACION DE FRENO | 1 | $ 251.114 | $ 253.483 | $ 236.900 | $ 247.166 |
| **494** | GUAYA DE EMERGENCIA | 1 | $ 485.162 | $ 489.739 | $ 457.700 | $ 477.534 |
| **495** | LIQUIDO PARA FRENOS | 1 | $ 134.726 | $ 135.997 | $ 127.100 | $ 132.608 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **496** | MANGUERA FRENO DELANTERO | 1 | $ 262.085 | $ 264.558 | $ 247.250 | $ 257.964 |
| **497** | MANGUERA DE FRENO TRASERO | 1 | $ 288.903 | $ 291.629 | $ 272.550 | $ 284.361 |
| **498** | MORDAZA | 1 | $ 4.148.310 | $ 4.187.445 | $ 3.913.500 | $ 4.083.085 |
| **499** | PASTILLAS PARA FRENOS TRASERAS | 1 | $ 587.558 | $ 593.101 | $ 554.300 | $ 578.320 |
| **500** | PUNTILLAS | 1 | $ 84.111 | $ 84.905 | $ 79.350 | $ 82.789 |
| **501** | REPARAR UN CALIPER | 1 | $ 476.629 | $ 481.126 | $ 449.650 | $ 469.135 |
| **502** | RETENEDOR BOCIN | 1 | $ 266.961 | $ 269.480 | $ 251.850 | $ 262.764 |
| **503** | RETENEDOR RUEDA TRASERA | 1 | $ 270.618 | $ 273.171 | $ 255.300 | $ 266.363 |
| **504** | REVISION Y TENSIONADA DE FRENOS | 1 | $ 318.159 | $ 321.161 | $ 300.150 | $ 313.157 |
| **505** | SERVICIO CONFIGURAR LA DOBLE | 1 | $ 786.255 | $ 793.673 | $ 741.750 | $ 773.893 |
| **506** | SERVICIO DE TORNO CEPILLADA DISCO FRENO | 1 | $ 179.193 | $ 180.884 | $ 169.050 | $ 176.376 |
| **507** | SERVICIO DE TORNO QUITAR PESTAÑA CAMPANA | 1 | $ 476.629 | $ 481.126 | $ 449.650 | $ 469.135 |
| **508** | SENSOR ABS | 1 | $ 1.733.418 | $ 1.749.771 | $ 1.635.300 | $ 1.706.163 |
| **509** | TENSOR DE FRENOS | 1 | $ 393.737 | $ 397.452 | $ 371.450 | $ 387.546 |
| **510** | VALVULA PRINCIPAL REGULADORA | 1 | $ 726.524 | $ 733.378 | $ 685.400 | $ 715.101 |
| **511** | PRENSA DE CLOST | 1 | $ 2.879.278 | $ 2.906.441 | $ 2.716.300 | $ 2.834.006 |
| **512** | DISCO DE CLOST | 1 | $ 2.308.786 | $ 2.330.567 | $ 2.178.100 | $ 2.272.484 |
| **513** | BALINERA DE CLOST | 1 | $ 1.012.989 | $ 1.022.546 | $ 955.650 | $ 997.062 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **514** | PEDAL DEL EMBRAGUE | 1 | $ 1.734.637 | $ 1.751.002 | $ 1.636.450 | $ 1.707.363 |
| **515** | BALINERA VOLANTE | 1 | $ 331.568 | $ 334.696 | $ 312.800 | $ 326.355 |
| **516** | CREMALLERA VOLANTE | 1 | $ 1.615.175 | $ 1.630.413 | $ 1.523.750 | $ 1.589.779 |
| **517** | HORQUILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ 488.819 | $ 493.431 | $ 461.150 | $ 481.133 |
| **518** | VOLANTE DEL EMBRAGUE | 1 | $ 6.884.912 | $ 6.949.864 | $ 6.495.200 | $ 6.776.659 |
| **519** | BARILLA DEL EMBRAGUE | 1 | $ 455.906 | $ 460.207 | $ 430.100 | $ 448.738 |
| **520** | TRINQUETE DEL EMBRAGUE | 1 | $ 452.249 | $ 456.516 | $ 426.650 | $ 445.138 |
| **521** | BOMBA PRINCIPAL DE CLOST | 1 | $ 2.172.258 | $ 2.192.751 | $ 2.049.300 | $ 2.138.103 |
| **522** | BOMBA AUXILIAR DE CLOST | 1 | $ 1.194.620 | $ 1.205.890 | $ 1.127.000 | $ 1.175.837 |
| **523** | **ACEITE DE TRANSMISION X CUARTOS** | **1** | **$ 102.820** | $ 103.790 | $ 97.000 | $ 101.203 |
| **524** | AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ 1.091.005 | $ 1.101.298 | $ 1.029.250 | $ 1.073.851 |
| **525** | AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ 638.756 | $ 644.782 | $ 602.600 | $ 628.713 |
| **526** | ACOPLE CARDAN | 1 | $ 1.254.351 | $ 1.266.185 | $ 1.183.350 | $ 1.234.629 |
| **527** | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ 37.789 | $ 38.146 | $ 35.650 | $ 37.195 |
| **528** | BALANCIN | 1 | $ 362.043 | $ 365.459 | $ 341.550 | $ 356.351 |
| **529** | BOCIN | 1 | $ 3.664.314 | $ 3.698.883 | $ 3.456.900 | $ 3.606.699 |
| **530** | BRAZO AXIAL | 1 | $ 540.017 | $ 545.112 | $ 509.450 | $ 531.526 |
| **531** | BUJE AMORTIGUADOR | 1 | $ 131.652 | $ 132.894 | $ 124.200 | $ 129.582 |
| **532** | BUJE BALANCIN | 1 | $ 207.230 | $ 209.185 | $ 195.500 | $ 203.972 |
| **533** | BUJE DE TIJERA INFERIOR | 1 | $ 802.102 | $ 809.669 | $ 756.700 | $ 789.490 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **534** | BUJE DE TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 547.331 | $ 552.495 | $ 516.350 | $ 538.725 |
| **535** | BUJE MUELLE METALICO | 1 | $ 348.634 | $ 351.923 | $ 328.900 | $ 343.152 |
| **536** | BUJE UNA BALLESTA | 1 | $ 321.816 | $ 324.852 | $ 303.600 | $ 316.756 |
| **537** | CRUCETA CARDAN | 1 | $ 413.241 | $ 417.140 | $ 389.850 | $ 406.744 |
| **538** | MUELLE AMORTIGUADOR | 1 | $ 135.309 | $ 136.586 | $ 127.650 | $ 133.182 |
| **539** | GRAPA | 1 | $ 265.742 | $ 268.249 | $ 250.700 | $ 261.564 |
| **540** | PASADOR TEMPLETE | 1 | $ 274.275 | $ 276.863 | $ 258.750 | $ 269.963 |
| **541** | PASADOR TIJERA INFERIOR | 1 | $ 647.289 | $ 653.396 | $ 610.650 | $ 637.112 |
| **542** | PORTAMANGUETA | 1 | $ 3.070.661 | $ 3.099.630 | $ 2.896.850 | $ 3.022.380 |
| **543** | ROTULA INFERIOR | 1 | $ 1.143.422 | $ 1.154.209 | $ 1.078.700 | $ 1.125.444 |
| **544** | ROTULA SUPERIOR | 1 | $ 766.751 | $ 773.985 | $ 723.350 | $ 754.695 |
| **545** | RUEDAS LIBRES | 1 | $ 3.661.876 | $ 3.696.422 | $ 3.454.600 | $ 3.604.299 |
| **546** | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA INFERIOR | 1 | $ 453.468 | $ 457.746 | $ 427.800 | $ 446.338 |
| **547** | SERVICIO PRENSA ENSAMBLE BUJES DE TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 453.468 | $ 457.746 | $ 427.800 | $ 446.338 |
| **548** | SERVICIO SOLDADURA PLATINA | 1 | $ 357.167 | $ 360.537 | $ 336.950 | $ 351.551 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **549** | SERVICIO TORNO RECTIFICACION DE ROSCA | 1 | $ 325.473 | $ 328.544 | $ 307.050 | $ 320.356 |
| **550** | JUEGO TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ 1.427.714 | $ 1.441.183 | $ 1.346.900 | $ 1.405.266 |
| **551** | TIJERA INFERIOR | 1 | $ 1.865.070 | $ 1.882.665 | $ 1.759.500 | $ 1.835.745 |
| **552** | TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 1.507.903 | $ 1.522.129 | $ 1.422.550 | $ 1.484.194 |
| **553** | TORNILLO CENTRAL | 1 | $ 241.362 | $ 243.639 | $ 227.700 | $ 237.567 |
| **554** | TORNILLO RUEDA LIBRE | 1 | $ 85.330 | $ 86.135 | $ 80.500 | $ 83.988 |
| **555** | ESPIRAL DELANTERO | 1 | $ 984.952 | $ 994.244 | $ 929.200 | $ 969.465 |
| **556** | ESPIRAL TRASERO | 1 | $ 900.841 | $ 909.340 | $ 849.850 | $ 886.677 |
| **557** | SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | $ 402.270 | $ 406.065 | $ 379.500 | $ 395.945 |
| **558** | SOPORTE AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | $ 385.204 | $ 388.838 | $ 363.400 | $ 379.147 |
| **559** | ARANDELA SATELITES TRASMISION | 1 | $ 409.584 | $ 413.448 | $ 386.400 | $ 403.144 |
| **560** | ARANDELA PLANETARIOS TRASMISION | 1 | $ 472.972 | $ 477.434 | $ 446.200 | $ 465.535 |
| **561** | CARDAN DE LA DOBLE | 1 | $ 10.598.887 | $ 10.698.877 | $ 9.998.950 | $ 10.432.238 |
| **562** | CARDAN TRASERO | 1 | $ 10.251.790 | $ 10.348.505 | $ 9.671.500 | $ 10.090.598 |
| **563** | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ 666.793 | $ 673.084 | $ 629.050 | $ 656.309 |
| **564** | COLLARIN TRANSMISION | 1 | $ 3.355.907 | $ 3.387.567 | $ 3.165.950 | $ 3.303.141 |
| **565** | COMANDO DE LA DOBLE | 1 | $ 3.609.459 | $ 3.643.511 | $ 3.405.150 | $ 3.552.707 |
| **566** | CORONA Y SPEED | 1 | $ 8.942.584 | $ 9.026.948 | $ 8.436.400 | $ 8.801.977 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **567** | CRUCETA TRANSMISION | 1 | $ 1.472.552 | $ 1.486.444 | $ 1.389.200 | $ 1.449.399 |
| **568** | EJE DELANTERO | 1 | $ 3.887.391 | $ 3.924.065 | $ 3.667.350 | $ 3.826.269 |
| **569** | EJE TRASERO | 1 | $ 2.979.236 | $ 3.007.342 | $ 2.810.600 | $ 2.932.393 |
| **570** | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ 354.729 | $ 358.076 | $ 334.650 | $ 349.152 |
| **571** | ESCUALIZACION DE LA TRANSMISION | 1 | $ 5.687.854 | $ 5.741.513 | $ 5.365.900 | $ 5.598.422 |
| **572** | HOUSING | 1 | $ 18.918.986 | $ 19.097.467 | $ 17.848.100 | $ 18.621.518 |
| **573** | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ 1.309.206 | $ 1.321.557 | $ 1.235.100 | $ 1.288.621 |
| **574** | PLANETARIOS DE TRANSMISION | 1 | $ 671.669 | $ 678.006 | $ 633.650 | $ 661.108 |
| **575** | PUNTA HEMBRA CARDAN | 1 | $ 2.023.540 | $ 2.042.630 | $ 1.909.000 | $ 1.991.723 |
| **576** | PUNTA MACHO CARDAN | 1 | $ 2.262.464 | $ 2.283.808 | $ 2.134.400 | $ 2.226.891 |
| **577** | RETENEDOR HOUSIN | 1 | $ 531.484 | $ 536.498 | $ 501.400 | $ 523.127 |
| **578** | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ 4.243.339 | $ 4.283.371 | $ 4.003.150 | $ 4.176.620 |
| **579** | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ 541.236 | $ 546.342 | $ 510.600 | $ 532.726 |
| **580** | REGULADOR ELECTRICO | 1 | $ 897.184 | $ 905.648 | $ 846.400 | $ 883.077 |
| **581** | DISYUNTOR ELECTRICO | 1 | $ 663.136 | $ 669.392 | $ 625.600 | $ 652.709 |
| **582** | AGUA PARA BATERIA | 1 | $ 32.913 | $ 33.224 | $ 31.050 | $ 32.396 |
| **583** | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | $ 4.356.547 | $ 4.397.647 | $ 4.109.950 | $ 4.288.048 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **584** | ARREGLO MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ 900.841 | $ 909.340 | $ 849.850 | $ 886.677 |
| **585** | BATERIA | 1 | $ 1.827.546 | $ 1.844.787 | $ 1.724.100 | $ 1.798.811 |
| **586** | BENDIX ARRANQUE | 1 | $ 941.068 | $ 949.946 | $ 887.800 | $ 926.271 |
| **587** | MILLARE | 1 | $ 6.824.174 | $ 6.888.553 | $ 6.437.900 | $ 6.716.876 |
| **588** | BOMBILLO DE UNIDAD SELLADA | 1 | $ 171.879 | $ 173.501 | $ 162.150 | $ 169.177 |
| **589** | BOMBILLO DIRECCIONAL | 1 | $ 29.256 | $ 29.532 | $ 27.600 | $ 28.796 |
| **590** | BOMBILLO EXPLORADORA | 1 | $ 97.520 | $ 98.440 | $ 92.000 | $ 95.987 |
| **591** | BOMBILLO LUZ MEDIA | 1 | $ 223.077 | $ 225.182 | $ 210.450 | $ 219.570 |
| **592** | BOMBILLO REVERSA | 1 | $ 29.256 | $ 29.532 | $ 27.600 | $ 28.796 |
| **593** | BOMBILLO TABLERO | 1 | $ 79.235 | $ 79.983 | $ 74.750 | $ 77.989 |
| **594** | BOMBILLO STOP | 1 | $ 29.256 | $ 29.532 | $ 27.600 | $ 28.796 |
| **595** | BORNE BATERIA | 1 | $ 46.322 | $ 46.759 | $ 43.700 | $ 45.594 |
| **596** | BUJIA | 1 | $ 404.708 | $ 408.526 | $ 381.800 | $ 398.345 |
| **597** | CABLE N 10 | 1 | $ 29.256 | $ 29.532 | $ 27.600 | $ 28.796 |
| **598** | CABLE N 12 | 1 | $ 29.256 | $ 29.532 | $ 27.600 | $ 28.796 |
| **599** | CABLE N 14 | 1 | $ 26.818 | $ 27.071 | $ 25.300 | $ 26.396 |
| **600** | CABLE N 16 | 1 | $ 26.818 | $ 27.071 | $ 25.300 | $ 26.396 |
| **601** | CAJA DE LOS FUSIBLES | 1 | $ 2.931.695 | $ 2.959.353 | $ 2.765.750 | $ 2.885.599 |
| **602** | CABLE PARA BATERIA | 1 | $ 627.785 | $ 633.708 | $ 592.250 | $ 617.914 |
| **603** | CINTA AISLANTE | 1 | $ 24.380 | $ 24.610 | $ 23.000 | $ 23.997 |
| **604** | EXPLORADORAS | 1 | $ 1.696.848 | $ 1.712.856 | $ 1.600.800 | $ 1.670.168 |
| **605** | FLACHER DE PARQUEO | 1 | $ 444.935 | $ 449.133 | $ 419.750 | $ 437.939 |
| **606** | FLACHER DIRECCIONAL | 1 | $ 327.911 | $ 331.005 | $ 309.350 | $ 322.755 |
| **607** | FLACHER ELEVADOR | 1 | $ 403.489 | $ 407.296 | $ 380.650 | $ 397.145 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **608** | FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ 1.662.716 | $ 1.678.402 | $ 1.568.600 | $ 1.636.573 |
| **609** | FUSIBLE | 1 | $ 24.380 | $ 24.610 | $ 23.000 | $ 23.997 |
| **610** | INSTALACION DE ALTA | 1 | $ 1.015.427 | $ 1.025.007 | $ 957.950 | $ 999.461 |
| **611** | COMANDO AIRE ACODICIONADO | 1 | $ 2.090.585 | $ 2.110.308 | $ 1.972.250 | $ 2.057.714 |
| **612** | COMANDO CONTROL LUCES | 1 | $ 2.479.446 | $ 2.502.837 | $ 2.339.100 | $ 2.440.461 |
| **613** | CONECTOR PACHA | 1 | $ 224.296 | $ 226.412 | $ 211.600 | $ 220.769 |
| **614** | CONECTOR SENSORES | 1 | $ 435.183 | $ 439.289 | $ 410.550 | $ 428.341 |
| **615** | CORREA ALTERNADOR | 1 | $ 475.410 | $ 479.895 | $ 448.500 | $ 467.935 |
| **616** | COMPUTADORA | 1 | $ 13.705.217 | $ 13.834.512 | $ 12.929.450 | $ 13.489.726 |
| **617** | CREMALLERA PUERTA | 1 | $ 2.163.725 | $ 2.184.138 | $ 2.041.250 | $ 2.129.704 |
| **618** | INTERRUPTOR DE PARQUEO | 1 | $ 1.086.129 | $ 1.096.376 | $ 1.024.650 | $ 1.069.052 |
| **619** | SWICHE INTERRUPTOR ELEVAVIDRIOS | 1 | $ 329.130 | $ 332.235 | $ 310.500 | $ 323.955 |
| **620** | SWICHE INTERRUPTOR DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 1.546.911 | $ 1.561.505 | $ 1.459.350 | $ 1.522.589 |
| **621** | DISTRIBUIDOR | 1 | $ 12.059.302 | $ 12.173.069 | $ 11.376.700 | $ 11.869.690 |
| **622** | MAXIFUSIBLE | 1 | $ 25.599 | $ 25.841 | $ 24.150 | $ 25.197 |
| **623** | MOTOR ELEVAVIDRIO | 1 | $ 1.222.657 | $ 1.234.192 | $ 1.153.450 | $ 1.203.433 |
| **624** | MOTOR LIMPIABRISAS | 1 | $ 2.780.539 | $ 2.806.771 | $ 2.623.150 | $ 2.736.820 |
| **625** | MODULO DE LA DOBLE | 1 | $ 4.323.793 | $ 4.364.584 | $ 4.079.050 | $ 4.255.809 |
| **626** | MOTOR DEPOSITO DE AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ 543.674 | $ 548.803 | $ 512.900 | $ 535.126 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **627** | PERA DE ACEITE | 1 | $ 313.283 | $ 316.239 | $ 295.550 | $ 308.357 |
| **628** | PERA STOP | 1 | $ 462.001 | $ 466.360 | $ 435.850 | $ 454.737 |
| **629** | PERA DE TEMPERATURA | 1 | $ 344.977 | $ 348.232 | $ 325.450 | $ 339.553 |
| **630** | PITO | 1 | $ 277.932 | $ 280.554 | $ 262.200 | $ 273.562 |
| **631** | PORTA ESCOBILLA | 1 | $ 583.901 | $ 589.410 | $ 550.850 | $ 574.720 |
| **632** | PERA DE REVERSA | 1 | $ 476.629 | $ 481.126 | $ 449.650 | $ 469.135 |
| **633** | PORTAFUSIBLE | 1 | $ 113.367 | $ 114.437 | $ 106.950 | $ 111.585 |
| **634** | RELAY ELECTRICO | 1 | $ 237.705 | $ 239.948 | $ 224.250 | $ 233.968 |
| **635** | REVISION SISTEMA ELECTRICO Y LUCES | 1 | $ 1.110.509 | $ 1.120.986 | $ 1.047.650 | $ 1.093.048 |
| **636** | SENSOR CIGÜEÑAL | 1 | $ 2.347.794 | $ 2.369.943 | $ 2.214.900 | $ 2.310.879 |
| **637** | SENSOR DE OXIGENO | 1 | $ 1.395.755 | $ 1.408.923 | $ 1.316.750 | $ 1.373.809 |
| **638** | SENSOR TPS | 1 | $ 3.192.561 | $ 3.222.680 | $ 3.011.850 | $ 3.142.364 |
| **639** | SENSOR VELOCIMETRO | 1 | $ 1.261.665 | $ 1.273.568 | $ 1.190.250 | $ 1.241.828 |
| **640** | SENSOR MAF | 1 | $ 2.401.430 | $ 2.424.085 | $ 2.265.500 | $ 2.363.672 |
| **641** | SOPORTE BATERIA | 1 | $ 112.148 | $ 113.206 | $ 105.800 | $ 110.385 |
| **642** | SOQUET UNIDAD | 1 | $ 140.185 | $ 141.508 | $ 132.250 | $ 137.981 |
| **643** | SOQUET ELECTRICO | 1 | $ 113.367 | $ 114.437 | $ 106.950 | $ 111.585 |
| **644** | STOP TRASERO | 1 | $ 1.032.493 | $ 1.042.234 | $ 974.050 | $ 1.016.259 |
| **645** | TERMINAL ELECTRICO | 1 | $ 24.380 | $ 24.610 | $ 23.000 | $ 23.997 |
| **646** | TABLERO DE INSTRUMENTOS | 1 | $ 5.524.508 | $ 5.576.626 | $ 5.211.800 | $ 5.437.645 |
| **647** | TAPA DISTRIBUIDOR | 1 | $ 323.035 | $ 326.083 | $ 304.750 | $ 317.956 |
| **648** | UNIDAD SELLADA | 1 | $ 1.550.568 | $ 1.565.196 | $ 1.462.800 | $ 1.526.188 |
| **649** | VALVULA EGR | 1 | $ 2.530.644 | $ 2.554.518 | $ 2.387.400 | $ 2.490.854 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **650** | VALVULA RESTRINCION DE GASES | 1 | $ 1.726.104 | $ 1.742.388 | $ 1.628.400 | $ 1.698.964 |
| **651** | SELENOIDE DE VACIO | 1 | $ 1.587.138 | $ 1.602.111 | $ 1.497.300 | $ 1.562.183 |
| **652** | ROTOR DISTRIBUIDOR | 1 | $ 154.813 | $ 156.274 | $ 146.050 | $ 152.379 |
| **653** | PANEL RADIADOR | 1 | $ 2.472.132 | $ 2.495.454 | $ 2.332.200 | $ 2.433.262 |
| **654** | RADIADOR | 1 | $ 4.695.588 | $ 4.739.886 | $ 4.429.800 | $ 4.621.758 |
| **655** | SONDEAR RADIADOR | 1 | $ 793.569 | $ 801.056 | $ 748.650 | $ 781.092 |
| **656** | TANQUE RADIADOR | 1 | $ 1.339.151 | $ 1.351.785 | $ 1.263.350 | $ 1.318.095 |
| **657** | LIQUIDO REFRIGERANTE | 1 | $ 180.412 | $ 182.114 | $ 170.200 | $ 177.575 |
| **658** | CORREA BOMBA DEL AGUA | 1 | $ 453.468 | $ 457.746 | $ 427.800 | $ 446.338 |
| **659** | CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 3.383.944 | $ 3.415.868 | $ 3.192.400 | $ 3.330.737 |
| **660** | DEPOSITO RECUPERADOR | 1 | $ 869.147 | $ 877.347 | $ 819.950 | $ 855.481 |
| **661** | TAPON BLOQUE MOTOR | 1 | $ 321.816 | $ 324.852 | $ 303.600 | $ 316.756 |
| **662** | ENFOCADOR DE RADIADOR | 1 | $ 1.749.265 | $ 1.765.768 | $ 1.650.250 | $ 1.721.761 |
| **663** | EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 2.447.752 | $ 2.470.844 | $ 2.309.200 | $ 2.409.265 |
| **664** | VALVULA DE EXPANSION | 1 | $ 853.300 | $ 861.350 | $ 805.000 | $ 839.883 |
| **665** | FANCLOUTH | 1 | $ 2.129.593 | $ 2.149.684 | $ 2.009.050 | $ 2.096.109 |
| **666** | FLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 3.283.986 | $ 3.314.967 | $ 3.098.100 | $ 3.232.351 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **667** | COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 7.953.922 | $ 8.028.959 | $ 7.503.700 | $ 7.828.860 |
| **668** | ACOPLE MANGUERA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 396.175 | $ 399.913 | $ 373.750 | $ 389.946 |
| **669** | MANGUERA DE CARGA AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 2.210.047 | $ 2.230.897 | $ 2.084.950 | $ 2.175.298 |
| **670** | MANGUERA INFERIOR RADIADOR | 1 | $ 413.241 | $ 417.140 | $ 389.850 | $ 406.744 |
| **671** | MANGUERA SUPERIOR RADIADOR | 1 | $ 405.927 | $ 409.757 | $ 382.950 | $ 399.545 |
| **672** | MOTOVENTILADOR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 761.875 | $ 769.063 | $ 718.750 | $ 749.896 |
| **673** | TAPA DEPOSITO DEL AGUA | 1 | $ 288.903 | $ 291.629 | $ 272.550 | $ 284.361 |
| **674** | FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 213.325 | $ 215.338 | $ 201.250 | $ 209.971 |
| **675** | MANGUERA REFRIGERACION | 1 | $ 388.861 | $ 392.530 | $ 366.850 | $ 382.747 |
| **676** | TAPA RADIADOR | 1 | $ 112.148 | $ 113.206 | $ 105.800 | $ 110.385 |
| **677** | TARJETA DEL AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 2.083.271 | $ 2.102.925 | $ 1.965.350 | $ 2.050.515 |
| **678** | **ACEITE DE CAJA** | **1** | **$ 396.440** | $ 400.180 | $ 374.000 | $ 390.207 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **679** | ARREGLO DE CONTROL DE CAMBIOS | 1 | $ 237.705 | $ 239.948 | $ 224.250 | $ 233.968 |
| **680** | BRONCE CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ 485.162 | $ 489.739 | $ 457.700 | $ 477.534 |
| **681** | BRONCE SINCRONIZADOR | 1 | $ 485.162 | $ 489.739 | $ 457.700 | $ 477.534 |
| **682** | BUJES PALANCA DE CAMBIOS | 1 | $ 263.304 | $ 265.788 | $ 248.400 | $ 259.164 |
| **683** | CUPLIN CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ 1.726.104 | $ 1.742.388 | $ 1.628.400 | $ 1.698.964 |
| **684** | EJE CRORREDIZO | 1 | $ 4.367.677 | $ 4.408.882 | $ 4.120.450 | $ 4.299.003 |
| **685** | EJE PROPULSOR | 1 | $ 3.947.122 | $ 3.984.359 | $ 3.723.700 | $ 3.885.060 |
| **686** | EMPAQUES CAJA | 1 | $ 513.199 | $ 518.041 | $ 484.150 | $ 505.130 |
| **687** | ORQUILLA CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ 1.983.313 | $ 2.002.024 | $ 1.871.050 | $ 1.952.129 |
| **688** | PIÑON CUARTA | 1 | $ 2.027.197 | $ 2.046.322 | $ 1.912.450 | $ 1.995.323 |
| **689** | PIÑON SEGUNDA | 1 | $ 2.439.219 | $ 2.462.231 | $ 2.301.150 | $ 2.400.867 |
| **690** | PIÑON TERCERA | 1 | $ 2.685.457 | $ 2.710.792 | $ 2.533.450 | $ 2.643.233 |
| **691** | REPARAR CAJA DE VELOCIDADES | 1 | $ 2.578.185 | $ 2.602.508 | $ 2.432.250 | $ 2.537.648 |
| **692** | RETENEDOR CUPLIN | 1 | $ 472.972 | $ 477.434 | $ 446.200 | $ 465.535 |
| **693** | RODAMIENTOS CAJA DE CAMBIOS | 1 | $ 3.998.320 | $ 4.036.040 | $ 3.772.000 | $ 3.935.453 |
| **694** | SINCRINIZADOR CON MANGA | 1 | $ 2.606.222 | $ 2.630.809 | $ 2.458.700 | $ 2.565.244 |
| **695** | TREN FIJO | 1 | $ 5.767.089 | $ 5.821.496 | $ 5.440.650 | $ 5.676.412 |
| **696** | ACOPLE COLUMNA DIRECCION | 1 | $ 1.127.575 | $ 1.138.213 | $ 1.063.750 | $ 1.109.846 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **697** | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ 337.663 | $ 340.849 | $ 318.550 | $ 332.354 |
| **698** | BIELA DIRECCION | 1 | $ 844.767 | $ 852.737 | $ 796.950 | $ 831.485 |
| **699** | BOMBA HIDRAULICO | 1 | $ 6.781.297 | $ 6.845.272 | $ 6.397.450 | $ 6.674.673 |
| **700** | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ 251.114 | $ 253.483 | $ 236.900 | $ 247.166 |
| **701** | BUJE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ 527.827 | $ 532.807 | $ 497.950 | $ 519.528 |
| **702** | CAJA DE DIRECCION | 1 | $ 13.057.928 | $ 13.181.116 | $ 12.318.800 | $ 12.852.615 |
| **703** | COLUMNA DIRECCION | 1 | $ 2.732.998 | $ 2.758.781 | $ 2.578.300 | $ 2.690.026 |
| **704** | CRUCETA CAÑA DE DIRECCION | 1 | $ 452.249 | $ 456.516 | $ 426.650 | $ 445.138 |
| **705** | DEPOSITO DEL HIDRAULCIO | 1 | $ 1.769.988 | $ 1.786.686 | $ 1.669.800 | $ 1.742.158 |
| **706** | FUELLE CAJA DE DIRECCION | 1 | $ 158.470 | $ 159.965 | $ 149.500 | $ 155.978 |
| **707** | MANGUERA HIDRAULICA | 1 | $ 655.822 | $ 662.009 | $ 618.700 | $ 645.510 |
| **708** | MANTENIMIENTO AJUSTE Y CALIBRACION CAJA DIRECCION | 1 | $ 1.546.911 | $ 1.561.505 | $ 1.459.350 | $ 1.522.589 |
| **709** | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA TRASERO | 1 | $ 643.632 | $ 649.704 | $ 607.200 | $ 633.512 |
| **710** | MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO | 1 | $ 643.632 | $ 649.704 | $ 607.200 | $ 633.512 |
| **711** | RETENEDORES Y EMPAQUES | 1 | $ 2.032.073 | $ 2.051.244 | $ 1.917.050 | $ 2.000.122 |
| **712** | RODAMIENTO COLUMNA DIRECCION | 1 | $ 647.289 | $ 653.396 | $ 610.650 | $ 637.112 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **713** | RODAMIENTO INTERNO CAJA DIRECCION | 1 | $ 1.995.503 | $ 2.014.329 | $ 1.882.550 | $ 1.964.127 |
| **714** | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ 1.004.456 | $ 1.013.932 | $ 947.600 | $ 988.663 |
| **715** | SOPORTE DE MOTOR | 1 | $ 1.506.684 | $ 1.520.898 | $ 1.421.400 | $ 1.482.994 |
| **716** | JUEGO TERMINALES DE DIRECCION | 1 | $ 1.427.714 | $ 1.441.183 | $ 1.346.900 | $ 1.405.266 |
| **717** | **ACEITE TRANSMISION** | **1** | **$ 518.340** | $ 523.230 | $ 489.000 | $ 510.190 |
| **718** | ARANDELA PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ 683.859 | $ 690.311 | $ 645.150 | $ 673.107 |
| **719** | ARANDELA SATELITES TRANSMISION | 1 | $ 632.661 | $ 638.630 | $ 596.850 | $ 622.714 |
| **720** | BALINERA DE CARDAN | 1 | $ 388.861 | $ 392.530 | $ 366.850 | $ 382.747 |
| **721** | BARRA MANDO TRANSMISION | 1 | $ 1.641.993 | $ 1.657.484 | $ 1.549.050 | $ 1.616.176 |
| **722** | CANASTA TRANSMISION | 1 | $ 6.342.457 | $ 6.402.292 | $ 5.983.450 | $ 6.242.733 |
| **723** | CAUCHO Y BALINERA CENTRAL CARDAN | 1 | $ 626.566 | $ 632.477 | $ 591.100 | $ 616.714 |
| **724** | CORONA Y SPEED | 1 | $ 10.484.619 | $ 10.583.531 | $ 9.891.150 | $ 10.319.767 |
| **725** | CRUCETA CARDAN | 1 | $ 524.170 | $ 529.115 | $ 494.500 | $ 515.928 |
| **726** | CRUCETA DE TRANSMISION | 1 | $ 2.277.092 | $ 2.298.574 | $ 2.148.200 | $ 2.241.289 |
| **727** | EJE TRASERO | 1 | $ 3.264.482 | $ 3.295.279 | $ 3.079.700 | $ 3.213.154 |
| **728** | EMPAQUE TAPA TRANSMISION | 1 | $ 603.405 | $ 609.098 | $ 569.250 | $ 593.918 |
| **729** | HOUSING | 1 | $ 46.781.934 | $ 47.223.273 | $ 44.133.900 | $ 46.046.369 |
| **730** | MANTENIMIENTO Y CENTRADA TRANSMISION | 1 | $ 1.923.582 | $ 1.941.729 | $ 1.814.700 | $ 1.893.337 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **731** | PLANETARIOS TRANSMISION | 1 | $ 2.302.691 | $ 2.324.415 | $ 2.172.350 | $ 2.266.485 |
| **732** | RETENEDOR ESPEED | 1 | $ 620.471 | $ 626.325 | $ 585.350 | $ 610.715 |
| **733** | RODAMIENTOS Y RETENEDORES TRANSMISION | 1 | $ 4.617.572 | $ 4.661.134 | $ 4.356.200 | $ 4.544.969 |
| **734** | SATELITES TRANSMISION | 1 | $ 2.258.807 | $ 2.280.117 | $ 2.130.950 | $ 2.223.291 |
| **735** | SOPORTE DE CARDAN COMPLETO | 1 | $ 1.504.246 | $ 1.518.437 | $ 1.419.100 | $ 1.480.594 |
| **736** | ABRAZADERA METALICA | 1 | $ 14.628 | $ 14.766 | $ 13.800 | $ 14.398 |
| **737** | ABRAZADERA PLASTICA | 1 | $ 8.533 | $ 8.614 | $ 8.050 | $ 8.399 |
| **738** | ABRAZADERA RADIADOR | 1 | $ 28.037 | $ 28.302 | $ 26.450 | $ 27.596 |
| **739** | **ACEITE COMPRESOR** | **1** | **$ 197.160** | $ 199.020 | $ 186.000 | $ 194.060 |
| **740** | **ACEITE DE MOTOR** | **1** | **$ 673.100** | $ 679.450 | $ 635.000 | $ 662.517 |
| **741** | **ACEITE HIDRAULICO** | **1** | **$ 97.520** | $ 98.440 | $ 92.000 | $ 95.987 |
| **742** | **ACEITE MOTOR POR 1/4** | **1** | **$ 97.520** | $ 98.440 | $ 92.000 | $ 95.987 |
| **743** | BOOMPER DELANTERO | 1 | $ 1.833.376 | $ 1.850.672 | $ 1.729.600 | $ 1.804.549 |
| **744** | BOOMPER TRASERO | 1 | $ 1.988.189 | $ 2.006.946 | $ 1.875.650 | $ 1.956.928 |
| **745** | AJUSTE DE PUERTA Y CAMBIO DE PASADOR | 1 | $ 2.022.321 | $ 2.041.400 | $ 1.907.850 | $ 1.990.524 |
| **746** | ALINEACION Y BALANCEO (BLINDADO) | 1 | $ 853.300 | $ 861.350 | $ 805.000 | $ 839.883 |
| **747** | ALTERNADOR | 1 | $ 4.231.149 | $ 4.271.066 | $ 3.991.650 | $ 4.164.622 |
| **748** | AMORTIGUADOR DIRECCION | 1 | $ 453.468 | $ 457.746 | $ 427.800 | $ 446.338 |
| **749** | ANILLO DEL EXOSTO | 1 | $ 120.681 | $ 121.820 | $ 113.850 | $ 118.784 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | ARANDELA PIN CACHO | 1 | $ 32.913 | $ 33.224 | $ 31.050 | $ 32.396 |
| **751** | AUTOMATICO DE ARRANQUE | 1 | $ 726.524 | $ 733.378 | $ 685.400 | $ 715.101 |
| **752** | BRAZO DE PLUMILLAS | 1 | $ 487.600 | $ 492.200 | $ 460.000 | $ 479.933 |
| **753** | BABERO MOTOR | 1 | $ 2.856.117 | $ 2.883.062 | $ 2.694.450 | $ 2.811.210 |
| **754** | BALINERAS ALTERNADOR | 1 | $ 476.629 | $ 481.126 | $ 449.650 | $ 469.135 |
| **755** | BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ 1.687.096 | $ 1.703.012 | $ 1.591.600 | $ 1.660.569 |
| **756** | BOBINA COMPRESOR | 1 | $ 1.353.090 | $ 1.365.855 | $ 1.276.500 | $ 1.331.815 |
| **757** | BOBINA DE ENCENDIDO | 1 | $ 1.670.030 | $ 1.685.785 | $ 1.575.500 | $ 1.643.772 |
| **758** | BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA | 1 | $ 1.190.963 | $ 1.202.199 | $ 1.123.550 | $ 1.172.237 |
| **759** | BRAZO COMPENSADOR | 1 | $ 1.444.515 | $ 1.458.143 | $ 1.362.750 | $ 1.421.803 |
| **760** | BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | $ 251.114 | $ 253.483 | $ 236.900 | $ 247.166 |
| **761** | BUJE PARA AMORTIGUADOR | 1 | $ 103.615 | $ 104.593 | $ 97.750 | $ 101.986 |
| **762** | CABLES DE ALTA | 1 | $ 1.067.844 | $ 1.077.918 | $ 1.007.400 | $ 1.051.054 |
| **763** | VISAGRA PUERTA | 1 | $ 2.257.588 | $ 2.278.886 | $ 2.129.800 | $ 2.222.091 |
| **764** | CARGAR AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 1.150.736 | $ 1.161.592 | $ 1.085.600 | $ 1.132.643 |
| **765** | CUCHILLA LIMPIABRISA | 1 | $ 271.837 | $ 274.402 | $ 256.450 | $ 267.563 |
| **766** | DEPOSITO AGUA LIMPIABRISAS | 1 | $ 758.218 | $ 765.371 | $ 715.300 | $ 746.296 |
| **767** | DESPINCHE LLANTA | 1 | $ 175.536 | $ 177.192 | $ 165.600 | $ 172.776 |
| **768** | CARTERA PARA LAS PUERTA | 1 | $ 2.920.724 | $ 2.948.278 | $ 2.755.400 | $ 2.874.801 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **769** | EMPAQUETADURA DE MORDAZA | 1 | $ 476.629 | $ 481.126 | $ 449.650 | $ 469.135 |
| **770** | ESPARRAGO | 1 | $ 106.053 | $ 107.054 | $ 100.050 | $ 104.386 |
| **771** | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO | 1 | $ 1.094.662 | $ 1.104.989 | $ 1.032.700 | $ 1.077.450 |
| **772** | ESPEJO RETROVISOR INTERNO | 1 | $ 410.803 | $ 414.679 | $ 387.550 | $ 404.344 |
| **773** | EXOSTO COMPLETO | 1 | $ 6.153.565 | $ 6.211.618 | $ 5.805.250 | $ 6.056.811 |
| **774** | FILTRO PARA ACEITE | 1 | $ 84.111 | $ 84.905 | $ 79.350 | $ 82.789 |
| **775** | FILTRO PARA AIRE | 1 | $ 186.507 | $ 188.267 | $ 175.950 | $ 183.575 |
| **776** | FILTRO PARA GASOLINA | 1 | $ 195.040 | $ 196.880 | $ 184.000 | $ 191.973 |
| **777** | FORROS PARA LA SILLETERIA | 1 | $ 2.114.965 | $ 2.134.918 | $ 1.995.250 | $ 2.081.711 |
| **778** | GOLLETE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | $ 1.587.138 | $ 1.602.111 | $ 1.497.300 | $ 1.562.183 |
| **779** | GALON DE REFRIGERANTE | 1 | $ 180.412 | $ 182.114 | $ 170.200 | $ 177.575 |
| **780** | GRASA PARA EJES | 1 | $ 179.193 | $ 180.884 | $ 169.050 | $ 176.376 |
| **781** | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO CAJA | 1 | $ 286.465 | $ 289.168 | $ 270.250 | $ 281.961 |
| **782** | GUARDA POLVOS PUNTA EJE LADO RUEDA | 1 | $ 286.465 | $ 289.168 | $ 270.250 | $ 281.961 |
| **783** | GUARDA POLVO MORDAZA | 1 | $ 175.536 | $ 177.192 | $ 165.600 | $ 172.776 |
| **784** | GUARDA POLVO ORQUILLA | 1 | $ 193.821 | $ 195.650 | $ 182.850 | $ 190.774 |
| **785** | GUAYA DE CAPOT | 1 | $ 448.592 | $ 452.824 | $ 423.200 | $ 441.539 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **786** | GUAYA DE VELOCIMETRO | 1 | $ 538.798 | $ 543.881 | $ 508.300 | $ 530.326 |
| **787** | INDUCIDO ARRANQUE | 1 | $ 1.000.799 | $ 1.010.241 | $ 944.150 | $ 985.063 |
| **788** | LATONERIA Y PINTURA GENERAL VEHICULO | 1 | $ 11.660.000 | $ 11.770.000 | $ 11.000.000 | $ 11.476.667 |
| **789** | LATONERIA Y PINTURA CAPOT | 1 | $ 1.348.214 | $ 1.360.933 | $ 1.271.900 | $ 1.327.016 |
| **790** | LATONERIA Y PINTURA PUERTA | 1 | $ 1.348.214 | $ 1.360.933 | $ 1.271.900 | $ 1.327.016 |
| **791** | LATONERIA Y PINTURA BOOMPER | 1 | $ 1.309.206 | $ 1.321.557 | $ 1.235.100 | $ 1.288.621 |
| **792** | LAVADO GENERAL | 1 | $ 138.966 | $ 140.277 | $ 131.100 | $ 136.781 |
| **793** | LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE | 1 | $ 774.065 | $ 781.368 | $ 730.250 | $ 761.894 |
| **794** | LIMPIA CARBURADOR | 1 | $ 138.966 | $ 140.277 | $ 131.100 | $ 136.781 |
| **795** | LIMPIA INYECTORES | 1 | $ 119.462 | $ 120.589 | $ 112.700 | $ 117.584 |
| **796** | LIMPIADOR DE CONTACTOS | 1 | $ 138.966 | $ 140.277 | $ 131.100 | $ 136.781 |
| **797** | LIMPIADOR ELECTRONICO | 1 | $ 158.470 | $ 159.965 | $ 149.500 | $ 155.978 |
| **798** | LIMPIADOR PARTES DE FRENO | 1 | $ 126.776 | $ 127.972 | $ 119.600 | $ 124.783 |
| **799** | LIQUIDO DESENGRASANTE | 1 | $ 158.470 | $ 159.965 | $ 149.500 | $ 155.978 |
| **800** | MANIJA ELEVAVIDRIO | 1 | $ 153.594 | $ 155.043 | $ 144.900 | $ 151.179 |
| **801** | MANIJA PUERTA EXTERNA | 1 | $ 549.769 | $ 554.956 | $ 518.650 | $ 541.125 |
| **802** | MAXIFUSIBLE | 1 | $ 25.599 | $ 25.841 | $ 24.150 | $ 25.197 |
| **803** | PERSIANA | 1 | $ 1.677.344 | $ 1.693.168 | $ 1.582.400 | $ 1.650.971 |
| **804** | POLICHADO | 1 | $ 654.603 | $ 660.779 | $ 617.550 | $ 644.311 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **805** | PASORUEDA DELANTERO | 1 | $ 477.848 | $ 482.356 | $ 450.800 | $ 470.335 |
| **806** | PUNTA LADO CAJA | 1 | $ 1.110.509 | $ 1.120.986 | $ 1.047.650 | $ 1.093.048 |
| **807** | PUNTA LADO RUEDA | 1 | $ 888.651 | $ 897.035 | $ 838.350 | $ 874.679 |
| **808** | REPARACION ALTERNADOR | 1 | $ 1.268.979 | $ 1.280.951 | $ 1.197.150 | $ 1.249.027 |
| **809** | REPARACIÓN MOTOR ARRANQUE | 1 | $ 1.150.736 | $ 1.161.592 | $ 1.085.600 | $ 1.132.643 |
| **810** | RIN | 1 | $ 1.606.642 | $ 1.621.799 | $ 1.515.700 | $ 1.581.380 |
| **811** | PERNO RUEDA | 1 | $ 101.177 | $ 102.132 | $ 95.450 | $ 99.586 |
| **812** | REPARACION DEL EXOSTO | 1 | $ 1.745.608 | $ 1.762.076 | $ 1.646.800 | $ 1.718.161 |
| **813** | REPARACION SISTEMA DE SONIDO | 1 | $ 555.864 | $ 561.108 | $ 524.400 | $ 547.124 |
| **814** | RECTIFICAR RIN | 1 | $ 515.637 | $ 520.502 | $ 486.450 | $ 507.530 |
| **815** | RIEL DE INYECTORES | 1 | $ 4.699.245 | $ 4.743.578 | $ 4.433.250 | $ 4.625.358 |
| **816** | ROTACION LLANTA | 1 | $ 59.731 | $ 60.295 | $ 56.350 | $ 58.792 |
| **817** | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA INFERIOR | 1 | $ 436.402 | $ 440.519 | $ 411.700 | $ 429.540 |
| **818** | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJES TIJERA SUPERIOR | 1 | $ 436.402 | $ 440.519 | $ 411.700 | $ 429.540 |
| **819** | SERVICIO DE PRENSA ENSAMBLE BUJE DE CHASIS | 1 | $ 436.402 | $ 440.519 | $ 411.700 | $ 429.540 |
| **820** | SERVICIO DE TORNO INSTALACION PUNTAS DE CARDÁN | 1 | $ 714.334 | $ 721.073 | $ 673.900 | $ 703.102 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **821** | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS DELANTEROS | 1 | $ 218.201 | $ 220.260 | $ 205.850 | $ 214.770 |
| **822** | SERVICIO PRENSA EXTRACCION RODAMIENTOS TRASEROS | 1 | $ 596.091 | $ 601.715 | $ 562.350 | $ 586.719 |
| **823** | SERVICIO SCANNER | 1 | $ 277.932 | $ 280.554 | $ 262.200 | $ 273.562 |
| **824** | SILENCIADOR DE EXOSTO | 1 | $ 1.984.532 | $ 2.003.254 | $ 1.872.200 | $ 1.953.329 |
| **825** | SILICONA ULTRA GREY | 1 | $ 84.111 | $ 84.905 | $ 79.350 | $ 82.789 |
| **826** | SOPORTE CAJA PRINCIPAL | 1 | $ 437.621 | $ 441.750 | $ 412.850 | $ 430.740 |
| **827** | SOPORTE DEL EXOSTO | 1 | $ 186.507 | $ 188.267 | $ 175.950 | $ 183.575 |
| **828** | TAPA ACEITE MOTOR | 1 | $ 296.217 | $ 299.012 | $ 279.450 | $ 291.560 |
| **829** | TAPA RADIADOR | 1 | $ 185.288 | $ 187.036 | $ 174.800 | $ 182.375 |
| **830** | TAPA TANQUE GASOLINA | 1 | $ 449.811 | $ 454.055 | $ 424.350 | $ 442.739 |
| **831** | TAPICERIA INTERNA PISO | 1 | $ 2.902.439 | $ 2.929.821 | $ 2.738.150 | $ 2.856.803 |
| **832** | TAPICERIA INTERNA TECHO | 1 | $ 2.902.439 | $ 2.929.821 | $ 2.738.150 | $ 2.856.803 |
| **833** | TAPIZADO DE SILLAS | 1 | $ 6.027.955 | $ 6.084.823 | $ 5.686.750 | $ 5.933.176 |
| **834** | TORNILLO 1/2 X 1 CON TUERCA | 1 | $ 13.409 | $ 13.536 | $ 12.650 | $ 13.198 |
| **835** | TORNILLO 3/8 X 2 CON TUERCA | 1 | $ 15.847 | $ 15.997 | $ 14.950 | $ 15.598 |
| **836** | TORNILLO 8MM X 30 CON TUERCA | 1 | $ 17.066 | $ 17.227 | $ 16.100 | $ 16.798 |
| **837** | TORNILLO CAMBER | 1 | $ 1.050.778 | $ 1.060.691 | $ 991.300 | $ 1.034.256 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **838** | TENSOR CORREA REPARTICION | 1 | $ 964.229 | $ 973.326 | $ 909.650 | $ 949.068 |
| **839** | VIDRIO DE LA PUERTA | 1 | $ 5.473.310 | $ 5.524.945 | $ 5.163.500 | $ 5.387.252 |
| **840** | VIDRIO PARABRISA | 1 | $ 8.369.654 | $ 8.448.613 | $ 7.895.900 | $ 8.238.056 |
| **841** | VIDRIO TRASERO | 1 | $ 7.369.014 | $ 7.438.533 | $ 6.951.900 | $ 7.253.149 |
| **842** | VISAGRA PUERTA | 1 | $ 2.257.588 | $ 2.278.886 | $ 2.129.800 | $ 2.222.091 |
| **843** | VULCANIZADA LLANTA | 1 | $ 357.167 | $ 360.537 | $ 336.950 | $ 351.551 |
| **844** | LLANTA DELANTERA | 1 | $ 2.353.889 | $ 2.376.096 | $ 2.220.650 | $ 2.316.878 |
| **845** | LLANTA TRASERA | 1 | $ 2.353.889 | $ 2.376.096 | $ 2.220.650 | $ 2.316.878 |
| **846** | Verificación y ajuste de freno delantero y/o trasero | 1 | $ 47.600 | $ 53.479 | $ 49.980 | $ 50.353 |
| **847** | Cambio aceite del motor | 1 | $ 94.475 | $ 106.143 | $ 99.199 | $ 99.939 |
| **848** | Mantenimiento barras estabilizadoras | 1 | $ 401.547 | $ 451.138 | $ 421.624 | $ 424.770 |
| **849** | Limpieza - cambio y/o calibre de la bujía | 1 | $ 60.087 | $ 67.508 | $ 63.091 | $ 63.562 |
| **850** | Mantenimiento de batería | 1 | $ 57.641 | $ 64.759 | $ 60.523 | $ 60.974 |
| **851** | Tensionada y lubricada de la cadena | 1 | $ 266.350 | $ 299.244 | $ 279.668 | $ 281.754 |
| **852** | Lubricación de los cables (guayas) | 1 | $ 642.094 | $ 721.392 | $ 674.198 | $ 679.228 |
| **853** | Calibración presión de los neumáticos | 1 | $ 31.624 | $ 35.530 | $ 33.205 | $ 33.453 |
| **854** | Ajuste o cambio de tornillería, pines, candados, abrazaderas. | 1 | $ 161.766 | $ 181.744 | $ 169.855 | $ 171.122 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | Lavado de la motocicleta | 1 | $ 50.204 | $ 56.404 | $ 52.714 | $ 53.107 |
| **856** | Kit de arrastre | 1 | $ 301.444 | $ 338.672 | $ 316.516 | $ 318.878 |
| **857** | Sincronización carburador | 1 | $ 445.913 | $ 500.983 | $ 468.209 | $ 471.702 |
| **858** | Cambio amortiguador (monoshock) | 1 | $ 1.836.875 | $ 2.063.729 | $ 1.928.719 | $ 1.943.108 |
| **859** | Cambio barras estabilizadoras | 1 | $ 197.250 | $ 221.610 | $ 207.113 | $ 208.658 |
| **860** | Cambio Batería | 1 | $ 258.751 | $ 290.707 | $ 271.689 | $ 273.716 |
| **861** | Cambio de farola delantera | 1 | $ 365.400 | $ 410.527 | $ 383.670 | $ 386.532 |
| **862** | Cambio de stop trasero | 1 | $ 293.400 | $ 329.635 | $ 308.070 | $ 310.368 |
| **863** | Cambio o mantenimiento de interruptores | 1 | $ 197.063 | $ 221.400 | $ 206.916 | $ 208.459 |
| **864** | Cambio bombillos (delantero, trasero y direccionales) | 1 | $ 145.793 | $ 163.798 | $ 153.082 | $ 154.224 |
| **865** | Cambio suiche | 1 | $ 81.688 | $ 91.776 | $ 85.772 | $ 86.412 |
| **866** | Cambio pastillas de freno | 1 | $ 545.087 | $ 612.405 | $ 572.342 | $ 576.611 |
| **867** | Cambio disco de freno | 1 | $ 129.490 | $ 145.482 | $ 135.965 | $ 136.979 |
| **868** | Cambio pedal de freno | 1 | $ 116.025 | $ 130.354 | $ 121.826 | $ 122.735 |
| **869** | Cambio manigueta derecha e izquierda | 1 | $ 81.125 | $ 91.144 | $ 85.181 | $ 85.817 |
| **870** | Cambio bandas de freno | 1 | $ 319.299 | $ 358.732 | $ 335.264 | $ 337.765 |
| **871** | Llanta delantera 80/90-21 | 1 | $ 332.438 | $ 373.494 | $ 349.059 | $ 351.663 |
| **872** | Llanta trasera 110/80-18 | 1 | $ 297.563 | $ 334.311 | $ 312.441 | $ 314.772 |
| **873** | Cambio de rines delantero y trasero | 1 | $ 353.550 | $ 397.213 | $ 371.228 | $ 373.997 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **874** | Cambio de set de radios delantero y trasero | 1 | $ 226.050 | $ 253.967 | $ 237.353 | $ 239.123 |
| **875** | Cambio o reparación de tacómetro | 1 | $ 264.475 | $ 297.138 | $ 277.699 | $ 279.770 |
| **876** | Reposapiés delantero y trasero | 1 | $ 78.050 | $ 87.689 | $ 81.953 | $ 82.564 |
| **877** | Cambio cojín | 1 | $ 272.188 | $ 305.803 | $ 285.797 | $ 287.929 |
| **878** | Cambio o reparación de tapa tanque de combustible | 1 | $ 101.650 | $ 114.204 | $ 106.733 | $ 107.529 |
| **879** | Cambio de tapas generales (laterales y guardabarros) | 1 | $ 287.188 | $ 322.655 | $ 301.547 | $ 303.797 |
| **880** | Pintura general | 1 | $ 2.677.500 | $ 3.008.171 | $ 2.811.375 | $ 2.832.349 |
| **881** | Espejo derecho | 1 | $ 156.675 | $ 184.324 | $ 172.266 | $ 171.088 |
| **882** | Espejo izquierdo | 1 | $ 156.675 | $ 176.024 | $ 164.509 | $ 165.736 |
| **883** | Direccional derecho | 1 | $ 113.800 | $ 127.854 | $ 119.490 | $ 120.381 |
| **884** | Direccional izquierdo | 1 | $ 113.800 | $ 127.854 | $ 119.490 | $ 120.381 |
| **885** | Certificado Diagnóstico Automotriz (CDA) | 1 | $ 470.422 | $ 528.520 | $ 493.944 | $ 497.629 |