EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GTH.11	FECHA	Julio 29 2020	VERSIÓN	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		PÁGINA	1 de 2	

No. de contrato:	100-10-10.5-27-2024	Periodo de rendición:	Del 01 al 30 de junio de 2024

Nombre Contratista:	TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.	Identificación:	901.111.234
Supervisor:	JUAN RICARDO CEBALLOS LOPEZ	Valor contrato:	14.144.926

Fecha de Inicio	05-JUNIO-2024	Fecha de finalización:	27-DICIEMBRE-2024

OBJETO CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REQUERIDO PARA LA CAMIONETA DE PLACAS OCI204 MARCA HYUNDAI LÍNEA TUCSON IX35 GLS DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P. PARA AL VIGENCIA 2024

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAES (En la columna **No.** relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)			
No.	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERIODO**	**OBSERVACIONES**
1	1. Cambiar batería del vehículo 2. Cambiar tensor de correa externa 3. Rectificar colector de alternador 4. Cambiar juego de escobillas del alternador 5. Cambiar rodamientos para alternador 6. Cambiar tensor de correa multiusos 7. Cambiar filtro de habitáculo 8. Suministrar refrigerante R134a 9. Cambiar válvula de control de compresor A/C eléctrico HYUNDAI 10. Cambiar guardapolvo punta eje L/R RH 11. Suministrar aceite hidráulico ACDelco 12. Cambiar guardapolvo eje L/R 13. Lavar parte inferior del motor 14. Cambiar 4 abrazaderas nylon 15. Cambiar 2 abrazaderas metálicas 16. Aplicar grasa para el eje 17. Suministrar aceite diferencial delantera 80w90 18. Suministrar tres retenes de caja auxiliar 19. Servicio de prensa rodamiento (transfer) 20. Aditivo caja auxiliar	Se realizó mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo de marca HYUNDAI TUCSON IX35 GLS con placas OCI 204	**Anexo 1:** Informe final de entrega del vehículo HYUNDAI TUCSON PLACA OCI 204

	21. Reparación inyectores Diesel 22. Cambio de aceite motor 23. Cambio filtro de aire original 24. Cambio filtro de A/C 25. Cuatro (4) válvulas inyectores Hyundai Tucson 26. Cuatro (4) toberas inyector Hyundai Tuscon 27. Cuatro (4) arandelas asiento inyector 28. Orings retorno inyector 29. Cambio filtro de combustible 30. Cambio sensor filtro partículas DPH 31. Corregir fuga de descargue de presión del aceite del turbo 32. Dos (2) arándelas de cobre 33. Alineación luces delanteras 34. Brillado farolas		
2	Realizar mantenimiento regular de rutina requerido durante el año 2024 para el buen funcionamiento del vehículo, de acuerdo con los intervalos de mantenimiento (kilometraje) que especifica el manual del fabricante.	Durante el periodo de referencia no se realizó mantenimiento preventivo de rutina, dado que, de acuerdo con el Kilometraje del veh	N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 1: Informe final de entrega del vehículo HYUNDAI TUCSON PLACA OCI 204

OSCAR ANTONIO LÓPEZ OROZCO
Representante Legal
Carrera 29 No. 19-38 B/Popular, Tuluá Valle del Cauca
Teléfono: 2316885
Telefax: 2262423
Celular: 315269050

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

- ✓ SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON SCANNER ORIGINAL PARA CADA MARCA
- ✓ LIMPIEZA Y BALANCEO DE INYECTORES
- ✓ FRENOS ABS Y CONVENCIONALES
- ✓ MECÁNICA EN GENERAL
- ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE
- ✓ IMPORTADOR DIRECTO DE REPUESTOS
- ✓ SCANNER TRACTOMULAS Y TRACTORES
- ✓ MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN COMMON RAIL

4 .RETENES CAJA TRANSFER

1.SENSOR PRESION FILTRO DE PARTÍCULAS DPF

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

- ✓ SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON SCANNER ORIGINAL PARA CADA MARCA
- ✓ LIMPIEZA Y BALANCEO DE INYECTORES
- ✓ FRENOS ABS Y CONVENCIONALES
- ✓ MECÁNICA EN GENERAL
- ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE
- ✓ IMPORTADOR DIRECTO DE REPUESTOS
- ✓ SCANNER TRACTOMULAS Y TRACTORES
- ✓ MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN COMMON RAIL

1.KIT TENSOR CORREA DE ACCESORIOS

1.VÁLVULA CONTROL COMPRESOR

Carrera 29 No. 19-38 B/ Popular Teléfono: 2316885 Telefax: 2262423 Cel.: 315 269 0504 Tuluá- Valle
www.servinyeccion.com

¡Equipos y Técnicos a su Servicio!

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

- ✓ SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON SCANNER ORIGINAL PARA CADA MARCA
- ✓ LIMPIEZA Y BALANCEO DE INYECTORES
- ✓ FRENOS ABS Y CONVENCIONALES
- ✓ MECÁNICA EN GENERAL
- ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE
- ✓ IMPORTADOR DIRECTO DE REPUESTOS
- ✓ SCANNER TRACTOMULAS Y TRACTORES
- ✓ MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN COMMON RAIL

Tuluá, 18 de Junio de 2024

Señores: EMTULUA
Tuluá, Valle del Cauca

Asunto: Informe final de entrega del vehículo HYUNDAI TUCSON PLACA OCI 204

En el presente informe se anexan imágenes de los repuestos nuevos antes de ser instalados,como tambien una relación de todas las pruebas finales de funcionamiento de los sistemas intervenidos y realizados al vehículo HYUNDAI TUCSON PLACA OCI 204 perteneciente al cliente EMTULUA.

4. KIT VALVULA INYECTOR

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

- ✓ SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON SCANNER ORIGINAL PARA CADA MARCA
- ✓ LIMPIEZA Y BALANCEO DE INYECTORES
- ✓ FRENOS ABS Y CONVENCIONALES
- ✓ MECÁNICA EN GENERAL
- ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE
- ✓ IMPORTADOR DIRECTO DE REPUESTOS
- ✓ SCANNER TRACTOMULAS Y TRACTORES
- ✓ MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN COMMON RAIL

4.TOBERA DE INYECTOR

1.BATERIA ACDELCO 27-1000SMF

Carrera 29 No. 19-38 B/ Popular Teléfono: 2316885 Telefax: 2262423 Cel.: 315 269 0504 Tuluá- Valle
www.servinyeccion.com

¡Equipos y Técnicos a su Servicio!

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

- ✓ SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON SCANNER ORIGINAL PARA CADA MARCA
- ✓ LIMPIEZA Y BALANCEO DE INYECTORES
- ✓ FRENOS ABS Y CONVENCIONALES
- ✓ MECÁNICA EN GENERAL
- ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE
- ✓ IMPORTADOR DIRECTO DE REPUESTOS
- ✓ SCANNER TRACTOMULAS Y TRACTORES
- ✓ MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN COMMON RAIL

1. Se procede a escanear todos los módulos electrónicos para eliminar todos los códigos de fallas y proceder a realizar las pruebas de ruta respectivas.

- Pruebas de Funcionamiento: Se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento del vehiculo en diferentes velocidades y rpm del motor ,se verifico el correcto funcionamiento del motor,inyección, encendido, y aire acondicionado.
- No presenta ningún tipo de humo en el escape a diferentes rpm del motor.
- No presento contaminación del aceite del motor por combustible.
- No se evidenciaron fugas visibles de acpm , ni de aceite.
- El motor esta encendiendo normalmente a cualquier temperatura del motor.
- El aire acondicionado esta operando y enfriando adecuadamente.
- Las luces estan bien alineados.

Cabe aclarar que la aprobacion de la revisión tecnicomecanica da fe que está funcionando adecuadamente todos los sistemas del vehiculo a excepción de la doble del vehículo; que se informara a continuación la falla que presenta.

Escanear ECM doble electrónica

- ✔ Se procedió a escanear la doble, se encontró el código de falla p1832 "Apagado por sobretensión térmica del embrague", al abrir el manual del fabricante se procede a realizar un paso a paso para probar la electroválvula del embrague de la diferencial trasera y se evidencia que estaba trabajando bien el sistema eléctrico y los actuadores de la doble, según el manual de reparación sugiere cambio en algunas piezas de la caja auxiliar.

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

- ✓ SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON SCANNER ORIGINAL PARA CADA MARCA
- ✓ LIMPIEZA Y BALANCEO DE INYECTORES
- ✓ FRENOS ABS Y CONVENCIONALES
- ✓ MECÁNICA EN GENERAL
- ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE
- ✓ IMPORTADOR DIRECTO DE REPUESTOS
- ✓ SCANNER TRACTOMULAS Y TRACTORES
- ✓ MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN COMMON RAIL

✔ Evidencia



Cualquier duda o inquietud estaremos atentos a su solicitud.

Atentamente,

Oscar Antonio López Orozco

Representante legal

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

- ✓ SINCRONIZACIÓN ELECTRÓNICA
- ✓ DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON SCANNER ORIGINAL PARA CADA MARCA
- ✓ LIMPIEZA Y BALANCEO DE INYECTORES
- ✓ FRENOS ABS Y CONVENCIONALES
- ✓ MECÁNICA EN GENERAL
- ✓ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE
- ✓ IMPORTADOR DIRECTO DE REPUESTOS
- ✓ SCANNER TRACTOMULAS Y TRACTORES
- ✓ MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN COMMON RAIL

Tuluá, Junio 18 de 2024

Señores
EMTULUA
Ciudad.

INFORME PROVEEDORES

Cordial saludo,

Me permito informar que la empresa **SERVINYECCION TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ S.A.S** NIT. **901.111.234-1**, se realizó en el mes de **JUNIO** , mantenimiento preventivo y correctivo a la **HYUNDAI TUCSON** de placas **OCI 204** así:

No. FACTURA	STA 4865
FECHA	18 JUNIO 2024
MANO DE OBRA	REPARACION/MANTENIMIENTO INYECTOR DIESEL ALINEAR LUCES DELANTERAS SERVICIO TORNO RECTIFICAR COLECTOR CORREGIR FUGA ACEITE DESCARGUE PRESION ACEITE TURBO LAVADA PARTE INFERIOR DESMONTAR TENSOR CORREA EXTERNA PARA CAMBIO CAMBIO ACEITE MOTOR HYUNDAI TUCSON IX35 GL/1.999 MOD:2015 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE CAMBIO FILTRO HABITACULO REVISION Y/O AJUSTE NIVELES MOTOR SERVICIO BRILLAR FAROLAS SERVICIO PRENSA HIDRAULICA (RODAMIENTO) DESMONTAR INYECTORES DIESEL CAMBIO G/POLVO PUNTA EJE L/R RH

Cordialmente,

SERVINYECCION
TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ S.A.S.
Nit. 901.111.234-1

Oscar A. López
REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR ANTONIO LÓPEZ OROZCO
Representante Legal

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-12, 07:55:39 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	SERVINYECCION TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SAS
NIT	NI 901111234
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71387999
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	700619167
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.529.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	12	$ 3.022.700	$ 2.400
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 305.800	$ 300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 1.480.300	$ 1.200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 104.000	$ 100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 353.300	$ 300
N805001157	EPS018	SOS-EPS	9	$ 634.400	$ 500
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 52.000	$ 100
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 58.900	$ 100
N890903790	14-11	ARL SURA	18	$ 1.308.200	$ 1.100
N890303208	CCF57	COMFANDI	18	$ 1.202.600	$ 1.000
			SubTotales:	$ 8.522.200	$ 7.100
			Total a Pagar:		$ 8.529.300

19-06-2024
Lina Vanessa R.
9:51 am
Radicado 2858770520

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 71387999 **Fecha de creación del** martes, 18 de junio de 2024 05:10:28 PM **Período de Cotización:** 2024-05

Período de Servicio: 2024-06

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 12/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2024-06-12, la empresa SERVINYECCION TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SAS con documento de identificación NI901111234, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1006490408	LOPEZ PRIETO MICHAEL STEVEN	PORVENIR	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1112099428	BASTIDAS LOPEZ ANDRES FELIPE	PORVENIR	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1113038256	PELAEZ VASQUEZ MELISSA	COLPENSIONES	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1116070612	GOMEZ OROZCO CRISTIAN CAMILO	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1116248680	CAICEDO ISAZA KAREM JHASBLEYDI	PORVENIR	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1116262857	MOSQUERA MOLINA ALEJANDRO ESTEBAN	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1116263682	ATUESTA LLANOS ANDRES FELIPE	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1116269609	TABARES MARTINEZ JHON BREYMAR	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1116285735	BRAVO HERNANDEZ ABRAHAM JOSUE	PORVENIR	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
TI 1117016540	LOPEZ MERCHAN JUAN SEBASTIAN	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1193468894	MARTINEZ SALAZAR JHOAN STEVEN	PORVENIR	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16367741	MARTINEZ DUQUE JESUS MARIA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 4758961	ALVAREZ VARGAS ANYELO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94064812	MARTINEZ VASCO JUAN GABRIEL	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94154254	ZORRILLA PAREDES JHONNY ALEJANDRO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94226433	PEREZ HURTADO HUGO FERLEY	COLPENSIONES	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94366809	LOPEZ OROZCO OSCAR ANTONIO	COLPENSIONES	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO
CC 94448247	MORENO SANDOVAL JOSE DIDIER	COLPENSIONES	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFANDI	NO	NO	NO	NO	NO

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA