INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INFORME SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN

GJ-FR-045

Versión: 03	Fecha: 27-02-2023	Página: 1 de 1

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORME NÚMERO			**1**		
ÁREA O PROCESO:	**FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME:**		**No. DEL CONTRATO O CONVENIO:**		
Facultad de Administración	17/7/2024		**CMA-MC-21315-MC-046-2024**		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA:			**C.C. O NIT (con dígito de verificación):**		
Technic service Ltda			**830505632**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Wilmar Mauricio Sepúlveda				
OBJETO DEL CONTRATO (sin actividades):	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del año 2024 a los equipos de los laboratorios de gastronomía y el economato de la Facultad de Administración, de acuerdo con las especificaciones y las condiciones comerciales que se detallan en el presente estudio previo				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 29.876.140	**TOTAL ADICIONES:**	$ -	**TOTAL DISMINUCIONES:**	$ -
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Desde el 17 de junio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024		**PLAZO AMPLIACIONES:**		DESDE / HASTA (DD/MM/AAAA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA

Actividades (pactadas en el contrato)	Metas y/o productos (alcanzadas cada período por el contratista)	Constancia de seguimiento y evidencias
Prestar el servicio de primer mantenimiento preventivo y correctivo del año 2024 a los equipos de los laboratorios de gastronomía y el economato de la Facultad de Administración	**Se realizó el mantenimiento preventivo de 184 equipos, se deja constacia del estado de cada uno y cuales de ellos requeiren mantenimiento correctivo**	Se adjunta detalle de mantenimientos preventivos y correctivos realizados entre el 17 de junio y el 15 de julio de 2024

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor final del contrato (inicial + adiciones-disminuciones)		$ 29.876.140
N° DE PAGO	**VALOR PAGOS AUTORIZADOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	$ 16.072.400	13.803.740
2	$ -	-
3	$ -	-
4	$ -	-
5	$ -	-
6	$ -	-
7	$ -	-
8	$ -	-
9	$ -	-
10	$ -	-
11	$ -	-
12	$ -	-
TOTALES	**16.072.400**	**13.803.740**

SEGUIMIENTO LEGAL

Sin ningun tipo de modificación a la fecha

AUTORIZACIÓN DE PAGO

No de factura o cuenta de cobro:	FETS4692	**No CDP:**	**782**	**No RP:**	4751
CUMPLIMIENTO FINANCIERO %:	**54%**		**CUMPLIMIENTO EN PLAZO %:**		**54%**

CANTIDAD: El producto y/o servicio cumple con las especificaciones de cantidad requeridas. Cumple (x) No cumple ( )

OPORTUNIDAD: El producto y/o servicio se entregó en la fecha acordada. Cumple (x) No cumple ( )

CALIDAD: El producto y/o servicio cumple especificaciones técnicas y de Calidad. Cumple (x) No cumple ( )

AMBIENTAL: El producto y/o servicio cumple las especificaciones ambientales. Cumple (x) No cumple ( ) No aplica ( )

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El producto y/o servicio cumple las especificaciones de SST. Cumple (x) No cumple ( ) No aplica ( )

La presente certificación se emite una vez realizado el seguimiento, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contratista y las condiciones de pago establecidas en el contrato.

Los servicios prestados y/o bienes adquiridos, se recibieron a entera satisfacción y con el correspondiente certificado de aportes a la seguridad social y/o parafiscales.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:


ANEXOS:

Factura, parafiscales, rut, cdp, rp, ejecución del contrato

Wilmar Mauricio Sepulveda
NOMBRE DEL SUPERVISOR

71276171
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Decano Facultad de Administración
CARGO



FIRMA DEL SUPERVISOR

TECHNIC SERVICE S.A.S.

Nit: 830.505.632-4
Dir: CR 63C No. 96 A 220
Tel.: 6045581477

Factura Electronica
No. FETS4692

REGIMEN COMUN

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	**11/07/2024**	**10/08/2024**

NI No. : 890980134-1
DIRECCION : CARRERA 78 65 46
SEDE : COLEGIO MAYOR DE ANTI **CIUDAD :** MEDELLÍN
TELEFONO : 444 56 11
CIUDAD : MEDELLÍN **PAIS :** Colombia

TOTAL
$16.072.400,00

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1 UND	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios de gastronomía y el economato de la Facultad de Administración - SEGUN ADJUNTO DETALLE DE FACTURA DISCRIMINADO POR ITEM	$13.976.000,00	$13.976.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$13.976.000,00
IVA liquidado	$13.976.000,00	19%	$2.655.440,00
Retención por servicios4% a declarantes DR 3110 de 2004	$13.976.000,00	4%	-$559.040,00
VALOR TOTAL :			$16.072.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 10/08/2024	$16.072.400,00

VALOR (en letras) : DIECISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

ORDEN DE SERVICIO
32354-32355-32356-32357-32358-32379-32415-32518-32468-32470-32473-32474-32475-32476-32477
COTIZACION 360
CONTRATO CMA-MC-21315-MC-046-2024

.

Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764056617024. Prefijo: FETS. Rango: 3877 al 10000. Vigencia: 22/09/2023 hasta 22/09/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 10/08/2024.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 21820268943

ESTA FACTURA SE ACOGE A LA LEY 1231 DE OCTUBRE DE 2008 PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTIPULADO POR EL CODIGO DE COMERCIO.

RESOLUCION DE NUMERACIÓN DE FACTURACION ELECTRONICA 18764056617024. Prefijo: FETS. Rango: 3877 al 10000. Vigencia: 22/09/2023 hasta 22/09/2024.

Radicado: FAC2024400609
15-07-2024 13:22:56
Radicador: ALEXANDRA LORA MONTOYA

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
poPqaemBLZJVSmTzDekj6bs6qRNg8FIp9K9+ggBJcMDDG5ozOht0GpZ+WU6ZqjGxYPd4LinsCHXELRuBmf0Tvm3vk1JTwz0mCBvGBR28adO3KvNZzcZ77f
fJi94vl6+UK5qLp9lo74dsxYzM/FZbIap15ZCj/aiBfzzwb93/83CXlzkrtMFqMANr9VQWJ77KQhtdCzOqKHjLS9sr8CeHs4Fp/sVHCron4l3TmtmrH0crtkHgw/Y1s/a
WvsPoYptxdfvclYDxCGW2HIEmzQjPMEBCexPyP4r40+WvmqgJEK9S9wT3eAx5t667jAmT4/zhRqtONoeQvHNW3dSAJy+o2Q==

CUFE: 14af2b7c7210173c612589880d1f4850455220e8aa9963ddbe53123b36bb0bc7d5a2b942e4a2e9277963a288aa1ac006
Fecha emisión: 2024-07-15 09:41:32 **Fecha validación DIAN:** 2024-07-15 09:41:37-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Medellín, JULIO 11 DEL 2024


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de representante legal certifico que Technic Service SAS con NIT Nº 830.505.632-4 a la fecha de expedición de este documento, está al día con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



Luz Dary Giraldo Giraldo
CC 43.468.919
Representante Legal

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
890980134.1
PRESUPUESTO

Vigencia 2024 Disponibilidad presupuestal No. 782

Fecha de expedición 08/04/2024 Fecha de aprobación 08/04/2024

Descripción

CONTRACION PERSONA JURIDICA-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento existe apropiación disponible por valor de $32,962,990 discriminada en los siguientes rubros:

Rubro	Nombre rubro	Código	Valor ($)
23106020074001232020200 8	FAC ADMINISTRACION	115	32,962,990
		Total	**32,962,990**

Elaboró _____
LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

Aprobó _____
MANUELA SEPULVEDA GIRALDO

Revisó _____

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

890,980,134.1

PRESUPUESTO

Vigencia 2024 | Compromiso presupuestal No. 4751

Fecha de expedición 15/05/2024 | Fecha de aprobación 15/05/2024

Beneficiario 830,505,632.4 TECHNIC SERVICE LTDA

No. contrato 21315 | Fecha Contrato

Descripción

CONTRACION PERSONA JURIDICA-FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

Certifico que a la fecha de aprobación de este documento se han comprometido $29,876,140 discriminados en los siguientes rubros:

Rubro			**115**	**$**	29,876,140
FAC ADMINISTRACION					
Disponibilidad Nro.	782	C.Costos: 2070101		**$**	29,876,140
101	ARTICULO GENERICO			Valor($)	29,876,140
				Total compromiso $	**29,876,140**
				Total cancelaciones $	**0**
				Total definitivo $	**29,876,140**

Compromiso APROBADO

Elaboró

LILIANA MARIA GARCIA GUTIERREZ

Aprobó

Vanessa Tirado Araque

DIONY VANESSA TIRADO ARAQUE

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6329503
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(15/05/2024 1:36:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-MC-21315-MC-046-2024
Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del año 2024 a los equipos de los laboratorios de gastronomía y el economato de la Facultad de Administración, de acuerdo con las especificaciones y las condiciones comerciales que se detallan en el presente estudio previo
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	107 Días
Fecha de inicio de contrato	17/05/2024 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Technic service Ltda

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 830505632

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Technic service Ltda	Bancolombia	Ahorros	21820268943

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Luz Dary Giraldo Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2024 8:29:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/05/2024 11:06:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6329503_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 horas de tiempo transcurrido *(17/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 28/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 horas de tiempo transcurrido *(17/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/08/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 17 horas de tiempo transcurrido *(17/05/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(17/05/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(16/05/2024 10:03:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14347850	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.456.649,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	31/08/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14348048	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	31/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14341805	Seriedad de la oferta	-	2.897.614,00 COP	-	3/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6329503
Proveedor Technic service Ltda
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cr 78 No. 65-46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.6329503

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							35.962.990,00	29.876.140,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73152102	Abatidor de temperatura: Limpieza de condesador y evaporador, lubricación de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Configurar patrones (-18 a-50). Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	130.900,00	165.410,00	130.900,00
2		73152102	Bascula con capacidad de 30 Kg, limpieza en general, revisión en general y cambio de baterias	1,00	UN	83.300,00	63.070,00	83.300,00	63.070,00
3		73152102	Bascula con capacidad de 30 Kg, limpieza en general, revisión en general y cambio de baterias	1,00	UN	83.300,00	63.070,00	83.300,00	63.070,00
			Bascula plataforma de piso escualizable max 300 kg BBG, Revisión de controles, correas, poleas, suiches de seguridad, cableado, display,						

4	73152102	plataforma y retirar el oxido de la plata forma y luego pintar con anticorrosivo las partes oxidadas	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
5	73152102	Batidora comercial: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
6	73152102	Batidora comercial: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
7	73152102	Batidora comercial: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
8	73152102	Batidora comercial: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
9	73152102	Batidora comercial: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
10	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
11	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
12	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión derodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
13	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
14	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
15	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
16	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
17	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
18	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
19	73152102	Batidora electrica kitchenaid: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
20	73152102	Batidora electrica premium: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
21	73152102	Batidora industrial profesional: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado revisión de pin de seguridad	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
22	73152102	Cafetera de goteo: limpieza en general	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
23	73152102	Camara de fermentacion sinmag: Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
24	73152102	Camara de fermentacion, Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador. Lavado profundo con desincrustante al tanque y al recolector de agua evisar sistema de tope INDUS	1,00	UN	190.400,00	142.800,00	190.400,00	142.800,00
25	73152102	Cocedor sous vide: Limpieza y chequeo electrico	1,00	UN	115.430,00	83.300,00	115.430,00	83.300,00
26	73152102	Congelador ATOSA, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
27	73152102	Deshidratador :limpieza del ventilador, chequeo Eléctico geberal y limpieza en general	1,00	UN	76.160,00	59.500,00	76.160,00	59.500,00
28	73152102	DISPENSADOR 1/2L CREMA CHANTILLY	1,00	UN	51.170,00	47.600,00	51.170,00	47.600,00
29	73152102	DISPENSADOR 1/2L CREMA CHANTILLY	1,00	UN	51.170,00	47.600,00	51.170,00	47.600,00
30	73152102	Empacadora al vacio: Limpieza y chequeo electrico. Revisión, Lavar carter, cambio de aceite (solo en el primer mantenimiento) y cambio de cinta teflon.	1,00	UN	139.230,00	101.150,00	139.230,00	101.150,00
31	73152102	Empacadora al vacio: Limpieza y chequeo electrico.Revisión y cambio de aceite (solo en el primer mantenimiento	1,00	UN	139.230,00	101.150,00	139.230,00	101.150,00
32	73152102	EQUIPO DE FRIO MIXTO, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	123.760,00	165.410,00	123.760,00
33	73152102	Equipo de frio mixto: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	123.760,00	165.410,00	123.760,00
34	73152102	Estufa a gas etp 24 de piso: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
35	73152102	Estufa a gas etp 24 de piso: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00

		estándares permitidos por EPM						
36	73152102	Estufa a gas etp 24 de piso: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
37	73152102	Estufa a gas etp 24 de piso: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
38	73152102	Estufa a gas etp 24 de piso: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
39	73152102	Estufa a gas etp 24 de piso: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
40	73152102	Estufa de leña 6 parrillas BBQ, limpieza en general y pintar con anticorrosivo las partes oxidadas	1,00	UN	153.510,00	113.050,00	153.510,00	113.050,00
41	73152102	Estufa lineal 2 puestos con base Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
42	73152102	Estufa lineal 2 puestos con base Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
43	73152102	Estufa modular de piso 6 fogones: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
44	73152102	Estufa tomado sobre poner ets 24: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
45	73152102	Freidora: Revisar las flautas, tanque, empaque y piloto. Limpeza en general	1,00	UN	76.160,00	59.500,00	76.160,00	59.500,00
46	73152102	Horno Combi: unox Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y los produtos usados para el lavado deben ser especiales y compatibles con el equipo	1,00	UN	421.260,00	333.200,00	421.260,00	333.200,00
47	73152102	HORNO ARTESANAL TIPO IGLU: revisión y limpieza sistema electrico y calibrarlo, limpiar las flautas, limpieza de lanceta, revision sistema del sistema de encendido y limpieza en general	1,00	UN	190.400,00	142.800,00	190.400,00	142.800,00
48	73152102	Horno combi + kit (6): Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y deben lavarse con productos especiales compatibles con el equipo	1,00	UN	421.260,00	333.200,00	421.260,00	333.200,00
49	73152102	Horno combi análogo: Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	1,00	UN	421.260,00	333.200,00	421.260,00	333.200,00
50	73152102	Horno con vector PIRON : Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	1,00	UN	127.330,00	119.000,00	127.330,00	119.000,00
51	73152102	Horno conveccion ekf423: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
52	73152102	Horno conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
53	73152102	Horno conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
54	73152102	Horno conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
55	73152102	Horno conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
56	73152102	Horno convector: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
57	73152102	Horno de conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
		Horno de conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza						

58	73152102	general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
59	73152102	Horno de conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
60	73152102	Horno de conveccion: Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	1,00	UN	127.330,00	83.300,00	127.330,00	83.300,00
61	73152102	Horno Electrico: Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	1,00	UN	127.330,00	95.200,00	127.330,00	95.200,00
62	73152102	Horno gas digital gfo-6b-inox: Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	1,00	UN	127.330,00	107.100,00	127.330,00	107.100,00
63	73152102	Horno medio formato eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	1,00	UN	127.330,00	95.200,00	127.330,00	95.200,00
64	73152102	Horno medio formato eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	1,00	UN	127.330,00	95.200,00	127.330,00	95.200,00
65	73152102	vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	1,00	UN	127.330,00	95.200,00	127.330,00	95.200,00
66	73152102	Horno microondas, Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
67	73152102	Horno microondas, Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
68	73152102	Horno microondas: Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado INDUS	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
69	73152102	Horno turbo rotatorio: Revisar turbina, sistema de asperción, sistema de encendido, sistema rotatorio y limpieza en general Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y los produtos usados para el lavado deben ser especiales y compatibles con el equipo	1,00	UN	421.260,00	333.200,00	421.260,00	333.200,00
70	73152102	Lavavajilla: Limpieza de flautas de lavado y de boquillas de enjuague. Verificar funcionamiento de motobomba y controles : temperatura, ciclos de lavado, presostato	1,00	UN	153.510,00	119.000,00	153.510,00	119.000,00
71	73152102	Licuadora 1, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
72	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
73	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
74	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
75	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
76	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
77	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
78	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
79	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas INDUS	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
80	73152102	Licuadora 2 litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
81	73152102	Licuadora 2, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
		Licuadora 3, Revisión de rodamientos, sellos						

82	73152102	mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
83	73152102	Licuadora 4, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
84	73152102	Licuadora 5, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
85	73152102	Licuadora 6, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
86	73152102	Licuadora 7, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
87	73152102	Licuadora 8, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
88	73152102	Licuadora de inmersión 1, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
89	73152102	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
90	73152102	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
91	73152102	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
92	73152102	Licuadora de inmersión 3, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
93	73152102	Licuadora de inmersión 4, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
94	73152102	Licuadora de inmersión 5, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
95	73152102	Licuadora de inmersión 6, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
96	73152102	Licuadora de inmersión 7, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
97	73152102	Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
98	73152102	Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
99	73152102	Licuadora osterizer 3 velocidades: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	47.600,00	101.150,00	47.600,00
100	73152102	Licuadora profesional 1,5 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
101	73152102	Licuadora profesional 1,5 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
102	73152102	Licuadora profesional 1,5 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
103	73152102	Licuadora profesional 1,5 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
104	73152102	Licuadora profesional 1,5 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	1,00	UN	101.150,00	71.400,00	101.150,00	71.400,00
105	73152102	Maquina de helado: Limpieza de compresor y condensador, libricción de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles	1,00	UN	139.230,00	119.000,00	139.230,00	119.000,00
106	73152102	Maquina de hielo m-13045: Limpieza de compresor y condensador, libricción de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	139.230,00	119.000,00	139.230,00	119.000,00
107	73152102	Maquina express: Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	1,00	UN	190.400,00	142.800,00	190.400,00	142.800,00
108	73152102	Maquina spress: Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	1,00	UN	190.400,00	142.800,00	190.400,00	142.800,00
109	73152102	Mxer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	1,00	UN	76.160,00	53.550,00	76.160,00	53.550,00
110	73152102	Mxer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	1,00	UN	76.160,00	53.550,00	76.160,00	53.550,00
111	73152102	Mxer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	1,00	UN	76.160,00	53.550,00	76.160,00	53.550,00
112	73152102	Mxer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	1,00	UN	76.160,00	53.550,00	76.160,00	53.550,00
113	73152102	Mxer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	1,00	UN	76.160,00	53.550,00	76.160,00	53.550,00
114	73152102	Mxer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	1,00	UN	76.160,00	53.550,00	76.160,00	53.550,00
115	73152102	Molino de café marca BUNN ref 221000000, limpieza y calibración de cuchillas. Limpieza en	1,00	UN	76.160,00	59.500,00	76.160,00	59.500,00

116	73152102	general Molino de café marca BUNN ref 221000000: limpieza y calibración de cuchillas	1,00	UN	76.160,00	59.500,00	76.160,00	59.500,00
117	73152102	Molino Electrico para maiz y granos duros motor 1 hp, limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor. Revisión de aceite	1,00	UN	63.070,00	57.120,00	63.070,00	57.120,00
118	73152102	Molino Electrico para maiz y granos duros motor 1 hp, limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor. Revisión de aceite	1,00	UN	63.070,00	57.120,00	63.070,00	57.120,00
119	73152102	Nevera 420L sin escarcha 15 pies: Limpieza de compresor, condensador y motor ventilador, chequeo de presiones, revisión de controles, cableado y estructurado del equipo. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
120	73152102	Nevera mixta ATOSA, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	123.760,00	165.410,00	123.760,00
121	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
122	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
123	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
124	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
125	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
126	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
127	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
128	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
129	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
130	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
131	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
132	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
133	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
134	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
135	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
136	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
137	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
138	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
139	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
140	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
141	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
142	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
143	73152102	Ollas a presión Kalley 6 litros, K-OPAL6LE cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión, las valvula de seguridad y el empaque	1,00	UN	89.250,00	71.400,00	89.250,00	71.400,00
144	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
145	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
146	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
147	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
148	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
149	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
150	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
151	73152102	Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
		Ollas a presiónimusa 7 litros, cierre interno. El						

152	73152102	mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
153	73152102	Ollas a presión\musa 7 litros, cierre interno. El mantenimiento preventivo implica cambiar las valvulas de presión, las valvulas de seguridad y el empaque	1,00	UN	76.160,00	71.400,00	76.160,00	71.400,00
154	73152102	Procesador de alimentos wfp-16: Revision de estructura, chequer motor y estado de rodamientos, vericar funcionamiento de sensores de seguridad.	1,00	UN	114.240,00	83.300,00	114.240,00	83.300,00
155	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
156	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
157	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
158	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
159	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
160	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
161	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
162	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
163	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
164	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
165	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
166	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
167	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
168	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
169	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
170	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
171	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
172	73152102	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
		Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de						

173	73152102	hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	1,00	UN	153.510,00	107.100,00	153.510,00	107.100,00
174	73152102	Refrigerador ATOSA, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
175	73152102	REFRIGERADOR INDUCOL , serie 1859, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
176	73152102	REFRIGERADOR INDUCOL, Serie 1873, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
177	73152102	Refrigerador Torrey:Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
178	73152102	Refrigerador vertical LASSELE MIXTO: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	123.760,00	165.410,00	123.760,00
179	73152102	Refrigerador vertical LASSELE MIXTO: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	123.760,00	165.410,00	123.760,00
180	73152102	Refrigerador vertical:Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
181	73152102	Refrigerador:Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	165.410,00	95.200,00	165.410,00	95.200,00
182	73152102	Revisiòn de la red de gas del laboratorio # 403, desde el laboratorio hasta el regulador de entrada. Esto es con el fin de preparamos para la certificaciòn de la red por parte de epm a finales de Julio	1,00	UN	165.410,00	165.410,00	165.410,00	165.410,00
183	73152102	Robot de cocina : Limpieza general. Verifica estado de cble de acometida, verificar funcionamiento de controles	1,00	UN	102.340,00	83.300,00	102.340,00	83.300,00
184	73152102	Ultracongelador, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	1,00	UN	159.460,00	130.900,00	159.460,00	130.900,00
185	73152102	Bolsa de correctivos	1,00	UN	13.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicación de aceptación requisitos CMA-MC-21315-MC-046-2024..pdf	Comunicación de aceptación requisitos CMA-MC-21315-MC-046-2024..pdf	(detalle)
RP.pdf	RP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71730355	Guardar y notificar
Supervisor	Wilmar Mauricio Sepúlve	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71276171	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	29.876.140
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	29.876.140

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020050010419	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	782	CDP	No validado	32.962.990 COP	32.962.990 COP	00-00-00	Editar
☐	887	CDP	No validado	3.000.000 COP	3.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 35.962.990 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 35.962.990 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4751	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.876.140 COP	29.876.140 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.876.140 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.876.140 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN

14 de mayo de 2024

El Director Jurídico de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, luego de recibir la recomendación realizada por el comité de contratación al efectuar la evaluación del menor precio y la verificación de requisitos habilitantes, correspondiente a la invitación pública de mínima cuantía No. **CMA-MC-21315-MC-046-2024,** cuyo objeto es: *"Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del año 2024 a los equipos de los laboratorios de gastronomía y el economato de la Facultad de Administración, de acuerdo con las especificaciones y las condiciones comerciales que se detallan en el presente estudio previo",* decide aceptar la propuesta presentada, por el proponente denominado **TECHNIC SERVICE S.A.S.** con número de identificación tributaria número **830.505.632-4,** por un valor total de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($ 29.876.140 COP.)**

En consecuencia, el proponente anteriormente indicado deberá ejecutar el contrato durante el tiempo indicado en la invitación. Para tal efecto, debe comunicarse con el apoyo a la supervisión, la señora **SARA ISABEL PEREZ TORO**, al teléfono: (+57) 444 56 11 Ext: 143 Email: sara.perez@colmayor.edu.co.

Además, por medio de la presente comunicación, se informa y se designan como supervisores de este contrato al Decano de la Facultad de Administración, el señor **WILMAR MAURICIO SEPÚLVEDA** y el Docente Coordinador de Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos, el señor **JUAN PABLO PATIÑO ESCOBAR**, **quienes deberán garantizar que, antes de iniciar con la ejecución** del contrato, los contratistas carguen debidamente en la plataforma SECOP II, las pólizas de garantía exigidas en la Invitación. La aprobación de la póliza por parte de la Dirección Jurídica de la Institución y la expedición del registro presupuestal por parte del Área Financiera son requisitos indispensables para iniciar con la ejecución del contrato.

Para tal efecto, deberán acogerse a lo previsto en la Resolución No 134 del 21 de abril de 2023, por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e Interventoría para la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, la cual se encuentra en el Sistema G+ en el módulo Documentos/Documentos Externos.

JOSE LUIS SÁNCHEZ CARDONA
Director Jurídico

WILMAR MAURICIO SEPÚLVEDA
Supervisor

JUAN PABLO PATIÑO ESCOBAR
Supervisor

NOTA 1: La suscripción de este documento por parte de los supervisores sólo tiene finalidades institucionales y de ningún modo afecta el cumplimiento obligacional del contratista.

ACTIVO / GRUPO DE ACTIVO	PLACA	Responsable/Proveedor	Observaciones	Verificado
Abatidor de temperatura	32451	TECHNIC SERVICE	Limpieza de condesador y evaporador lubricaciòn de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Configurar patrones (-18 a-50). Lavar el compresor y luego alinear las aperturas Observacion: Cambio de clavija y empaque de la vena externa	Jonathan Cano
Bascula con capacidad de 30 Kg	2021- G18	TECHNIC SERVICE	limpìeza en general revisión en general y cambio de baterias	Jonathan Cano
Bascula con capacidad de 30 Kg	2021-G008	TECHNIC SERVICE	limpìeza en general revisión en general y cambio de baterias	Jonathan Cano
Bascula plataforma de piso escualizable max 300 kg BBG	37389	TECHNIC SERVICE	Revisión de controles correas poleas suiches de seguridad cableado display plataforma y retirar el oxido de la plata forma y luego pintar con anticorrosivo las partes oxidadas	Jonathan Cano
Batidora comercial	32727	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableado revisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora comercial	32728	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableado revisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora comercial	32729	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableado revisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora comercial	32730	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableado revisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora comercial	32731	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableado revisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	38720	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39799	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad Observaciones: Reparar mecanismo de levantamiento de bwol	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39800	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión derodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39801	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39802	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39803	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39804	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano

Batidora electrica kitchenaid	39805	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39806	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica kitchenaid	39807	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableadorevisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Batidora electrica premium	28421	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableado revisión de pin de seguridad Observaciones: Pin de aditamento	Jonathan Cano
Batidora industrial profesional	31899	TECHNIC SERVICE	Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico lubricación de engranajes y estructura en general revisión de rodamientos velocidades cableado revisión de pin de seguridad	Jonathan Cano
Cafetera de goteo	38720	TECHNIC SERVICE	limpieza en general	Jonathan Cano
Camara de fermentacion sinmag	14527	TECHNIC SERVICE	Se hace calibració, limpieza, chequeo, revisión de manguera y regulador. Observaciones: Cambio de clavija	Jonathan Cano
Camara de fermentacion	39815	TECHNIC SERVICE	Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador. Lavado profundo con desincrustante al tanque y al recolector de agua revisarsistema de tope INDUS	Jonathan Cano
Cocedor sous vide	38728	TECHNIC SERVICE	Limpieza y chequeo electrico Observacion: Display malo (se saca el equipo para revision)	Jonathan Cano
Congelador ATOSA	37419	TECHNIC SERVICE	Limpieza de serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrica consumo amperaje revisión de presiones limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador revisión del sistema de descongelación e inspección del controlador digital.	Jonathan Cano
Deshidratador	38729	TECHNIC SERVICE	limpieza del ventilador, chequeo Eléctico general y limpieza en general	Jonathan Cano
DISPENSADOR 1/2L CREMA CHANTILLY	31129	TECHNIC SERVICE		Jonathan Cano
DISPENSADOR 1/2L CREMA CHANTILLY	31136	TECHNIC SERVICE		Jonathan Cano
Empacadora al vacio	31226	TECHNIC SERVICE	Limpieza y chequeo electrico. Revisión, Lavar carter, cambio de aceite (solo en el primer mantenimiento) y cambio de cinta teflon. Observaciones: pendiente resistencia	Jonathan Cano
Empacadora al vacio	38721	TECHNIC SERVICE	Limpieza y chequeo electrico. Revisión y cambio de aceite (solo en el primer mantenimiento Observaciones: Cambio de aceite y soldar platina	Jonathan Cano

EQUIPO DE FRIO MIXTO	38725	TECHNIC SERVICE	Limpieza de serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrica consumo amperaje revisión de presiones limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador revisión del sistema de descongelación e inspección del controlador digital. Observaciones: No entra en modo "No Frozen"	Jonathan Cano
Equipo de frio mixto	32448	TECHNIC SERVICE	Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas Observaciones: Los motoventiladores presentan desgaste evindeciando perdida de veolidad	Jonathan Cano
Estufa a gas etp 24 de piso	34886	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa a gas etp 24 de piso	34887	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa a gas etp 24 de piso	34888	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa a gas etp 24 de piso	34889	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa a gas etp 24 de piso	34890	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa a gas etp 24 de piso	34891	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa de leña 6 parrillas BBQ	37388	TECHNIC SERVICE	Limpieza en general y pintar con anticorrosivo las partes oxidadas Observaciones: Las bases y quemadores oxidados	Jonathan Cano

Estufa lineal 2 puestos con base Se requiere limpieza de	20782	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa lineal 2 puestos con base Se requiere limpieza de	20783	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Estufa modular de piso 6 fogones	31844	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM Observacion: Requiere regulador, cambio de perilla y calibracion	Jonathan Cano
Estufa tornado sobre poner ets 24	34893	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Jonathan Cano
Freidora	39816	TECHNIC SERVICE	Revisar las flautas, tanque, empaque y piloto. Limpeza en general Observaciones: Cambio de piloto	Jonathan Cano
Horno Combi	39810	TECHNIC SERVICE	unox Revisión de Control y tarjeta Sistema eléctrico Fugas de agua Drenaje de calderin Limpieza de quemadores Limpieza de electrodos Cámara de combustión Válvulas Filtros Filtros Filtros Combustión Funcionamiento irrigación de vapor Membrana dial encendido de chispa y bujías Limpieza general Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y los produtos usados para el lavado deben ser especiales y compatibles con el equipo	Jonathan Cano
HORNO ARTESANAL TIPO IGLU	39818	TECHNIC SERVICE	Revisción y limpieza sistema electrico y calibrarlo, limpiar las flautas, limpieza de lanceta, revision sistema del sistema de encendido y limpieza en general	Jonathan Cano
Horno combi + kit (6)	32447	TECHNIC SERVICE	Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y deben lavarse con productos especiales compatibles con el equipo	Jonathan Cano
Horno combi análogo	38726	TECHNIC SERVICE	Revisión de Control y tarjeta Sistema eléctrico Fugas de agua Drenaje de calderin Limpieza de quemadores Limpieza de electrodos Cámara de combustión Válvulas Filtros Filtros Filtros Combustión Funcionamiento irrigación de vapor Membrana dial encendido de chispa y bujías Limpieza general Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	Jonathan Cano

Horno con vector PIRON	31133	TECHNIC SERVICE	Limpieza general verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico revisón de empaques y cables verificar conexiones funcionamiento de ventiladores resistencias y controles de temperatura. estado estructura	Jonathan Cano
Horno conveccion ekf423	34904	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Jonathan Cano
Horno conveccion	34902	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura Observaciones: Perilla de temperatura y cambio de empaque	Jonathan Cano
Horno conveccion	34905	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura Observaciones: No tiene empaque	Jonathan Cano
Horno conveccion	34906	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura Observaciones: No tiene empaque	Jonathan Cano
Horno conveccion	34907	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Jonathan Cano
Horno convector	28406	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Jonathan Cano
Horno de conveccion	34901	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Jonathan Cano
Horno de conveccion	34903	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Jonathan Cano
Horno de conveccion	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Jonathan Cano
Horno de conveccion	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Jonathan Cano

Horno Electrico	24683	TECHNIC SERVICE	Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	Jonathan Cano
Horno gas digital gfo-6b-inox	14526	TECHNIC SERVICE	Limpieza general verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico revisón de empaques y cables verificar conexiones funcionamiento de ventiladores resistencias y controles de temperatura. estado estructura Observaciones: Revisar ajustes de combustion; requiere capacitador y resortes de puerta.	Jonathan Cano
Horno medio formato eléctrico inox Haceb 110 vol	37405	TECHNIC SERVICE	Revisión de Control y tarjeta Sistema eléctrico Fugas de agua Drenaje de calderin Limpieza de quemadores Limpieza de electrodos Cámara de combustión Válvulas Filtros Filtros Filtros Combustión Funcionamiento irrigación de vapor Membrana dial encendido de chispa y bujías Limpieza general Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	Jonathan Cano
Horno medio formato eléctrico inox Haceb 110 vol	37406	TECHNIC SERVICE	Revisión de Control y tarjeta Sistema eléctrico Fugas de agua Drenaje de calderin Limpieza de quemadores Limpieza de electrodos Cámara de combustión Válvulas Filtros Filtros Filtros Combustión Funcionamiento irrigación de vapor Membrana dial encendido de chispa y bujías Limpieza general Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	Jonathan Cano
Horno medio formato eléctrico inox Haceb 110 vol	37407	TECHNIC SERVICE	Revisión de Control y tarjeta Sistema eléctrico Fugas de agua Drenaje de calderin Limpieza de quemadores Limpieza de electrodos Cámara de combustión Válvulas Filtros Filtros Filtros Combustión Funcionamiento irrigación de vapor Membrana dial encendido de chispa y bujías Limpieza general Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	Jonathan Cano
Horno microondas	38740	TECHNIC SERVICE	Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	Jonathan Cano
Horno microondas	38739	TECHNIC SERVICE	Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	Jonathan Cano
Horno microondas	20819	TECHNIC SERVICE	Limpieza en general Se hace revisión4 de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado INDUS	Jonathan Cano
Horno turbo rotatorio	39817	TECHNIC SERVICE	Revisar turbina, sistema de asperción, sistema de encendido, sistema rotatorio y limpieza en general Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y los produtos usados para el lavado deben ser especiales y compatibles con el equipo Observacion: Cambio de electro valvula	Jonathan Cano
Lavavajilla	32703	TECHNIC SERVICE	Limpieza de flautas de lavado y de boquillas de enjuague. Verificar funcionamiento de motobomba y controles temperatura ciclos de lavado presostato	Jonathan Cano
Licuadora 1	38746	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Cambio de Kit de cuchillas	Jonathan Cano

Licuadora 2 litros analogas 110 V	37408	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Observaciones: Requiere cambio de bujes y kit de cuchillas	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37409	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Observaciones: Falta una tuerca del ventilador	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37410	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Observaciones: Selector inducido rallado y Sin vaso	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37412	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Observaciones: Cambio de cuchillas	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37413	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Observaciones: Cambio de kit de cuchillas	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37414	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37415	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Cambio de kit de cuchillas	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37416	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas INDUS Observacion: Cambio de kit de cuchillas	Jonathan Cano
Licuadora 2 litros analogas 110 V	37417	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observacion: Cambio de kit de cuchillas	Jonathan Cano

Licuadora 2	38747	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Kit de cuchillas y ventilador malo	Jonathan Cano
Licuadora 3	38748	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Licuadora 4	38749	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Suiche malo y sin vaso	Jonathan Cano
Licuadora 5	38750	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Buje malo y no tiene vaso	Jonathan Cano
Licuadora 6	38751	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Suiche malo y sin vaso	Jonathan Cano
Licuadora 7	38752	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Licuadora 8	38753	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas observaciones: Fallas en el suiche y la base del vaso estan reventadas	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 1	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 2	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 2	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 2	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 3	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 4	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 5	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 6	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano
Licuadora de inmersión 7	no le asignaron placa	TECHNIC SERVICE	Inspección del motor sistema eléctrico lubricación de engranes estructura en general.	Jonathan Cano

Licuadora industrial capacidad 45 oz 1	33941	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF swiches codillos y ON-OFF swiches codillos y ON-OFF terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Sin vaso	Jonathan Cano
Licuadora industrial capacidad 45 oz 1	33942	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF swiches codillos y ON-OFF swiches codillos y ON-OFF terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Cambio de Kit de Cuchillas	Jonathan Cano
Licuadora osterizer 3 velocidades	10817	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON-OFF terminales terminales terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Cable y tapa inferior mala, carcaza torcida y pelada	Jonathan Cano
Licuadora profesional 1	32757	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Cuadrante malo y vaso sin cuchillas	Jonathan Cano
Licuadora profesional 1	32759	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Licuadora profesional 1	32760	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Cuadrante malo y sin vaso	Jonathan Cano
Licuadora profesional 1	32761	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Sin cuadrante y sin vaso	Jonathan Cano
Licuadora profesional 1	32762	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos sellos mecánicos cuchillas sellos contra fugas de líquidos. MOTOR Revisión de rodamientos o balineras Revisión estructura parte eléctrica swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF swiches codillos y ON- OFF terminales cableado bujes perillas cuadrante y escobillas Observaciones: Cambio de kit de cuchillas	Jonathan Cano
Maquina de helado	32745	TECHNIC SERVICE	Limpieza de compresor y condensador libricciòn de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles	Jonathan Cano

Maquina de hielo m-13045	32734	TECHNIC SERVICE	Limpieza de compresor y condensador libricciòn de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano
Maquina express	32321	TECHNIC SERVICE	Limpieza general verificacion de no escapes de agua verificacion de funcionamiento de calderin solenoides controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	Jonathan Cano
Maquina spress	39813	TECHNIC SERVICE	Limpieza general verificacion de no escapes de agua verificacion de funcionamiento de calderin solenoides controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	Jonathan Cano
Mixer con 4 cuchillas diam 10	37397	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Mixer con 4 cuchillas diam 10	37398	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Mixer con 4 cuchillas diam 10	37399	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Mixer con 4 cuchillas diam 10	37400	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Mixer con 4 cuchillas diam 10	37401	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Observaciones: tapa con pines reventados	Jonathan Cano
Mixer con 4 cuchillas diam 10	37402	TECHNIC SERVICE	Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	Jonathan Cano
Molino de café marca BUNN ref 221000000	39814	TECHNIC SERVICE	limpieza y calibración de cuchillas. Limpieza en general	Jonathan Cano
Molino de café marca BUNN ref 221000000	37385	TECHNIC SERVICE	limpieza y calibración de cuchillas. Limpieza en general	Jonathan Cano
Molino Electrico para maiz y granos duros motor 1 hp	37387	TECHNIC SERVICE	limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor. Revisión de aceite Observacion: No tiene molino, ni accesorios y hace falta el "sinfin"	Jonathan Cano
Molino Electrico para maiz y granos duros motor 1 hp	37386	TECHNIC SERVICE	limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor. Revisión de aceite Observaciones: Pendiente lubricar chumasera	Jonathan Cano

Nevera 420L sin escarcha 15 pies	20755	TECHNIC SERVICE	Limpieza de compresor condensador y motor ventilador chequeo de presiones revisión de controles cableado y estructurado del equipo. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano
Nevera mixta ATOSA	37420	TECHNIC SERVICE	Limpieza de serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrica consumo amperaje revisión de presiones limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador revisión del sistema de descongelación e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano

Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Ollas a presión Kalley 6 llitros K-OPAL6LE	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	El mantenimiento preventivo implica cambiar la valvula de presión las valvula de seguridad y el empaque	Jonathan Cano
Procesador de alimentos wfp-16	34898	TECHNIC SERVICE	Revision de estructura chequer motor y estado de rodamientos vericar funcionamiento de sensores de seguridad.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	20791	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	20792	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	20793	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano

Quemadores 4 puestos	20794	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	20795	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	20796	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. Observaciones: 8 perillas mala	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano

Quemadores 4 puestos	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	06032	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	06031	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	06030	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano

Quemadores 4 puestos	06029	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	06028	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Quemadores 4 puestos	06026	TECHNIC SERVICE	Se requiere limpieza de hollín a tubería revisión de válvulas de servicio revisión calibración de pilotos limpieza de quemadores revisión de estructura verificación de fugas revisión de reguladores y de presiones revisión de manguera de servicios cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM. cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Jonathan Cano
Refrigerador ATOSA	37418	TECHNIC SERVICE	Limpieza de serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrica consumo amperaje revisión de presiones limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador revisión del sistema de descongelación e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano
REFRIGERADOR INDUCOL	38724	TECHNIC SERVICE	Limpieza de serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrica consumo amperaje amperaje amperaje revisión de presiones limpieza del sistema evaporador revisión del sistema de descongelación e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas Observaciones: Parillas oxidadas	Jonathan Cano
REFRIGERADOR INDUCOL	38723	TECHNIC SERVICE	Limpieza de serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrica consumo amperaje revisión de presiones revisión de presiones revisión de presiones limpieza del sistema evaporador revisión del sistema de descongelación e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas Observaciones: Cambio de empaque	Jonathan Cano
Refrigerador Torrey	20777	TECHNIC SERVICE	Limpieza del serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrico consumo o amperaje revisión de presiones limpieza de sistema evaporador revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano

Refrigerador vertical LASSELE MIXTO	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Limpieza del serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrico consumo o amperaje revisión de presiones limpieza de sistema evaporador revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano
Refrigerador vertical LASSELE MIXTO	32707	TECHNIC SERVICE	Limpieza del serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrico consumo o amperaje revisión de presiones limpieza de sistema evaporador revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano
Refrigerador vertical	20771	TECHNIC SERVICE	Limpieza del serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrico consumo o amperaje revisión de presiones limpieza de sistema evaporador revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Jonathan Cano
Refrigerador	SIN PLACA	TECHNIC SERVICE	Limpieza del serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrico consumo o amperaje revisión de presiones limpieza de sistema evaporador revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas Observacion: revision de motor y tarjeta	Jonathan Cano
Revisiòn de la red de gas del laboratorio # 403	34910 34909 34908 34885 34876	TECHNIC SERVICE	Revisiòn de la red de gas del laboratorio # 403, desde el laboratorio hasta el regulador de entrada. Esto es con el fin de prepararnos para la certificaciòn de la red por parte de epm a finales de Julio	Jonathan Cano
Robot de cocina	32706	TECHNIC SERVICE	Limpieza general. Verifica estado de cble de acometida, verificar funcionamiento de controles Observaciones: Se retira el equipo para revision	Jonathan Cano
Ultracongelador	39809	TECHNIC SERVICE	Limpieza de serpentín condensador motor ventilador revisión del sistema eléctrica consumo amperaje revisión de presiones limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador limpieza del sistema evaporador revisión del sistema de descongelación e	Jonathan Cano
Bolsa de correctivos	0	TECHNIC SERVICE		Jonathan Cano

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14964392289

(415)7707212489984(8020) 000001496439228 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 6 3 2	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECHNIC SERVICE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECHNIC SERVICE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 63 C 96 A 220 BL 50 AP 303

42. Correo electrónico technicservicemedellin@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 5 8 1 4 7 7	3 0 1 4 4 3 2 3 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 3 0 2 2 2	4 6 5 9	2 0 1 8 0 4 2 6					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2023 - 11 - 24 / 11 : 49: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO GARCIA MARTHA CECILIA

985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964392289

(415)7707212489984(8020) **000001496439228 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 6 3 2	4	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 6 4 4	2 5
73. Fecha	2 0 0 4 1 0 2 7	2 0 2 3 0 9 0 6
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 1 0 2 9	2 0 2 3 1 1 0 9
77. No. Matrícula mercantil	3 3 6 9 9 2	2 1 3 3 6 9 9 2 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 4 1 0 2 7	2 0 0 4 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 2 4 1 0 2 7	2 0 2 4 1 0 2 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 2 3 0 9 0 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964392289

(415)7707212489984(8020) **000001496439228 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 6 3 2	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 4 1 0 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 4 6 8 9 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	GIRALDO	LUZ	DARY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 6 9 6 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	MONTOYA	OSCAR	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964392289

(415)7707212489984(8020) **000001496439228 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 6 3 2	4	Impuestos de Medellín	1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 3 4 9 2 2 2	2	5 8 4 6 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CIRO	LOPEZ	MARIO	DE JESUS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 7 1 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964392289

(415)7707212489984(8020) **000001496439228 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 0 5 6 3 2	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2	

162. Nombre del establecimiento: TECNHIC SERVICE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CR 63 C 96 A 220 BL 50 AP 303

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 4 0 2 2 2 4 0 2	2 0 0 4 1 0 2 9	
168. Teléfono: 3 0 1 4 4 3 2 3 0 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO