

02/05/2024 Ext 2135. id 774, en KR 75 x AC 24, Se hace cambio de Poste 3 T2 5.5 , 1 T1, la actividad se realiza con acompañamiento de los agentes de movilidad.




03/05/2024 Ext 2782, id 839 en KR 96C x cl 17, Se hace cambio de 1 T1, 1 T2 4.5, 1 T6.5; la actividad se realiza con acompañamiento de los agentes de movilidad.




S1 05 /2021 Ext 3666. id 1106. en KR 25 x Cl 56 A S. Se hace Cambio Poste

Powered by CamScanner


06/05/2024 Ext 3838, id 1116 en KR 62 A X CL...
Cambio de poste T1x, la actividad se hace con acompañamiento de agentes de movilidad.




06/05/2024 Ext 2944, id 1328, en TV 93 x AC 26, se hace cambio de Poste T1 y T2. SIF.



7/05/2024 Ext 2165, Id 1605 en KR 96B x cl 17 Se hace cambio de 2T1, 1T2 4,5, T2, 5,5.
la actividad se realiza con acompañamiento de los agentes de movilidad.





8/05/2024 Ext 2165, Id en KR 96B x cl 17, Se hace cambio de Pode 2 T1, 2T2 4,5.




09/05/2024 Ext 2719, Id 1501 en AK 97 x cl 72, Se hace cambio de Pode T1 3.8, Por lluvias intermitentes la cuadrilla

Se realza con acompañamiento de los agentes de movilidad.





10/05/2024 Ext 2719, id 1503, en AK 97 x cl 17, se hace cambio de Poste 2 T2 5.5 La actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad, se Presentan flujo intermitente





16

14/05/2024 Ext 2918, id 857, en KR 103A x cl 17, se hace cambio de Poste T1, 1T2 4.5 y T2.5.5, la actividad se realiza en acompañamiento de los agentes de movilidad.

Powered by CamScanner





15/05/2024 Ext 3924, id 898, en KR 112 x cl 17, Se hace cambio de 2T1 y 2T2 5,5, agentes de movilidad llegan a los 10:30am





16/05/2024 Ext 2930, id 1458, en AK 116 x cl 17, Se hace cambio de poste 2T1, 1T2 4,5, 1T2 5,5, los agentes de movilidad llegan a los 9:15 am.


Powered by CamScanner





17/06/2024 Ext 2788 ; Id 898 , en 99 x cl 17 , se hace cambio de boote T1 , T2 45 y T2 515 T los actividad se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad, los nuevo llegan a los 9:15am.




20/05/2024 Ext 2788, id 853, KR 100 x CL 17, Se hace cambio de 2 T1 y 1 T2 5,5, los agentes de movilidad llegan a las 9:15am





21/05/2024 Ext 2780, id 853, en KR 100 x CL 17; Se hace cambio de un T1, 2 T2 4,5; los agentes de movilidad llega a las 9:15am.





22/05/2024 Ext 2775, id 1381, KR 104 x DG 15A, Se hace cambio de Poste 2 T1 y 2 T4,5, los agentes de movilidad llegan a las 9:15am.





23/05/2024 Ext 2783, id 1237. en Kr 99 x cl 19, se hace cambio de 3 Postes T1 y 2 T2 4,5, los agentes de movilidad llegan a los 9:00 am.




24/05/2024 Ext 2775, id 1381, Kr 100 x DG 15A, se hace cambio de 1 Poste T1, T2 5,5 y T2 6,5.





27/05/2024 Ext 2914, Id 809, en KR 100 x DG 24C, se hace cambio de 1T1, 1T2 (6,5) y T2 (6,5), los agentes de movilidad llegan ala 9:15am.




28/05/24 Ext 2786, Id 1238, en KR 100 x cl 20, se hace cambio de Poste T1, T1X, T2 4,5 y T2 6,5, los agentes de movilidad llegan a los 9:15 am.

nota: pendiente por cambiar 2T1, vete de auxt, le me comunica que no van hacer mas cambio, porque los electricos salen a hora de almuerzo,




29/05/2024 Ext 2920, id 821. en Kr 100 x Cl 23 d, se hace cambio 1T1, 2T2 5,5. la actividad se realiza en acompañamiento de los agentes de movilidad, los cuales llegan a las 9:15am. Nota: Queda pendiente cambiar 2 T1 y T2 4,5 Por interrupciones climáticas.




10/5/2024 en Kr 100 x cl 236, ext 2920, id 822, se hace cambio de Poste 2T1 y 1 T2 5,5, los agentes de movilidad llegan a los 9:15 am. Nota: queda pendiente Por cambiar 1T2 4,5 y 1T2 5,5, ya que hubieran complicaciones técnicas.

Powered by CamScanner



31/05/2024 Ext 2910, id 832, en Kr 100 x cl 22K, se hace cumbio de Poste 2T1, 2T2(2.5), 1T2(4.5). 1 T2(5.5), los agentes de movilidad llegan ala 9:15am.




Powered by CamScanner