REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3600.092
Villavicencio, 23 de Octubre de 2023

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NÚMERO 23000742 H3 DE 2023DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL REGIONAL META

CERTIFICA

Por medio de la presente y de acuerdo el acta parcial N. 1 y las actividades realizadas por el contratista; ANDERSON BAHAMON CORREA, cuyo objeto es 33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGION ORIENTE.", Certifico que recibí a satisfacción dichas actividades.

Por lo tanto, autorizo a la Aeronáutica civil, el pago parcial N. 1, según Cuenta de cobro por valor de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($7.650.000)

Igualmente certifico que se verifico que el contratista cumplió a entera satisfacción el objeto del contrato, presentando y anexando los pagos de parafiscales, con los soportes de pago cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales en el periodo que realizo la ejecución del contrato.

Para constancia firma,

JHON FREDY CANIZALEZ VALLEJO
Supervisor

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3601.092**	**ACTA PARCIAL N° 1**

NÚMERO DE CONTRATO	23000742 H3 DE 2023.
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	ANDERSON BAHAMON CORREA
OBJETO	33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGION ORIENTE.
VALOR	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE $16.210.000
PLAZO	SEIS (6) MESES
CDP	12223 - 26/05/2023.
RP	27523 - 26/06/2023.
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE JUNIO DE 2023.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON FREDY CANIZALEZ VALLEJO

En el Municipio de Villavicencio, el 22 de Octubre de 2023 se reunieron con el fin de dar recibido parcial No 1 del presente contrato 23000742 H3 DE 2023: ANDERSON BAHAMON CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.845.281 de Villavicencio Meta, y JHON FREDY CANIZALEZ VALLEJO, identificado con cedula de ciudadanía número 80.057.651, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

INICIACION CONTRACTUAL	06/07/2023 ACTA DE INICIO
TERMINACION CONTRACTUAL	31/12/2023
PAGO PARCIAL DE LA CUENTA DE COBRO	$ 7.650.000

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3601.092**	**ACTA PARCIAL N° 1**

EJECUCIÓN TOTAL

CUENTA DE COBRO	VALOR
No. 1	$ 7.650.000

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	$ 16.210.000
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1	$ 7.650.000
VALOR SALDO	$ 8.560.000

Adicionalmente el supervisor verifico que el contratista se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, esta se da por terminada y en constancia firma quienes en la misma intervinieron.

ANDERSON BAHAMON CORREA
CONTRATISTA

JHON FREDY CANIZALEZ VALLEJO
SUPERVISOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FEB987A27CA41405

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NESTOR GEOVANNY CURREA ROBLEDO**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 86068431 de VILLAVICENCIO (META) y Tarjeta Profesional No 137507-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFOR
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNIC
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO PARA PRESENTAR POR EL SEÑOR ANDERSON BAHAMON CORREA A LA AERONAUTICA CIVIL



Libertad y Orden


NESTOR GEOVANNY CURREA ROBLEDO
CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

Certifica que:

Revisados los documentos requeridos para estos casos, se comprobó que el señor **ANDERSON BAHAMON CORREA**, Identificado con cedula de ciudadanía Nº. 1.121.845.281 de Villavicencio- Meta, está obligado a realizar aportes de **seguridad social** de acuerdo a la actividad que realiza, hasta la presente se encuentra a paz y salvo por este concepto, según planilla revisada del mes de SEPTIEMBRE del presente año.

Se expide a solicitud del interesado en Villavicencio a partir del 02 de octubre de 2023. Válido para presentar a la **AERONAUTICA CIVIL-REGION ORIENTE.**



NESTOR GEOVANNY CURREA ROBLEDO
Contador Público
TP: 137.507-T
Anexo 1: planilla paga de seguridad social

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5085044
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(15/06/2023 8:39:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	23000742 H3 DE 2023
Objeto del contrato	3600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIONAL ORIENTE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

★★★★★

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

ANDERSON BAHAMON CORREA

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 1121845281

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ANDERSON BAHAMON CORREA	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	364663690

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Anderson Bahamon Correa* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 12:19:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Luz Miryam Santiago Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 6:57:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/06/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(15/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(15/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 horas de tiempo transcurrido *(16/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5085044
Proveedor ANDERSON BAHAMON CORREA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META	COLOMBIA > Meta > Villavicencio
2	MITU - VAUPES	COLOMBIA > Vaupés > Mitú
3	PUERTO CARREÑO - VICHADA	COLOMBIA > Vichada > Puerto Carreño
4	AEROPUERTO EL YOPAL	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.5085044

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.000.000,00	16.210.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81141504	33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIONAL ORIENTE	1,00	UN	20.000.000,00	16.210.000,00	20.000.000,00	16.210.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMUNICACION DE ACEPTACION calibracion.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION calibracion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	16.210.000
Total	16.210.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12223	CDP	No validado	16.210.000 COP	16.210.000 COP	24-12-00-000	Editar

Saldo de CDP: 16.210.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 16.210.000 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Villavicencio, Octubre 22 de 2023.

CUENTA DE COBRO No. 1

LA U.A.E. Aeronáutica. Civil – AEROCIVIL.
REGIONAL, ORIENTE NIT 899.999.059-3

DEBE A:
ANDERSON BAHAMON CORREA

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($7´650.000)

POR CONCEPTO DE:

OBJETO DEL CONTRATO: 33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGION ORIENTE.

PERÍODO: DEL MES DE OCTUBRE.
VALOR PERÍODO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($7´650.000).

Cordialmente,



ANDERSON BAHAMON CORREA
C.C. 1.121.845.281 de Villavicencio.

NÚMERO DE CONTRATO	23000742 H3 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ANDERSON BAHAMON CORREA
OBJETO	33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	$ 16.210.000 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE)
PLAZO	SEIS (06) MESES
CDP	12223 26/05/2023
RP	27523 26/06/2023
FECHA LEGALIZACIÓN	26/06/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JHON FREDY CAÑIZALES VALLEJO

En la ciudad de Villavicencio - Meta, el 06 de Julio de 2023 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato el señor: **ANDERSON BAHAMON CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía No 1121845281, obrando en calidad de contratista; y el Ingeniero **JHON FREDY CAÑIZALES VALLEJO** identificado con cédula de ciudadanía No 86.057.651 de Villavicencio supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

ANDERSON BAHAMON CORREA
Contratista

JHON FREDY CAÑIZALES VALLEJO
Supervisor

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO **¡Error! Marcador no definido.**
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 29
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 30

1 CONDICIONES DEL CONTRATO.

Número de Contrato:	23000742 H3 DE 2023
Nombre del Contratista:	**ANDERSON BAHAMON CORREA.**
Periodo informe:	**OCTUBRE-2023**
Nombre de Supervisor:	**JHON FREDY CANIZALEZ VALLEJO**
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	REGIONAL ORIENTE

1. OBJETO DEL CONTRATO

33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGION ORIENTE.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las obligaciones del contratista según el contrato 23000742 H3 DE 2023.

DESCRIBIR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

Inicio de actividades de Mantenimiento y calibración de equipos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Región Oriente mes Octubre vigencia 2023. Se realiza el mantenimiento y calibración de los equipos mencionados en la ciudad de Villavicencio - aeropuerto Vanguardia, estos se encontraron en zonas del aeropuerto la primera en el SEI de Bomberos es allí donde se encontró la mayor cantidad de máquinas y se intervinieron en el lugar, también, en la sala de descanso de los aero navegadores o controladores se realizó el mantenimiento a la totalidad de elementos a intervenir y una silla masaje adora en la oficina del jefe de

bomberos esta vigencia 2023, se realizó limpieza, cambios de baterías, calibración de equipos, cambios y pintura como limpieza de equipos, a continuación se relaciona los equipos intervenidos parcialmente;

2	**AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO**		
2.1	Bicicleta de spinnig	Und	5
2.2	Bicibleta eliptica marca spiri XE 350	Und	1
2.3	Bicibleta eliptica marca sun derland	Und	1
2.4	Bicibleta eliptica marca Nordictrack	Und	2
2.5	Maquina para trabajo dorsal	Und	1
2.6	Caminadora Athletic 4000 T	Und	1
2.7	Banco para ejercicio	Und	1
2.8	Banco para pecho	Und	1
2.9	Mancuernas	Und	23
2.10	Barras rectas profesionales	Und	2
2.11	Barra w	Und	1
2.12	Barra romana	Und	1
2.13	Banco para abdnominales	Und	1
2.14	Escaladora johnson S7000	Und	1
2.15	Silla masajes	Und	2
2.16	Multifuerzas 4 estaciones	Und	1

2.1	PRIMER BICICLETA DE SPINING	DESCRIPCION
		**REFERENCIA SIPINNER BIKE** **Se encontró** esta bicicleta desajustada, correa de los pedales en mal estado, tornillos en notable deterioro de tapa cadena, falta de mantenimiento, como también, partes de óxido lo cual afecto la pintura se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios. **La intervención** que se realizó esta bicicleta consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó el cambio; la silla la cual estaba obsoleta, correas de fijación, corrección de pintura a las necesidades que se encontraba, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos. **Se culmina** el mantenimiento general del equipo Bicicleta spinning subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos, pintura, mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
		
		

OBSERVACIONES:

2.1	SEGUNDA BICICLETA SPINING	DESCRIPCION







REFERENCIA SPINING FITNESS ELITE


Se encontró esta bicicleta desajustada, pedales averiados, sin soporte de hidratación con falta de mantenimiento, como también, partes de óxido lo cual afecto la pintura se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.

La intervención que se realizó esta bicicleta consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó el cambio de los pedales, la silla la cual estaba obsoleta, correas de fijación, punteras para pedales, instalación de soporte de hidratación corrección de pintura a las necesidades que se encontraba, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.

Se culmina el mantenimiento general del equipo Bicicleta spinning subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos, pintura, mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.



OBSERVACIONES: N/A


2.1	TERCER BICICLETA SPINING	DESCRIPCION
		**REFERENCIA MONZA SPORT FITNESS** **Se encontró** esta bicicleta desajustada, falta de mantenimiento, como también, se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios en el ciclo computador y se evidencia daños en tornillería.
		**La intervención** que se realizó esta bicicleta consistió en desarme general, de la misma revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó el cambio en las baterías del ciclo computador y se encontró fallas en el mismo. Se realizó mantenimiento general, limpieza, ajuste y lubricación de cada una de las piezas y se realizó cambio de tornillería de acero inoxidable para tapa protectora de correa.
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo Bicicleta spinning subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos, mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: El Ciclo computador de la bicicleta se evidencia tener daños en los botones de mando, se sugiere cambio por nuevo ciclo computador.		


2.1	**CUARTA BICICLETA SPINING**	**DESCRIPCION**
		**REFERENCIA SIPINING PRO FORM 1** **Se encontró** esta bicicleta desajustada, con falta de mantenimiento, como también, se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.
		**La intervención** que se realizó esta bicicleta consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó el cambio sillín, baterías para sensor y ciclo computador, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo Bicicleta spinning subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos y mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: N7A		

2.1	QUINTA BICICLETA SPINING	DESCRIPCION
		**REFERENCIA SIPINING PRO FORM 2** **Se encontró** esta bicicleta desajustada, con falta de mantenimiento, como también, se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.
		**La intervención** que se realizó esta bicicleta consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó el cambio sillín, baterías para sensor y ciclo computador, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo Bicicleta spinning subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos y mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: N7A		

2.2	**1) ELIPTICA MARCA SPIRI XE 350**	**DESCRIPCION**
		**REFERENCIA ELIPTICA SPIRI XE 350** **Se encontró** esta Elíptica desajustada en mal estado de lubricación, falta de mantenimiento, como también, partes de óxido lo cual afecto la pintura se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.
		**La intervención** que se realizó esta Elíptica consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó el cambio; espuma para bastones, adaptador de corriente, corrección de pintura a las necesidades que se encontraba, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo Elíptica subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos, pintura, mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: N/A		

2.3	**1) BICICLETA ELITICA MARCA SUN DERLAND**	**DESCRIPCION**
		**REFERENCIA ELIPTICA SUN DERLAND** **Se encontró** esta Elíptica desajustada en mal estado de lubricación, falta de mantenimiento se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.
		**La intervención** que se realizó esta Elíptica consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó cambio en tornillería de base delantera, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo Elíptica subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos y mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: N/A		

2.4	**UNA RECUMBERT MARCA NORDICTRACK**	**DESCRIPCION**
		**REFERENCIA RECUMBERT NORDICTRACK** **Se encontró** esta recumbert desajustada en mal estado de lubricación, falta de mantenimiento se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.
		**La intervención** que se realizó esta recumbert consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó cambio en adaptador de entrada de corriente y reparación de cable de sensor para pulsaciones, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo recumbert subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos y mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: N/A		

2.4	**UNA ELIMPICA MARCA NORDICTRACK**	**DESCRIPCION**
		**REFERENCIA ELIPTICA NORDICTRACK** **Se encontró** esta Elíptica desajustada en mal estado de lubricación, falta de mantenimiento se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.
		**La intervención** que se realizó esta Elíptica consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó cambio en adaptador de entrada de corriente, revisión de funcionamiento una vez se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.
		**Se culminó** el mantenimiento general del equipo Elíptica subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos y mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: N/A		

2.5	UNA MAQUINA PARA TRABAJO DORSAL	DESCRIPCION





MAQUINA PARA TRABAJO DORSAL

Se evidencio maquina dorsal con falta de mantenimiento, limpieza, lubricación y ajuste.


La intervención que se realizó a la maquina dorsal se enfocó en limpieza general, lubricación de la articulación móvil, ajuste de tornillos los cuales se estaban desajustados.

Se culmina el mantenimiento general del equipo maquina dorsal subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: N/A

2.6	**UNA CAMINADORA ATLETIC 4000 T**	**DESCRIPCION**







REFERENCIA CAMINADORA ATHETIC 400T

Se realizó mantenimiento a la caminadores Athletic 4000T encontrando esta desajustada en mal estado de lubricación, falta de mantenimiento se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.

La intervención del equipo que se realizó consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación de cada una de las piezas móviles, se realizó cambio en suiche de encendido, posterior mente el funcionamiento se cambiaron las piezas y se subsana los repuestos.

Se culminó el mantenimiento general del equipo Athletic 400T subsanado las necesidades encontradas al inicio, queda instalado los repuestos y mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: Desde el concepto técnico se sugiere cambio de equipo, ya que no se cuenta con las opciones de cambio al tener la naturaleza de ser **longevo** y en la actualidad no contar con los repuestos al sistema eléctrico que viene siendo el mayor factor que impide el funcionamiento normal de la trotadora, en la actualidad no es viable la reparación y si se recomienda el cambio de equipo.

2.7	**UN BANCO PARA EJERCICIO**	**DESCRIPCION**





BANCO PARA EJERCICIO


Se evidencio banco para ejercicio con falta de mantenimiento, limpieza, lubricación y ajuste.

La intervención que se realizó al banco para ejercicios se enfocó en limpieza general, lubricación de la articulación móvil, ajuste de tornillos.

Se culmina el mantenimiento general del equipo banco para ejercicios subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: N/A

2.8	**UN BANCO PARA PECHO**	**DESCRIPCION**
 		**BANCO PARA PECHO** **Se evidencio** banco para PECTORAL con falta de mantenimiento, limpieza, lubricación y ajuste. **La intervención** que se realizó al banco para pecho se enfocó en limpieza general, lubricación de la articulación móvil, ajuste de tornillo del sillín como principal acción sobre el banco. **Se culmina** el mantenimiento general del equipo banco para pecho subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
OBSERVACIONES: N/A		

2.9	**23 UNIDADES MANCUERNAS**	**DESCRIPCION**
		**MANCUENAS** **Se evidencio** las mancuernas con falta de mantenimiento, limpieza y ajuste.
		**La intervención** que se realizó al las mancuernas se enfocó en limpieza general, limpieza, pintura de los discos de las mancuernas
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo mancuernas, subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: Se sugiere adquirir mancuernas encauchadas teniendo en cuenta que las intervenidas tienen bastante tiempo de uso, promueve la seguridad del usuario.

2.10	**DOS BARRAS RECTAS PROFESIONALES**	**DESCRIPCION**
 		**BARRA RECTA PROFESIONALE 1** **Se evidencio** que las barra con falta de mantenimiento, limpieza. **La intervención** que se realizó a la barra se enfocó en limpieza general a ella, así logrando mejorarla higiénicamente. **Se culmina** el mantenimiento general de la barra, subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
 		**BARRA RECTA PROFESIONALE 2** **Se evidencio** que las barra con falta de mantenimiento, limpieza. **La intervención** que se realizó a la barra se enfocó en limpieza general a ella, así logrando mejorar higiénicamente. **Se culmina** el mantenimiento general de la barra, subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: Desde la parte técnica se siguiere tener en cuenta en próximas intervenciones integrar la opción de cromar elementos en avanzado estado de oxidación.

2.11	UNA BARRA W	DESCRIPCION
		**Se evidencio** que las barra con falta de mantenimiento, limpieza. **La intervención** que se realizó a la barra se enfocó en limpieza general a ella, así logrando mejorarla higiénicamente y cromación.
		**Se culmina** el mantenimiento general de la barra, subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: Para posteriores procesos tener en cuenta si elementos están en un estado avanzado de oxidación y daños severos en su consistencia de pintura, contemplar métodos de cromacion los cual es necesario añadir otro tipo de costos para subsanar estas necesidades.

2.12	**UNA BARRA ROMANA**	**DESCRIPCION**
		**Se evidencio** que las barra con falta de mantenimiento, limpieza. **La intervención** que se realizó a la barra se enfocó en limpieza general a ella, así logrando mejorarla higiénicamente y cromación. **Se culmina** el mantenimiento general de la barra, subsanado las necesidades encontradas al inicio el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.
		


OBSERVACIONES: Para posteriores procesos tener en cuenta si elementos están en un estado avanzado de oxidación y daños severos en su consistencia de pintura, contemplar métodos de cromacion los cual es necesario añadir otro tipo de costos para subsanar estas necesidades.

2.13	**UN BANCO PARA ABDOMINALES**	**DESCRIPCION**
 		Se evidencio un estado del banco con falta de mantenimiento y limpieza. La intervención que se realizó al banco se enfocó en limpieza general, ajuste y engrase de articulación que en el momento es fija. Se culmina el mantenimiento general del banco subsanado las necesidades que se encontraron al principio y el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: N/A

2.14	**UNA ESCALADORA JHONSON S7000**	**DESCRIPCION**







JHONSON S7000

Se encontró este equipo Escaladora JHONSON S7000 en mal funcionamiento, se pudo evidenciar que la mayor dificultad son los grados de resistencia el cual realiza el manejo de uso de intensidades, oxido en partes bajas de la estructura con notable daño en la base y baranda, tornillos de carcasa en estado de oxidación, se evidencia un claro deterioro por falta de mantenimiento en partes móviles, se encuentra el equipo en la parte interna en bastante suciedad el cual se encontró un animal (sapo) el cual fue retirado, no se encuentra soporte de Hidratación.

Se intervino el equipo realizando mantenimiento general, desarme, limpieza, lubricación, anexo de soporte de hidratación, limpieza de parte electrónica y revisión de elementos que general los comandos de funcionalidad en el equipo, se evidencia que su uso no es recurrente teniendo en cuenta que tiene instalación eléctrica independiente, se hizo cambio de una tapa en la parte baja de la estructura el cual contaba con un daño severo de oxidación al punto de generarse un hueco en la base y se subsana esta necesidad en la cual también se realiza correcciones en pintura en partes afectadas a nivel general del equipo.

se realizó el mantenimiento del equipo logrando el objetivo de tener a disposición de uso para el usuario, este cuenta con la funcionalidad de mando para el manejo de las intensidades, soporte de hidratación, pintura en zonas afectadas, lubricación y limpieza en todo el equipo.

OBSERVACIONES: Desde la parte técnica se sugiere no solamente realizar periódicamente el mantenimiento a este equipo el cual depende netamente del sistema eléctrico, no cuenta con instalación independiente y en un hallazgo (dentro de la instalación de uso) obtenido se evidencia que en la locación donde se encuentra ubicado existen dificultades y problemas en el sistema eléctrico el cual si injiere en este tipo de equipos lo cual puede llevarlo a un daño irreversible.


2.15	**SILLA 1 MASAJES EVOLUTION**	**DESCRIPCION**
		**SILLA MASAJEADORA 1** **Se encontró** desajustada con falta de mantenimiento, se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.
		**La intervención** que se realizó esta silla masajes consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación general y especifica como los rodamientos, brazos de las ruedas y cada una de las piezas móviles a las necesidades que se encontraba, revisión de funcionamiento y se subsana el mantenimiento.
		**Se culmina** el mantenimiento general del equipo subsanado las necesidades encontradas al inicio el mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: Desde la parte técnica se evidencia daño irreversible en los cojines de aire de la parte de masajes de los pies y las piernas, los cuales se encuentran perforados sin opciones de repuesto para cambio, no se venden ni se consiguen repuestos para esta necesidad, el control de mando funciona de forma manual.

2.15	SILLA 2 DE MASAJES	DESCRIPCION







SILLA MASAJEADORA 2

Se encontró desajustada con falta de mantenimiento, se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios.

La intervención que se realizó esta silla masajes consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación general y especifica como los rodamientos, brazos de las ruedas y cada una de las piezas móviles a las necesidades que se encontraba, revisión de funcionamiento y se subsana el mantenimiento.

Se culmina el mantenimiento general del equipo subsanado las necesidades encontradas al inicio el mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: Desde la parte técnica se evidencia daño irreversible en los cojines de aire de la parte de masajes de los pies y las piernas, los cuales se encuentran perforados sin opciones de repuesto para cambio, no se venden ni se consiguen repuestos para esta necesidad, el control de mando funciona de forma manual.

2.16	**UN MULTILTIFUERZAS 4 ESTACIONES**	**DESCRIPCION**
  		**MULTIFUERZAS 4 ESTACIONES** **Se encontró** desajustada con falta de mantenimiento, se puede describir que a falta de intervención algunas partes es necesario hacer cambios. **La intervención** que se realizó esta multifuerzas consistió en desarme general de la misma, revisión de estado de cada uno de los repuestos los cuales se realizó mantenimiento, limpieza y lubricación general y especifica como lubricación en rodamiento de cada una de las poleas verificando el estado de guayas, lubricación de partes móviles y guías de peso, pinturas en zonas requeridas, cambio de tapete de soporte en prensa horizontal, cambio de tapizado en espaldar prensa horizontal, tapizado en rodillos, cambio de cinta antideslizante en dominadas, cambio de cinta para fuerza por cuerda nueva y limpieza de necesidades encontradas, revisión de funcionamiento y se subsana el mantenimiento. **Se culmina** el mantenimiento general y especifico del multifuerzas subsanado las necesidades encontradas al inicio el mantenimiento el cual la funcionalidad actual es óptima para su uso.

OBSERVACIONES: N/A

ANEXOS

TROTADORA HORIZON JHONSON






Se evidencio la trotadora en un estado de deterioro muy negativo la cual se intervino a nivel general la cual se realizó el mantenimiento en limpieza, lubricación, ajustes del equipo en el cual se establece el siguiente concepto: Dentro del proceso en el monitor se encuentra el hallazgo de la membrana STAR y STOP, comandos de mando de la maquina en total afectación el cual impide el desarrollo de mando electrónico a mecánico de la trotadora; es decir, que una vez encontrado esta anomalía se indaga como se logra intervenir directamente con equipos de trabajo de la marca JHONSON la cual es la referencia y creadora del equipo a intervenir el cual se puede expresar en el en presente que el diagnóstico para reparar el equipo es negativo teniendo en cuenta la denominación del equipo y su monitor en **estado obsoleto** el cual se define como una reparación no viable al tener respuestas de no encontrar repuestos de la referencia a los daños que presenta. Esta trotadora cuenta con años de uso y dentro de la indagación con los usuarios que la han utilizado se logra identificar que tiene daños eléctricos que no son reparables, como también se sustenta una red eléctrica deficiente para el uso de este tipo de equipos, cuenta con múltiples daños desde electrónicos como mecánicos; desgaste de banda, desgaste de tabla en la superficie de contacto, rodamientos.

OBSERVACIONES: Desde el concepto técnico se sugiere cambio de equipo, ya que no se cuenta con las opciones de cambio al tener la naturaleza de ser **longevo** y en la actualidad no contar con los repuestos al sistema eléctrico que viene siendo el mayor factor que impide el funcionamiento normal de la trotadora, en la actualidad no es viable la reparación y si se recomienda el cambio de equipo.

Se presenta actividades y gestión en mantenimiento y calibración de equipos de gimnasio en los aeropuertos de la región oriente, durante el desarrollo de la intervención la presente expresa el proceso de cada uno de los equipos a intervenir, de forma específica se deja claro los que se desde el servicio técnico se identifica claramente en el municipio de Villavicencio, logrando atender las necesidades requeridas en los equipos de gimnasio, también se proyecta necesidades para tener en cuenta en este servicio, se anexa certificación de satisfacción de líderes de área donde se realizó el mantenimiento de los equipos en el aeropuerto Vanguardia.



Villavicencio 19 de Octubre 2023.

Constancia de Satisfacción Mantenimiento y Calibración.

Cordial Saludo,


La presente formal tiene la causa de dar claridad sobre la prestación del servicio del objetivo proceso *336000C0730 en Mantenimiento y Calibración de Equipos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo* 2023 de la Región Oriente en la Ciudad de Villavicencio, se generó este servicio en diferentes área; SEI donde se encontraron ubicados los mismos, por lo tanto se certifica por un Funcionario de la Aeronáutica Civil.

Este hace constar que se realizó el mantenimiento y calibración de equipos de forma pertinente a los equipos mencionados en la ciudad de Villavicencio.

(E)

FIRMA 79474719

Tel 3212612548.



Villavicencio 19 de Octubre 2023.

Constancia de Satisfacción Mantenimiento y Calibración.

Cordial Saludo,

La presente formal tiene la causa de dar claridad sobre la prestación del servicio del objetivo proceso *336000C0730 en Mantenimiento y Calibración de Equipos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo* 2023 de la Región Oriente en la Ciudad de Villavicencio, se generó este servicio en diferentes área; Controladores donde se encontraron ubicados los mismos, por lo tanto se certifica por un Funcionario de la Aeronáutica Civil.

Este hace constar que se realizó el mantenimiento y calibración de equipos de forma pertinente a los equipos mencionados en la ciudad de Villavicencio.

FIRMA
NOMBRE: Manuel Castellanos toro.
CC. 93336756.
CEL. 311-6306629.

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

4.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

4.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II
4.4.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

DESCRIPCION	VALOR
33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGION ORIENTE.	**$ 16.210.000**
SALDO DEL CONTRATO	$ 8.560.000
VALOR POR GIRAR	$ 7.650.000

a. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
$ 16.210.000	$ 7.650.000	$ 8.560.000	47.19%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JHON FREDY CANIZALEZ VALLEJO
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121845281
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDERSON BAHAMON CORREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CLL 4 AV 36	TELÉFONO:	6620718
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**1107815034**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996016302

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 307.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.200	$ 0	$ 307.200
SUBTOTALES:										**$ 307.200**	**$ 0**	**$ 307.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000
SUBTOTALES:													**$ 240.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 240.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
SUBTOTALES:									**$ 46.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1121845281	BAHAMON CORREA ANDERSON	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.920.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.920.000	$ 307.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.920.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.920.000	112184528	$ 46.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 594.000**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918575905

(415)7707212489984(8020) 000001491857590 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 4 5 2 8 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 4 5 2 8 1	2 0 0 6 1 0 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BAHAMON	CORREA	ANDERSON	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ESCENICA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 4 A 25 A 35 BRR LA ALBORADA

42. Correo electrónico: anderson19_88@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 1	3 1 4 4 0 0 0 6 5 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 3 1 9	2 0 1 1 0 5 1 6	9 3 2 9	2 0 1 1 0 4 1 3	8 5 5 2	3 3 1 9			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 05 / 17 : 14: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BAHAMON CORREA ANDERSON
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14918575905

(415)7707212489984(8020) **000001491857590 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 4 5 2 8 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Creación teatral 9 0 0 3	

162. Nombre del establecimiento: ESCENICA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CL 4 A 25 A 35 BRR ALBORADA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 7 4 5 1	2 0 1 1 0 6 2 1	
168. Teléfono: 3 1 4 4 0 0 0 6 5 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcagua	JOSE ERNESTO CAGUA AYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-26-9:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12223 de fecha 2023-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27523	**Fecha Registro:**	2023-06-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.210.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.210.000,00	**Saldo x Obligar:**	16.210.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	1121845281	**Razón Social:**	ANDERSON BAHAMON CORREA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	364663690	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74754790	**Nombre:**	DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL META

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**			

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	2000742 H3 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-06-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3600 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ORIENTE	C-2499-0600-8-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		16.210.000,00	0,00		
					Total:	16.210.000,00	0,00	16.210.000,00	16.210.000,00

Objeto:	3600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIONAL ORIENTE.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-31	16.210.000,00	16.210.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcagua	JOSE ERNESTO CAGUA AYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-26-9:19 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	12223	**Fecha Registro:**	2023-05-26	**Unidad / Subunidad**	24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	20.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	20.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	20.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13123	**Fecha Registro:**	2023-05-26	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3600 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ORIENTE	C-2499-0600-8-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Objeto:	33600C0730 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIONAL ORIENTE.



Firma Responsable