CONTRATISTA	Rafael Antonio Reyes Molina CC. 79.161.450 de Ubaté.
OBJETO DEL CONTRATO	“SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y DEMAS VEHICULOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA.”
NUMERO DE CONTRATO	**CONTRATO No. SAMC-003-2024**
FECHA DE INICIO	5 de Julio 2024
DURACION	Hasta el 31de Diciembre de 2024 o hasta agotar el monto
DOCUMENTO	Informe Ejecución primer corte 2024

RETROESCAVADORA CATERPILA 416 E

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	1	$ 680.000,00	680.000		$ 680.000,00
FILTROS DE COMBUSTIBLE 3619554/ BT 7677D		1	$ 93.000,00	93.000	17.670	$ 110.670,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA 156-1200		1	$ 154.000,00	154.000	29.260	$ 183.260,00
FILTROS DE ACEITE BT 237		1	$ 47.000,00	47.000	8.930	$ 55.930,00
FILTRO DE AIRE INTERNO DA4020		1	$ 411.000,00	411.000	78.090	$ 489.090,00
FILTRO AIRE EXTERNO LA 4996		1	$ 616.000,00	616.000	117.040	$ 733.040,00
CAMBIO DE ACEITE		1	$ 434.000,00	434.000	82.460	$ 516.460,00
MANGUERA 1/2X75 R 12 CON HEMBRA 1/2 13/16	Se evidencio fuga en el sistema del hidraulico por manguera en mal estado las cuales fueron reemplazadas y se realizo limpieza por la suciedad que tenia por estar en mal estado y se puso a tupe el nivel del aceite hidraulico	1	$ 100.000,00	100.000	19.000	$ 119.000,00
MANGUERA 3/8 X 59 R 2 CON MACHO Y HEMBRA DE 3/8		1	$ 62.000,00	62.000	11.780	$ 73.780,00
TORNILLO 1/2X7		2	$ 6.000,00	12.000	2.280	$ 14.280,00
TUERCA 1/2 RO SEG		2	$ 500,00	1.000	190	$ 1.190,00
GRAFADO MANGUERA CON ACOPLE		1	$ 26.000,00	26.000	4.940	$ 30.940,00
INSTALACIONY DESARMADO DE MANGUERAS -REVISION A/C INCLUYE DESPLAZAMIENTO		1	$ 391.000,00	391.000	74.290	$ 465.290,00
SUMINISTRO DE ORING		3	$ 16.000,00	48.000	9.120	$ 57.120,00
SUMINSTRO GASOLINA LAVADO		1	$ 44.000,00	44.000	8.360	$ 52.360,00
ACEITE HIDRAULICO MOBIL 68		4	$ 488.000,00	$ 1.952.000,00		$ 1.952.000,00
DIENTES PARA VALDE TRASERO C/U	Se realizo cambio ya que se encontraba desgastada por el desarrollo de su trabajo	5	$ 110.000,00	550.000	104.500	$ 654.500,00
JGO CUCHILLA PARA LA PALA BALDE DELANTERO 9/16 X 4 HUECOS CON TORNILLOS Y TUERCA		1	$ 1.200.000,00	1.200.000	228.000	$ 1.428.000,00
TORNILLOS CON TUERCA CUCHILLA X 8		1	$ 411.000,00	411.000	78.090	$ 489.090,00
INSTALCION DE CUCHILLA		1	$ 51.000,00	51.000	9.690	$ 60.690,00

CAMIONETA MITSUBICHI ODT-362

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON/MOBIL	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	3	$ 157.000,00	471.000		$ 471.000,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHVRO		9	$ 41.000,00	369.000		$ 369.000,00
FILTRO RACOR 2010		3	$ 62.000,00	186.000	35.340	$ 221.340,00
FILTRO FLP-355 COMBUSTIBLE		3	$ 26.000,00	78.000	14.820	$ 92.820,00
FILTRO AD -092 ACEITE/ HCX-092		3	$ 42.000,00	126.000	23.940	$ 149.940,00
FILTRO ARP -681 AIRE/ AIP-681-AIP-676		3	$ 47.000,00	141.000	26.790	$ 167.790,00
REFRIGERANTE MOTOR GL	Se suministra refrigerante para nivel del enfriamiento del radiador y motor	1	$ 36.000,00	36.000	6.840	$ 42.840,00
PASTILLAS 3530	Al realizar la revisión de los frenos se nota el desgaste de las pastillas y se cambian	2	$ 175.000,00	350.000	66.500	$ 416.500,00
CAMBIO DE PASTILLAS		1	$ 40.000,00	40.000	7.600	$ 47.600,00
JGO PITOS	Se reemplazan los pitos por que estan averidados	1	$ 72.000,00	72.000	13.680	$ 85.680,00
LAVADA GENERAL	mantenimiento y limpieza del vehiculo	3	$ 116.000,00	348.000	66.120	$ 414.120,00
PARCHE RADIAL	Se realiza mantenimiento a la llanta que presenta fuga de aire suministrando parche para solucionar fuga	1	$ 20.000,00	20.000	3.800	$ 23.800,00
DESPINCHADA / MONTAJE		1	$ 27.000,00	27.000	5.130	$ 32.130,00
LLANTAS 265/70 R 16	Se realizo cambio de llantas ya que se encontraban desgastadas por el desarrollo de su trabajo	4	$ 1.179.000,00	4.716.000	896.040	$ 5.612.040,00
ALINEACION	se procede a la alineacion del vehiculo	1	$ 79.000,00	79.000	15.010	$ 94.010,00
BANDAS	Al realizar la revisión de los frenos se nota el desgaste de las pastillas y se cambian	1	$ 175.000,00	175.000	33.250	$ 208.250,00
BALANCEOS	por el cambio de llantas se debe realizar el balanceo del vehiculo para asi optimizar su desempeño	4	$ 20.000,00	80.000	15.200	$ 95.200,00

CAMIONETA MAZDA BT 50 PLACA GCK-608

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	7	$ 156.000,00	$ 1.092.000,00		$ 1.092.000,00
FILTRO AIRE AIP-651		3	$ 52.000,00	$ 156.000,00	$ 29.640,00	$ 185.640,00
FILTRO ACEITE HCX-7		3	$ 21.000,00	$ 63.000,00	$ 11.970,00	$ 74.970,00
FILTRO FLP -300		2	$ 36.000,00	$ 72.000,00	$ 13.680,00	$ 85.680,00
FILTRO TRAMPA RACOR 2010		4	$ 62.000,00	$ 248.000,00	$ 47.120,00	$ 295.120,00
FILTRO ACPM FF34140		2	$ 31.000,00	$ 62.000,00	$ 11.780,00	$ 73.780,00
TURBO	Se realiza scaner por presentar fallas paso de combustible, y de parte electrica , encontrandose daño en el turbo y en el interculer que deja pasar aceite, se revisa el sistema de suspension y se evidencia daños en los amortiguadores, en los bujes de las tijeras, en la rotulas , en el compensador y en la punta de los ejes ; por lo tanto se procede a reemplazar las piezas dañadas, arreglasdo todo el sistema de suspension y amortiguacion, turbo, interculer, retenedores de las ruedas, rotulas y demas repuesto utilizando aditivo de limpieza para sistema de combustible , aflojatodo y starting	1	$ 2.374.000,00	$ 2.374.000,00	$ 451.060,00	$ 2.825.060,00
VALVULA TURBO		1	$ 503.000,00	$ 503.000,00	$ 95.570,00	$ 598.570,00
CAMBIO DE TURBO Y ARREGLO INTERCULER		1	$ 670.000,00	$ 670.000,00	$ 127.300,00	$ 797.300,00
SOLDADA DE INTERCULES		1	$ 269.000,00	$ 269.000,00	$ 51.110,00	$ 320.110,00
STARTING		1	$ 36.000,00	$ 36.000,00	$ 6.840,00	$ 42.840,00
AFLOJATODO		1	$ 27.000,00	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00
LIMPIA CONTACTOS		1	$ 26.000,00	$ 26.000,00	$ 4.940,00	$ 30.940,00
KIT DE REPARTICION		1	$ 1.261.000,00	$ 1.261.000,00	$ 239.590,00	$ 1.500.590,00
INSTALACION KIT DE REPARTICION		1	$ 235.000,00	$ 235.000,00	$ 44.650,00	$ 279.650,00
JGO INYECTORES MAZDA BT 50-SENSOR RIEL-VALVULA DE RIEL		1	$ 5.883.000,00	$ 5.883.000,00	$ 1.117.770,00	$ 7.000.770,00
RETENEDOR GRANDE DE INYECTORES		4	$ 62.000,00	$ 248.000,00	$ 47.120,00	$ 295.120,00
RETENEDOR TORNILLO DE INYECTOR		4	$ 28.000,00	$ 112.000,00	$ 21.280,00	$ 133.280,00
ARANDELAS		4	$ 10.000,00	$ 40.000,00	$ 7.600,00	$ 47.600,00
MANGUERA DE RETORNO DE COMBUSTIBLE		1	$ 211.000,00	$ 211.000,00	$ 40.090,00	$ 251.090,00
MANO DE OBRA ARREGLO SISTEMA DE INYECCION		1	$ 1.043.000,00	$ 1.043.000,00	$ 198.170,00	$ 1.241.170,00
SERVICIO DE GRUA COMANDO A TALLER		1	$ 209.000,00	$ 209.000,00	$ 39.710,00	$ 248.710,00
ALINEACION		1	$ 79.000,00	$ 79.000,00	$ 15.010,00	$ 94.010,00
REVISION SUSPENSION GENERAL, CAMBIO AMORTIGUADORES, BUJES TIJE, ROTULAS, PUNTA DE EJE, BRAZO COMPENSADOR		1	$ 248.000,00	$ 248.000,00	$ 47.120,00	$ 295.120,00
SILICONA GRIS		2	$ 24.000,00	$ 48.000,00	$ 9.120,00	$ 57.120,00
TORNILLO 8X35		12	$ 400,00	$ 4.800,00	$ 912,00	$ 5.712,00
ARANDELA #8		34	$ 300,00	$ 10.200,00	$ 1.938,00	$ 12.138,00
WASA#8		21	$ 200,00	$ 4.200,00	$ 798,00	$ 4.998,00
TORNILLO 10X25		11	$ 600,00	$ 6.600,00	$ 1.254,00	$ 7.854,00
TORNILLO 10X35		5	$ 800,00	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 4.760,00
WASA #10		22	$ 200,00	$ 4.400,00	$ 836,00	$ 5.236,00
ARANDELAS #10		32	$ 200,00	$ 6.400,00	$ 1.216,00	$ 7.616,00
ARANDELAS 8MM		12	$ 200,00	$ 2.400,00	$ 456,00	$ 2.856,00
TUERCAS 10MM		12	$ 300,00	$ 3.600,00	$ 684,00	$ 4.284,00
ASPA VENTILADOR BT56		1	$ 183.000,00	$ 183.000,00	$ 34.770,00	$ 217.770,00
SCANER		1	$ 47.000,00	$ 47.000,00	$ 8.930,00	$ 55.930,00
REVISION SENSOR RDA DEL		1	$ 111.000,00	$ 111.000,00	$ 21.090,00	$ 132.090,00
TORNILLO 6X20		10	$ 200,00	$ 2.000,00	$ 380,00	$ 2.380,00
TUERCA #6		26	$ 200,00	$ 5.200,00	$ 988,00	$ 6.188,00
WASA #6		22	$ 100,00	$ 2.200,00	$ 418,00	$ 2.618,00

TUERCA #8	20	$ 200,00	$ 4.000,00	$ 760,00	$ 4.760,00
ESPARRAGO 8X40	6	$ 1.000,00	$ 6.000,00	$ 1.140,00	$ 7.140,00
ESPARRAGO 8X50	3	$ 1.000,00	$ 3.000,00	$ 570,00	$ 3.570,00
TORNILLOS 5/16X11/4	2	$ 600,00	$ 1.200,00	$ 228,00	$ 1.428,00
TORNILLOS 6X15	15	$ 200,00	$ 3.000,00	$ 570,00	$ 3.570,00
ARANDELA #6	12	$ 200,00	$ 2.400,00	$ 456,00	$ 2.856,00
PUNTA EJE 1/R 105-055	1	$ 184.000,00	$ 184.000,00	$ 34.960,00	$ 218.960,00
BUJES TIJERA UH7134470	4	$ 33.000,00	$ 132.000,00	$ 25.080,00	$ 157.080,00
BRAZO COMPENSADOR 51-1725	1	$ 365.000,00	$ 365.000,00	$ 69.350,00	$ 434.350,00
ROTULA SUP SB-1521	1	$ 118.000,00	$ 118.000,00	$ 22.420,00	$ 140.420,00
TORNILLO 8X25	3	$ 400,00	$ 1.200,00	$ 228,00	$ 1.428,00
PUNTA EJE LADO CAJA TI 43024KX	1	$ 321.000,00	$ 321.000,00	$ 60.990,00	$ 381.990,00
BUJES ESTABILIZADORA	2	$ 6.600,00	$ 13.200,00	$ 2.508,00	$ 15.708,00
SERVICIO DE PRENSA CAMBIO DE 4 BJES TIJERA	1	$ 68.000,00	$ 68.000,00	$ 12.920,00	$ 80.920,00
FABRICAR ABRAZADERA ESTABILIZADORA	1	$ 26.000,00	$ 26.000,00	$ 4.940,00	$ 30.940,00
ABRAZADERA PLASTICA	1	$ 1.700,00	$ 1.700,00	$ 323,00	$ 2.023,00

CAMIONETA 4X4 PRADO OSD-464						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
ACEITE MOTOR 15W40 MOBIL	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	6	156.000,00	$ 936.000,00		$ 936.000
FILTRO HCX-7		3	24.000,00	$ 72.000,00	$ 13.680	$ 85.680
FILTRO COMB FFT3440/34140		2	33.000,00	$ 66.000,00	$ 12.540	$ 78.540
FILTRO AIRE 1780130080/ AIP 552		4	36.000,00	$ 144.000,00	$ 27.360	$ 171.360
FILTRO COMBUSTIBLE 2339030350// FLP 450/ FLP 300		1	31.000,00	$ 31.000,00	$ 5.890	$ 36.890
FILTRO AIRE ACONDICIONADO 8713930040/ ACP-071		1	26.000,00	$ 26.000,00	$ 4.940	$ 30.940
CAMBIO DE ACEITE		3	31.000,00	$ 93.000,00	$ 17.670	$ 110.670
HIDROBOSTER	Para mejorar la presion de la bomba de direccion se procede a suministrar hidroboste	1	7.774.000,00	$ 7.774.000,00	$ 1.477.060	$ 9.251.060
JUEGO BANDAS FRENO MANO	al revisar das sistema de freno de mano se encuentran las bandas en mal estado y se procede a su reemplazo	1	206.000,00	$ 206.000,00	$ 39.140	$ 245.140
CAMBIO DE BANDAS FRENO DE MANO		1	157.000,00	$ 157.000,00	$ 29.830	$ 186.830
JGO PASTILLAS TRASERAS	al revisar das sistema de frenos se encuentran las pastillllas del freno en mal estado y se procede a su reemplazo	5	154.000,00	$ 770.000,00	$ 146.300	$ 916.300
JGO GRADUACION DE FRENOS GF-4187		1	45.000,00	$ 45.000,00	$ 8.550	$ 53.550
PASTILLAS DELANTERAS		2	154.000,00	$ 308.000,00	$ 58.520	$ 366.520
REFRIGERANTE MOTOR GL	Para nivelar sistema de refrigeracion de agua refrigerante del radiador	1	64.000,00	$ 64.000,00	$ 12.160	$ 76.160
SCANER	Se realizo escaner por presentar fallas en fuerza del vehiculo, se evidencio daño en el turbo	1	53.000,00	$ 53.000,00	$ 10.070	$ 63.070
TURBOALIMENTADOR		1	3.782.000,00	$ 3.782.000,00	$ 718.580	$ 4.500.580
CAMBIO DE TURBO		1	482.000,00	$ 482.000,00	$ 91.580	$ 573.580
SILICONA NEGRA		1	10.500,00	$ 10.500,00	$ 1.995	$ 12.495
AMBIENTADOR		1	10.000,00	$ 10.000,00	$ 1.900	$ 11.900
INSTALACION LUCES Y SIRENA TIPO POLICIA	Se reemplaza la plaqueta completa ya que se encuentra en mal estado	1	227.000,00	$ 227.000,00	$ 43.130	$ 270.130
ABRAZADERA PASTICA		4	1.100,00	$ 4.400,00	$ 836	$ 5.236
TORNILLO 5/16 X1		1	400,00	$ 400,00	$ 76	$ 476
ARANDELA 5/16		1	200,00	$ 200,00	$ 38	$ 238
TUERCA 5/16 SEG		1	200,00	$ 200,00	$ 38	$ 238
TERMINALES 5/16		2	700,00	$ 1.400,00	$ 266	$ 1.666
SILICONA TABLERO	Para mejorar el desempeño del vehiculo se le instala camara y sensores	1	13.000,00	$ 13.000,00	$ 2.470	$ 15.470
PANTALLA SISTEMA ADROIN, CONSOLA CAMARA DE REVERSO Y SENSORES E INSTALACION		1	1.429.000,00	$ 1.429.000,00	$ 271.510	$ 1.700.510
ALINEACION	se procede a la alineacion del vehiculo	1	66.000,00	$ 66.000,00	$ 12.540	$ 78.540

PLUMILLAS DELANTERAS Y TRASERAS JGO X2	Se suminstran plumillas ya que se encontraban en mal estado	1	83.000,00	$ 83.000,00	$ 15.770	$ 98.770
DESPINCHADA	Se realiza mantenimiento a las llantas que presenta fuga	2	27.000,00	$ 54.000,00	$ 10.260	$ 64.260
LAVADA GENERAL	mantenimiento y limpieza del vehiculo	2	105.000,00	$ 210.000,00	$ 39.900	$ 249.900

RETROESCAVADORA CASE 580

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	1	$ 680.000,00	$ 680.000,00		$ 680.000,00
FILTRO ACEITE BT 7237 HCX 9217		1	$ 67.000,00	$ 67.000,00	$ 12.730,00	$ 79.730,00
FILTRO COMBUSTIBLE FF 42000 HC X 4102		1	$ 31.000,00	$ 31.000,00	$ 5.890,00	$ 36.890,00
FILTRO AIRE EXTERNO AZP AT 171853/ RS3544/AIP-802		1	$ 62.000,00	$ 62.000,00	$ 11.780,00	$ 73.780,00
FILTRO AIRE INTERNO AZP 1930590 / SS 3545/ AIP-803		1	$ 52.000,00	$ 52.000,00	$ 9.880,00	$ 61.880,00
CAMBIO DE ACEITE-DOMICILIO VERERDA		1	$ 512.000,00	$ 512.000,00	$ 97.280,00	$ 609.280,00
PARCHE RADIAL	Se realiza mantenimiento a la llanta que presenta fuga de aire suministrando parch, valvula para solucionar fuga	2	$ 50.000,00	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
VALVULA CAUCHO TR 415		1	$ 17.000,00	$ 17.000,00	$ 3.230,00	$ 20.230,00
DESPINCHADA Y/O MONTAJES DELANTERA		**2**	$ 58.000	$ 116.000	$ 22.040	$ 138.040
PAQUETE DE TACOS		2	$ 27.000,00	$ 54.000,00	$ 10.260,00	$ 64.260,00
ACEITE HIDRAULICO MOBIL 68 GF	Se evidencia fuga de aceite por lo tanto se verifica y hay que reemplazar manguera empaquetadura de la botella del hidraulico, luego se procede a completar el nivel del hidraulico	3	$ 488.000,00	$ 1.464.000,00		$ 1.464.000,00
MANGUERA R12 5/8 1,78		1	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 30.400,00	$ 190.400,00
EMPAQUETADURA STICK BOTELLA HIDRAULICO		1	$ 626.000,00	$ 626.000,00	$ 118.940,00	$ 744.940,00
CAMBIO DE EMPAQUETADURA(DESARMADO PARA CAMBIO)		1	$ 391.000,00	$ 391.000,00	$ 74.290,00	$ 465.290,00
SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO EN MAQUINARIA	Mantenimiento empaquetadura stick botella	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00

VIBROCOMPACTADOR CASE CV-208						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	4	147.000,00	$ 588.000,00		$ 588.000,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON/MOBIL		2	680.000,00	$ 1.360.000,00		$ 1.360.000,00
FILTRO BT 427		2	52.000,00	$ 104.000,00	$ 19.760,00	$ 123.760,00
FILTRO AIRE EXT DA 3370		2	124.000,00	$ 248.000,00	$ 47.120,00	$ 295.120,00
FILTRO AIRE INT DA 4113/PA 2419		2	72.000,00	$ 144.000,00	$ 27.360,00	$ 171.360,00
FILTRO BF 1280		1	93.000,00	$ 93.000,00	$ 17.670,00	$ 110.670,00
CAMBIO DE ACEITE- INCLUIDO EL DESPLAZAMIENTO		2	434.000,00	$ 868.000,00	$ 164.920,00	$ 1.032.920,00
ARRANQUE	El vehiculo presenta falla en el sistema electrico y de arranque por lo tanto no dio marcha y quedo barada en la vereda salitre,se procede a reeplazar swich de inicion y arranque	1	718.000,00	$ 718.000,00	$ 136.420,00	$ 854.420,00
AUTOMATICO ARRANQUE		1	93.000,00	$ 93.000,00	$ 17.670,00	$ 110.670,00
INSTALACION ARRANQUE		1	234.000,00	$ 234.000,00	$ 44.460,00	$ 278.460,00
DESVARADA VEREDA -SALITRE		1	261.000,00	$ 261.000,00	$ 49.590,00	$ 310.590,00
SWITCH DE ENCENDIDO		1	83.000,00	$ 83.000,00	$ 15.770,00	$ 98.770,00
INSTALACION SWICH-EQUIPO CAMBIO AUXILIAR DE ARRANQUE, INCLUYE DESPLAZAMIENTO		1	775.000,00	$ 775.000,00	$ 147.250,00	$ 922.250,00
TERMINALES ENCAUCHETADAS		1	24.000,00	$ 24.000,00	$ 4.560,00	$ 28.560,00
REPARACION DE MOTOR GENERAL INCLUYE REPUESTOS	Se evidencia el mal funcionomiento de la maquina, por lo tanto se procede a reparar el motor para lo cual se suministro un Overhaul motor cummins 4,5 (4 pistones, pines pasadores, 4 camisas de motor, 4 juegos de anillos, 1 juego de casquetes de biella,1juego casquetes bancada, 1 empaquetadura completa, válvula de admisión, válvula escape , guías válvulas, asientos admisiones, asientos escape, bomba de aceite, bomba de agua, bujes de biela, buje eje de levas, biela motor , turbo,rectificar cigüeñal byk, encamisar bloque, cambiar bujes eje de levas, cambiar y rimar bujes de bielas, cambiar guías in y ex, cambiar y rectificar asientos in y ex. Hacer prueba hidroneumática culata, rectificar superficie culata hierro, otros servicios de rectificación encamisar base retenedor delantero cigüeña, sentar válvulas, armar culata, verificar tolerancias y círculos motor, lavado general partes de motor, mano de obra bajada motor y reparación	1	22.530.000,00	$ 22.530.000,00	$ 4.280.700,00	$ 26.810.700,00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Se verifican fallas en sistema electrico y de bloqueo, se suspende tarjeta principal, se realiza mantenimiento para operación del equipo	1	4.800.000,00	$ 4.800.000,00	$ 912.000,00	$ 5.712.000,00
ACEITE HIDRAULICO MOBIL 68	Al realizar las distitnas repaciones se debe nivel de nuevo el nivel del aceite hidraulico	4	488.000,00	$ 1.952.000,00		$ 1.952.000,00

MOTONIVELADORA FIAT PLACA FG-140						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON	Al hacer una inspeccion del vehicul se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que habia cumplido el kilometraje necesario para tal fin	3	$ 147.000,00	441.000,00		441.000,00
FILTRO ACEITE 8320220/ B236/B262		1	$ 52.000,00	52.000,00	9.880,00	61.880,00
FILTRO COMBUSTIBLE BF1282/BF7673-D		1	$ 103.000,00	103.000,00	19.570,00	122.570,00
FILTRO AIRE DA 2190 INTERNO AIP854/PA 2474		1	$ 154.000,00	154.000,00	29.260,00	183.260,00
FILTRO AIRE DA 4190 EXTERNO PA 2836		1	$ 93.000,00	93.000,00	17.670,00	110.670,00
GARRAFA MOBIL MX 15W40		2	$ 680.000,00	1.360.000,00		1.360.000,00
CAMBIO DE ACEITE COMPLETO		1	$ 512.000,00	512.000,00	97.280,00	609.280,00
JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLOS 13 HUECO X 3/4	Se realizo cambio ya que se encontraba desgastada por el desarrollo de su trabajo	1	$ 975.000,00	975.000,00	185.250,00	1.160.250,00
INSTALACION DE CUCHILLAS		1	$ 59.000,00	59.000,00	11.210,00	70.210,00
DIENTES DESCARIFICADOR C7U		10	$ 110.000,00	1.100.000,00	209.000,00	1.309.000,00
GRASA LITIO X35 LB	Engrase de rodamientos y botellas	1	$ 891.000,00	891.000,00		891.000,00
BATERIA 31 H 1250 MC	reemplazo de baterias por mal estado	2	$ 667.000,00	1.334.000,00	253.460,00	1.587.460,00
ACEITE HIDRAULICO MOBIL 68 GR	Para regular el nivel del aceite hidraulico	2	$ 488.000,00	976.000,00		976.000,00

MOTONIVELADORA CATERPILAR CAT 120K						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
ACEITE DEO USL		1	$ 977.000,00	$ 977.000,00		$ 977.000,00
ACEITE DEO USL		1	$ 202.000,00	$ 202.000,00		$ 202.000,00
ACEITE 50W CAT		1	$ 270.000,00	$ 270.000,00		$ 270.000,00
FILTRO 3608960		2	$ 248.000,00	$ 496.000,00	$ 94.240,00	$ 590.240,00
FILTRO 4395037		1	$ 482.000,00	$ 482.000,00	$ 91.580,00	$ 573.580,00
FILTRO 4621171		1	$ 177.000,00	$ 177.000,00	$ 33.630,00	$ 210.630,00
FILTRO 4798989		1	$ 971.000,00	$ 971.000,00	$ 184.490,00	$ 1.155.490,00
FILTRO 4798991		1	$ 529.000,00	$ 529.000,00	$ 100.510,00	$ 629.510,00
FILTRO 5715253	Al hacer una inspeccion del vehicul se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que habia cumplido el kilometraje necesario para tal fin	1	$ 820.000,00	$ 820.000,00	$ 155.800,00	$ 975.800,00
MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE		1	$ 512.000,00	$ 512.000,00	$ 97.280,00	$ 609.280,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION FLUIDOS TREN DE POTENCIA, HIDRAULIICO, SERVOTRANSMISION, ESCANEO, BORRAR FALLAS	Se escanea la maquina para borrar fallas, y realizar mentenimiento preventivo.	1	$ 1.710.000,00	$ 1.710.000,00	$ 324.900,00	$ 2.034.900,00
DIENTES DE ESCARIFICAR C/U		10	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00	$ 209.000,00	$ 1.309.000,00
JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLOS 13 HUECO X 3/4 X2		1	$ 2.015.000,00	$ 2.015.000,00	$ 382.850,00	$ 2.397.850,00
INSTALACION DE CHUCHILLAS		1	$ 59.000,00	$ 59.000,00	$ 11.210,00	$ 70.210,00
DESLIZANTE DE CUCHILLAS CORTO BRNCE		8	$ 326.000,00	$ 2.608.000,00	$ 495.520,00	$ 3.103.520,00
DESLIZANTE DE CUHILLAS LARGO BRONCE		2	$ 782.000,00	$ 1.564.000,00	$ 297.160,00	$ 1.861.160,00
AJUSTE TORNAMESA AXIAL BRONCE		9	$ 326.000,00	$ 2.934.000,00	$ 557.460,00	$ 3.491.460,00
AJUSTE DE TORNAMERASA RADIAL BRONCE	Se realizo cambio de dientes, cuchillas, deslizantes ya que se encontraba desgastada por el desarrollo de su trabajo	6	$ 626.000,00	$ 3.756.000,00	$ 713.640,00	$ 4.469.640,00
DESARMADO Y ARMADO PARA CAMBIO DE EMPAQUE Y REVISION FUGA RIPER		1	$ 342.000,00	$ 342.000,00	$ 64.980,00	$ 406.980,00
SUMINISTRO ORING	Se suministran orin para su reemplazo por desgaste	1	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 3.040,00	$ 19.040,00

MOTOCICLETA DRX-77D						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
ALISTAMIENTO TECNICO MECANICA	Se revisa el vehiculo y se prepara para la revision tecnomecancica	1	$ 53.000,00	53.000,00	10.070,00	63.070,00
REVISION TECNICO MECANICA	Requisito legal	1	$ 177.000,00	177.000,00	33.630,00	210.630,00
NEUMATICO 3,50	Se reemplazan neumatico por el desgaste natural	1	$ 47.000,00	47.000,00	8.930,00	55.930,00

MOTOCICLETA DRX-76D						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
BUJIA	Se reemplaza bujia por problema de encendio	1	$ 16.000,00	$ 16.000,00	3.040,00	19.040,00

VOLQUETA INTERNACIONAL SENCILLA 4300 PLACA OJG-703

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
FILTRO ACEITE 7039/ A 408SP	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	1	$ 95.000,00	95.000	18.050	113.050,00
FILTRO ACPM mfl-2568/B/F-588		1	$ 257.000,00	257.000	48.830	305.830,00
FILTRO AIP INT 2968 /AIP-722/HCA-1330/DA 4926		1	$ 88.000,00	88.000	16.720	104.720,00
FILTRO AIP EXT 4968 /AIP-789/HCA-1330SY/DA 2926		1	$ 47.000,00	47.000	8.930	55.930,00
FILTRO AS FLP 410/ HCX 7170		1	$ 29.000,00	29.000	5.510	34.510,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON GARRFA		1	$ 680.000,00	680.000		680.000,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON/ MOBIL GL		7	$ 156.000,00	1.092.000		1.092.000,00
CAMBIO DE ACEITE		1	$ 53.000,00	53.000	10.070	63.070,00
LAVADA GENRAL	mantenimiento y limpieza del vehiculo	1	196.000	196.000	37.240	233.240,00
REVISION TECNICO MECANICA Y SOLICITUD DE CERTIFICADO	Requisito legal	1	362.000	362.000	68.780	430.780,00
REVISION TECNICO MECANICA ALISTAMIENTO	Se revisa el vehiculo y se prepara para la revision tecnomecancica	1	105.000	105.000	19.950	124.950,00
CINTA REFLECTIVA MTS		8	20.000	160.000	30.400	190.400,00
SPRAY Y STARTING	Se suministrat aditivo para mejorar su encendido	5	$ 36.000,00	180.000	34.200	214.200,00
HEMBRA R2 JK 3/8X 9/16	Se evidencia que una de las mangueras de paso de freno de aire se encuentra en mal estado y se procede a reemplazarla	2	$ 600,00	1.200	228	1.428,00
CAPSULA 3/8 R 115		2	$ 9.200,00	18.400	3.496	21.896,00
MANGUERA R115 3/X0,30		1	$ 10.500,00	10.500	1.995	12.495,00

BUSETON HINO PLACA OJZ 529

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
FILTRO COMBUSTIBLE KX445D/FLP-386	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	2	$ 83.000,00	$ 166.000,00	$ 31.540,00	$ 197.540,00
FILTRO ACEITE HCX-4071/HCX-7105		2	$ 83.000,00	$ 166.000,00	$ 31.540,00	$ 197.540,00
FILTRO AIRE INTERNO AIP-789		2	$ 43.000,00	$ 86.000,00	$ 16.340,00	$ 102.340,00
FILTRO AIRE EXTERNO AIP-722		2	$ 76.000,00	$ 152.000,00	$ 28.880,00	$ 180.880,00
FILTRO COMBUSTIBLE FLP-450		2	$ 31.000,00	$ 62.000,00	$ 11.780,00	$ 73.780,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON/MOBIL		4	$ 156.000,00	$ 624.000,00		$ 624.000,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON/MOBIL		6	$ 43.000,00	$ 258.000,00		$ 258.000,00
CAMBIO DE ACEITE		2	$ 53.000,00	$ 106.000,00	$ 20.140,00	$ 126.140,00
HOJA 2V 54P606		1	$ 462.000,00	$ 462.000,00	$ 87.780,00	$ 549.780,00
HOJA 3V 54P606		1	$ 411.000,00	$ 411.000,00	$ 78.090,00	$ 489.090,00
HOJA 54P605		1	$ 977.000,00	$ 977.000,00	$ 185.630,00	$ 1.162.630,00
PASADOR MUELLE HINO		1	$ 21.000,00	$ 21.000,00	$ 3.990,00	$ 24.990,00
PASADOR MUELLE ROSCA		1	$ 21.000,00	$ 21.000,00	$ 3.990,00	$ 24.990,00
BUJES MUELLES		2	$ 11.000,00	$ 22.000,00	$ 4.180,00	$ 26.180,00
BAJADA MUELLE		1	$ 196.000,00	$ 196.000,00	$ 37.240,00	$ 233.240,00
BAJAR RESORTE TRASERO		1	$ 94.000,00	$ 94.000,00	$ 17.860,00	$ 111.860,00
BAJAR RUEDA TRASERA		1	$ 94.000,00	$ 94.000,00	$ 17.860,00	$ 111.860,00
CENTRAL 1/2 X6		1	$ 8.000,00	$ 8.000,00	$ 1.520,00	$ 9.520,00
TUERCA 1/2 ALTA		1	$ 700,00	$ 700,00	$ 133,00	$ 833,00
CENTRAL 1/2X8	Al revisar el vehiculo se visualizo la hoja segunda, tercera y quinta, vencidas y se procedio a su arreglo	1	$ 9.300,00	$ 9.300,00	$ 1.767,00	$ 11.067,00
TUERCA 1/2 X8		1	$ 700,00	$ 700,00	$ 133,00	$ 833,00
PARCHE RADIAL	Se realiza mantenimiento a la llanta que presenta fuga de aire suministrando parche para solucionar fuga	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 9.500,00	$ 59.500,00
DESPINCHADA Y/O MONTAJE		1	$ 27.000,00	$ 27.000,00	$ 5.130,00	$ 32.130,00
CHUPAS AFC 81500	Se reviso la suspension y se evidencio que se debia reemplazar soportes de amortiguador, chupas de la rueda y terminales de direccion	4	$ 5.300,00	$ 21.200,00	$ 4.028,00	$ 25.228,00
SOPORTES DE AMORTIGUADOR		1	$ 281.000,00	$ 281.000,00	$ 53.390,00	$ 334.390,00
SILICONA ROJA 70ML		1	$ 14.000,00	$ 14.000,00	$ 2.660,00	$ 16.660,00
LB GRASA LUBRY LITIO AZUL		1	$ 28.000,00	$ 28.000,00	$ 5.320,00	$ 33.320,00
INSTALAR SOPORTES DE AMORTGUADOR		1	$ 79.000,00	$ 79.000,00	$ 15.010,00	$ 94.010,00
TERMINAL DE DIRECCCON		1	$ 103.000,00	$ 103.000,00	$ 19.570,00	$ 122.570,00
LIQUIDO DE FRENOS		2	$ 23.000,00	$ 46.000,00	$ 8.740,00	$ 54.740,00
ALISTAMIENTO TECNOMECANICA	Se revisa el vehiculo y se prepara para la revision tecnomecancica	1	$ 105.000,00	$ 105.000,00	$ 19.950,00	$ 124.950,00
REVISION TECNICO MECANICA	Requisito legal	1	$ 362.000,00	$ 362.000,00	$ 68.780,00	$ 430.780,00
UNIDAD REDONDA	Se reemplazo por que estaba en mal estado	1	$ 47.000,00	$ 47.000,00	$ 8.930,00	$ 55.930,00
LLANTAS 235/75 R 17,5	Se realizo cambio de llantas ya que se encontraban desgastadas por el desarrollo de su trabajo	5	$ 900.000,00	$ 4.500.000,00	$ 855.000,00	$ 5.355.000,00
LAVADA GENERAL	mantenimiento y limpieza del vehiculo	1	$ 196.000,00	$ 196.000,00	$ 37.240,00	$ 233.240,00

BUSETA CHEVROLET PLACA OCM-151

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
BATERIAS 31H 1150	reemplazo de baterias por mal estado	2	$ 667.000,00	$ 1.334.000,00	$ 253.460,00	$ 1.587.460,00
BORNES DE BATERIA		2	$ 13.000,00	$ 26.000,00	$ 4.940,00	$ 30.940,00
FILTRO ACEITE HCX-4071/HCX-7041	Al hacer una inspección del vehículo se evidencio mantenimiento de filtros y aceite ya que había cumplido el kilometraje necesario para tal fin	2	$ 83.000,00	$ 166.000,00	$ 31.540,00	$ 197.540,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON GL		6	$ 147.000,00	$ 882.000,00		$ 882.000,00
CAMBIO DE ACEITE		2	$ 62.000,00	$ 124.000,00	$ 23.560,00	$ 147.560,00
FILTRO TRAMPA AS- R90TSP		1	$ 154.000,00	$ 154.000,00	$ 29.260,00	$ 183.260,00
DESPINCHADA Y/O MONTAJE	Se realiza mantenimiento a la llanta que presenta fuga de aire suministrando parche para solucionar fuga	4	$ 27.000,00	$ 108.000,00	$ 20.520,00	$ 128.520,00
PARCHE RADIAL		2	$ 31.000,00	$ 62.000,00	$ 11.780,00	$ 73.780,00
PARCHE		1	$ 51.000,00	$ 51.000,00	$ 9.690,00	$ 60.690,00

MOTOCICLETA YAMAHA DT 125 KGY-53

DESCRIPCIÓN		CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR IVA-19%	VR TOTAL
BATERIA	reemplazo de baterias por mal estado	1	$ 154.000,00	$ 154.000,00	$ 29.260,00	$ 183.260,00

VOLQUETA DOBLETROUE PLACA SPT -587						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON GL		2	$ 156.000,00	312.000		$ 312.000,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON GARRAFA		1	$ 680.000,00	680.000		$ 680.000,00
FILTRO COMBUSTIBLE N122-R50419		2	$ 125.000,00	250.000	$ 47.500,00	$ 297.500,00
FILTRO ACEITE MOTOR A 116 / HCX-3375/ P-7188		1	$ 108.000,00	108.000	$ 20.520,00	$ 128.520,00
FILTRO TRAMPA COMBUSTIBLE PF7735		2	$ 91.000,00	182.000	$ 34.580,00	$ 216.580,00
ACEITE MX15W40 1/4		3	$ 43.000,00	129.000		$ 129.000,00
FILTRO AIRE CA 47000 / CF5001 /ACH 10281	Al revisar la moto se procede a realizar el cambio de aceite por que cumplio el kilometraje requerido	1	$ 329.000,00	329.000	$ 62.510,00	$ 391.510,00
MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE		1	$ 53.000,00	53.000	$ 10.070,00	$ 63.070,00
LLANTAS DELANTERAS 12R 22,5	Se realizo cambio de llantas ya que se encontraban desgastadas por el desarrollo de su trabajo	2	$ 2.400.000,00	4.800.000	$ 912.000,00	$ 5.712.000,00
LLANTAS TRASERAS 12R 22,5		8	$ 2.450.000,00	19.600.000	$ 3.724.000,00	$ 23.324.000,00
BATERIA 31T 1250	reemplazo de baterias por mal estado	2	$ 821.000,00	1.642.000	$ 311.980,00	$ 1.953.980,00
BUJE HOJA DE MUELLE DELANTERO		1	$ 67.000,00	67.000	$ 12.730,00	$ 79.730,00
BAJADA MUELLE DELANTERO		1	$ 85.000,00	85.000	$ 16.150,00	$ 101.150,00
SOPORTE MUELLE DELANTERO		2	$ 103.000,00	206.000	$ 39.140,00	$ 245.140,00
ARANDELA 3/8	Revision muelle delantero y se evidencio que el buje esta roto por lo tanto se reemplaza	3	$ 200,00	600	$ 114,00	$ 714,00
TUERCA 1/2 ALTA		1	$ 200,00	200	$ 38,00	$ 238,00
LIQUIDO DE FRENOS BEG	Completar Fluidos	2	$ 29.000,00	58.000	$ 11.020,00	$ 69.020,00
CAMBIO DE ACORDEON O DESCANSO MUELLE TRASERO	Se cambio el acordeon del muelle trasero	1	$ 92.000,00	92.000	$ 17.480,00	$ 109.480,00
ABRAZADERAS CREMALLERAS		4	$ 5.300,00	21.200	$ 4.028,00	$ 25.228,00
MANGUERA	Se reemplazo manquera de caucho de paso de agua , que estaba porociada	1	$ 63.000,00	63.000	$ 11.970,00	$ 74.970,00
SOLDADURA TAPON	Por estar en mal estado el tapon se le realiza soldadura	1	$ 47.000,00	47.000	$ 8.930,00	$ 55.930,00
TONILLO 3/7		3	$ 32.000,00	96.000	$ 18.240,00	$ 114.240,00
TUERCA SEG 3/4		3	$ 1.600,00	4.800	$ 912,00	$ 5.712,00
ARANDELA SILLIN 3/4		6	$ 2.000,00	12.000	$ 2.280,00	$ 14.280,00
ARREGLO ARRANQUE		1	$ 310.000,00	310.000	$ 58.900,00	$ 368.900,00
INDUCIDO ARRANQUE 29 MT	La maquina presentaba fallas al momento del encendido por lo tanto se revisa y se procede a reemplazar inducido y escobillas	1	$ 310.000,00	310.000	$ 58.900,00	$ 368.900,00
JGO ESCOBILLAS		1	$ 110.000,00	110.000	$ 20.900,00	$ 130.900,00
PORTA ESCOBILLAS		1	$ 110.000,00	110.000	$ 20.900,00	$ 130.900,00
LAVADA GENERAL	mantenimiento y limpieza del vehiculo	1	$ 235.000,00	235.000	$ 44.650,00	$ 279.650,00
REVION TECNOMECANICA	Requisito legal	1	$ 558.000,00	558.000	$ 106.020,00	$ 664.020,00

COMPACTADOR CHEVROLET FTR ODT434						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
FILTRO ACEITE COD 1876200640/ OPL-029/HCX-3757		1	$ 83.000,00	83.000	$ 15.770,00	$ 98.770,00
FILTRO COMBUSTIBLE DIESEL C8L26/ FLP-433/FLP-435		1	$ 42.000,00	42.000	$ 7.980,00	$ 49.980,00
FILTRO AIRE REF: AIP - 822 / ISUZU FTR -FRR /HITACHI		1	$ 47.000,00	47.000	$ 8.930,00	$ 55.930,00
FILTRO AIRE REF: AIP - 821 / ISUZU FTR -FRR /HITACHI		1	$ 77.000,00	77.000	$ 14.630,00	$ 91.630,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON		1	$ 680.000,00	680.000		$ 680.000,00
ACEITE MOTOR 15W40 CHEVRON	Al revisar la moto se procede a realizar el cambio de	2	$ 147.000,00	294.000		$ 294.000,00
M.OBRA CAMBIO ACEITE, FILTROS	aceite por que cumplio el kilometraje requerido	1	$ 53.000,00	53.000	$ 10.070,00	$ 63.070,00
ESPEJO GRANDE IZQUIERDO	Se suministran espejos ya que se encontraban en mal	1	$ 144.000,00	144.000	$ 27.360,00	$ 171.360,00
ESPEJO AUXILIAR DERECHO	estado	1	$ 113.000,00	113.000	$ 21.470,00	$ 134.470,00
PARCHE RADIAL		1	$ 50.000,00	50.000	$ 9.500,00	$ 59.500,00
DESPINCHADA Y/O MONTAJE	Se realiza mantenimiento a la llanta que presenta fuga de aire suministrando parche para solucionar fuga	1	$ 32.000,00	32.000	$ 6.080,00	$ 38.080,00

MOTO YAMAHA XTZ125 EZJ 30D						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
TAPICERIA	Por desgaste natural se tapiza moto	1	$ 326.000,00	$ 326.000,00	$ 61.940,00	$ 387.940,00
KIT ARRASTRE	Se reemplaza por perdida de fuerza y desgaste	1	$ 308.000,00	$ 308.000,00	$ 58.520,00	$ 366.520,00
BATERIA	reemplazo de baterias por mal estado	1	$ 154.000,00	$ 154.000,00	$ 29.260,00	$ 183.260,00

GUADAÑADORA FUREKY						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	
1/4 DE ACEITE 2 TIEMPOS MOBIL 50 I	Completar Fluidos	1	$ 37.000,00	$ 37.000,00		$ 37.000,00
BUJIAS MOTOSIERRA	Se reemplazan por estar en mal estado	2	$ 8.200,00	$ 16.400,00	$ 3.116,00	$ 19.516,00

GUADAÑADORA SHINDAIWA						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
1/4 DE ACEITE 2 TIEMPOS MOBIL 50 I	Completar Fluidos	1	$ 37.000,00	$ 37.000,00		$ 37.000,00

TRACTOR KUBOTA M 9540						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
FILTRO DE ACEITE MOTOR NEW HOLLAND 84228488/ HCX-46/HCX-1	Al revisar la moto se procede a realizar el cambio de filtros	1	$ 29.000,00	$ 29.000,00	$ 5.510,00	$ 34.510,00
FILTRO COMBUSTIBLE NEW HOLLAND 84171692/ HCX-9C		1	$ 29.000,00	$ 29.000,00	$ 5.510,00	$ 34.510,00
DISCOS DEL RASTRILLO MIXTOS 24"	Se cambian los discos por desgaste natural	8	$ 700.000,00	$ 5.600.000,00	$ 1.064.000,00	$ 6.664.000,00

MOTOCICLETA YAMAHA JSZ14						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
ACEITE 4T	Completar Fluidos	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00		40.000,00

MOTOCICLETA KAWAZAKI - CTQ-97C						
DESCRIPCIÓN		**CANT**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**VR IVA-19%**	**VR TOTAL**
GUAYAS	Se reemplazan guayas de acelerador, clouch y velocimetro ya que se reventaron por el desarrollo de su trabajo	1	124.000,00	$ 124.000,00	23.560,00	147.560,00
BOBINA ELECTRICA	Se reemplaza por que estaba fundida	1	257.000,00	$ 257.000,00	48.830,00	305.830,00
LLANTA TRASERA	Se realizo cambio de llantas ya que se encontraban desgastadas por el desarrollo de su trabajo	1	175.000,00	$ 175.000,00	33.250,00	208.250,00
LLANTA DELANTERA		1	129.000,00	$ 129.000,00	24.510,00	153.510,00

TOTAL	$ 202.618.410,00