ISO/IEC17020 : 2012
17-OIN-006

# INFORME DE INSPECCIÓN DE ASCENSORES NTC 5926-1

| Código | F-IN-01-04 |
|---|---|
| Versión | 11 |
| Fecha | 10/05/2023 |

| NÚMERO DE OFERTA | 21060 | NÚMERO DE CIO | 112937173 |
|---|---|---|---|

## DATOS DEL CLIENTE

| Nombre del Cliente o Razón Social | MUNICIPIO DE IBAGUE - ALCALDÍA— | | |
|---|---|---|---|
| Dirección | CALLE 9 2- 121 / IBAGUE | Nit. o Documento de Identidad | |
| Identificación del Equipo (Serial) | ASCENSOR ÚNICO | Torre/Número de Ascensor/Bloque | ASCENSOR ÚNICO |
| Nombre Contacto | MUNICIPIO DE IBAGUE - ALCALDÍA— | | |

## DATOS DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO

| Nombre de la Empresa | OSCAR MORENO - Independiente | Fecha del Último Mantenimiento | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Técnico | Oscar Moreno | | |

## DATOS DE INSTALACIÓN

| Fecha de Puesta en Marcha | No Especificado | Fecha de Última Inspección | 22/06/2024 |
|---|---|---|---|

## DATOS DE INSPECCIÓN

| Visita | 59261 Primera Visita de Inspección |
|---|---|
| Nombre del Inspector | BERMEJO RICARDO |
| Fecha de Inspección | 22/06/2024 |

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| Tipo de Acondicimiento | Capacidad Kg | Capacidad Personas | Número de Paradas |
|---|---|---|---|
| Eléctrico | 630 | 8 | 3 |



## RESUMEN DE HALLAZGOS

| Cumple sin hallazgos | No cumple, con defectos muy graves |
|---|---|

| TIPO DE HALLAZGO | CANT. | ACCIONES A TOMAR | FECHA LIMITE |
|---|---|---|---|
| Cantidad de items NO cumplidos LEVES | 6 | Son aquellos que no suponen peligro para la seguridad de las personas. El equipo queda en servicio se debe corregir los defectos lo antes posible antes de 180 dias | 180 días desde la fecha de la inspección |
| Cantidad de items NO cumplidos GRAVES | 1 | Son aquello defectos que no suponen un peligro inmediato para la seguridad de las personas. El equipo queda en servicio condicionado debiendose corregir los defectos dentro del plazo de 30 dias | 30 días desde la fecha de la inspección |
| Cantidad de items NO cumplidos MUY GRAVES | 2 | Es todo defecto que contituye un riesgo inminente para las personas o pueden ocasionar daños en la instalación. El ascensor se debe dejar fuera de funcionamiento hasta que se corrijan los defectos y se realice una nueva visita para verificar la correcta subsanación de los defector | 0 días desde la fecha de la inspección |
| TOTAL | 9 | | |

## HALLAZGOS IDENTIFICADOS

| DEFECTO | ESTADO | OBSERVACIONES | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|
| 4. (L) Las hojas de vidrio llevan marcas identificativas | No Cumple | Observaciones<br><br>Hojas de vidrio sin marcas identificativas |  |

| DEFECTO | ESTADO | OBSERVACIONES | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|
| 23. (L) Las hojas de puertas son de vidrio y llevan marcas identificativas | No Cumple | Observaciones<br><br>Hojas de vidrio sin marcas identificativas |  |
| 25. (G) Equipo de alarma autónomo (es decir sin batería) completamente audible | No Cumple | Observaciones<br><br>Alarma inaudible |  |
| 35. (L) No deberá Existir humedades en techo paredes y suelo de los cuartos de maquinas y poleas y del foso del ascensor | No Cumple | Observaciones<br><br>Se evidencia humedad en suelo y paredes del foso |  |
| 69. (L) No se deberá presentar oxidación en cualquier punto del cable tal que: ¿ No debe existir perdida de material ¿ Si se evidencia coloración característica de oxido se deberá verificar | No Cumple | Observaciones<br><br>Cable del limitador con oxidación, se debe verificar |  |
| 73. (L) Existencia de placa de especificaciones del limitador o regulador de velocidad (en donde se estipule cual es la velocidad nominal y la velocidad de actuación) | No Cumple | Observaciones<br><br>No cumple placa de especificaciones del limitador |  |
| 74. (MG) Cable del limitador no deberá estar deteriorado | No Cumple | Observaciones<br><br>Se evidencia cable limitador con oxidación, coloración óxido, tramos en mal estado |  |

| ONAC ACREDITADO ISO/IEC17020 : 2012 17-OIN-006 / CERTINEXT | INFORME DE INSPECCIÓN DE ASCENSORES NTC 5926-1 | Código | F-IN-01-04 |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 11 |
| | | Fecha | 10/05/2023 |

| DEFECTO | ESTADO | OBSERVACIONES | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|
| 95. (L) No debe presentar oxidación en cualquier punto del cable regulador de velocidad o cables de compensación tal que: Perdida de material o Al contacto con el cable se presenta coloración característica del oxido(ejemplo amarilla o roja) | No Cumple | Observaciones<br><br>Cable limitador se encuentra con tramos oxidados |  |
| 160. (MG) Los Amortiguadores no deberán estar oxidados fisurados sueltos | No Cumple | Observaciones<br><br>Se evidencia desgaste o fisuras en los amortiguadores |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ONAC ACREDITADO<br>ISO/IEC17020 : 2012<br>17-OIN-006<br>CERTINEXT CONFIANZA EN SUS PROCESOS | **INFORME DE INSPECCIÓN DE ASCENSORES NTC 5926-1** | **Código** | F-IN-01-04 |
| | | **Versión** | 11 |
| | | **Fecha** | 10/05/2023 |

**OBSERVACIONES**

No cumple normatividad NTC 5926-1

| **FIRMA DEL INSPECTOR** | | **FIRMA DEL PROPIETARIO O ADMINISTRADOR DEL EQUIPO.** | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Nombre** | BERMEJO RICARDO | **Nombre** | OSCAR MORENO |

**FIRMA DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO**

| | |
|---|---|
| | |
| **Nombre** | MUNICIPIO DE IBAGUE - ALCALDÍA--- |

ISO/IEC17020 : 2012
17-OIN-006

CERTINEXT

# TABLA DE REGISTRO DE MEDIDAS ASCENSORES

| Código | F-IN-01-04 |
|---|---|
| Versión | 11 |
| Fecha | 10/05/2023 |

| PARADAS | NUMERAL 6.1 (A) ITEM 143 (Valor Máximo 10 mm) | | | NUMERAL 6.1 (A) ITEM 78 | NUMERAL 6.1 (A) ITEM 168 | NUMERAL 6.1 (A) ITEM 165 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LAT. IZQUIERDO | HOLGURA DE CIERRE CENTRAL | LAT. DERECHO | ENCLAVAMIENTO DE CERRADURA < 7mm | DISTANCIA EMBRAGUE - QUICIO > 6mm | DISTANCIA QUICIO - QUICIO > 35mm | |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| 02 | 05 mm C | 01 mm N/A | 04 mm C | 08 mm C | 06 mm C | 28 mm C | 27 mm C |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita | 1er Visita Izquierdo | 1er Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita | 2da Visita Izquierdo | 2da Visita Derecho |
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |