ECORAY Co., LTD.
#714~716 ForHu B/D, 58, Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, KOREA 04778
Factory at 60-10, Nanosandan 5-ro, Nam-myeon, Jangseong-gun, Jeollanam-do
Tel)+82 70 7510 3400 Fax)+82 70 8630 3420
Visit us at www.ecoray.kr or www.ecoviewmedical.com

Seúl, KOREA, Julio 22 de 2024

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Bogotá D.C, COLOMBIA

Estimados Señores:

Referente a las Consolas de Operación del equipo ofertado por INTELNET MEDICA SAS, de Marca ECORAY, modelo HF525 PLUS STRAIGHT ARM, cumple con cada una de las características técnicas exigidas en el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 089-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024, para el LOTE 15, EQUIPO DE RADIOLOGIA DIGITAL DIRECTO. En especial sobre el tema de la Consola del Operador.

Al respecto, nos permitimos aclarar que el equipo incluye dentro de su estructura y como parte integral del equipo, una pantalla de touch screen que puede funcionar como una CONSOLA que se encuentra ubicada en la estación de trabajo del operador la cual permite la programación de (Kv-mAs ó Kv – mA -t), que cuenta con (selección) anatómica de la región a capturar, con herramientas: mensajes de error y temporizador de apagado.

Adicional cuenta con otra CONSOLA tipo LCD de respaldo, la cual trabaja de forma sincronizada con la pantalla de touch screen, es decir, que cuando se modifica en una de las dos consolas los parámetros, ambas se actualizan y quedan con la misma información. Lo anterior brinda al usuario un valor agregado cumpliendo y superando el requerimiento solicitado ya que ustedes solamente solicitan una (1) CONSOLA y el equipo de nuestra oferta incluye dos (2) de estas CONSOLAS.

Es importante resaltar que tener dos (2) CONSOLAS ofrece como ventaja al usuario tener un respaldo en la operación del equipo: en caso de que hubiera falla en una de las consolas el equipo no quedara fuera de servicio por este motivo y seguirá operando normalmente.

Atentamente,

ECORAY CO., LTD.

LEE DONG WOOG / President