



04/06/2024 Ext 2921, id 803 en AK 93 XD624C,
Se hace Cambio de 1T1, 2TA,5 y 1
la actividad se hace con acompañamiento.




Interventoria
Superfuerza

05/06/2024 en AK 97 x DG 240, ext 2921, Id 803, se hace cambio de Post T1 y 1 T1X, la actividad se realiza en acompañamiento de los agentes de movilidad, los cuales llegan a las 9:15 am




Interventoria
Superfuerza


05/06/2024 Ext 2786, Id 1238, en XE 100 x CL 20, se hace cambio de 2 postes T1. los agentes de movilidad llegan a las 9:15 am,




06/06/2024 Ext 1365, ID 431, En KR 28 x AC 68, Se hace cambio de 2T1 y 1T2 A.S. Los agentes de movilidad llegan a las 9:15 am.




07/06/2024 Ext 1365, ID 446, En KR 28 x AC 88, Se hace cambio de 2T1, 1T2 S.S., T2 6.S., los agentes de movilidad llegan a las 9:30 am.



1/06/2024 Ext 2910, id 824, KR 100 x cl 230, se hace cambio de Pde T1 (38) y T2 (5,5). Se hace con acompañamiento de los agentes de movilidad llegan alas 9:20 am.



06/2024. Ext 2719, id 1501, AK 99 x cl 17, se realiza cambio de 1 Pde T1, con acompañamiento de los agentes de movilidad se realiza actividad, los cuales llegan alas 3:30pm.




13/06/2024 Ext 2777, Id 1266, en KR 68 x cl 25, no se realizan actividades, debido a que no se presentan unidades de Tránsito.

Paul Riquelme

Interventor
Guillermo

12/06/2024 Ext 2777, Id 1266, KR 68 B x cl 25, Se hace cambio de 6T3 y 2T3X, los agentes de movilidad llegan a las 9:00am.




Paul Riquelme

Interventor
Guillermo


14/06/2024 Ext 2777, Id 920, en KR 68B x cl 25, se hace cambio a Pto T3 y 1T1X, los agentes de movilidad llegan a las 10:40 am.

Paul Riquelme


Interventor
Guillermo





17/06/2024 Ext 2778, id 1240, en KR 698 x CL 25, se hace cambio de 5 puros T1, 1 puro T2X, los agentes llegan a las 15:00h.




18/06/2024 Ext 2778, id 1240, en KR 698 x CL 25, se hace cambio de puros, los agentes llegan a las 15:00h. de presentarse a las 15:00h. Por cambiar un puro. 17/6 y 17/6 2




2010612024 Ext 2870, id 755, en KR 75 x CL 256, se hace cambio de 3 postes T1, 1 T2 (A,S) y 1 T3 (S,T), los agentes llegan a las 4:15 am.




20106124 Ext 2779, id 739, en AK 68 D X CL 23, se hace cambio de 2 postes T1, 1 T2 S15. Los agentes de movilidad llegan a las 9:15 am.






106/2024 ext 2906, id 773 no en KR 69 x cl 19
 Se hace cambio 2 T1, 1 T1x, 1 T2 4.5 y
 1 T2 5.5, los agentes de movilidad llegan
 alas 9:15am.



4/06/2024 ext 2906, id 781, en KR 69 x cl 19, Se hace
 Cambio de Rate 2 T1, 1 T1x, 1 T2 (4.5), 2 T2 (5.5)
 y T2 (6.5), los agentes de movilidad llegan los
 9:15am.





15/06/2024 Ext 2904, id 780, en 26 69 x Cl 17, se hace
Cambio de 2 T1, 1 T1X, 2 T2 S.5, 1 T2.



Intervención
Gustafsson


25/06/2024 Ext 2908, id 773, en AK EBD x AC 17, Se hace
Cambio de 2 T1, 1 T1X, 1 T2 (S.5) y 3 T2 (S.5). Los
agentes llegan a las 9:15 am.



Intervención
Gustafsson

Intervención
Gustafsson

27/06/2024 Ext 2972, id 862, en AK 106 x CL 18, se hacen cambios de 1 T1 y 4 T2 4.5. los agentes llegan a las 9:15 am.



28/06/2024 Ext 2915, id 1265, en AK 116 x CL 18, se hacen cambios de P 3 T1, 2 T2 (4.5) y 1 T2 (5.5). los agentes llegan a las 9:15 am.

