CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	HERRAMIENTAS MANUALES - Frente de cuadrilla	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 19/02/24	Hasta : 24/02/24

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
VALDES	Vericar que no esten rotos, estado en general, estado de la manija, que este bien asegurada.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PALAS	Verificar estado de la lámina, que no presente fisuras ni demasiado desgaste, estado del mango. Que este bien asegurado con la pala.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PICAS	Verificar estado de la lámina, que no presente fisuras ni demasiado desgaste, estado del mango. Que este bien asegurado con la pica.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
DESTORNILLADORES, PINZAS Y ALICATES	Verificar estado general del mango, la cabeza, funcionalidad.															
CARRETILLA	Verificar estado de la estructura, batea bien aseurada a la estructura. Tornillos en buen estado y neumático bien inflado, buen estado del rin, de la coraza y manguera. Mangos seguros y en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLAVES FIJAS Y EXPANSIVAS	Verificar estado general de estructura, mangos firmes y en bien estado, tornillos en buen funcionamiento, cuerpo y cabeza en buen estado, que no presenten fisuras o deformación.															
ESPATULAS / PALUSTRES/ LLANAS	Verificar lámina que esta limpia y en buen estado y ajuste al mango y que esté en buen estado.															
CIZALLA MANUAL	Verifique estado de las mordazas, estado de las manijas, estructura en general y funcionamiento.															
EXTENSIONES ELECTRICAS	Verifique que esten quebradas, con cables sueltos y espuestos, que tenga todo el encauchetado, las abrazaderas, buen estado de la clavija y patas de conexión. Estado general. Verifique que no hayan cortos.															
BARRA	Verifique el estado de la barra, que no presente fisuras ni demasiado desgaste.															

Powered by CamScanner

BOQUILLERAS	Verifique el estado general en buen estado (superficie lisa, que no este doblada ni rota).																
MARTILLO	Verifique que la cabeza del martillo se encuenta en buen estado y se encuentra ajustada al mango de forma correcta. Estado del mango.																
ALDAMAS (MACETAS / PORROS)	Verifique que la cabeza de la aldama se encuenta en buen estado y se encuentra ajustada al mango de forma correcta. Estado del mango.																
SERRUCHO	Verificar que el mango esté en buen estado y que la hoja esté bien ajustada. Estado de la hoja limpia y afilada.																
SEGUETA	Verificar que el mango esté en buen estado y bien ajustado al marco. Verificar que la tuerca de tensión y topes de ajuste esten en buen estado. Estado de la hoja limpia y afilada.																
PLOMADAS	Verificar el estado de las pesas, que el hilo esté ajustado y el estado del hilo.																
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL		NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. OBRA	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023

PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO	
MAQUINARIA O EQUIPO	HERRAMIENTAS MANUALES - Frente Adagio	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 26/02/24	Hasta : 29/02/24

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
VALDES	Vericar que no esten rotos, estado en general, estado de la manija, que este bien asegurada.	✓		✓		✓		✓		✓						
PALAS	Verificar estado de la lámina, que no presente fisuras ni demasiado desgaste, estado del mango. Que este bien asegurado con la pala.	✓		✓		✓		✓		✓						
PICAS	Verificar estado de la lámina, que no presente fisuras ni demasiado desgaste, estado del mango. Que este bien asegurado con la pica.	✓		✓		✓		✓		✓						
DESTORNILLADORES, PINZAS Y ALICATES	Verificar estado general del mango, la cabeza, funcionalidad.															
CARRETILLA	Verificar estado de la estructura, batea bien aseurada a la estructura. Tornillos en buen estado y neumático bien inflado, buen estado del rin, de la coraza y manguera. Mangos seguros y en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
LLAVES FIJAS Y EXPANSIVAS	Verificar estado general de estructura, mangos firmes y en bien estado, tornillos en buen funcionamiento, cuerpo y cabeza en buen estado, que no presenten fisuras o deformación.															
ESPATULAS / PALUSTRES/ LLANAS	Verificar lámina que esta limpia y en buen estado y ajuste al mango y que esté en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
CIZALLA MANUAL	Verifique estado de las mordazas, estado de las manijas, estructura en general y funcionamiento.															
EXTENSIONES ELECTRICAS	Verifique que esten quebradas, con cables sueltos y espuestos, que tenga todo el encauchetado, las abrazaderas, buen estado de la clavija y patas de conexión. Estado general. Verifique que no hayan cortos.															
BARRA	Verifique el estado de la barra, que no presente fisuras ni demasiado desgaste.	✓		✓		✓		✓		✓						

Powered by CamScanner

BOQUILLERAS	Verifique el estado general en buen estado. (supeficie lisa, que no este doblada ni rota).															
MARTILLO	Verifique que la cabeza del martillo se encuenta en buen estado y se encuentra ajustada al mango de forma correcta. Estado del mango.															
ALDAMAS (MACETAS / PORROS)	Verifique que la cabeza de la aldama se encuenta en buen estado y se encuentra ajustada al mango de forma correcta. Estado del mango.	✓		✓		✓		✓		✓						
SERRUCHO	Verificar que el mango esté en buen estado y que la hoja esté bien ajustada. Estado de la hoja limpia y afilada.															
SEGUETA	Verificar que el mango esté en buen estado y bien ajustado al marco. Verificar que la tuerca de tensión y topes de ajuste esten en buen estado. Estado de la hoja limpia y afilada.															
PLOMADAS	Verificar el estado de las pesas, que el hilo esté ajustado y el estado del hilo.															
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. OBRA

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD
2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 Nit.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO: GI-FOR-19
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA Y EQUIPO	FECHA: 18/01/2023
PROYECTO	ICCU-826-2023	CONSECUTIVO
MAQUINARIA O EQUIPO	HERRAMIENTAS MANUALES - Frente Corte	PERIODO DE INSPECCIÓN: Desde: 26/02/24 Hasta : 29/02/24

B = Bueno M = Malo

VERIFICAR	PARÁMETRO	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
VALDES	Vericar que no esten rotos, estado en general, estado de la manija, que este bien asegurada.															
PALAS	Verificar estado de la lámina, que no presente fisuras ni demasiado desgaste, estado del mango. Que este bien asegurado con la pala.															
PICAS	Verificar estado de la lámina, que no presente fisuras ni demasiado desgaste, estado del mango. Que este bien asegurado con la pica.															
DESTORNILLADORES, PINZAS Y ALICATES	Verificar estado general del mango, la cabeza, funcionalidad.															
CARRETILLA	Verificar estado de la estructura, batea bien aseurada a la estructura. Tornillos en buen estado y neumático bien inflado, buen estado del rin, de la coraza y manguera. Mangos seguros y en buen estado.															
LLAVES FIJAS Y EXPANSIVAS	Verificar estado general de estructura, mangos firmes y en bien estado, tornillos en buen funcionamiento, cuerpo y cabeza en buen estado, que no presenten fisuras o deformación.															
ESPATULAS / PALUSTRES/ LLANAS	Verificar lámina que esta limpia y en buen estado y ajuste al mango y que esté en buen estado.															
CIZALLA MANUAL	Verifique estado de las mordazas, estado de las manijas, estructura en general y funcionamiento.															
EXTENSIONES ELECTRICAS	Verifique que esten quebradas, con cables sueltos y espuestos, que tenga todo el encauchetado, las abrazaderas, buen estado de la clavija y patas de conexión. Estado general. Verifique que no hayan cortos.															
BARRA	Verifique el estado de la barra, que no presente fisuras ni demasiado desgaste.	✓		✓		✓		✓								

Powered by CamScanner

BOQUILLERAS	Verifique el estado general en buen estado (supeficie lisa, que no este doblada ni rota)																	
MARTILLO	Verifique que la cabeza del martillo se encuenta en buen estado y se encuentra ajustada al mango de forma correcta. Estado del mango.																	
ALDAMAS (MACETAS / PORROS)	Verifique que la cabeza de la aldama se encuenta en buen estado y se encuentra ajustada al mango de forma correcta. Estado del mango.																	
SERRUCHO	Verificar que el mango esté en buen estado y que la hoja esté bien ajustada. Estado de la hoja limpia y afilada.																	
SEGUETA	Verificar que el mango esté en buen estado y bien ajustado al marco. Verificar que la tuerca de tensión y topes de ajuste esten en buen estado. Estado de la hoja limpia y afilada.																	
PLOMADAS	Verificar el estado de las pesas, que el hilo esté ajustado y el estado del hilo.																	
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR QUE HACE LA REVISIÓN PREOPERACIONAL		NOMBRE Y APELLIDO: Diego. Gonzalez FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDO: Diego. Gonzalez FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDO: Jeferson Moreno FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDO: FIRMA:		Vo.Bo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Vo.Bo. OBRA	

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:

1. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL Y ASEGURARSE QUE ESTA EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

2. INFORME AL INSPECTOR Y/O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EL EQUIPO

Powered by CamScanner