

 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023
	PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	

EQUIPO <u>Pulidora 9"</u>	SEMANA DEL <u>03</u> AL <u>09</u> DE <u>Junio</u> 202 <u>4</u>
PROPIETARIO <u>Consorcio Tauri 2</u>	PROYECTO <u>316-2023</u>
SERIE No. <u>762500</u>	LOCALIZACION <u>Tonjuelito</u>
MODELO <u>64 9020</u>	OPERARIO 1 <u>Wilson Lopez</u> OPERARIO 2
MARCA <u>Makita</u>	CODIGO MEC.

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	B	B	B				
	Conexión a tierra		B	B				
	Encauchetado entero sin remiendos		B	B				
	Interruptor		B	B				
	Clavija		B	B				
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza		B	B				
	Mango		B	B				
	Disco se encuentra entero y sin fisuras		B	B				
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco		B	B				
	Acopla correctamente a la brida		B	B				
	Cuenta con guardas de seguridad		B	B				
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones		B	B				
	Boton de enclavamiento		B	B				
	Llave		B	B				
	Libre de grasa y suciedad		B	B				
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor		B	B				
	Uso adecuado de los EPP		B	B				

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE <u>Wilson Lopez</u>	NOMBRE 1	NOMBRE 2	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

OBSERVACIONES:

V.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.


 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023
	PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	

EQUIPO <u>Pulidora 9"</u>	SEMANA DEL <u>10</u> AL <u>16</u> DE <u>Junio</u> 202 <u>4</u>
PROPIETARIO <u>Consorcio Tauri 2</u>	PROYECTO <u>316-2023</u>
SERIE No. <u>262500</u>	LOCALIZACION <u>Tonguelito</u>
MODELO <u>GA 9020</u>	OPERARIO 1 <u>Wilson Lopez</u> OPERARIO 2
MARCA <u>Hakita</u>	CODIGO MEC.
Convenciones ☒ Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica	

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE <u>Wilson Lopez</u>	NOMBRE 1 <u>Wilson Lopez</u>	NOMBRE 2	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

OBSERVACIONES:
<u>Equipo en buenas condiciones</u>



 V.B.: Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.


 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023
	PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	

EQUIPO <u>Polidora 9"</u>	SEMANA DEL <u>17</u> AL <u>21</u> DE <u>Junio</u> 2024
PROPIETARIO <u>Consorcio Tauri 2</u>	PROYECTO <u>316-2023</u>
SERIE No. <u>267500</u>	LOCALIZACION <u>Tongaitito</u>
MODELO <u>GA 9070</u>	OPERARIO 1 <u>Wilson Lopez</u> OPERARIO 2
MARCA <u>MAKITA</u>	CODIGO MEC.
Convenciones ⇒ ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica	

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contratuerca enroscada y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE <u>Wilson Lopez</u>	NOMBRE 1	NOMBRE 2	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

OBSERVACIONES:


 V.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023
	PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	

EQUIPO	Pulidora 9"	SEMANA DEL	22	AL	28	DE	Junio 2024
PROPIETARIO	Consorcio Tauri	PROYECTO	316-2023				
SERIE No.	262500	LOCALIZACION	Tunguelito				
MODELO	GA 9020	OPERARIO 1	Wilson Lopez		OPERARIO 2		
MARCA	Makita	CODIGO MEC.					
Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica							

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contratuercas enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE	Wilson Lopez	NOMBRE 1	NOMBRE 2
FIRMA		FIRMA	FIRMA

OBSERVACIONES:

La pulidora esta nueva, por lo tanto se encuentra en optimas condiciones

V.B. Prot.SST/Obra

[Signature]

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

[Handwritten signature]



CONSORCIO TAURI 2

CONSORCIO TAURI 2

PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA

DOCUMENTO No.
PAS-FO-70
Versión 1
06/09/2023

EQUIPO <u>Pulidora 98</u>	SEMANA DEL <u>03</u> AL <u>09</u> DE <u>Junio</u> , 202 <u>4</u>	
PROPIETARIO <u>Consorcio tauri 2</u>	PROYECTO <u>316-2023</u>	
SERIE No. <u>0030933</u>	LOCALIZACION <u>Tonjuelito</u>	
MODELO <u>64 9020</u>	OPERARIO 1	OPERARIO 2
MARCA <u>Makita</u>	CODIGO MEC.	

Convenciones → ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	/	/	/		/	✓	✓
	Conexión a tierra	/	/	/		/	✓	✓
	Encauchetado entero sin remiendos	/	/	/		/	✓	✓
	Interruptor	/	/	/		/	✓	✓
	Clavija	/	/	/		/	✓	✓
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	/	/	/		/	✓	✓
	Mango	/	/	/		/	✓	✓
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	/	/	/		/	✓	✓
	Contratuerca enroscada y sujeta bien el disco	/	/	/		/	✓	✓
	Acopla correctamente a la brida	/	/	/		/	✓	✓
	Cuenta con guardas de seguridad	/	/	/		/	✓	✓
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	/	/	/		/	✓	✓
	Boton de enclavamiento	/	/	/		/	✓	✓
	Llave	/	/	/		/	✓	✓
CUIDADO	Libre de grasa y suciedad	/	/	/		/	✓	✓
	Disco adecuado para realizar la labor	/	/	/		/	✓	✓
Uso adecuado de los EPP		/	/	/		/	✓	✓

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE <u>Fredy Rodriguez</u>	NOMBRE 1	NOMBRE 2	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

OBSERVACIONES:

En Nueva

Amado P. Bero

V.B. Prot. SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 05/09/2023
	PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	


EQUIPO <u>Polidora 9"</u>	SEMANA DEL <u>10</u> AL <u>16</u> DE <u>Junio</u> 202 <u>4</u>
PROPIETARIO <u>Consorcio Tauri 2</u>	PROYECTO <u>1316 - 2023</u>
SERIE No. <u>0030737</u>	LOCALIZACION <u>Tuyuelito</u>
MODELO <u>SA9020</u>	OPERARIO 1 <u>Fredy Rodriguez</u> OPERARIO 2
MARCA <u>Hakita</u>	CODIGO MEC.

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ÍTEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE <u>Fredy Rodriguez</u>	NOMBRE 1	NOMBRE 2	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

OBSERVACIONES:


 V.B. Pro. SST Odra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.



CONSORCIO TAURI 2

CONSORCIO TAURI 2

PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA

DOCUMENTO No.
PAS-FO-70
Versión 1
06/09/2023

EQUIPO	Polidora 9"	SEMANA DEL	17	AL	21	DE	Junio	2024
PROPIETARIO	Consorcio Tauri 2	PROYECTO	316-7023 tonjelito					
SERIE No.	0030737	LOCALIZACION						
MODELO	BA9020	OPERARIO 1	Freddy Rodriguez		OPERARIO 2			
MARCA	Markita	CODIGO MEC.						

Convenciones → ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	B	B	B	B	B	B	
	Conexión a tierra	B	B	B	B	B	B	
	Encauchetado entero sin remiendos	B	B	B	B	B	B	
	Interruptor	B	B	B	B	B	B	
	Clavija	B	B	B	B	B	B	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	B	B	B	B	B	B	
	Mango	B	B	B	B	B	B	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	B	B	B	B	B	B	
	Contratuerca enroscada y sujeta bien el disco	B	B	B	B	B	B	
	Acopla correctamente a la brida	B	B	B	B	B	B	
	Cuenta con guardas de seguridad	B	B	B	B	B	B	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	B	B	B	B	B	B	
	Boton de enclavamiento	B	B	B	B	B	B	
	Llave	B	B	B	B	B	B	
	Libre de grasa y suciedad	B	B	B	B	B	B	
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	B	B	B	B	B	B	
	Uso adecuado de los EPP	B	B	B	B	B	B	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE	Freddy Rodriguez	NOMBRE 1	NOMBRE 2
FIRMA		FIRMA	FIRMA

OBSERVACIONES:

La polidora se encuentra en optimas condiciones para su uso

V.B. Prev SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023
	PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	

EQUIPO <u>Pulidora 9"</u>	SEMANA DEL <u>22</u> AL <u>28</u> DE <u>Junio</u> , 2024
PROPIETARIO <u>Consorcio Tauri 2</u>	PROYECTO <u>316-2023 Tonjelito</u>
SERIE No. <u>0030337</u>	LOCALIZACION <u>Tonjelito</u>
MODELO <u>QACQ20</u>	OPERARIO <u>Fredy Rodriguez</u> OPERARIO 2
MARCA <u>Nakita</u>	CODIGO MEC.

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Contratuerca enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE <u>Fredy Rodriguez</u>	NOMBRE 1	NOMBRE 2	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

OBSERVACIONES:

Se encuentra en buen estado para su uso

V.B.: Prot SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.