INFORME DE GESTION

CONTRATANTE: Santiago de Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.

CONTRATO: 4181.010.26.1.185-2024

OBJETO La contratación del servicio de avalúo / peritaje para el diagnóstico del parque automotor de propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali con el fin de determinar el estado actual de los vehículos y motocicletas, cuyo mantenimiento está adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.

CONTRATISTA: AUTOMAS COMERCIAL LTDA

CEDULA O NIT: 900.230.826

SUPERVISOR O INTERVENTOR: Martha Cecilia Peláez García

FECHA DE INICIO: 26 de abril del 2024

FECHA TERMINACION: 25 de junio del 2024

1. Se realizó entrega de los **410** avalúos físicos de los vehículos, los cuales contienen 1 juego de improntas cada una, placas relacionadas a continuación.

PLACA							
DBR588	HSD21D	OKZ070	ONK021	ONK578	ONK854	ONL311	PWX68D
EKF60E	HSF73D	ONH059	ONK022	ONK580	ONK855	ONL312	PXX61D
EKF61E	HSF74D	ONH303	ONK023	ONK581	ONK872	ONL316	PXX62D
EKF62E	HSF76D	ONH947	ONK025	ONK582	ONK873	ONL321	PXX63D
EKF63E	HSF77D	ONH980	ONK026	ONK584	ONK874	ONL324	PXX64D
EKF64E	HSF78D	ONI132	ONK027	ONK585	ONK875	ONL366	SFF61E
EKL41E	HSF79D	ONI171	ONK028	ONK586	ONK876	ONL376	SFF62E
EKL42E	HSF80D	ONI281	ONK033	ONK587	ONK877	ONL377	SFF63E
EKL43E	HSF81D	ONI282	ONK034	ONK588	ONK878	PLQ08C	SFF64E
EKL44E	HSF82D	ONI305	ONK036	ONK589	ONK879	PLQ10C	SFZ02E
ELF73E	HTJ86A	ONI333	ONK038	ONK590	ONK880	PLQ17C	SGD01E
ELF74E	HTM01A	ONI337	ONK039	ONK591	ONK881	PLQ36C	SGD02E
ELF75E	HTM07A	ONI377	ONK042	ONK592	ONK882	PLQ38C	SGD03E
ELF76E	HTM13A	ONI384	ONK048	ONK593	ONK883	PLQ40C	SGD04E
ELF77E	HTM19A	ONI430	ONK049	ONK594	ONK884	PLQ52C	SLW51D
ELF78E	HTM55A	ONI463	ONK051	ONK595	ONK885	PLQ58C	SLW52D
ELF79E	HTN06A	ONI505	ONK052	ONK596	ONK886	PLQ61C	SLW53D
ELF80E	HTN20A	ONI566	ONK053	ONK597	ONK887	PLQ62C	SLW54D
ELF81E	JOK20E	ONI569	ONK058	ONK598	ONK893	PLQ72C	SLW55D

FGV767	JOK21E	ONI570	ONK059	ONK599	ONK932	PLQ74C	SLW56D
HKC74A	MYQ11C	ONI580	ONK061	ONK600	ONK935	PLQ77C	SLW58D
HLC34A	MYQ37C	ONI592	ONK083	ONK601	ONK936	PLQ91C	SLW59D
HLE50A	MYQ48C	ONI593	ONK085	ONK602	ONK937	PLQ95C	SLW60D
HLQ98A	MYQ54C	ONI629	ONK087	ONK603	ONK940	PLR02C	SLW61D
HLQ99A	MYQ62C	ONI692	ONK108	ONK617	ONK996	PLR06C	SLW62D
HLU24A	MYQ64C	ONI693	ONK109	ONK618	ONK998	PLR09C	SLW63D
HMP81A	MYQ65C	ONI694	ONK113	ONK619	ONK999	PLR10C	SLW64D
HNA27A	MYQ68C	ONI701	ONK128	ONK620	ONL000	PLR11C	SLW65D
HNM41A	MYQ76C	ONI728	ONK144	ONK620	ONL001	PLR12C	SLW66D
HOQ76A	MYQ80C	ONI748	ONK145	ONK634	ONL002	PLR18C	SLW67D
HPB18A	MYQ83C	ONI749	ONK146	ONK699	ONL016	PLR20C	SLW68D
HPB19A	MYQ85C	ONI835	ONK149	ONK702	ONL021	PLR23C	SLW69D
HPB22A	MYQ87C	ONI838	ONK154	ONK703	ONL022	PLR45C	SLW71D
HPB27A	MYQ88C	ONI848	ONK269	ONK715	ONL024	PLR46C	SLW72D
HPB28A	MYQ89C	ONI851	ONK271	ONK718	ONL029	PLR50C	SLW74D
HPB31A	MYQ95C	ONI853	ONK272	ONK719	ONL030	PLR53C	SLW76D
HPB32A	MYQ96C	ONI906	ONK273	ONK721	ONL036	PLR58C	SLW77D
HPB35A	MYY77C	ONI907	ONK274	ONK724	ONL053	PLR67C	SLW78D
HPB39A	MYY79C	ONI908	ONK393	ONK742	ONL057	PLR68C	SLW79D
HPB41A	MYY92C	ONI916	ONK422	ONK745	ONL060	PLR71C	WMA88
HPB45A	MYY96C	ONI956	ONK423	ONK748	ONL077	PLR75C	WMA89
HPB50A	NPF13D	ONI957	ONK424	ONK760	ONL140	PLR94C	WUR05D
HPB51A	NPF14D	ONI961	ONK426	ONK762	ONL164	PWX38D	WUS79D
HPB55A	NPF15D	ONK001	ONK428	ONK764	ONL231	PWX44D	WUS80D
HPB56A	NPF16D	ONK007	ONK438	ONK777	ONL232	PWX45D	WWG16D
HPK81A	OKZ003	ONK008	ONK464	ONK778	ONL260	PWX49D	ZRC13
HQH94A	OKZ004	ONK010	ONK469	ONK779	ONL261	PWX50D	
HQH95A	OKZ016	ONK012	ONK518	ONK790	ONL299	PWX51D	
HQH96A	OKZ028	ONK014	ONK528	ONK846	ONL301	PWX53D	
HQH97A	OKZ029	ONK016	ONK556	ONK849	ONL302	PWX55D	
HQP63A	OKZ046	ONK017	ONK575	ONK852	ONL305	PWX56D	
HSC96D	OKZ047	ONK018	ONK577	ONK853	ONL307	PWX61D	

2. **Se efectuaron de la siguiente manera de acuerdo a su asistencia en Centro o programación Domicilio:**
   -24 Inspeccionadas en Abril
   -340 Inspeccionadas en Mayo
   -46 Inspeccionadas Junio

   Para un total: 410 (de los cuales 275 asistidos en Centro Automas y 135 servicio a Domicilio)

3. **Las placas NO efectuadas por que no se presentaron o no fueron ubicadas para inspeccionar:** 10

ONK143	HPB33A	PLQ35C	WLZ16
WMK80	HMP08A	SLW57D	
HPB42A	MYY94C	SLW75D	

4. **Se realizaron Avalúos NIIF los cuales tenían 3 tipos de clasificación de acuerdo al índice de reparabilidad:**

*Buen Estado de Conservación (0 – 15,99%)

*Regular Estado de Conservación (16% - 59.99%)

*Mal Estado de Conservación (60 % -100%)

De esta manera; según informes entregados la cantidad de placas por estado final de conservación según resultado de Avalúo NIIF así:

<u>*Buen Estado de Conservación (80 placas):</u>

OKZ003	ONK010	ONK556	ONK762	ONK874	ONL016	ONL140	ONL307
OKZ004	ONK018	ONK575	ONK777	ONK883	ONL021	ONL164	ONL311
OKZ016	ONK058	ONK582	ONK779	ONK884	ONL024	ONL231	ONL312
OKZ028	ONK113	ONK600	ONK790	ONK886	ONL029	ONL232	ONL316
OKZ029	ONK422	ONK634	ONK846	ONK887	ONL030	ONL260	ONL321
OKZ046	ONK424	ONK702	ONK849	ONK940	ONL036	ONL261	ONL324
OKZ047	ONK426	ONK715	ONK852	ONK996	ONL053	ONL299	ONL376
OKZ070	ONK469	ONK719	ONK853	ONK998	ONL057	ONL301	ONL377
ONI505	ONK518	ONK745	ONK855	ONL000	ONL060	ONL302	PXX64D
ONI592	ONK528	ONK760	ONK873	ONL001	ONL077	ONL305	SFZ02E

***Regular Estado de Conservación (226 placas):**

EKF61E	ONI281	ONK028	ONK591	ONK937	SLW52D
EKL42E	ONI282	ONK033	ONK592	ONK999	SLW53D
EKL44E	ONI305	ONK034	ONK593	ONL002	SLW54D
ELF73E	ONI337	ONK036	ONK594	ONL022	SLW56D
ELF77E	ONI384	ONK038	ONK595	ONL366	SLW58D
ELF79E	ONI430	ONK039	ONK596	PLQ10C	SLW59D
ELF81E	ONI463	ONK042	ONK597	PLQ17C	SLW60D
FGV767	ONI566	ONK048	ONK598	PLQ58C	SLW61D
HLC34A	ONI569	ONK049	ONK599	PLQ62C	SLW62D
HLQ98A	ONI580	ONK051	ONK601	PLQ72C	SLW63D
HNM41A	ONI593	ONK052	ONK602	PLQ74C	SLW64D
HOQ76A	ONI693	ONK053	ONK603	PLQ77C	SLW65D
HPB22A	ONI694	ONK059	ONK617	PLQ91C	SLW66D
HSF76D	ONI701	ONK061	ONK618	PLR02C	SLW67D
HSF77D	ONI728	ONK083	ONK619	PLR06C	SLW68D
HSF78D	ONI748	ONK087	ONK620	PLR09C	SLW69D
HSF79D	ONI749	ONK128	ONK699	PLR10C	SLW71D
HSF80D	ONI835	ONK146	ONK703	PLR12C	SLW72D
HSF81D	ONI838	ONK149	ONK718	PLR18C	SLW74D
HTM01A	ONI848	ONK154	ONK721	PLR20C	SLW76D
HTM07A	ONI906	ONK269	ONK724	PLR23C	SLW77D
HTM13A	ONI907	ONK271	ONK742	PLR53C	SLW78D
HTM19A	ONI908	ONK272	ONK748	PLR75C	SLW79D
HTN09A	ONI916	ONK274	ONK764	PLR94C	WUR05D
JOK20E	ONI956	ONK393	ONK778	PWX38D	WUS79D
MYQ37C	ONI957	ONK423	ONK854	PWX44D	WUS80D
MYQ54C	ONI961	ONK428	ONK872	PWX45D	
MYQ62C	ONK001	ONK438	ONK875	PWX49D	
MYQ76C	ONK007	ONK464	ONK876	PWX50D	
MYQ80C	ONK008	ONK577	ONK877	PWX51D	
MYQ83C	ONK012	ONK578	ONK878	PWX53D	
MYQ89C	ONK014	ONK580	ONK879	PWX55D	
MYY77C	ONK016	ONK581	ONK880	PWX56D	
MYY79C	ONK017	ONK584	ONK881	PWX61D	
MYY92C	ONK021	ONK585	ONK882	PWX68D	
MYY96C	ONK022	ONK586	ONK885	SFF61E	
ONH059	ONK023	ONK587	ONK893	SFF64E	
ONH303	ONK025	ONK588	ONK932	SGD01E	
ONI132	ONK026	ONK589	ONK935	SGD02E	
ONI171	ONK027	ONK590	ONK936	SLW51D	

***Mal Estado de Conservación (104 placas):**

DBR588	HLU24A	HPB55A	HTN06A	NPF15D	ONK145	PLR68C
EKF60E	HMP81A	HPB56A	HTN20A	NPF16D	ONK273	PLR71C
EKF62E	HNA27A	HPK81A	JOK21E	ONH947	PLQ08C	PXX61D
EKF63E	HPB18A	HQH94A	MYQ11C	ONH980	PLQ36C	PXX62D
EKF64E	HPB19A	HQH95A	MYQ48C	ONI333	PLQ38C	PXX63D
EKL41E	HPB27A	HQH96A	MYQ64C	ONI377	PLQ40C	SFF62E
EKL43E	HPB28A	HQH97A	MYQ65C	ONI570	PLQ52C	SFF63E
ELF74E	HPB31A	HQP63A	MYQ68C	ONI629	PLQ61C	SGD03E
ELF75E	HPB32A	HSC96D	MYQ85C	ONI692	PLQ95C	SGD04E
ELF76E	HPB35A	HSD21D	MYQ87C	ONI851	PLR11C	SLW55D
ELF78E	HPB39A	HSF73D	MYQ88C	ONI853	PLR45C	WMA88
ELF80E	HPB41A	HSF74D	MYQ95C	ONK085	PLR46C	WMA89
HKC74A	HPB45A	HSF82D	MYQ96C	ONK108	PLR50C	WWG16D
HLE50A	HPB50A	HTJ86A	NPF13D	ONK109	PLR58C	ZRC13
HLQ99A	HPB51A	HTM55A	NPF14D	ONK144	PLR67C	

Se adjunta informe con valor Pre- Factura de valor total licitación **$115.604.216** Incluido impuestos. Para su visto bueno y poder generar la factura electrónica.

Se entrega para su gestión y control a los 25 días de Junio de 2024.

Atentamente,

Jefe de proyecto de parte del contratista



_____

Ing. Franklin Méndez Suaza