Registro fotográfico

Sede Principal

Descripción	Especie	Registro fotográfico
Tala	**Cobre *(Apuleia leiocarpa)*** **MOTIVO:** Crecimiento excesivo de las raíces, afectando infraestructura (tanque subterráneo y ambientes de formación), como también caída y daño a la infraestructura por desrame. **UBICACIÓN:** parte derecha de la sede, cerca ambientes de formación 106.	
Poda	**Cobre *(Apuleia leiocarpa)*** **MOTIVO:** Crecimiento excesivo de ramas, afectando infraestructura como cubierta de pasillos y ambiente LEGO. **UBICACIÓN:** Pasillo, lado izquierdo ingresando a la sede.	

Sede Centro Experimental Mochilo

Descripción	Especie	Registro fotográfico
Tala 2 arboles	***Especie:*** *Cachimbo* **MOTIVO:** Crecimiento excesivo de las raíces, está afectando construcciones y la inclinación de uno de ellos peligra caída y daño al quiosco adjunto. **UBICACIÓN:** Potrero posterior a casa principal, lado derecho quiosco 1.	

Tala	**ESPECIE:** Bilibil **MOTIVO:** Inclinación del árbol en crecimiento, peligro de caída, afectación al caer de la Unidad de cerdos. **UBICACIÓN:** Potrero posterior lado izquierdo Unidad porcina.	
Tala	**ESPECIE:** Nacedero **MOTIVO:** Afectación de las raíces a la Unidad porcina **UBICACIÓN:** Potrero posterior lado derecho Unidad porcina.	
Poda	**ESPECIE:** Pomorroso **MOTIVO:** Afectación de las raíces y ramas a la casa principal **UBICACIÓN:** Potrero posterior casa principal.	
Tala	**ESPECIE:** Cachimbo **MOTIVO:** Afectación de las raíces y ramas a la caseta de compostaje, daño a estanque en tubería de desagüe por crecimiento excesivo de raíces, filtración en estanque # 4. **UBICACIÓN:** Potrero posterior caseta de compostaje.	
Tala	**ESPECIE:** Higuerón **MOTIVO:** Afectación de las ramas al techo de la casa principal **UBICACIÓN:** Potrero frente a casa principal.	


Tala	**ESPECIE:** Bilibil **MOTIVO:** Afectación de las ramas al techo de la casa principal, peligro de caída hacia estanque # 4. Afectación de ramas a tanque de abastecimiento principal. **UBICACIÓN:** Frente al pedestal del tanque de abastecimiento principal.	
Tala	**ESPECIE:** Cachimbo (2 árboles) **MOTIVO:** Peligro de caída de ramas hacia las instalaciones de la bodega nueva, unidad de soldadura y peligro con aprendices por estar en zona de tránsito de aprendices **UBICACIÓN:** frente a la bodega principal.	
Tala o poda	**ESPECIE:** Cachimbo (2 árboles), Bilibil (1 árbol), Indeterminados (2 árboles) **MOTIVO:** Peligro por ubicación al lado de las redes de energía en la vía principal. Peligro de caída de ramas cada vez que llueve. Zona de estacionamiento de motos y tránsito de aprendices. **UBICACIÓN:** frente al parqueadero.	
Tala o Poda	**ESPECIE:** Ficus (3 árboles) **MOTIVO:** Crecimiento excesivo de ramas, afectación hacia Patinodromo y Aula nueva en lindero con Colegio. **UBICACIÓN:** Lindero con Patinodromo	

Tala o Poda	**ESPECIE:** Ficus (3 árboles) **MOTIVO:** Crecimiento excesivo de ramas, afectación hacia Patinodromo y Aula nueva en lindero con Colegio. **UBICACIÓN:** Lindero con gradas Patinodromo.	

Sede de Orito

		
Poda – árbol Pomorroso	**Tala -árbol zapote**	**Tala de palmas**

Sede de Puerto Leguizamo

Poda				
				

SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE CERCA VIVA

	Mantenimiento de cerca viva ubicada al ingreso de la Granja Peñazora afectada por mancha marón, deficiencia de nutrientes, marchitamiento de las hojas. Tratamiento para dar solución a estas afectaciones detectadas en los arbustos de la cerca viva
	Siembra de cerca viva a lo largo de la vía que conduce de la casa principal hacia las unidades productivas en un tramo de aproximadamente 80 metros lineales; incluye: • Preparación de terreno para siembra • Enmiendas y abonado del cultivo • Siembra de cerca viva (durante) • Resiembra y cuidado de esta en un periodo de 6 meses.

Nota: Para la siembra: preparación del suelo, enmiendas y fertilización (pre y post siembra) y resiembra y seguimiento mensual al crecimiento.