ANEXO No 5
PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	Descripción	SERVICIOS				
		Cant	Valor unitario sin IVA	IVA	Valor total con IVA	TOTAL
1	Dos (2) Mantenimientos preventivos y los correctivos necesarios para las UPS de 30 y 60 KVA marca Legrand y Powersun respectivamente y de sus bancos de baterías.	2	$ 3.897.866	$ 740.595	$ 4.638.461	$ 9.276.922
2	Suministro y reemplazo **obligatorio** de baterías selladas de 12V - **18AH** para la UPS de 60 kva, según recomendación de casa fabricante (Banco Nro 1).	34	$ 203.200	$ 38.608	$ 241.808	$ 8.221.472
	BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS					
A	Suministro y reemplazo en caso de daño de kit fusibles para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 309.600	$ 58.824	$ 368.424	$ 368.424
B	Suministro y reemplazo en caso de daño de un ventilador doble velocidad	1	$ 824.800	$ 156.712	$ 981.512	$ 981.512

	SUNON para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.					
C	Suministro y reemplazo en caso de daño de un Breaker Industrial Caja Moldeada para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 784.000	$ 148.960	$ 932.960	$ 932.960
D	Suministro y reemplazo en caso de daño de una Tarjeta Microprocesadora de control lógico principal para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 1.127.200	$ 214.168	$ 1.341.368	$ 1.341.368
E	Suministro y reemplazo en caso de daño de un módulo de control o potencia de inversor para el UPS Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 3.059.200	$ 581.248	$ 3.640.448	$ 3.640.448
F	Suministro y reemplazo en caso de daño de un módulo de control o potencia de bypass para la Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 2.804.800	$ 532.912	$ 3.337.712	$ 3.337.712

G	Suministro y reemplazo en caso de daño de una (1) Pantalla gráfica táctil TFT, para el Ups Legrand de 30kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 2.275.200	$ 432.288	$ 2.707.488	$ 2.707.488
H	Suministro y reemplazo en caso de daño de una (1) Barra LED que cambia de color según estado, para la Ups Legrand de 30kva. según recomendación de casa fabricante.	1	$ 369.600	$ 70.224	$ 439.824	$ 439.824
I	Suministro y reemplazo en caso de daño de un (1) Rectificador IGBT/ PFC, para la Ups Legrand de 30kva. según recomendación de casa fabricante.	1	$ 3.850.400	$ 731.576	$ 4.581.976	$ 4.581.976
J	Suministro y reemplazo en caso de daño de un Breaker Industrial, para la Ups Legrand de 30kva. según recomendación de casa fabricante.	1	$ 1.619.200	$ 307.648	$ 1.926.848	$ 1.926.848
	TOTAL, INCLUIDO IVA					**$ 37.756.954**

Los Oferentes deben verificar que el precio de ofertado incluya impuestos, transporte y demás adicionales pues este será el precio para el comité económico evaluador, quien

rechazará la oferta del proponente cuyo precio sea superior al presupuesto asignado al presente proceso.

NOTA 1: La oferta económica más favorable será aquella que haya ofertado el menor valor.

NOTA 2: La oferta económica debe indicar el valor del IVA (en caso de que el bien se halle gravado, y si está exento, tal situación se debe especificar).

El oferente es responsable de IVA SI: x NO: _____

Por medio de la presente, certifico que cumplo con cada uno de los requisitos exigidos y doy por entendido con la firma del presente documento que los acepto, daré cumplimiento a los mismos y mantendré los precios ofertados.

Cordialmente,



GLORIA ESTHER GOURIYU
C.C. No. 1.041.974.552 de CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
GOURIYU SISTEMS SAS
900.738.226-0
CRA 81 #24 - 127 LOCAL 103 CARTAGENA - BOLÍVAR
3145247124
CORREO:PRESENTACION.PROPUESTA@GOURIYU.COM