ANEXO No 5
PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	Descripción	SERVICIOS				
		Cant	Valor unitario sin IVA	IVA	Valor total con IVA	TOTAL
1	Dos (2) Mantenimientos preventivos y los correctivos necesarios para las UPS de 30 y 60 KVA marca Legrand y Powersun respectivamente y de sus bancos de baterías.	2	$ 4.141.483	$ 786.882	$ 4.928.365	$ 9.856.730
2	Suministro y reemplazo **obligatorio** de baterías selladas de 12V - **18AH** para la UPS de 60 kva, según recomendación de casa fabricante (Banco Nro 1).	34	$ 215.900	$ 41.021	$ 256.921	$ 8.735.314
	BOLSA DE POSIBLES REPUESTOS					
A	Suministro y reemplazo en caso de daño de kit fusibles para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 328.950	$ 62.501	$ 391.451	$ 391.451
B	Suministro y reemplazo en caso de daño de un ventilador doble velocidad SUNON para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 876.350	$ 166.507	$ 1.042.857	$ 1.042.857
C	Suministro y reemplazo en caso de daño de un Breaker Industrial Caja Moldeada para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 833.000	$ 158.270	$ 991.270	$ 991.270

D	Suministro y reemplazo en caso de daño de una Tarjeta Microprocesadora de control lógico principal para el Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 1.197.650	$ 227.554	$ 1.425.204	$ 1.425.204
E	Suministro y reemplazo en caso de daño de un módulo de control o potencia de inversor para el UPS Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 3.250.400	$ 617.576	$ 3.867.976	$ 3.867.976
F	Suministro y reemplazo en caso de daño de un módulo de control o potencia de bypass para la Ups Powersun de 60kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 328.950	$ 566.219	$ 3.546.319	$ 3.546.319
G	Suministro y reemplazo en caso de daño de una (1) Pantalla gráfica táctil TFT, para el Ups Legrand de 30kva según recomendación de casa fabricante.	1	$ 876.350	$ 459.306	$ 2.876.706	$ 2.876.706
H	Suministro y reemplazo en caso de daño de una (1) Barra LED que cambia de color según estado, para la Ups Legrand de 30kva. según recomendación de casa fabricante.	1	$ 833.000	$ 74.613	$ 467.313	$ 467.313
I	Suministro y reemplazo en caso de daño de un (1) Rectificador IGBT/ PFC, para la Ups Legrand de 30kva. según recomendación de casa fabricante.	1	$ 1.197.650	$ 777.300	$ 4.868.350	$ 4.868.350
J	Suministro y reemplazo en caso de daño de un Breaker Industrial, para la	1	$ 3.250.400	$ 326.876	$ 2.047.276	$ 2.047.276

	Ups Legrand de 30kva. según recomendación de casa fabricante.					
	TOTAL, INCLUIDO IVA				$ 40.116.764	

Los Oferentes deben verificar que el precio de ofertado incluya impuestos, transporte y demás adicionales pues este será el precio para el comité económico evaluador, quien rechazará la oferta del proponente cuyo precio sea superior al presupuesto asignado al presente proceso.

NOTA 1: La oferta económica más favorable será aquella que haya ofertado el menor valor.

NOTA 2: La oferta económica debe indicar el valor del IVA (en caso de que el bien se halle gravado, y si está exento, tal situación se debe especificar).

El oferente es responsable de IVA SI: x NO: _____

Por medio de la presente, certifico que cumplo con cada uno de los requisitos exigidos y doy por entendido con la firma del presente documento que los acepto, daré cumplimiento a los mismos y mantendré los precios ofertados.

Atentamente,



_____
CHELEN DAYANA TORRES FONTALVO
C.C. No. **1.143.409.047** de CARTAGENA
REPRESENTANTE LEGAL
SUBE INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.253.012-2
CEL: 312 228 2769
CORREO: subeingenieria@gmail.com
DIRECCION: TORRE EMPRESARIAL MURANO TRADE CENTER
R.P.H. AVENIDA SAN MARTÍN BOCAGRANDE Cra 2 #11-81.