SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA
NIT. 900.389.180-2

Bogotá D.C, 07 de junio de 2023

SPLI-BOS-23-0630

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS
Alcaldesa Local de Bosa
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.510-2023 - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATO DE OBRA No.508-2023- CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MENTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIRARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

ASUNTO: ALCANCE AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0623 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No. 8 V0 DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

Respetados señores,

Por medio de la presente, y dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No 510-2023, nos permitimos remitir alcance al comunicado SPLI-BOS-23-0623 con asunto INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No 08 del periodo de tiempo comprendido entre el 01 mayo al 31 de mayo de 2024.

Lo anterior se remite con el fin de ser revisado y aprobado por parte de la supervisión designada por el FDLB, tal como lo establece el contrato de interventoría.

Agradecemos su atención y nos encontramos atentos a posibles comentarios

Atentamente,

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Representante legal
Elaboró: JR
Anexo: 01 Carpetas (165 folios)
01 CD

ANEXO 1.
BITÁCORA DE OBRA

DESARROLLO LA PORTADA 07-299

La Portada. 07/299.

01-05-2024
Continúan Con la hijada de baranda y estructuras de futbol y Basquetbol, tubería o pasales de malla Contra impacto, Retiro de mallas para Cambio.
.lluvias en la tarde y noche Jennelle.
02-05-2024
Continúan Con la hijada de baranda estructura de futbol y Basquetbol, Se hijan las tuberías de las mallas Contra impacto
personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la tarde Jennelle M.
03-05-2024
Continúan con hijada de pasales de malla. Contra impacto
personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la mañana atrasando las pinturas. Jennelle Ayala
06-05-2024
se Continua Con la hijada de pasales

de malla contra impacto, y estructuras.
de futbol y baloncesto.
Personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes.
Estado del tiempo Lluvias en la mañana. Lemuel
07-05-2024.

Se Continua con Arreglo de Mallas y pintura
en barandas y estructuras.
personal en obra: 1 oficial - 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Lluvias intermitentes. Lemuel
08-05-2024

Se Continua Con lijada de Mallas para
pintura, se inicia la excavacion para
pilotes. para la malla lateral.
Personal en obra: 1 oficial 1 Ayudantes,
Cuadrilla de Cuty play.
Estado del tiempo: Lluias en la tarde y noche. Lemuel
09-05-2024

Continuan Con la lijada de estructuras
y Pintura de anticorrosivo.
Personal en obra: 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco Lluvias en la
tarde. Lemuel

10 - 05 - 2024

Continúan con excavaciones para fundir pilotes de cerramiento lateral. pintura de estructuras, INSTALACION BARANDA. Personal en obra 3 Ayudantes. Estado del tiempo lluvias en la tarde y noche.

11-05-2024

Continúan con excavaciones para fundir pilotes de cerramiento lateral pintura de estructuras, MANTENIMIENTO BARANDA personal de obra: 3 Ayudantes estado del tiempo: lluvias en la mañana.

13-05-2024.

DIA FESTIVO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES.

14-05-2024.

REMATO ANDEN ESQUINERA, CORTE DILATACIONES CONCRETO, CON EL FONDO DE LA NOCHE ANTERIOR LAS EXCAVACIONES

SE LLENAN DE AGUA, SE RETIRA
ESTA AGUA Y EN TALLER SE ARMAN
ESTRUCTURAS PICOTINES PARA MALLA
LATERAL

LLUVIA EN LA TARDE Y TODA LA NOCHE

19-05-2024.

LLUVIA NOCHE ANTERIOR, EN LA TARDE
CLIMA SECO

16-05-2024:

CLIMA SECO EN EL DIA, EN LA TARDE
SE PRESENTARON LLUVIA FUERTE X 1
HORA, SE FINOS PICOTINES PARA
INSTALACION MALLA. LATERAL CANCHA

17-05-2024.

ASEO GENERAL EL DIA 16/05/2024.
SE RETIRA ESCOMBRO QUEDANDO EL
PARQUE LIMPIO. SE SOLICITA A INTERVEN
TORIA. REVISAR TEMA DE PINTURA ANDEN
CHO VIGA Y BANCA Y PINTURA BANCA

PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD
ANTES DE LA ENTREGA DEL PREDIO

20-05-2024
INSTALACION BARANDA EN ZONA
DE JUEGO DIA 1ERO

21-05-2024
CONTINUAN ACTIVIDADES INSTALA
CION BARANDA

22-05-2024.
DE ACUERDO A LO COMUNICADO EN
COMITE ANTERIOR. (#35 MAYO 15/2024)
REVISANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA UBICACION JUEGO CASITA
INSTALADO (SEGUN IMPLANTACION
APROBADA X INTERVENTORIA) Y
LA INSTALACION DE JUEGO BALANCIN ADICIONAL INSTALADO.
APROBADO TANTO POR INTERVEN
TORIA COMO POR LA ENTIDAD.
(COMITE MAYO 8/2024), ESTE
JUEGO SE INSTALO EL DIA 9/05/2024

Actividad se abalanceando
tando y se debia definir
la intervention dia para
al contratista para que
se Realizan las actividades.
teniendo en cuenta la dis
ponibilidad del proveedor
con su personal, se define
nueva ubicación al igual
que los Remates del piso en
caucho ~~afectado~~
se adelantan Actividades
bidado en malla contra
Impacto
segun comite. #36 (22-05-2024)
DISEÑO PISO GIMNASIO DE AGUA
DO AL REALIZADO PARQUE
JOSE MARIA CARBONEL 07-044.



ANOTACION DE INTERVENTORIA.
En repetidas ocasiones se ha solicitado al Contratista de obra el ajuste de la Canuela o anden Cuneta Construida toda vez que esta presenta empozamientos y pendientes transversales demasiado fuertes. Ademas se hizo llamado de atencion por afectaciones fisicas a placa de la Concha en procesos de fundida de elementos en Concreto.

24-05-2024

SE ATENDIERON OBSERVACIONES DE INTER

OBRA. se adelantan ac-
tividades balanda zona
de juegos. instalacion gim-
nasio. pintura. plus gimna
sio. para holanco

ANOTACION DE INTERVENTORIA

se le indica al contratista de obra
que debe acoger a especificaciones
RNAD y DISTRITO para la instalacion
de barandas en zona de juegos infantiles
ya que se evidencia que la altura es
mas baja de lo que indican las especi-
ficaciones. de manera valedera y urgente
de ser necesario. se evidencia instalacion
de biosaludables y llegada de materiales
para pintura de piso en area de
biosaludables.

26/05/2024 - APERTURA INTERVENTORIA.
Personal: Cuadrilla piso caucho y 1 ayudante
se evidencia ejecucion de pintura de
zona de biosaludables. se encuentra insta-

falta la reabase. Se coordina a un ayudante
liyando Cerramiento Contraimpacto se le dan
indicaciones a contratista de obra. con respecto
a la fijada y limpieza de cerramiento contra
impacto. Se evidencia que la base del
funsther no descansa sobre el piso pero
le que se le indica al contratista de
obra. Que este se encuentra mal instalado.

27/05/2024

Personal: 4 ayudantes 1 Boss + Cuadrilla de
Pintura zona de biosaludables

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

Se evidencia que el diseño de pintura de
la zona de biosaludable no corresponde al
definido segun anotacion. del dia 25-05-2024
del Contratista de obra. se le hace la consulta
al Contratista de obra y este indica que
hablara con el Personal encargado. Ademas
se encontro con que el Contratista de
obra esta desmontando el Cerramiento

Permeabilizante en una mano con rodillo
al cerramiento contramuro, de libre
limpieza y lavado de estado que
cerrada con juegos infantiles y se
encuentra pendiente en costado
cerrada con barandado. El contratista
de obra indica que el día de hoy reali-
para demarcación en la cancha. Sin que se
hacen actividades se le agrega cantidad
precio constructivo, toda vez que no se
ha realizado el sello de fisuras. y la
demarcación existente presenta fisura-
ciones que se pueden calcar en la
nueva demarcación. Se le solicita al
Contratista de obra descripción de las
actividades, personal designada y ficha
técnica de la pintura a emplearse.

Jesus Flores

Los barandas de portada se instalo o la
altura existente. esta barandas existente
se adecuo en sus extremos y pintó

y se le da Continuidad para Cerrar el perimetro de la zona de Juegos.

Jannell.

28-05-2024

Se Continuo Con la pintura de los mallos Contra impacto. Costado de Juegos infantiles, Lijada de Malla y estructura Contra impacto Costado de Biosaludables.

Se analiza Con la interventora trator de Lijar el piso de la Cancha para borrar o retirar la pintura de la demarcación existente y poder demarcar la Cancha.

Se termina la pintada de la zona de Biosaludables Con Skate master.

personal en obra: 3 Ayudantes de L y D.
3 Ayudantes de Contratista general.
Estado del tiempo lluvias en la tarde.

Jannell.

29-05-2024

Continuamos Con la pintura de mallos contra impacto, Estructura de baloncesto; Estructura de Mini futbol; pintura de piso de Cancha (Demarcación) instalación de Malla lateral

Obras en general, instalacion de Señales
personal en obra 2 oficiales 5 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco, lluvia en la
tarde.

30-05-2024

Continuan con pinturas en malla contra
impacto, pintura de estructuras de balon-
esto y micro futbol. Demarcacion en
la cancha. instalacion de Señales
IDGS-20-7 esecunas.
Personal en obra: personal de City poly
2 ayudantes, 1 oficial y 3 Ayudantes
del Contratista.
Estado del tiempo: Seco
Nota: Se toman medidas en terreno dandonos
cuenta que la cancha No es totalmente
Rectangular, y la demarcación está hecha
con la escuadra que hay en cada Arco.
por esta razon esta demarcación queda
forcada en compañia del residente de
interventoria se toman algunas decisiones
para poder mejorar su apariencia.

personal en obra 1 oficial 5 Ayudantes
1 cuadrilla de City play. 1 de montaje
DIA 5.6.24 llueve en la tarde y
noche.
31-05-2024
SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE
PINTURA MALLA, ESTRUCTURA DE
PORTERIA, DEMARCACION, REMATES
PINTURA CERRAMIENTO LATERAL,
PINTURA DE BANCA, INSTALAC. POSTALES
DIA FESTIVO.

01-05-2024
Continúan Con la lijada de baranda y estructuras de futbol y Basquetbol, tubería o parales de malla Contra impacto, Retiro de mallas para Cambio.
lluvias en la tarde y noche lamentable.
02-05-2024
Continúan Con la lijado de baranda estructura de futbol y Basquetbol, Se lijan las tuberías de las mallas Contra impacto
personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la tarde lamentable.
03-05-2024
Continúan con lijada de parales de malla. Contra impacto
personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la mañana atrasando las pinturas. lamentable lijado
06-05-2024
se continua Con la lijado de parales

DESARROLLO BOSA LINDA
(HILDEBRANDO OLARTE)
07-002

Bosa Inda 07/002.

encuentra en contacto con el piso y el material de base de la placa se ha encharcado a la intemperie y expuesta a las condiciones climaticas. Generandose asentamientos diferenciales de material.

1-05-2024.

En la noche anterior se presentaron lluvia permanente y el dia de hoy reporte de lluvia dia y noche, situacion que afecta actividades de Rellenos

2-05-2024

Por lluvia dee dia anterior se ven afectadas actividades de Relleno compactacion y toma Densidades continua desmantelamiento.

De acuerdo revision item para construccion cerram.

LATERAL CON DILECTORIA DE INTER
VENTORIA, NO EJECUTAR ACTIVI
DAD NO PREVISTA, REALIZAR.
CERRAMIENTO DE ACUERDO
ITEM CONTRACTUAL APROBADO
DODE ETAPA DE DIAGNOSTICO
SE PROCEDE A FABRICACION
CERRAMIENTO MALLA ESLABO
NADA 2.50 MTS.
DIA SECO LLUVIO INTERMITEN-
TES. LLUVIO NOCHE
3-05-2024
POR LA PRESENCIA LLUVIO NOCHE
ANTERIOR NO SE PUEDE EJE
CUTAR OBRA EN SENDEROS
AFECTADO ACTIVIDADES DE
COMPACTACION Y DONDE SE
SE TERMINA DESMONTE CERRAMIE
LLUVIO TARDE Y NOCHE
4-05-2024
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
EN SENDEROS INUNDADOS POR

LLUVIA NOCHE ANTERIOR, SE HACE CARGUE CERRAMIENTO DESMANTADO, HACIA GESTOR APROBADO
5-05-2024.

SE PROGRAMA REALIZAR ACTIVIDAD CANCHA NO SE PUEDEN EJECUTAR POR LLUVIA TODO EL DIA Y LA NOCHE
6-05-2024.

POR LLUVIA NOCHE Y DIA ANTERIOR LA ZONA DE SENDEROS SE ENCUENTRAN INUNDADO, NO SE PUEDEN EJECUTAR ACTIVIDADES DE COMPACTACION Y DENSIDADES A PESAR QUE EL DIA FUE SOLEADO, LA ZONA ESTABAN INUNDADO SE SACA AGUA TODO EL DIA
07-05-2024

Se demuele la zona de biosolubles

por tema de lluvias se atraso las actividades de toma de densidades en la zona de placas. Continuan quitando Cemento granular personal en obra 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: lluvias en la tarde y noche.

08-05-2024
Continúan los Compactaciones saturadas de Agua por lluvias.
personal Sacando Agua 2 personas
Estado del tiempo: Seco

09-05-2024
Continuan Con demolicion de placa
personal en obra 2 ayudantes.
Estado del tiempo Seco y lluvias en la tarde

10-05-2024
Continúan Con demolición de Concreto
personal en obra 2 Ayudantes
estado del tiempo: Seco

11-05-2024
Continuan Con demolicion de Concreto

Y Se Saca Agua en la zona de gradas personal en obra 1 Apiqui 3 Ayudantes. Estado del Tiempo: Nubes en la mañana y lluvia

14-05-2024.
Llovio noche anterior, Talde. Llovio 3:15 pm y toda la noche se afectan. obras de rellenos andenes, se verifica que se termina la Demolicion placa gimnasio, se retira agua zona de sondeos, se escarifica material granular
15-05-2024. Llovio noche anterior, Talde cuma seco se retira exceso de agua en zona andenes.
16-05-2024. cuma seco, llovio en la tarde se perfila terreno para fundida placa conexion cancha, se desencofra moldes en los vigas existentes para

FUNDIDA DE placa frente cancha
SE RETIRA CINTA EN
CONCRETO MURO EXISTENTE PARA
INSTALACION CERRAMIENTO, SE
SOLICITA A INTERVENTORIA
VISITA PARA REVISAR TRAMOS
DE MURO DE CERRAMIENTO QUE
SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
EN VISITA DE OBRA SE EVIDEN
CIA QUE LA CAÑUELA EXISTENTE
QUE RECOGE AGUAS LLUVIAS
Cancha microfutbol, SE EMPO
ZA EL AGUA. ACLARAMOS QUE
ESTA CAÑUELA Y SU FUNCIONA
MIENTO Y ACABADO NO HIZO
PARTE DEL MANTENIMIENTO Y
OBRAS APROBADAS DE CONTRA
TISTA. SE ESTA REALIZANDO EL
RETIRO DE CERRAMIENTO MALLA ESLA
BONADA QUE SE ENCUENTRA EMBE
BIDA CON CONCRETO EL MURO EXIS
TENTE, SE SOLICITA A INTERVENTORIA

REVISAR Y VERIFICAR ESTA ACTIVIDAD. QUE NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA DENTRO DE LA ACTIVIDAD Y APU CONTRACTUAL
17-05-2024 CONTINUA RETIRO MALLA. EMBEBIDA A CONCRETO Y MURO CERRAMIENTO Y DOMO CRIBO DE CINTA SOBRE MURO. PERFILADA ZONA VERDE SOBRE LA SENDERO ADOQUIN
18-05-2024 CONTINUA. RETIRO CERRAMIENTO EN MALLA EMBEBIDO AL MURO

20-05-2024
MATERIAL EXISTENTE GIMNASIO 2041 (7.1)
SE REVISAN NIVELES Y COMPACTACION PARA TOMA DENSIDADES ZONA GIMNASIO SE TOMAN DENSIDADES EN CUATRO CAPAS CONFORMA

42

B-400 PROCTOR 2032 h = 8.5



B-600 PROCTOR 2054 h = 7.9

RESULTADO DENSIDADES:
·FONDEO GRADO #1: 101.1% OCC
" " #2 97.4% ORIENT
" " #3: 97.8% NOR-ORIENT.
SENDERO CONEXION: 96.3%.
SE PROGRAMA CONCRETO 21/05/2024
DIA SECO
21-05-2024.
SE DA COMPACTACION ZONA BIOBACKDABLES Y SE ALISTA PARA CONCRETO
EL DIA DE HOY SE PROCEDE A FUNDIR PLACAS ANDENES. CANCHA, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORIA.
DIA NUBLADO
SE REGISTRA ESCOMBRO REGULARMENTE ALREDEDORES.
22-05-2024
ESCARIFICACION Y NIVELACION ZONA BIOBACKDABLES, COMPACTACION PARA ZONA DENSIDADES.

44

PLOCTOR 2041 (7.1) RECLTADO.
96.3.1.
RECORRIDO COMITE + 36 (22-05-2024
INTELIGENTORIA REALIZA RE-
COMENDACIONES. FUNDIDO
PLACA CONCRETO.
EN CUANTO A CONFINAMIENTO
SENDERO CONEXION CANCHA
A LA FECHA NO HABIA SIDO
DEFINIDO NI POR CONTRATISTA
NI RECOMENDADO POR INTERV.
POR PARTE DEL CONTRATISTA
SE PROPUSO REALIZARLO
IGUAL AL EXISTENTE EN TODO
EL PARQUE EN LOS SENDE-
ROS EXISTENTE EN ADOQUIN
DE ARCILLA (ACLARACION
EL DISEÑO DEL PARQUE TODA
ESTA EN CONFINAMIENTO DE
ESTE TIPO. LA UNICA ZONA
CONFINADA CON BORDILLO A-2
GIMNASIO Y VIGA CONCRETO.

ZONA DE JUEGOS. EL COMITE EXIGE QUE LAS ESPECIFICACIONES TIPO SE TIENEN QUE CUMPLIR PARA TODAS LAS OBRAS Y QUE TE TIENE QUE INSTALAR BOLARDILLO A-80 SE REVISARA ESTA PROPUESTA Y OTRA MIA PARA PRESENTARLA INTERVENTORIA. DE PARTE DEL CONTRATISTA SE EJECUTARA LA PROPUESTA APROBADA PERO HASE DEJA CLARIDAD QUE DURANTE EL TIEMPO QUE SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES EN LOS SENDEROS Y EN EL CASO DE HABER TENIDO VISITAS DE INSPECCION X PARTE DE LA INTERVENTORIA NO SE HABIAN TENIDO OBSERVACIONES SOBRE EL TEMA DE CAMINAMIENTOS. DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE COMITE

46

DISEÑO Y PISO GIMNASIO
DE ACUERDO AL YA GEO-
LADO PARQUE JOSE MARIA
CABANELLAS 07-044
DIA SOLEADO



23-05-2024.
DE ACUERDO A LA PROPUESTA PARA
CONFINAR SONDEO CONEXION
CANCHA Y TENIENDO EN CUENTA QUE
EN EL CONTRATO DICE QUE
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
DE PARQUES VECINALES Y DE
BOLSILLO DEBEN CUMPLIR CON

ESPECIFICACIONES IDEM, SE INSTALARA BORDILLO A-80 EN AMBOS COSTADOS.

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

El día 22/05/2024 día en el cual se estaba interviniendo el sendero de conexión con la cancha desde la entrada. El contratista presento alternativa de confinamiento a la 7:30am por ende no se había definido el mismo esta alternativa se expide por whatsapp. Sin dosificación ni descripción.

24-05-2024.

En vista de lo anterior acogimos a la alternativa de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas. Instalación Bordillo A-80 se da inicio actividad de EXCAVACION DIA SOLEADO

ANOTACION DE INTERVENTORIA

atendiendo Solicitud de Contratista de obra se valida mal estado en algunos.

partes del muro perimetral del Parque y se solicita al Contratista presente motivo y alternativa de intervención del mismo. Se evidencia actividad de excavación para bordillos de confinamiento de sendero que conecta entrada con cancha de micro futbol

Personal: 2ayudantes

25/05/2024

Personal: 2ayudantes

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

se evidencia ejecución de actividad de excavación para instalación de bordillo en sendero que conecta entrada.

27/05/2024.

Personal: 2ayudantes

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

Continuan actividades de excavación en sendero que conecta entrada con la cancha para instalacion de bordillo prefabricado - A-80.

28.05.2024
Se Continua con la Pegada de la placa en Concreto, Se Continua con la excavación para instalación de bordillo A-80.
personal en obra 1 oficial 1 Ayudante,
Estado del tiempo : Seco. Jennell.

29-05-2024
Se hace excavación para instalación de bordillo A-80, INSTALACION JUEGO INFANTIL
Estado del tiempo : Seco Lluvia en la tarde
Jennell.

30-05-2024
Se hace excavación para instalación de bordillo A-80, INSTALACION JUEGO INFANTIL DE TEMPRANA
personal en obra 1 oficial - 1 Ayudante. Jennell.
LLUVIA TARDE Y NOCHE.

31-05-2024
SE REALIZA RETIRO DE ESCOMBRO Y SE DA INICIO A LA INSTALACION BORDILLO EL DIA DE AYER SE REALIZARON CONTRO PLACA DE CONCRETO Y SE TERMINO INSTALACION.

JUEGO INFANTIL DIA FOLCLÓRICO

URBANIZACION EL REGALO
07-007

El regalo 07/007

necesario contratar mas personal, o fuera el material. Se solicita al Contratista de la demolición de areas donde empleo soplete para calentar el asfalto, especialmente en de los arcos de mini futbol.

ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se solicita al contratista de obra fecha de terminación de actividades de compuerta sin embargo, el no refiere. De le solicita arreglo de arco de minifutbol que fue afectado en proceso constructivo.

01-05-2024
DIA FESTIVO. LLUVIA DIA Y NOCHE.

02-05-2024.
RESPUESTA ANOTACIONES INTERVENTORIA 30-04-2024 EL DIA 29-04-2024 VISITA CON CONTRALORIA. DUDIERON EVIDENCIA PERSONAL 5 PERSONAS OBRA, LLUVIA

MATERIAL BASE GRANULAR.
OPERADO, 3 PERSONAS
CERRAMIENTO, EN CUANTO
A ACTIVIDADES AFECTADO COMO
SE HA MANIFESTADO EN COMITÉ
SE DEBE DAR OPERATIVIDAD
NUEVAS ACTIVIDADES Y NO OPERA-
LAR, CON RESPECTO MARCAS
DE MICRO NO ENTENDEMOS
QUE LA ANOTACION. YA SE HA
COMUNICADO QUE SE VA A HACER
SIN EMBARGO LES RECORDAMOS
SE RETIRARAN, SE HARA MANTE-
NIMIENTO Y POSTERIOR INSTALACION
EN CUANTO NOTA FECHA DE
TERMINACION LA AFIRMACION
NO ES VERDADERA PUESTO QUE
SIEMPRE SE HA INFORMADO
DE LAS ACTIVIDADES Y SE HA CO
MUNICADO MEDIANTE OFICIO
DE PROGRAMACION DEPENDIEN-
DO DE LAS CONDICIONES.

CLIMATICA POR OTRA PARTE
A DIARIO Y DE FORMA CON
TINUA SE ESTA DANDO INFOR
MACION A INTERVENTORIA
DE LAS ACTIVIDADES EN EJE
CUCION, ESCARIFICACION, CAM.
BIO DE MATERIAL Y COMPACTA
CION
DIA SECO- LLUVIA EN LA NOCHE.
INSTALACION BARANDA
4-05-2024
POR LA LLUVIA DIA ANTERIOR
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES, NO
ES POSIBLE COMPACTAR LA
TERRAZ SATURADO.
EL DIA 3-05-2024 SE TERMINA
BARANDA
5-05-2024
DIA FESTIVO- LLUVIA DIA Y
NOCHE
6-05-2024
POR LA LLUVIA DE FIN DE

SEMANA. NO QUE POSIBLE.
TOMAR DENSIDADES PROGRAMA-
DAS, SE ESCARIFICA MATERIAL
SE REEMPLAZA MATERIAL
SATURADO SE COMPACTA.
SE TIENEN PROGRAMADAS
DENSIDADES EL DIA DE MAÑANA
DEPENDIENDO DEL CLIMA.
DE LA NOCHE
COMO NOTA GENERAL Y ACLA
RATORIA, DE LAS ACTIVIDADES
QUE SE ESTAN EJECUTANDO
PROGRAMACION DE DENSIDA-
DES. CAMBIOS DE FECHAS POR
CONDICIONES CLIMATICAS SE-
DA AVISO A LA INTERVENTORIA.
ADEMAS LAS ACTIVIDADES SE
HAN VISTO AFECTADAS POR
LLUVIA NO POR FALTA DE
EQUIPO, NI PERSONAL, NI
MATERIAL, COMO SE PUEDE VI
DENCIAR EN REGISTROS FOTOGRAFICOS

DIA SOLEADO CON DOS PUNTOS DE RETREMINE ACTIVIDAD DE RELLENO Y COMPACTACION SE DA AVISO INTERVENTORIA DENSIDADES PROGRAMADO 7-05-2024 / 8:30 AM

7-05-2024

TOMA DENSIDADES B-600

2024

PROCTOR



RESULTADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION, SE PROCEDERA EL DIA DE HOY A APISONAR NUEVAMENTE

mación en la cancha en horas de la tarde

personal en obra 1 boal, 5 trabajadores de Pamobras, 1 oficial
Estado del tiempo : Seco

8-05-2024
Se inicia la instalación de Asfalto a la 1:30pm por tiros de 3,50 transver sales en la Cancha, se trabajan 15 3 por la lluvia en horas de la tarde.
Personal en obra 5 trabajadores de Pamobras, 1 oficial, 1 boal.
Estado del tiempo: lluvias en la tarde y noche.

9-05-2024
lluvias fuertes en la mañana aplazando la instalación del asfalto, se inicia a las 1:22 pm con la instalación de asfalto.
Personal en obra: 5 ayudantes, 1 oficial 1 boal.

Estado del tiempo lluvias intermitentes en la tarde afectando las actividades normales.

10-05-2024
Por la lluvias en el Sector: se afecta la actividad de instalación de Asfalto en la Cancha, se hace aseo general
Personal en obra: 1 boal.
Estado del tiempo: Lluvias intermitentes en el día y en la noche

11-05-2024
Lluvias en la mañana 7:30 a 1pm
personal en obra: 1 boal en aseo general

Nota: el asfalto se hizo en Compañía de la interventora con Supervisión y Sugerencias atendidas durante el proceso, tambien se desmontaron los marcos de micro para dar un mejor acabado en las áreas de la cancha donde se encuentran instalados.

21-05-2024.
CONTINUAN ACTIVIDADES MANTENI-
MIENTO DE MALLA; PENDIENTE.
INSTALACION MARCAS DE NIVEL
PARA EL MANTENIMIENTO.
DIA SOLEADO

22-05-2024.
SE SOLICITA INTERVENTORIA.
REVISION LLAGADA MALLA. PARA.
CONTINUAR ACTIVIDADES DE
PINTURA.
DIA SOLEADO.

ANOTACION DE INTERVENTORIA.
En otras anteriores se le manifesto a
Contratista de obra, Fumella de su
residente de obra y Directora de obra
que no se da recibido a Subsanacion
de observacion realizada a asfalto
en arco colindante a via toda vez
que se encontraron deficiencias
marcadas de la intervencion.

24-05-2024
Personal: Sin personal
Clima: Soleado.
No se evidencia ejecución de actividades
en personal, se le hace al contratista
de obra que no se hizo avisado
de hasta de cerramiento entregado

27-05-2024
Se hacen trabajos de Aseo en general
Se tapan huecos de Señales de
Pmt, Cerramiento del proyecto. Se
hace limpieza de Sumideros
personal en obra: 1 Ayudante.

28-05-2024
Se Continuar tapando huecos de
donde se Coloco la señalizacion y
los palos, rollizos de! Cerramiento
perimetral,
El personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco

29-05-2024.

Se hacen remates en general

personal 1 ayudante

Estado del tiempo Seco y lluvias en la tarde

30-05-2024

Remates en general incluyen colocar Concreto

Sobre el adoquin donde se instalan el pmt.

personal en obra 1 ayudante.

DESARROLLO LA CONCEPCION
07-014

La Concepcion 07/014

Ut que se evidencia y ayudante, el cual es trasladado constantemente para desarrollo de actividades en otros frentes lo que ha limitado el avance en este frente de obra en especifico.

CON RESPECTO A LA ANOTACIÓN ANTERIOR. DE INTERVENTORIA DEBEN TENER EN CUENTA QUE LA ZONA DE JUEGOS. YA SE ENCUENTRA EXCAVADA Y SE CAMBIA DE PERSONAL POR LE OFRECEN POR TAMAÑO DE NIVELES Y COMPACTACION

1-05-2024
DIA FESTIVO LLUVIA PERMANENTE DIA Y NOCHE

2-05-2024
POR LLUVIA NOCHE ANTERIOR SE VEN AFECTADAS ACTIVIDADES DE RELLENOS Y COMPACTACION DENSIDADES Y CONCRETO PLACA

MADO, EN EL DIA SE REALIZA
ACTIVIDAD ESCARIFICACION Y
COMPACTACION ZUMA DE JUEGOS.
INICIA CEREMONIA
BARANDA: DIA SECO. NOCHE LLUVIA

3-05-2024
POR LA LLUVIA DIA ANTERIOR SE
SOSPENDEN DENSIDADES Y CON-
CLETO PROGLAMADO; LLUVIA
TARDE Y NOCHE, SE ESCARIFI
CA MATERIAL SATURADO Y
SE COMPACTA

4-05-2024.
POR LLUVIA NOCHE ANTERIOR
NO SE EJECUTA OBRA DE COM-
PACTACION, SE RETIRA AGUA
TODA LA MAÑANA, ESCARIFICA
Y COMPACTA ZUMA MAL SATU-
RADO LLUVIA TARDE Y NOCHE

5-05-2024
PROGRAMA actividades CIA.

FESTIVO, NO SE PUEDEN EJE
CUTAR LLUVIA TODO EL DIA
Y NOCHE
6-05-2024.
AREA JUEGA SATURADA
POR LLUVIA DIA Y NOCHE
ANTERIOR, ESCARIFICA,
RECOMPLAZA MATERIAL
COMPACTACION DIA
SOLEADO
SE PROGRAMAN CANTIDADES
7-05-2024, CONTINUAN
DE ACUERDO AL CLIMA
NOCHE, SEGUN RESULTADO
SE PROGRAMA CONCRETO
PLACA 7-05-2024.
8-05-2024.
ESCARIFICACION Y NIVELES
PARA NIVELAR Y DENSIDADES.
CLIMA SECO. HASTA 5:00 PM.
INICIAN LLUVIA

9-05-2024.
Lluvias noche anterior y en la mañana hasta 10:57am se inunda zona de juegos
Jennell.

10-05-2024
Se saca el agua en la zona de juegos
personal: 1 ayudante
Estado del tiempo: lluvias en la mañana.
Jennell

11-05-2024.
Se continua sacando agua de lluvia en zona de juegos
personal en obra 1 Ayudantes
Estado del tiempo: lluvias en la mañana
Jennell.

14-05-2024.
POR CAUSA LLUVIA NOCHE ANTERIOR Y LA FALTA DEL DIA DE HOY NO

UNA AFECTADA CON ACTIVIDADES EN ZUMA DE JUEGOS NO SE PUEDEN REALIZAR ACTIVIDADES

15-05-2024
LLUVIA NOCHE ANTERIOR, HAZDE CLIMA SECO. SE HACE AGUA EMPOZADA, SE REALIZAN DESAGUE SUPERFICIALES PARA EVACUAR EL AGUA Y LOGRAR SECAR HUMEDAD DEL TERRENO

16-05-24 CLIMA SECO LO QUE FACILITA AL CANTAR ACTIVIDADES, SE CALIFICA ZUMA. NIVELANDO SE HACE CAMBIO DE MATERIAL GRANULAR

17.05-2024
LLUVIA MUCHO EN LA NOCHE NO AFECTA ACTIVIDADES, SE REALIZA CALIFICACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN ZUMA DE JUEGOS CLIMA SECO

18-05-2024

CUMA SECO SE CONTINUA CON:
COMPACTACION ZONA DE JUEGOS
PARA TUMA DEFINITIVO 20-05-
2024 Y PROGRAMACIÓN CONCRETO.
ACLARACION: EL ANDADOR
QUE SE DESMONTO SE ENCONTRABA
HUNDIDO EVIDENCIANDO DESDE DIA
HOSTIZO SE SOLICITA VISITA
20-05-2024 INTERVENTORIA PARA
DEFINIR AREA A DESMONTAR
ADOQUIN. COMPACTACION
DIA SECO CONTINUA
ZONA DE JUEGOS; PROPUESTA DISTRIBUC. GIMNASIO



SEÑAL GIMNASIO (REUBICAR LA EXISTENTE. CAMBIO LAMINAS)

21-05-2024
DIA SECO. NIVELADA Y COMPACTACION
ZONA DE JUEGO PARA TOMA DE
DENSIDADES
SOLICITUD SEGUN NOTA 18-05-
2024 TRAMO A DESMONTAR
ADICION.
22-05-2024
CONTINUA ESCARIFICADA
Y COMPACTACION ZONA
DE JUEGOS, PARA TOMA
DENSIDADES DEPENDIENDO
DE CONDICIONES CLIMATICAS
ESTO SE PROGRAMAN
PARA EL DIA 23-05-2024
EN HORAS DE LA MAÑANA
SE REPORTARA LA HORA.
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIO
NES CLIMATICAS DE LA NOCHE
DEL 22-05-2024
24-05-2024.
CONTINUA. NIVELACION Y COMPACTA

Cimentación de juegos para nivelar y firma de autoridades
DIA SOLEADO

Anotación importante.
de oficio al contratista de obra finalizar la demolición de bolardos. Toda vez que se encuentran aceros expuestos.
Personal: Ayudante y oficial.

27-05-2024
Se continúa con la compactación de la zona de juegos, e instalación de Adoquín. Limpieza de Caja.
Personal en obra: 1 oficial. 1 Ayudante
Estado del tiempo Seco

28-05-2024
Se continua con la compactación en la zona de juegos e instalación de Adoquín.
Personal en obra: 1 oficial. 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco

29-05-2024
Se continúa con compactación del terreno de zona de juegos e instalación de Adoquin de arcilla.
Personal en obra: 1 oficial 1 Ayudante
Estado del tiempo: Nubes en la tarde

30-05-2024
Se continúan con la compactacion del terreno y la instalación del Adoquin
personal en obra 1 oficial 1 Ayudante
Estado del tiempo seco.

31-05-2024
DIA DE AGUA LLUVIA TARDE Y NOCHE, SE TERMINAN TRABAJOS DE ADOQUIN Y NIVELACION Y COMPACTACION DE GRANOLAR SE DEJA OBRA PARA TOMAR UNIDADES DIA SIGUIENTE

URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA
07-015

Jimenez 07/015

6-05-2024
DE ACUERDO COMPLEMENTO DE COMITECA ACTIVIDADES PENDIENTES RE-EJECUTARAN HOTAECIDA.
10-05-2024 [signature] Jennell J

7-05 2024
Continuán Con remates en general personal 1 Ayudante y 1 oficial.
Estado del tiempo lluvias intermitentes.
Jennell.

08-05 2024
Remates de muros, y vigas, personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo lluvias en la mañana. Jennell.

09-05-2024
Continuan Con remates.
Personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo; lluvias en la tarde.
Jennell

10-05-2024
Continuamos con remates del muro de la viga y viga de la zona de juegos.
personal en obra 1 ayudante
Estado del tiempo: lluvias en la mañana.

11-05-2024
remate de muro y pintura de muro o viga de juegos
personal en obra 1 oficial
Estado del tiempo: lluvias en la mañana.

15-05-2024.
Terminación. Remate pendiente.
REVISADO y AVALADO POR INTERVENTORIA
PENDIENTE ACTA ENTREGA y EQUIPO DEL PARQUE A INTERVENTORIA.

DESARROLLO PALESTINA
07-022

PALESTINA 07/022.

De Salida suministro crush. de material ya que se han presentado lluvias y se evidencian afectaciones en el mismo en senderos y zona de buses-rodable.

1.º MAYO 2024.
DIA FESTIVO NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES, SE REPORTAN LLUVIA EN EL DIA Y LA NOCHE LO QUE AFECTA Rellenos gla MOLARO.

2-05-2024.
POR LAS LLUVIAS PRESENTADAS EL DIA ANTERIOR, SE VEN AFECTADAS ACTIVIDADES DE Rellenos, POR ENCONTRARSE EL MATERIAL SATURADO NO SE PUEDE COMPACTAR. NI TAMPOCO DEPOSITADO MATERIAL GRANULAR COMPACTADO

REPORTA NOTA DE INTERVENTORIA
30-04-2024, En obra se tiene
PERSONAL PARA ACTIVIDADES
de Relleno y Filtro, las Activi
dades se han visto afectadas
y suspendido por la lluvia
3-05-2024.
En el dia se saca agua de
los Sondeos y hay tiempo
seco en la mañana lo que
permite compactar hasta
la 1:20 pm. Tambien se
llenan EXCAVACIONES Realiza
das de Filtro que modifico
la entidad en visita Realizada.
Continua. COMPACTACION
lluvia noche
4-05-2024
Por la lluvia noche anterior
se afectan Rellenos, no se
pueden tomar densidades
programadas, se mojo el ta.

que chartiompo sera de com
pacta material existente,
compactacion atrabus,
construccion filtro
5-05-2024
Dia festivo se programan
actividades de relleno, las
cuales no se pueden ejecutar
por lluvia intermitentes
durante el dia y fuerte en
la noche.
6-05-2024:
Dia soleado. Lo que permite
compactar zuno con
material granular base
en senderos, sobbase en
zona gimnasio. Despues
de sacar agua empoza
da por lluvia noche an
terior
A.M no se ejecuta activi
dad en senderos.

Se Adelantan Actividades. Filtro Frances, Inicia. Pues Caucho, Desmantelamo. de baranda para bajar Ma. tura segun. solicitud ilegible.
Si En La noche no se pudieran llevar se tumaran Densidades el DIA 07-05-2024

07-05-2024 Se Continuo Con el remate del Filtro frances. Rellenos y Compactación en zona de Biosaludables, Senderos peatonales, instalación de Pisos. Caucho
Lluvias en horas de la tarde
Personal en obra: 1 boal 7. Oficial, 2 Ayudantes
Se toman densidade en Senderos y zona de biosaludables.



08-05-2024
Continúamos con Rellenos de Senderos peatonales y zona de biosaludables
Estado del tiempo: Seco en la mañana y lluvias en la tarde.
Personal en obra 1 boal, 1 oficial 2 Ayudantes

09-05-20
Continúamos Con rellenos en senderos peatonales, zona de biosaludables.
Personal en obra: 1 boal. 1 Ayudante 1 oficial.
Estado del tiempo: lluvias en horas de la mañana hasta las 1pm.

10-05-2024
Continuamos Con rellenos en Senderos. zona de biosaludables.
personal en obra: 1 oficial 3 Ayudantes 3 de L y D. de pisos.
Estado del tiempo: lluvias fuertes en horas de la noche Anteor y en la mañana de hoy

atrazandonos en los senderos, ya que se forman densidades y el agua los daño. Se nivela la barandilla zona juegos
11-05-2023
Se Compacta B-600 en zona de biosaludables. y se remplaza material en sendero peatonal D. Continua en personal en obra para Quinchos zona de juegos.
Estado del tiempo: lluvias el sabado en la mañana. Jennell.

14-05-2024.
LLUVIA NOCHE ANTERIOR, SE VEN AFECTADAS OBRAS EN SENDEROS Y PLAZOLETA GIMNASIO, SE RETIRA. AGUA EMPOZADA, EN LA TARDE 3:15 PM. INICIA LLUVIA NUEVAMENTE. LO QUE AFECTA LAS ACTIVIDADES DE RELLENO. EN EL DIA EN EL TIEMPO SECO SE ADELANTAN ACTIVIDADES DE

pisos en caucho, instalacion de juego infantil, instalacion modulos de Barandas y mantenimiento barandas noche se presentan lluvias toda la noche

15-05-2024

se retira agua de la tarde ra. lluvia noche anterior en sedia se da. compactacion. Sendas subbase y base zona gimnasio, continua mantenimiento barandas instalacion juego y pisos caucho, pavete cajo de inspeccion tarde clima seco

16-05-2024

continua mantenimiento tenderas en adoquin, mantenimiento malla, Demolicion zona gimnasio, instalac. pisos caucho clima seco; reviman cajo inspeccion para tapar

+1.20 SC
H=2.9 96.4%

+2 20SC H=2.9
90.6%

POR PARTE DE INTERVENTORIA SE LIBERA ANTICORROSIVO BARANDA PARA CONTINUAR CON PINTURA, SE REVISA TAMBIEN LIJADO MALLA. SE DEBE ESCARIFICAR ZONA DE JUEGOS PARA DEJAR 10 CMS. Y TOMAR DENSIDAD DE NUEVO ZONA DE GIMNASIO SIN COMPACTADO ANTES.

LLUVIA FUERTE 3:05 - 4:10 PM.

17-05-2024

NOCHE ANTERIOR LLUVIA LEVES, NO SE AFECTAN ACTIVIDADES, SE CONTINUA INSTALACION PISO EN CAUCHO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ANDEN, SE VA A DESMONTAR ADOQUIN LA MITAD DEL SENDERO CORTO EXISTENTE PARA REPONER EL QUE SE PIERDE EN RELLENO

TRACCIÓN. (REGLA DE BRAZO CON [illegible]
RIA Y GOTE DE TINTURA NUEVO).
COMPACTACIÓN ZUMA DE GIMNASTICA
MANTENIMIENTO ZUMA USADO PELÍ-
CULA Y MANTENIM. STRETCHING.
BALONCESTO
POR PARTE DE INTERVENTORIA LA
TUMAN DENTRO DE ZUMA DE
GIMNASIO BASE GLAMOUR



SENDERO (d) 93.3%. SE DEBE RECOMPACTAR

Y TOMAR DE NUEVO ACTIVIDADES
SE REVISAN CON INTERVENTORIA AGENDA
PARA CONCRETO ZONA DE GIMNASIOS
SE REALIZAN OBSERVACIONES INTERVEN
TORIA Y DE PROGRAMA CONCRETO DIA.
18/05/2024.
DIA SOLEADO

18-05-2024.
CONTINUAN ACTIVIDADES INSTALACION
PISOS EN CAUCHO, MANTENIMIENTO
BARANDA, INSTALACION MODULOS.
BARANDA. INSTALACION BARANDA,
MANTENIMIENTO MALLA CANCHA, FUNDIDA
PLACA. ZONA GIMNASIOS, CONCRETO
PROGRAMADO 10:00 AM. POR INCONVENIENTE
TRAFICO VIA QUE LLEVA PLANTA DE
CONCRETO ESTE SE RETRASO EN
SU DESPACHO HORA LLEGADA 1:25,
SE CONTINUO CON LA PROGRAMA-
CION DE FUNDIDA, SE TERMINA
TODA LA LOGISTICA PROGRAMADA
DIA SOLEADO

20-05-2024.
ACTIVIDADES EN EJECUCION:
MANTENIMIENTO ADOQUIN DE
ARCILLA. BANCOS EXISTENTES.
MANTENIMIENTO MALLAS, ESTRUCTURAS
BARANDA Y MINIFUTBOL.
CORTE PLACA CONCRETO, PISO
EN CAUCHO. BARANDA, INSTALA-
CION MODULOS Y PINTURA.
ASEO GENERAL Y MANTENIMIENTO
BARANDA.
DIA SECO

21-05-2024
ACTIVIDADES EN EJECUCION
EMPOZAMIENTO CONCRETO
APLICACION IMPERMEABILIZANTE Y
RECIBOS, MANTENIMIENTO
MALLAS, ESTRUCTURAS DEPORTIVAS
MANTENIMIENTO SENDERO EN
ADOQUIN (SENDERO PRINCIPAL
POR PARTE DEL CONTRATISTA
SOLICITAMOS A LA INTERVENTO

RIA REVISAR ALCANCES EN
CUANTO AL AREA DE INTER-
VENCIÓN EJE DE SENDERO
PRINCIPAL, SI SE DESMONTA
Y REUBICAN LOS ORIGUS,
EN EL CENTRO QUEDA HUMEDO
APROX 2 CMS, LO QUE OCASIONA
EMPOZAMIENTO EN EPOCA DE
LLUVIA Y ESTABILIDAD DEL
ADOQUIN QUE SE ESTA REU-
BICANDO. MANTENIMIENTO
SOLICITAMOS INTERVENTORIA
REVISAR EL TEMA EN SENDERO
PRINCIPAL
- COMPACTACION SENDEROS
EN ADOQUIN
FUMIGACIÓN SENDEROS
EXISTENTE CON MATAMALEZA
DIA SOLEADO
SE REALIZAN CORRECCIONES
EN PISO CAUCHO SOLICITADO
POR INTERVENTORIA, SE INICIA

PINTURA ESPECIALIZADA BALANCEO
Y MINIFUTBOL
22-05-2024.
ACTIVIDADES EN EJECUCION:
REMATO PISO CAUCHO SOLICITADO
POR INSPECTOR INTERVENTORIA.
EL DIA 21-05-2024. (RECORRIDO
COMITE DIA DE HOY DIRECTOR INTE.
VENTORIA. SOLICITA NO HACER
ESTE REMATO Y PROTEGER
ZONA DE CAUCHO SITE VAN.
A REALIZAR PINTURA Y SEGUI
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA
QUE NO AFECTE LA STRUA-
CION.
- SE ESTAN EJECUTANDO COLEGCI
NO PISO PINTURA CANCHA.
PROCESO PINTO ESTRUCTURA MIC
FUTBOL Y BALANCEO, LA MALLA
SE ENCUENTRA LISTA PARA
REVISION DE INTERVENTORIA Y
CONTINUAR ACTIVIDADES.

DESMANTE PISO ADOQUIN. SUPERVISOR REALIZA OBSERVACION QUE LA TUBERIA QUE PASA POR EL SENDERO COLOR PENDIENTE ALFILTRO DEBERIA HABER SIDO EN TUBERIA NO PERFORADA Y QUE EL PISO DE LA CAJA DEBERIA HABER DISEÑADO A NIVEL DE TUBERIA, ACLARA POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ACTIVIDADES SE EJECUTARON DE ACUERDO A PROPUESTA AVALADA, REVISANDO PENDIENTE Y SUPERVISADO POR INTERVENTORIA EN VISITA A OBRA. EN LA TARDE LLEGA VIAJE DE ADOQUIN, SE TOMA DENSIDAD SENDERO "A" BASE GRANULAR. RESULTADO 100.3% SENDERO OCCIDENTE PROCTOR 2054 (4.7.9) DE ACUERDO A COMITE #36 (22-05-2024) PINTURA PISO

gimnasio Diseño y colores de acuerdo. Acta Realizada Jose Maria Anbance 07-044



ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se evidencian actividades de arreglo de Piso Caucho en zona de Juegos. Durante recorrido del Comite de Seguimiento Semanal No. 36. La directora de interventoria hace llamado de atencion por parte Constructora. Se encontro que al pintar los barandas Posterior a la instalacion de Piso Caucho este esta dando manchas e hoja que no se aceptara arreglos

Se toma por este medio, por el cambio de Veedor a presentarse de Reforma Cambios desde la Fecha de Este. Se encontro que en cancha se han ejecutado actividades de nivelación de empalmamientos con resbase. Sin embargo, Se encontro en cancha de Concha afloramiento de emulsión asfaltica por lo que Se Solicita a Contratista de obra realizar los ajustes respectivos. Despues de medio dia, en frente de obra quedan dos (2) ayudantes que realizan levantamiento de adoquin en Sendero Peatonal y se hace traslado de personal al parque 07-104 zona 18 for actividades de fundida de placa en zona de juegos infantiles.

23-05-2024.

Personal: 2 ayudantes + 1 oficial + 1 Operador + Cuadrilla de pintura en cancha.

Clima: Nublado.

Anotación de herramienta

Por solicitud de contratista de obra en compañía con la residente de obra se iban a demarcar áreas levantamiento y remplazo de adoquín. Sin embargo, se expresa que la actividad se había realizado y se encontró que el sendero principal presentaba afectaciones por ingreso de vehículos volqueta y excavadora en áreas de antejardín de relleno y estacionamiento por lo tanto aparecieron áreas que inicialmente no se habían definido por lo tanto, se define exponer observaciones a directores.

RESPUESTA ANOTACIÓN INTERVENTORIA. EN CUANTO AL AFLOJAMIENTO DE ENCHAPE EXISTENTE, ESTA SE PRESENTA POR LAS TEMPERATURAS ALTAS, POR SER ESTE MATERIAL DELICADO REQUIERE UNA REVISIÓN

COMPORTAMIENTO
24/05/2024.
RESPUESTA ANOTACIÓN INTERVENTORÍA
23-05-2024, SE SOLICITA AL CONTRATISTA
MARCAR FRANJAS QUE AÚN NO CUENTEN
CON LUMINARIAS HAN SIDO AFECTADAS X
VOLQUETAS O EQUIPOS DE COMPACTACIÓN, EN CUANTO A LOS RAMOS
EN PISO EN CAUCHO SIN TUERCAS
SOLICITADAS (ALREGLAR LA PARTE DE
FOCOS DE PINTURA Y EL DÍA 22/05/
2024 SE ESTABAN EJECUTANDO
YA SE TERMINARA RAMO EN CONCHA
SE DA INICIO INSTALACIÓN ADAPTADOR
SONDEO C, A CONTINUACIÓN SE
DEJA EMISIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
PROVEEDOR TEQUIA, LA CERTIFICACIÓN SE ESTA SOLICITANDO AL
ÁREA AMBIENTAL.
SE PROGRAMAN DENSIDADES
SANDERS 25/05/2024, RECIBIDO
VIA A INTERVENTORÍA.

SOACHA DE [illegible]

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

FECHA	DD	MM	AAAA

No. Consecutivo del Certificado de Origen: ID 4740

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero ☐	Solicitante de Legalización ☐	Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	Subcontrato de Formalización ☐
CODIGO EXPEDIENTE	DBE-111			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	FANNY ISABEL TEQUIA GONZALEZ			
TIPO DE IDENTIFICACION DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT ☐	CEDULA ☐	CEDULA DE EXTRANJERIA ☐	RUT ☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	39.662.669			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	SOACHA			
MINERAL EXPLOTADO	MATERIALES DE CONSTRUCCION			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	[illegible]			
UNIDAD DE MEDIDA	METRO CUBICO			

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL				
TIPO DE IDENTIFICACION	NIT ☐	CEDULA ☐	CEDULA DE EXTRANJERIA ☐	RUT ☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR	[illegible]
No DOCUMENTO DE IDENTIDAD				
No. RUCOM	RUCOM- [illegible]			

Si no condiciones climaticas lo permitan. Se realizaran activi dades en fin de semana cumpli plan contingencia no le afec pmt porque no habia tramit de maquinaria y volumenes pe dos

FANNY ISABEL TEQUIA G.
Suministro y transporte de materiales para construcción
Nit. 39.662.669-9

SOACHA. (CUND), 29 DE MARZO DE 2024

CANTERA CUEVA DEL ZORRO
CONTRATO DE CONCESIÓN DBE-111

CERTIFICA QUE:

Suministramos materiales en el periodo comprendido del 1 al 29 de Marzo de 2024 para el contrato de obra FDLB-2023 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO" CONSORCIO PARQUES 2023 Nit.901 736 072-8 a nombre de NESTOR RAUL GARZON OTALVARO Nit. 10 256.426-1 asi:

- B – 400 : 21.0M3
- B 600 : 45.0M3
- ARENA DE PEÑA : 7.0M3

Atentamente,

FANNY I. TEQUIA G.
C.C.No 39.662.669 Soacha
RESOLUCIÓN CAR 1558 24 DE DICIEMBRE DE 2003
No. 02625

Cr 6 15 33 Brr San Luis – Soacha (CUND) Tel 7810041 Telefax 7814139
Email:Contacto@tequiayefa.com

ANOTACION DE INTERVENTORIA.
De conformidad ejecución de instalación de Sardineles de adoquin. Sin embargo, se encontro que

en obra se realizaba la humedecida de la arena con fibrocemento empleada para protección de instalaciones subterráneas, cables eléctricos en la arena. De Silueta empleada para esta actividad. En la cancha se encuentra que realizaron nivelaciones de hundimientos. Sin embargo, en varias partes intervenidas se levantó el material. En la cancha se retiró la loseta del terminado contraimpacto, temiendose que en el testero que colinda con el frente se encuentran todos los barrotes con una altura de 1.88m quedando faltante 0.62m de altura aproximadamente para finalizar la mitad inferior del cerramiento y proceder con anticorrosivo. Con respecto al cerramiento en el testero que colinda con zona verde del parque hace falta una pasada de lija en los mismos 1.88m de altura quedando faltante 0.62m aproximadamente para finalizar lijado de la parte inferior del cerramiento.

Personal: 1 oficial y 2 ayudantes + 1 obrero

el muro de fachada exterior para colindantes de fachada en Bangos. Carbonell 07-104 zona 13.
25/05/2024.

ANOTACION INTERVENTORIA.
Se evidencian actividades de limpieza de bancas y continuacion de instalacion de adoquin. El Contratista de obra informo. Terminado el proceso Constructivo.

27/05/2024.

ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se evidencia instalacion de adoquin en senderos peatonales. Se solicita Cambio de piezas fracturadas. Que presentaban desportillamiento. y se le indica al Contratista de obra que debe trabajar de forma adecuada la arena.
Personal: Tayudante 1 Teficial 1 Boma.

ANOTACION INTERVENTORIA.
Se evidencia que el Contratista de obra. Interumo la Cancha Sintetica en hundimientos. Sin embargo en Puntos especificos se evidencia

Levantada y/o Diligencia la Fecha.

Se Continúa Con instalación de adoquín.
Se Atiende las recomendaciones de la Interventoria, Con la arena.
Personal en obra. 1 Oficial, 1 ayudante/1 Boal.

28-05-2024.
Continuamos Con instalación de adoquín teniendo en Cuenta las recomendaciones que da la interventoria, Se instalan Señale Idgs-80.
Personal en obra 1 oficial - 1 ayudante 1 boal.
Estado del tiempo: Seco

29-05-2024
Se Continúa Con la instalación de Senderos en adoquín de Arcilla
Se hace Compactación de base en Sendero A. se realiza Aseo en General

w/ en obra: 3 Ayudantes.
o del tiempo: Lluvias en la tarde fem/1
: 2024
ontinua con instalación de Abrajón
la en senderos peatonales, se
elleno y Compactación en senderos fem/1
bles

el en obra: Logística / Ayudante.
del tiempo: Seco fem/1
LUMINOSA CON PINTURA
RO M-31. EN CATALOGO
= DE PLOGRAM LLUVIO.
2024
OA COMPACTACION. BORDES.
E GRANULAR, INSTALACION
OIO Y RONDA DE BORDES.
O FEO.

DESARROLLO EL RINCÓN DE BOSA 07-026

Rincon Bosa 07/026.

10 - 05 - 2024
No se inicia instalación de piso por lluvias todo el día.
personal en obra: 2 Ayudantes + boal
Estado del tiempo: lluvias noche anterior y todo el día.
Fernell.

11 - 05 - 2024
Se inicia con instalación de piso en caucho pero se suspende por lluvias.
personal en obra 1 boal 2 Ayudants
Estado del tiempo: lluvias en la mañana. Fernell.

14-15-16/05-2024.
CONTINUA INSTALACION DE PISO EN CAUCHO. 14-05/2024 LLUVIO NOCHE ANTERIOR. LLUVIO EN LA TARDE TODA LA NOCHE. 15-05/2024. LLUVIO NOCHE ANTERIOR. TARDE CLIMA FELO