FORMATO MALLA VIAL		
CÓDIGO	PROCESO DIAGNOSTICO	VERSIÓN 1

LA VISITA ES DE RECONOCIMIENTO

VISITA Nº 5 LOCALIDAD Barrios Unidos / JORGE ELIECER GAITAN

FECHA DE LA VISITA 19 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2024 (Año)

RESPONSABLE JOEL MEDRANDA MOLINA

CONDICIÓN CLIMÁTICA SEGMENTO VIAL ( ) 12000847

ESTADO GENERAL BUENO

A. INFORMACIÓN DE LA VISITA

No.	No. Daño	CIV	EJE	DESDE	HASTA	TIPO DE FALLA	SEVERIDAD	OBSERVACIONES DE DAÑO
		12000847	CL 78	KR 56	KR 56 BIS		BUENO	VIA EN BUEN ESTADO

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO











OBSERVACIONES

VIA EN BUEN ESTADO

E. DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS

TIPO DE FALLA	
PAVIMENTO RÍGIDO	
1	Peladuras
2	Pulimiento de la Superficie
3	Descascaramiento - Fisuras Capilares
4	Bache
5	Hundimiento
6	Dislocamiento
7	Fisura Longitudinal
8	Fisuramiento transversal
9	Fisuramiento de esquina y Diagonales
10	Losas Subdivididas
11	Deficiencia en sellos de juntas
12	Desportillamiento
13	Levantamiento

TIPO DE FALLA	
PAVIMENTO FLEXIBLE	
14	Peladuras
15	Exudación de asfalto
16	Baches descubiertos
17	Desintegración de bordes
18	Hundimiento
19	
20	Ahuellamiento
21	Fisuramiento longitudinal
22	Fisuramiento transversal
23	Fisuramiento de borde
24	Fisuramiento en bloque
25	Fisuramiento piel de cocodrilo
26	Fisuramiento por reflexión de juntas

TIPO DE FALLA	
PAVIMENTO ARTICULADO	
27	Deterioro en sellos de arena
28	Desintegración del adoquín
29	Desniveles en la superficie
30	Hundimiento
52	Ahuellamiento
53	Fisuración de adoquines
54P	Desunión
55P	Huecos
56P	Figuración
57P	Escalonamiento
58P	Ondulaciones y Hundimientos