REFRISHERB

INFORME MANTENIMIENTO

Bogotá Julio del 20224

Srs Fundación Manos Unidas de Colombia y Jardín Infantil Emanuel

Me remito a ustedes con el fin de dar a conocer los mantenimientos y arreglos realizados en la nevera Imbera, la cual en soporte técnico se evidencia desgaste por uso en el caucho lo cual altera la nivelación de temperatura del equipo, por tal motivo se requiere el cambio e instalación de un nuevo caucho, mantenimiento general de la nevera para verifica su debido funcionamiento, también se realiza cambio de lámina trasera porque se evidencia desgaste.

SOPORTE TECNICO, MANTENIIMIENTO,
REPARACION Y MONTAJE

SAULO HERNANDEZ B
19397737
NIT 19397737-2