RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

Nuestra ref.: Informe Ejecución Cto AC23001320

Bogotá, D.C., 18 de junio 2024.

INFORME DE EJECUCION
CONTRATO 23001320 H2 DE 2023

El objetivo del presente documento es informar a los Supervisores del contrato, Laura Fernanda Ramirez Sanchez y Edwar Giovanni Cepeda Pérez, sobre las actividades realizadas desde el día 25 de abril al 18 de junio de 2024, correspondientes a la ejecución del contrato en referencia, el cual tiene por objeto "ADQUIRIR Y/O REPARAR MODULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)".

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, listamos las actividades realizadas:

1. Se realizo solicitud vía correo electrónico de una reunión con la Supervisoria, en donde se informa que los repuestos recibidos para reparar no cuentan con la documentación completa requerida por la DIAN para la salida del país, esto fue informado en el informe anterior y se reitera en este informe, toda vez que, a la fecha no hemos recibido respuesta alguna de la entidad.

Re: RV: DOCUMENTOS DE IMPORTACION

Yahoo/Inbox

sub gerencia
From: subgerencia@rapidexxus.com
To: operaciones, Laura Fernanda Ramirez Sanchez
Cc: Coordinador Proyectos, a.proyectos ., Edward Giovanni Cepeda Perez, rapidexxus

Tue, Apr 16 at 6:44 PM

Estimada Ing. Laura. Buen día.

Solicitamos amablemente, una reunión urgente con la supervisoría el día viernes de esta semana en la tarde, o la próxima semana en el horario que mejor se ajuste a la supervisoría.

Con el fin de tratar varios temas relacionados con la revisión que hemos realizado sobre la información suministrada. Toda vez que, dicha información no posee la información completa necesaria para generar los documentos de exportación DEX, y así lograr enviarlos a la fábrica para su respectiva reparación.

Es importante aclarar que para realizar el envío al exterior, por medio de una exportación temporal, se requiere que la Declaración de Importación posea el Parte Número, y el número serial correspondiente dentro de dicha declaración con objeto de cumplir con los requisitos para que la DIAN valide y apruebe la salida del elemento hacia otro país, indicando que serán reparados en el exterior.

Si la supervisoría revisó la documentación en detalle, se dio cuenta que la información no está completa y no es suficiente para realizar la exportación de dichos elementos.

Agradecemos su pronta respuesta para coordinar esta reunión, con objeto de levantar un acta en la que se puedan plasmar las soluciones frente a esta situación.

Saludos,

Darío Cárdenas R.
Subgerente
RAPIDEXXUS S.A.
Dir.: Carrera 68D N°25B-86, Of.503. Bogotá, Colombia
Tel.: 571-427-5133
Cel.: 57-301 303 28 61
E-mail: subgerencia@rapidexxus.com
Web: http://www.rapidexxus.com

Por este medio, por favor acusar recibo.
Al responder, poner en copia a: rapidexxus@rapidexxus.com

Imágen. Correo solicitud de reunion

.

2. Se realizó la entrega de la documentación de rendimientos y liquidación de la fiducia, junto con una copia del informe de ejecución hasta el mes de abril en las oficinas de la entidad y según radicado Id: 1289928 con fecha del 25 de abril 2024 a las 10:24 HL con 54 folios y 0 anexos.



Al Contestar cite Radicado: 20241520100455?? Id: 1289928
Fecha: 2024-04-25 10:24 Folios: 54
Anexos:0
Remitente: RAPIDEXXUS S.A
Destinatario: DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERIA AERONAUTICA Y COMUNICACIONES

NIT: 860.506.611-3
Carrera 68D Nº 25B-86 Oficina 503
Bogotá, Colombia
Teléfono:(601)4275133 Cel:3002650977
rapidexxus@rapidexxus.com.

Entidad:	UAEAC	Contrato:	REMISION: 3240
Atn:	Laura Fernanda Ramirez	AC23001320	
Ciudad	Bogotá.		DOCUMENTOS.
Fecha:	25 de abril de 2024		

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS	1
2	ENTREGA DE DOCUMENTOS FORMATO DE INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1
3	ENTREGA DE DOCUMENTOS INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1
	Total elementos	**3**

FIRMA:
NOMBRE
CARGO:

OBSERVACIONES:

Yessica Rivera.
YESSICA RIVERA.
RAPIDEXXUS S.A.

Imágen. Remision Entrega de Documentos.

3. Se realizó la primera entrega parcial de 45 repuestos nuevos con su certificado de funcionamiento en fabrica el día 03 de mayo del 2024 en el almacén de la Aerocivil, en compañía del Ingeniero y supervisor suplente Edwar Cepeda.

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERIA, AERONAUTICA Y COMUNICACIONES

NIT: 860.506.611-3
Carrera 68D N° 25B-86 Oficina 503
Bogotá, Colombia
Teléfono:(601)4275133 Cel:3002650977
rapidexxus@rapidexxus.com.

Entidad: AEUAC
Atn: Edward Cepeda
Ciudad Bogotá.
Fecha: 3 de mayo de 2024

Contrato: AC23001320

REMISION: 3251

REPUESTOS NUEVOS.

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	GENERADOR DE AUDIO P/N: 012254-1001, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE LETICIA S/N: ARC001209.	1
2	GENERADORA SIDE BAND P/N: 030798-1003 PARA DVOR 1150 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA.DE: AMBALEMA S/N: 111070, SOACHA S/N: 111110, CUCUTA S/N: 111112, COROZAL S/N: 111071, RIOHACHA S/N: 111109.	5
3	GENERADORA SIDE BAND P/N: 030824-0002, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE PUERTO CARREÑO S/N: 111847.	1
4	POWER AMPLIFIER P/N: 030363, PARA DVOR 1150 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: AMBALEMA S/N: 110120, SOACHA S/N: 110122, CUCUTA 110125.	3
5	POWER AMPLIFIER CSB P/N: 030825-0003, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE PUERTO CARREÑO S/N: 111051.	1
6	MONITOR P/N: 012255-1001, PARA DVOR 1150 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: LEGUIZAMO S/N: DEL0024, ROSAL S/N: DEL0027, RIONEGRO S/N: DEL0028, COROZAL S/N: DEL0026.	4
7	MONITOR P/N: 012245-1001, PARA DVOR 1150A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE PUERTO CARREÑO S/N: ARC001322.	1
8	KIT ANTENA DETECTORA CAMPO P/N: 470178-0003, PARA DVOR 1150 DE COROZAL Y RIOHACHA.	2
9	RMS PROCESSOR P/N: 012172-1001 PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE ARMENIA S/N: ARC001990, AMBALEMA S/N: ARC001989.	2
10	RMS FACILITIES P/N: 012171-0001, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE AMBALEMA S/N: ARC001804.	1
11	HPA P/N: 030804-0002, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: AMBALEMA S/N: 110450, VILLAVICENCIO S/N: 110441, PUERTO CARREÑO S/N: 110442, COROZAL S/N: 110443.	4
12	LPA P/N: 030802-0003, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: COROZAL S/N: 110736, CARTAGENA S/N: 110735, PUERTO CARREÑO S/N: 110734, FLORENCIA S/N: 110724.	4
13	LCU P/N: 030801-0001, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE LEGUIZAMO S/N: 110989, PUERTO CARREÑO S/N: 110988.	2
14	MONITOR INTERROGATOR P/N: 030806-0001, PARA DME 1119A CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE AMBALEMA S/N: 111850, PUERTO CARREÑO S/N: 111638.	2
15	CCA CABIN INTERFACE P/N: 012096-0001, PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE YOPAL S/N: DEL1135.	1
16	RF SWICH XMSN LINE DPDT P/N: 930337-0000, PARA ILS 2100 DE YOPAL KIT.	5
17	NEAR FIELD MONITOR ASSY P/N: 030718-0001, PARA ILS/ GLIDE SLOPE 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICADE YOPAL S/N: 110218.	1
18	PSU P/N: 030716-0002 PARA ILS 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE YOPAL S/N: 111818.	1
19	RF POWER AMPLIFIER ASSY P/N: 030004-0001, PARA ILS/GLIDE SLOPE 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: RIONEGRO S/N: 112055 - 112057.	2
20	RF POWER AMPLIFIER ASSY P/N: 030003-0001, PARA ILS/LOCALIZADOR 2100 CON CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO EN FABRICA DE: RIONEGRO S/N: 111967 - 111964.	2
	Total elementos	45

FIRMA:
NOMBRE: Edwar Giovanni Cepeda
CARGO: Coordinador Control y Ejecucion

OBSERVACIONES:

Yessica Rivera.
YESSICA RIVERA.
RAPIDEXXUS S.A.

Imágen. Remisión Entrega de Repuestos Nuevos.´

Las diferecnias que pudieran existir en el último dígito, obeden a actualizaciones de versión que realiza directamente la fábrica. Estas actualizaciones no afectan el normal funcionamiento de los repuestos entrgeados a la Entidad.

4. Posterior a la entrega de los repuestos, se procedió a entregar via correo electronico los documentos para el pago del 40% según establece el pliego de condiciones.



Re: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1

Yahoo/Inbox

Rapidexxus S.A. Operaciones
From: operaciones@rapidexxus.com
To: Coordinador Proyectos, Edward Giovanni Cepeda Perez
Cc: Laura Fernanda Ramirez Sanchez, sub gerencia

Wed, May 22 at 12:04 PM

Buen día

Reciba un cordial saludo, adjunto acta firmada, Factura proforma, declaración de Importación, Certificado de pago de aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal Copia Cedula, Tarjeta profesional y certificado de antecedentes.

quedo atento a comentarios.

POR ESTE MEDIO, FAVOR ACUSAR RECIBIDO DE ESTE MENSAJE.
AL RESPONDER, FAVOR ENVIAR COPIA A: rapidexxus@rapidexxus.com

Cordialmente,

Ricardo Acuña
Jefe de Proyectos
RAPIDEXXUS S.A.

Dir.: Carrera 68D N°25B-86, Of.503. Bogotá, Colombia
Teléfono: +571-427-5133
Cel.: +57-301-233-47-20
Correo electrónico: operaciones@rapidexxus.com
Web: http://www.rapidexxus.com

Imágen. Entrega de documentos para pago.

5. Se realizó cronograma para cumplir con las pruebas de los equipos entregados en sitio, la supervisora Ing. Laura Ramirez informa que realizarán una contrapropuesta al cronograma, a la fecha no hemos recibido dicha propuesta para poder ejecutar las labores de prueba en cada uno de los aeropuertos.



RE: CRONOGRAMA_VISITAS_REPUESTOS_23001320

Yahoo/Inbox

Mark as unread

Laura Fernanda Ramirez Sanchez
From: laura.ramirez@aerocivil.gov.co
To: Edward Giovanni Cepeda Perez, operaciones
Cc: subgerencia, Coordinador Proyectos, rapidexxus

Wed, May 22 at 9:31 AM

5208

Cordial saludo,

De manera atenta informo que solicitaremos un reajuste del cronograma, proximamente enivaremos una contra propuesta ajustada a las posibilidades,

Quedo atenta a los comentarios,

Atentamente,

Ing. Laura Fernanda Ramírez Sánchez
Técnico ATSEP I
Grupo de Control y Ejecución de Programas y Proyectos
Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

laura.ramirez@aerocivil.gov.co
(+57) 601 4251000 Ext. 2004
www.aerocivil.gov.co
Bogotá, Colombia

Imágen. Correo Supervisora Cronograma.

6. Se realizó la entrega del comunicado REX-30.05.24-2016 y tablas de revisión de precios mediante correo electrónico el día 30 de mayo del 2024 a las 03:01 PM, solución de cambio para los repuestos que no pueden salir del país por la falta de documentación ya expuesta e informada en el informe de ejecución anterior, a la fecha la Supervisoria del contrato en ejecución no se ha pronunciado.



Re: RV: DOCUMENTOS DE IMPORTACION / SOL REVISIÓN PRECIOS FORMATO 7 MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Yahoo/Inbox

sub gerencia
From: subgerencia@rapidexxus.com
To: Laura Fernanda Ramirez Sanchez, Edward Giovanni Cepeda Perez
Cc: operaciones, Coordinador Proyectos, rapidexxus

Thu, May 30 at 3:01 PM

Ingenieros Edward y Laura. Buena tarde.

A continuación adjunto comunicación, y tablas de revisión de precios para su comedida revisión de la solución que estamos brindando con motivo de la imposibilidad de enviar los repuestos a la fábrica.

Saludos y muchas gracias.

Darío Cárdenas R.
Subgerente
RAPIDEXXUS S.A.
Dir.: Carrera 68D N°25B-86, Of.503. Bogotá, Colombia
Tel.: 571-427-5133
Cel.: 57-301 303 28 61
E-mail: subgerencia@rapidexxus.com
Web: http://www.rapidexxus.com

Por este medio, por favor acusar recibo.
Al responder, poner en copia a: rapidexxus@rapidexxus.com

Imágen. Correo Comunicado REX-30.05.24-2016.

Agradecemos toda la atención prestada y colaboración que la Supervisoría pueda brindarnos para ejecutar este Contrato y obtener los mejores resultados para las partes.

Jimmy Alexander Guerrero Viracacha
Coordinador de Proyectos
Rapidexxus SA.

Bogotá, D.C., 24 de abril 2024.

INFORME DE EJECUCION
CONTRATO 23001320 H2 DE 2023

El objetivo del presente documento es informar a los Supervisores del contrato, Laura Fernanda Ramirez Sanchez y Edwar Giovanni Cepeda Pérez, sobre las actividades realizadas hasta el día de hoy, correspondientes a la ejecución del contrato en referencia, el cual tiene por objeto "ADQUIRIR Y/O REPARAR MODULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)".

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, listamos las actividades realizadas:

1. Se suscribió el acta de inicio el 28 de diciembre del 2023.
2. Se encargo la fabricación de los equipos nuevos en la fabrica el 11 de enero del 2024:

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Ave. Eldorado N° 68C – 61, Oficina 503, Bogotá – Colombia – PBX: (57) 601 4275133. Cel: (57) 3002650977.
E-Mail: rapidexxus@rapidexxus.com - Web: www.rapidexxus.com

ORDEN DE COMPRA REF.: e-P.O.:REX-11.01.24-010-24

DATE:	11/01/2024 12:55 p. m.
COMPANY:	INDRA AIR TRAFFIC INC.
ATTENTION:	CARMEN VISSER.
YOUR REF:	23188.
CONTRACT TERMS:	
PAYMENT TERMS:	
DELIVERY TERMS:	

Dear Carmen.
According to your quote, please enter the following Order by:

Indra Air Traffic, Inc. Price List Qt 23188

ITEM NO.	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	
1	1	012254-1001	CCA,AUDIO GENERATOR	W/SOFTWARE, 1150A VOR
2	5	030798-1003	BCPS/PS ASSY, 1KW AC-DC	1150A VOR
3	1	030824-0002	SIDEBAND AMPLIFIER ASSY	LDMOS FINAL, 1150A VOR
4	3	030363-0004	NND-CSB PWR AMPL ASSY	1150 VOR
5	1	030825-0003	CARRIER AMPLIFIER ASSY	HIGH EFF,(SUB -0002),1150A VOR
6	4	012255-1001	CCA,RETROFIT MONITOR	W/SOFTWARE, 1150 VOR
7	1	012245-1001	CCA,MONITOR	W/SOFTWARE, 1150A VOR
8	0	030448-0001	NND-LOW PASS FILTER ASSY	VOR
9	2	470178-0003	FIELD MONITOR KIT	1150A VOR
10	2	012172-1001	CCA,RMS	W/SOFTWARE, HP/LP DME
11	1	012171-0001	CCA,FACILITIES	HP/LP DME, (TRACK REV w/-0002)
12	4	030804-0002	HP AMP ASSY	HP DME
13	4	030802-0003	LP AMP ASSY	1118A/1119A DME
14	2	030801-0001	LCU ASSY	HP/LP DME
15	2	030806-0001	MONITOR ASSY	INTERROGATOR, HP/LP DME
16	1	012096-0001	CCA,CABINET INTERFACE	MODEL 2100, UPGRADED
17	5	950337-0000	SWITCH,RF-XMSN LINE	DC TO 3GHz
18	1	030718-0001	NFM ASSY	MODEL 2110 GS
19	1	030716-0002	POWER SUPPLY ASSY	POWER ONE
20	2	030004-0001	RF AMPLIFIER ASSY	MODULATOR ASSY, 2100 LOC
21	2	030003-0001	RF AMPLIFIER ASSY	MODULATOR ASSY, 2110 CEGS/NRGS

Incoterms 2010	EXWORKS IAT	Overland Park, KS 66214

Thanks.

AL RESPONDER, FAVOR ENVIAR COPIA A: RAPIDEXXUS@rapidexxus.com

EDUARDO FERNÁNDEZ DÁVILA

Imagen. Orden de compra repuestos nuevos.

3. Se recibieron en nuestras instalaciones los primeros repuestos el 11 de marzo del presente año, se realizó la verificación de los partes número y seriales, estos serán enviados a reparación en la fábrica, provenientes de Barranquilla y Cartagena. Cabe anotar que dentro de estos venían una gran cantidad de repuestos que no correspondían con los ítems contractuales.

Imágenes. Primera entrega de repuestos.

4. Se sostuvo una reunion con la supervisoria del contrato el 15 de marzo del presente año, en donde se devolvieron los equipos que no corresponden a los items contractuales de la primera entrega, se recibe una segunda entrega de equipos en el almacen de la entidad, se reitera la solicitud de la entrega de las declaraciones de importacion de estos elementos, es importante mencionar que la declaracion debe contener la ciudad, parte numero y serial correspondiente.

Imágenes. Segunda Entrega de repuestos.

5. Se realizo la verificacion de todos los equipos recibidos y se compararon con los listados del contrato encontrando los siguientes faltantes:
    - P/N: 030757-002 – 1 und.
    - P/N: 030804-001 – 1 und.
    - P/N: 030802-002 – 5 und.
    - P/N: 030805-001 – 3 und.

6. Se realizo la firma de los documentos de la fiducia con el personal de la entidad de manera presencial el 01 de abril del 2024.

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL FIDEICOMISO DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 31118601
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO RAPIDEXXUS

No. ORDEN DE PAGO	1	AÑO	2024		
FECHA (dd/mm/aaaa)	20/03/2024				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	INDRA AIR TRAFFIC, INC.			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	
VALOR BRUTO + IVA	374.999.989,68				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)					
VALOR NETO A PAGAR	**374.999.989,68**				
VALOR EN LETRAS	Trescientos Setenta y Cuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 68/100				
FORMA DE PAGO	CHEQUE		CONSIGNACION ELECTRONICA	x	ENTIDAD BANCARIA: BANK OF AMERICA
NUMERO DE CUENTA	355004065893	TIPO DE CUENTA	AHORROS	x	CORRIENTE

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
1	Fabricacion de Equipar	374.999.989,68
	TOTAL	**374.999.989,68**

OBSERVACIONES Y RELACION DE SOPORTES

Giro al exterior INDRA FV 3188C0_INV7133

Notar/Declaracionar:

(*) El fideicomitente er responsable de efectuar la declaración y el paga de lar retencionar o impuestar a lar que estén sujetar lar pagar relacionadar en la presente instrucción.

RESPECTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 23001320 H2 DE 2023 CELEBRADO ENTRE FIDEICOMISO RAPIDEXXUS Y EL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL

1. Lar pagar que se ordenan estén arociadar directamente con el Contrata anteriar, objeta de administración de lar recurrar en el contrata de fiducia mercantil.
2. En aquellar pagar relacionadar con anticipar de rubcontratar, arumimar la responsabilidad de la legalización del anticipa que acáre autoriza previa a la liquidación del Contrata anteriar, y así mirma referida en el contrata de fiducia mercantil, na abstante este última haya finalizada.
3. Lar reembalsar de pagar realizadar directamente par el Fideicomitente que se ordenan, se originan en pagar que fueran realizadar efectivamente par parte de éste a lar terceras relacionadar con la ejecución del contrata cuya anticipa er objeta de administración en el contrata de fiducia mercantil.

FELIX RICARDO QUIÑONE MACHLER
ORDENADOR DEL GASTO 1 Huella

LAURA FERNANDA RAMIREZ SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO 2 Huella

Imágen. Formato Fiducia.

7. El 03 de abril 2024, se recibieron 6 archivos con declaraciones de importación de equipos de Radio ayudas, una vez revisados se evidencia que son declaraciones de importación de sistemas completos, en algunos otros no se encuentran los seriales de los equipos recibidos y finalmente otros documentos no son legibles. Es importante reiterar que para lograr enviar los equipos a la fabrica dicho documento debe tener el parte numero y serial claro, junto con su ciudad de destino.



Imágenes. Correos con documentos de importacion.

8. Los elementos encargados a la fabrica ya fueron despachados y se encuentran en proceso de importacion, se estara informando oportunamente cuando estos sean recibidos en colombia.

9. Se solicito una reunion con la supervisoria el 16 de abril de 2024, seguimos coordinando la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la misma y definir las siguientes acciones para poder enviar a la fabrica los equipos recibidos.

Agradecemos toda la atención prestada y colaboración que la Supervisoría pueda brindarnos para ejecutar este Contrato y obtener los mejores resultados para las partes.

Jimmy Alexander Guerrero Viracacha
Coordinador de Proyectos
Rapidexxus SA.