	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 976 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN J EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1000 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-190

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar la implementacion adelantada en seguridad y salud en el trabajo.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Señalizacion
- Dotacion del Personal
- Zona industrial

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Zona Industrial.

- Tanque de combustible de 10.000 mil galones, Falta de adecuacion en la Pestaña y techo para la cubierta del mismo. Extintor esta vigente hasta abril 2024, Kit de derrame.

Se realizan adecuaciones el 24 de abril 2024.

- Piscina de lavado de mixer. Se encuentra señalizado al su alrededor y con su debida señalizacion de area.
- AREA de Soldadura, se encuentra señalizada Personal con sus APP.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

- Area de taller; se encuentra adecuado el techo con sus mejoras, Personal con dotación y EPP, se encuentra señalizado con rutas de evacuación.
- Se encuentra una parte señalizada en las rutas de evacuación, por areas, falta instalar. en Plantas de asfalto y trituradora y Punto de encuentro. Falta de rampa de ruta de evacuación, se encuentra la camilla, extintor y botiquin en la Portería, almacen y Punto de asfalto.
- Se realizara las mejoras y acciones para el 29 de Febrero. 2024

- En zona de almacenamiento, falta de rotulado de las sustancia quimicas, se organizan para el 29 de febrero.

- PR 43+190. excavación para caissons, se evidencia la señalización por las partes con cinta de peligro, Barricadas de desvio, delineadores tubulares, Baño Portatil, Instalación de camilla, falta botiquin, y adecuacion de las condiciones de los caissons. de acuerdo al comunicado. de 14 de Febrero, Personal con dotación y EPP, Falta de orden y aseo, las mejoras y acciones se realizara. Para terminos completos el dia 08 de marzo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DIANA P. CRUZ	RES SST	CONSORCIO DSC	
SANDRA MORENO	INSPECTOR SST	C. EJECUCION-190	SANDRA M

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial