IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 70154

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	19	04	24
	All in One		Portátil	X			DÍA	MES	AÑO
	Fotocopiadora		Servidor			Contrato No:	379-2023		
	UPS		Scanner			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch			Sede:	PRINCIPAL		
	AP		Sistema Sonido			Dependencia:	SISTEMAS		
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL(X)	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	LATITUD3410	Serie:	BTV2G43

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico). _____	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación: _____	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación: _____	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación: _____	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación: _____	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación: _____

LABOR DESARROLLADA	SE EFECTUA DESARME TOTAL DEL PORTATIL, PRUEBAS DE COMPONENTES, SE PROCEDE A REEMPLAZO DE PUERTO DE CARGA,

Mantenimiento Preventivo		Instalación Repuestos		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo	X	Otro			

ESTADO DEL EQUIPO				
	Operativo	x		
	Inoperativo		Repuestos Instalados	X
	Requiere Mantenimiento Correctivo		Puerto de Carga	

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Se remite puerto de carga

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
Giovanny Caicedo Mesa de Ayuda		