IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 71203

FICHA TÉCNICA

Tipo:						Fecha del Servicio	10 (DÍA)	05 (MES)	24 (AÑO)
	Impresora		Computador						
	All in One		Portátil	X					
	Fotocopiadora		Servidor			Contrato No:	379-2023		
	UPS		Scanner			Entidad:	ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO		
	Video Beam		Switch			Sede:	PRINCIPAL		
	AP		Sistema Sonido			Dependencia:	SISTEMAS		
	Plotter		Aire Acondicionado						
	Gabinete		Rack						

DATOS INVENTARIO FISICO

Marca:	DELL(X)	HP	APPLE	LENOVO	Modelo:	Latitude 3410	Serie:	48V2G63
								PLACA: 320004

TRABAJOS REALIZADOS / SUMINISTROS Y REPUESTOS

DESCRIPCION						
	Verificar estado previo y posterior al mantenimiento dejando registro de los hallazgos en el informe (registro fotográfico)._____	Realizar limpieza interna y externa de las partes de los equipos, lubricación de las partes que lo requieran, verificación de voltaje y revisión de conexiones y ajustes de los dispositivos. Observación:	Realizar borrado de archivos temporales y análisis del disco duro en los equipos a intervenir, utilizando para ellos los utilitarios correspondientes Observación:	Verificar estado de antivirus de acuerdo a características de la máquina Observación:	Verificar software instalado y estado de activación de licenciamiento (sistema operativo y office). Observación:	Garantizar que los equipos queden configurados con sus periféricos funcionando Observación:

LABOR DESARROLLADA	SE EFECTUA DESARME TOTAL DEL PORTATIL, PRUEBAS DE COMPONENTES, SE PROCEDE A REVISIÓN DETALLADA DE MAIN BOARD, PRESENTA FALLA EN CHIP BIOS, NO SE LOGRA REPARAR, PRUEBA NO SATISFACTORIAS, CHIP NO DISPONIBLE PARA REEMPLAZO, SE SOLICITA MAIN BOARD PARA PRUEBAS, SE TIENE EN BODEGA CON FECHA 090524, SE PROCEDE A REEMPLAZO DE BOARD CON PRUEBAS SATISFACTORIAS, EJECUTADAS LAS PRUEBAS DE MAIN BOARD SE INSTALA PARA ENTREGA MAIN BOARD CON FALLA Osku visto cuando se retiró, no se autoriza cambio de board

Mantenimiento Preventivo		Instalación Repuestos		Requiere Suministros / Repuestos	
Mantenimiento Correctivo	X	Otro			

ESTADO DEL EQUIPO				
	Operativo			
	Inoperativo	x	Repuestos Instalados	
	Requiere Mantenimiento Correctivo			

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

Técnico de Servicio	Nombre funcionario responsable	Firma funcionario responsable
Giovanny Caicedo Mesa de Ayuda		Wilma Garcia Agudelo 16 Mayo 2024

Powered by CamScanner