

Fecha	Sede	Oficina	Punto físico	Punto en uso	Punto libre	Punto con daño	Punto modificado	ID patch panel	Puerto patch panel	ID switch	Puerto switch
19/04/2024	Principal	Atención	DS1-037	Si	No	No	DS1-037	Siemon 1	37	Tplink 1	T09







No