
Fecha	Sede	Oficina	Punto físico	Punto en uso	Punto libre	Punto con daño	Punto modificado	ID patch panel	Puerto patch panel	ID switch	Puerto switch
19/04/2024	Principal	Subsidio C	DS1-190	Si	No	No	DS1-190	Siemon 5	190	Tplink 1	T10







No