
13/10/2023

En la unidad operativa 113778-06-003 – EL CARMEN no se ha realizado sustitución de sistemas hidrosanitarios convencionales a ahorradores ni se han realizado sustitución de sistemas eléctrico convencionales a ahorradores debido a que todos los elementos, tanto hidrosanitarios como eléctricos son ahorradores de agua y energía.

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	**ALBERTO BAEZ GARCIA**