1.7	NO APLICA	EQUIPO DE ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE DE VAPOR (AUTOCLAVE)		BIOTECNOLOGIA	LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	UNIDAD	1	X	X	Alinear parte frontal de la tapa, y recuperación de la hermeticidad del equipo, verificar y corregir todas las fugas por pandeo de forma de la tapa, grietas en la estructura, se debe reparar las soldaduras de la cerna y asegurar que todas las soldaduras no presenten fugas, , y fallas en las empaques. Instalar empaque para evitar fugas de presión el material debe ser de caucho siliconado Colocar conector de gas natrual y reacondicionar el sistema de calentamiento, Cambiar quemador a gas natural. Arreglar sistema de encendido del quemador Cambio de manometro del calderin precisión (50 PSI) revisión y ajuste del condensador por posibles fugas Cambio de manguera de alta temperatura, entrada y salida de agua de reaglingeración. Cambio de valvula de seguridad Instalar sistema de refrigeración con recirculación de agua, incluir tanque plastico de 55 galones Cambio de recubrimiento aislante de la tuberia de vapor. Instalar tubo de colilla de condensado de 15 cm con cedula 1/4 " en acero inoxidable Instalar acople de ingreso de agua al calderin para conectar mangueta. Cambiar empaque del tubo de nivel. Revisar y ajustar valvula preción (Presión de trabajo 10 PSI) Incluir 1 chapeta con las dimensiones que aparecen en la imagen Realizar mantenimiento del equipo garantizando que este quede en correcto funcionamiento incluyendo todos los repuestos necesarios. Entregar un registro detallado del mantenimiento realizado	El personal de servicio técnico que preste el servicio de mantenimiento debe estar debidamente calificado y demostrar experiencia en mantenimiento de equipos de laboratorio de fisicoquímica y microbiología.	