NESTOR JOSE LOPEZ MUÑOZ
Nit 3.351.383
Cra 12 Nro 12-31 La Unión, Ant
314646492

Descripción: camionetas Chevrolet luv dmax OLM071 - OLM072 modelo 2020

Dependencia: GOBIERNO

el valor incluye la mano de obra destiada para la reparación o el cambio de repuesto en cada ítem

Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
Batería	1	$ 700.000,00	0
Aceite 15w 40 por galón	1	$ 210.000,00	0
Tapón cárter dmax	1	$ 30.000,00	0
Reparación rosca cárter	1	$ 150.000,00	0
Esferas inferiores de la dirección (2)	1	$ 340.000,00	0
Bieletas de dirección (2)	1	$ 180.000,00	0
Rodamiento bocin	1	$ 190.000,00	0
Bujes barra estabilizadora centro (2)	1	$ 105.000,00	0
Brazo de dirección	1	$ 290.000,00	0
Terminales de dirección (2)	1	$ 200.000,00	0
Cruceta de cardan	1	$ 200.000,00	0
Pastas freno delantero	1	$ 350.000,00	0
Plumillas limpiabrisas	1	$ 95.000,00	0
Stop completo	1	$ 350.000,00	0
Pistones de mordaza (2)	1	$ 160.000,00	0
Empaquetadura mordaza	1	$ 150.000,00	0
Alineación de dirección	1	$ 160.000,00	0
Kit banda zapata	1	$ 320.000,00	0
Kit Automático tensión bandas	1	$ 180.000,00	0

Bomba de freno	1	$	520.000,00	0
filtro de aire	1	$	80.000,00	0
filtro de combustible	1	$	60.000,00	0
filtro de aceite	1	$	46.000,00	0
filtro separador de agua	1	$	43.000,00	0
reparación y mantenimiento sistema 4x4 (módulo electrónico y motores transmisión delantera y trasera)	1	$	600.000,00	0
rodamientos rueda delantera interno externo	1	$	270.000,00	0
kit rodamiento trasero	1	$	380.000,00	0
juego soportes de cabina	1	$	380.000,00	0
líquido refrigerante	1	$	150.000,00	0
filtro peter	1	$	230.000,00	0
cruceta de cardan	1	$	180.000,00	0
disco de freno	1	$	450.000,00	0
amortiguador delantero	1	$	350.000,00	0
sensor tps	1	$	5.900.000,00	0
sensor flujo de aire	1	$	2.300.000,00	0
campana de freno	1	$	450.000,00	0
reparación bomba de inyección	1	$	3.000.000,00	0
inyector motor	1	$	1.500.000,00	0
amortiguador trasero	1	$	300.000,00	0
correa alternador	1	$	150.000,00	0
bomba dirección hidráulica	1	$	1.850.000,00	0
caja de dirección	1	$	2.900.000,00	0
turbo	1	$	2.400.000,00	0
bomba auxiliar clutch	1	$	280.000,00	0
kit clutch	1	$	1.850.000,00	0
cardan de la doble	1	$	188.000,00	0
Speed y corona	1	$	2.450.000,00	0
Llanta 245/75-16	1	$	1.600.000,00	0
Latonería y pintura	1	$	1.860.000,00	0
TOTAL			$37.077.000,00	$

Nesto J López M.

NESTOR JOSE LOPEZ MUÑOZ

CC 3.351.383

NESTOR FABIAN LOPEZ T
15355164-8
RÉGIMEN COMÚN
CRA 12 NRO 11-54 LA UNIÓN, ANT
3117725016

Descripción: Camionetas Chevrolet luv dmax OLM071 - OLM072 modelo 2020

Dependencia: GOBIERNO

El valor incluye la mano de obra destinada para la reparación o el cambio de repuesto en cada ítem

Item	Cantidad	Valor Unitario	Total
Bacteria	1	$ 650.000,00	0
Aceite 15w 40 por galón	1	$ 160.000,00	0
Tapón cárter dmax	1	$ 20.000,00	0
Reparación rosca cárter	1	$ 100.000,00	0
Esferas inferiores de la dirección (2)	1	$ 300.000,00	0
Bieletas de dirección (2)	1	$ 130.000,00	0
Rodamiento bocin	1	$ 180.000,00	0
Bujes barra estabilizadora centro (2)	1	$ 85.000,00	0
Brazo de dirección	1	$ 260.000,00	0
Terminales de dirección (2)	1	$ 180.000,00	0
Cruceta de cardan	1	$ 180.000,00	0
Pastas freno delantero	1	$ 300.000,00	0

Plumillas limpiabrisas	1	$ 70.000,00	0
Stop completo	1	$ 300.000,00	0
Pistones de mordaza (2)	1	$ 130.000,00	0
Empaquetadura mordaza	1	$ 100.000,00	0
Alineación de dirección	1	$ 120.000,00	0
Kit banda zapata	1	$ 290.000,00	0
Kit Automático tensión bandas	1	$ 140.000,00	0
Bomba de freno	1	$ 470.000,00	0
filtro de aire	1	$ 52.000,00	0
filtro de combustible	1	$ 40.000,00	0
filtro de aceite	1	$ 26.000,00	0
filtro separador de agua	1	$ 33.000,00	0
reparación y mantenimiento sistema 4x4 (módulo electrónico y motores transmisión delantera y trasera)	1	$ 550.000,00	0
rodamientos rueda delantera interno externo	1	$ 210.000,00	0

kit rodamiento trasero	1	$ 360.000,00	0
juego soportes de cabina	1	$ 340.000,00	0
líquido refrigerante	1	$ 120.000,00	0
filtro peter	1	$ 190.000,00	0
cruceta de cardan	1	$ 150.000,00	0
disco de freno	1	$ 400.000,00	0
amortiguador delantero	1	$ 300.000,00	0
sensor tps	1	$ 5.600.000,00	0
sensor flujo de aire	1	$ 2.000.000,00	0
campana de freno	1	$ 400.000,00	0
reparación bomba de inyección	1	$ 2.900.000,00	0
inyector motor	1	$ 1.300.000,00	0
amortiguador trasero	1	$ 270.000,00	0
correa alternador	1	$ 100.000,00	0
bomba dirección hidráulica	1	$ 1.760.000,00	0
caja de dirección	1	$ 2.700.000,00	0
turbo	1	$ 2.150.000,00	0
bomba auxiliar clutch	1	$ 260.000,00	0
kit clutch	1	$ 1.750.000,00	0

cardan de la doble	1	$ 148.000,00	0
Speed y corona	1	$ 2.150.000,00	0
Llanta 245/75-16	1	$ 1.100.000,00	0
Latonería y pintura	1	$ 1.560.000,00	0
TOTAL		$33.084.000,00	**$**

Att:

Nestor F. López T

NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES

C.C 15.355.164