RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8

INFORME DE EJECUCION
ACTA PARCIAL 1

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."

CONTRATO N° 2312-24

PRESENTADO POR:

RECURSOS DE LOGISTICA TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
RELTIN S.A.S.
NIT: 901.351.010-8

PRESENTADO A:

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
Secretario De recursos físicos del Distrito de Barrancabermeja

RELTIN S.A.S
NIT: 901351010 - 8

OBJETO CONTRACTUAL

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Este contrato se está cumpliendo con el servicio requerido desarrollando el objeto contractual, ejecutando las diferentes actividades que se encuentran en el desarrollo del contrato

- Se ejecutó el servicio de mantenimiento a los quipos de cómputo (all in one , desktop, portátiles, impresoras, fotocopiadoras, scanner) ,con sus repuestos para cada uno de ellos objeto del contrato en sus tiempos establecidos con las condiciones económicas, técnicas




- El mantenimiento preventivo en su mano de obra, los gastos de transporte hacen parte del contratista al igual el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías e instalación de puntos red y datos, entre otros son incluidos dentro de las actividades que fueron desarrolladas que están dentro de cada uno del soporte técnico de cada una de las secretarias que se encuentran relacionas en este informe.

- Se Instaló y se efectuó el mantenimiento los bienes objetos del presente contrato en el lugar indicado por el supervisor. A la asignación del equipo, procedemos a verificar el funcionamiento y el estado físico en el que se encuentra: el computador enciende perfectamente, al uso de sus programas y aplicaciones se puede observar que está un poco lento o tarda un poco en ejecutar las ordenes asignadas; sin embargo, procedemos a apagar el equipo, y desconectarlo de la corriente eléctrica para realizar un mantenimiento preventivo del hardware del equipo asignado.



- La empresa realizo el mantenimiento de los equipos con personal calificado como tecnólogo en sistemas y profesional universitario en el área de electrónica, cuyo requerimiento habilitante fue exigido en los pliegos de condiciones.

RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8

Registro fotográfico del personal Mantenimiento de fotocopiadoras.

Registro fotográfico profesional evidencias Mantenimiento de computadores y scanner


- Se cumplió con el correcto funcionamiento entre el hardware corregido y sus repuestos a cada uno de los equipos y dependencias que se requerían con su software instalado, relacionamos cada uno de las dependencias y la relación de trabajos realizados firmados para cada uno de los secretarios o funcionarios públicos de los servicios desarrollados.

- Actividades comprendidas en el periodo del 9 de Agosto 2024 al 28 de Agosto de 2024 las cuales se intervinieron las siguientes dependencias

Dependencia intervenidas	
	INSPECCIÓN TERCERA
CONTABILIDAD	craiv
SECRETARIA JURÍDICA	control interno
SAMJIS – ADULTO MAYOR	SISBEN
SECRETARIA DEL INTERIOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CCC	IMPUESTOS
GESTIÓN DEL RIESGO	SECRETARIA DE TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISARIA DE FAMILIA	INSPECCIÓN DE POLICÍA
SECRETARIA DE SALUD	CAPIV
SECRETARIA DE ESPACIO PÚBLICO	SECRETARIA DE PRENSA
DESARROLLO COMUNITARIO	TRIPLE E
HACIENDA	INSPECCIÓN PERMANENTE
TESORERÍA	DESPACHO
SECRETARIA DE RECURSOS FÍSICOS	PRESUPUESTO


- Las Cuales se les hizo un mantenimiento preventivo, correctivo a los equipos de cómputo de las secretarias, y a su vez el mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, a continuación, se relaciona detalladamente las cantidades y repuestos.


ITEM	DESCRIPCION	cuenta 1
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	179
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 69, (HEWLETT-PACKARD 44), (SAMSUNG, LEXMARK 42) TOTAL 124 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	83
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 8), (HEWLETT-PACKARD 17), (SAMSUNG , CANON, KODAK 10) TOTAL 37 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	28
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	83
5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	18
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	18
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	7
8	CILINDRO MP 5002	5
9	CUCHILLA MP 5002	5
10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	12
11	REVELADOR MP 5002	10
12	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	12
13	JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	8
14	RODILLO FUSOR MP 5002	12
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP	6
	171,1515,LD015,301	
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	6
17	MANTILLA WEB MP 5002	7
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	45

19	BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	8
20	CUCHILLA TYS MP 5002	6
21	BANDA TYS MP 5002	8
22	RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	10
26	FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	4
27	KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	9
28	RODILLO DE CARGA MP 301	12
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, PICK RODILLO DE FRENO SET, 4 PIÑONES DE ENGRANE Y 2 DE DESPLAZAMIENTO)	28
30	PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	6
32	KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	1
35	UNIDAD FUSOR MP3055	1
36	KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155	1


- Se hizo un diagnóstico (hardware y software), chequeos limpieza interna-externa, lubricación, (incluye la actualización a la última lista de virus, anti-spam, antispware y demás actualizaciones disponibles por el fabricante del antivirus en su Web-Site), actualizaciones del sistema operativo verificación de carpetas personales en Outlook, funcionamiento. Nos damos cuenta que enciende perfectamente; aunque presenta los errores de lentitud y algunos problemas de sistema operativo.

  Revisamos nuevamente si están funcionando todos los programas solicitados y activados su clave. Encontramos que todo está en orden, procedemos a conectarnos revisar el Antivirus. Análisis de virus que haya en el equipo, encontramos dos troyanos,







- Cada una de los equipos intervenidos se limpió los temporales y se actualizaron los drivers obsoletos







Los mantenimientos preventivos en cada computadora, portátil, scanner, impresora se desarrollaron de acuerdo con las actividades que ello implica y que están descritas en cada una de las hojas firmadas por cada dependencia.









CENTENARIO
BARRANCABERMEJA
1922 | 2022





RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8

EVIDENCIAS


A continuación, se relacionan los documentos que soportan las actividades realizadas durante la ejecución del contrato N° 2312-24

- ✓ Actas de recibo firmadas por jefe de secretaria, o jefe de oficina o funcionario público de los equipos e impresoras que fueron intervenidas.
- ✓ Carpeta evidenciando trabajo realizado con sus respectivos repuestos firmadas.
- ✓ Registro fotográfico evidencias Mantenimiento de fotocopiadoras.
- ✓ Registro fotográfico evidencias Mantenimiento de computadores y scanner
- ✓ Registro fotográfico evidencias fotocopiadoras, repuestos escáner.


Registro fotográfico de Mantenimiento de fotocopiadoras.



RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8













RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8

Registro fotográfico evidencias Mantenimiento de computadores y escáner










RECURSOS DE LOGISTICA TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
RELTIN S.A.S.

Representante Legal:
EDY ISABEL VASQUEZ ALVAREZ
NIT: 901.354.010-8


RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



























RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8













RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


























RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8











MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 19 174		
Procesador	AMD R4		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			Windows 10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina Hernandez	Contabilidad	

RELTIN S.A.S NIT 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0014270		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
[illegible]erencia		
Stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina H Erazo	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0027 900		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	221 GB		
monitor	Si		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	Y
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina A Erazo	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0019184		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina H Erazo	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	26877		
Procesador	CORE i5		
MEMORIA RAM	16 GB		
Disco duro	930 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
Stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina H Encizo	Contable	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005189		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1989B		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
ferencia		
tiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina H Erazo	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0017703		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina H Eneso	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 19183		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	196GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina H Erazo	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005190		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	✓		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171 1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Carolina M Ensso	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0027897		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Activacion windows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Caroline H. Enoso	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	28442		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	16 [illegible]		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
[illegible]ouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
[illegible]erencia		
Stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[illegible] mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[illegible]	
Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina H Enciso	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.381 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	26392		
Procesador	Intel core is		
MEMORIA RAM	16GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado			
[illegible]use			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
[illegible]ferencia		
[illegible]ker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[illegible] mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina Herrera Erazo	Contabilidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312 -24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	5182		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	4gb		
Disco duro	500gb		
monitor			
teclado	X		
[illegible]se	✓		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
[illegible]r	5664	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Actualizar Windows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[illegible]antenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	Y

observaciones

[illegible]ptimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	✓
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Johana Guevara C	Secretaria Juridica	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 22303		
Procesador	Intel Core i3		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro			
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Instalacion windows 8	

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Rafael Rodriguez Caceres	Secretaria Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005179		
Procesador	AMD R4		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA X	SCANNER
	RICOH	
Referencia	301	
Power	19151	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jaime Antonio Rojas C.	Secretaría Jurídica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0022304		
Procesador	Intel Core i3		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00223D2		
Procesador	intel Core i3		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Samsung	
referencia	M2020W	
Stiker	5154	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

*Solicita DISCO SSD, el receptor

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	2	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		✓
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	1	✓
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
	Secretaria Juridica Claudia Marivel	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0017712		
Procesador	intel Core 95		
MEMORIA RAM	4GB RAM		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
[redacted]ouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
[redacted]eferencia	Hp 7500	
[redacted]er	17736	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[redacted]mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[redacted]Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jairo A. Muñoz J	Sec. Jurídica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0022305		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	442 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
Mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
referencia	Hp 7500	
Stiker	223391	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jairo A Ruiz	Sec. Jurídica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0022301		
Procesador	core i3		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	229GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
Mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	EPSON D5860	
Toner	5269	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jairo A. Nuñez	Sec. Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005185		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Toner		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia - secretaria	firma recibido a sastifacion
Anay Alvarez Diaz	Secretaria Juridica	Anay

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 19 146		
Procesador	AMD AG R41		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Ker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171.1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171.1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jairo A. Muñoz J.	Sec. Juridica	X

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	DO 19 748		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		Y
Referencia	EPSON DS 860	
Toner	5266	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Alcesto Bran Rivera	Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0022434		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	194GD		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN ROCH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
SALIDA FUSORA ROCH MP2554 3055 4055 6054 MP C3502 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3555		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSION TYPE 80 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M630 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carina Alfeira	Sec. Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 19147		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Marker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Johann Andres Guevara C	Secretaria Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	005183		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
[illegible]use	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
[illegible]eferencia		
[illegible]ker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[illegible]mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515.LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161.MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161.MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515.LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO · FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Jairo A. [illegible]	SC. Jurídica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0022457		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mercedes Vásquez	Secretaría Jurídica	Mercedes Vásquez

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005180		
Procesador	CORE i5		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	148 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mercedes Vasquez	Secretaria Juridica	Mercedes Vasquez

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 17689		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
Stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	L

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mercedes Vásquez	Secretaría Jurídica	Mercedes Vásquez

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26889		
Procesador	Corei5		
MEMORIA RAM	16 GB		
Disco duro	476 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
Mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
Stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M/2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSION TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mercedes Velazquez	Secretaria Juridica	Mercedes Velazquez

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	HP scanjet enterprise 7500	
Referencia		
stiker	002235	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Johan Andres Guarin C	Secretaria Gestion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0018633		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	465GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Epson DS 530	
stiker	5274	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Maryoris Ramirez Palma	SAmyIS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0019541		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	16GB		
Disco duro	1656B		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Maryoris Ramirez Palmar	SAMYLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005636		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TZGB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Diocelina Acevedo Hejia	SAMJIS	Diocelina Acevedo Hejia

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0008725		
Procesador	Core 5000 B		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	540 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Belsominia amorocho	adulto mayor samjis	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0019189		
Procesador	amd		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	247 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
M. del Pilar Pinto Salazar	Sec de Pollo Mayor. I & Inclusion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	00 19418		
Procesador	Pentium Dual-Core		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	97.5GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH 201	
stiker	19525	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Marica Fernanda Mary	Secretaria adulto mayor	Marica F Mary

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	00 11598		
Procesador	pentium Dual-core		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	197.56B		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3035 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
02H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M330 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Maria Fernanda Mora	Secretaria Adulto mayor	Maria F Mora

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	6226		
Procesador	Intel core i3		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	194GB		
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550-551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M126 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Edith Padilla	SEMSIS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	00 22864		
Procesador	intel Core i3		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp F10U	
stiker	22841	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Gilmar A Rodriguez Escobar	Sec. Interior	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	0022849		
Procesador	Intel Core i3		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	421GB		
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Fodak	
stiker	26867	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Juan Carlos Bellucco M	SEC. INTERIOR.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0018319		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	152 GB		
monitor	SI		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp Flow	
stiker	5271	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	win dows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/MX5163/MS710/XM7170/XM7155		
C2n57-57901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nancy Paredes Zárate	Secretaría del Interior	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	0019214		
Procesador	intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1 TB		
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIEÑE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Gabriela Lovera	Secretaria Interno	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27995		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	916 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp 2500	
stiker	27892	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	windows AC	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nivia Vides Gonzalez	Centro Convivencia Ciudadana	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27869		
Procesador	intel silver J5005		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	149 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP 107w	
stiker	19262	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171.1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERIET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Leidy Rocio Duque Uribe	Comisaria Fam. 4ta	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	27809		
Procesador	amd		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	441 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH IM430	
stiker	27893	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	✓
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia - secretaria	firma recibido a satisfacción
Ana Patricia Arroyave Romero	Triple CCC	

RELTIN S.A.S NIT. 901.361 010-3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0022723		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	453 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Yecithza Camargo Davila	Centro de Convivencia Ciud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	000 6905		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	3 GB		
Disco duro	62 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Denis Arroyo Ocampo	Subsecretaria de Gestion del [illegible]	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0016565		
Procesador	intel Core i2		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIEÑE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Roberto E. Bernal J	Subsecretaria Gestión Riesgo	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 16566		
Procesador	Intel Core i2		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550-551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 5055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3555		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170 /MX711/MX810/ M5170/MX710/XM7155		
40X4767 0150 KIT MANTENIMIENTO HP M604 M606 GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olinda Isabel Lanes Sotelo	Sub. Gestión del Riesgo.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26865		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 201	
stiker	18221	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	✓
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Victoria Eugenia Ramos	Secretaria de Educación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.251.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005036		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	8513		
Disco duro	930 913		
monitor	SI		
teclado	si		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Epson	
stiker	26709	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ing Vanessa Jimenez	Despacho SED	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		x	
Serial			
STIKER	00 18201		
Procesador	intel Core i5		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	x		
teclado	x		
mouse	x		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	x	
Referencia	Ricoh 201	
stiker	18222	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	x
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	x
Escáner por virus	x
Kit de consumibles scanner	x
Limpieza de temporales	x

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Rebeca Martinez M	SED Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0016 223		
Procesador	intel		
MEMORIA RAM	4gb		
Disco duro	2149B		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	5033	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR Lm 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 201	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO. REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 C054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP305		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
05057-67901 K.T MANTENIMIENTO HP M630 M630Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia-secretaria	firma recibido a sastifacion
Cristian Franco Muñoz	secretaria educacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0078209		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	292GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	16815	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Leonardo J Bruno Cárdenas	Roberto Armano - Sec Educacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0017749		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	236GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Panasonic	
stiker	26705	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ledy Piedad Torres Consuelo	Educacion Talento Humano	Ledy Piedad T.

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26729		
Procesador	core i7-9700		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	444GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH 301	
stiker	26700	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIEÑE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
RAFAEL BELLO AGAMEZ	Sist. Educacion Nomina	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-21

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26694		
Procesador	core i7		
MEMORIA RAM.	8 gb		
Disco duro	446 gb		
monitor	si		
teclado	si		
mouse	si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Epson PS860	
stiker	5041	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Hayleé Castillo Barrera	Educacion- Calidad Educativa	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-2

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0077711		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	250GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	EPSON DS530	
stiker	26932	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Hugo Castillo Barrera	SEP - Calidad	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-21

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	✓		
Serial			
STIKER	0017710		
Prgcesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Aricoh 305	
Referencia		
stiker	22644	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	✓
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 551	1	✓
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE: UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Hydee Castillo Barrera	SED - Calidad Educativa	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0018273		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	2336B		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Epson DS530	
stiker	26722	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	✓
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Betty Jaquez Sirpio	Insp. y Vigilancia – Sec. Educación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	001812		
Procesador	intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Samsung	
stiker	14865	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	/
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	1	/
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Vilma Gonzalez Baena		

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0019986		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	195 GB		
monitor	Si		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Ricoh	
stiker	9629	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161.MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	-
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	1	✓
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Carolina	Sec. Educación	RELTIN S.A.S NIT. 901.351.040-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26693		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	lexmark	
stiker	21135	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 (8188A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155	1	✓
C2PC-07901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	[illegible]	firma recibido a satisfacion
Jose Alonso Mendoza Perez	Secretaria Educacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0018638		
Procesador	CORE i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	195 GB		
monitor	SI		
teclado	SÍ		
mouse	SÍ		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Fidel Cesar Ocheloro Vega	Sec - Educacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26703		
Procesador	core i7		
MEMORIA RAM	893		
Disco duro	44493		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Pantum	
stiker	26861	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Julio Cesar Otalora Vaz	Sec- educacion	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26702		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	444GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515.LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP305+ 3055 4055 5054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/MX810/MX811/MX812/MX710/MX711		
C2[illegible] 67901 KIT MANTENIMIENTO [illegible] M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Julio Cesar Otalora Vega	Sec. Educación	Julio Otalora

RELIEVOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26864		
Procesador	core		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	292GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET EMTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5162/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M8307 GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jaleo Cesar Ocaña Vega	Sec- Educacion	

RELEASED

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	1 805034		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M8307 GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Julio Cesar Otalora Vega	Secc. Educación	

RELTA S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0018206		
Procesador	intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Julio Cesar Ctalora Vega	Sec- Educacion	

25 [illegible] S.A.S
NIT 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0017717		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3555		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM3150/XM5170/XM7170/XM7155		
0057X-5730 : KIT MANTENIMIENTO HP M830 M855Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Luis Fernando Silva M	Secretaria de Familia	

Julio 29/24

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	27896		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	896GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP 1102	
stiker	18337	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
02J57-2700 KIT MANTENIMIENTO HP M630 M602 GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Teresa Ellis Acosta	Comisaria familia 4	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	27897		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	894GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Y	
referencia	HP 4280	
stiker	1588	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	+

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR iM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Teresa Elles Pacheco	Comisaria Familia #4	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.381.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0074207		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4 GB		
Disco duro	1+B		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			Windows 8.1

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Leydy rosio Duarte	Comisa de familia	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27867		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	X		
ouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
eferencia		
tiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Leidy rosio Duarte	comisaria de familia	

RELTIA S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	C0003570		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	367 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	x
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Leydy rosio Duarte	comisaria de familia	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27866		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	16 GB		
Disco duro	250 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Leydy Rosio Duarte	Comisaria de familia	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27864		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	16Gb		
Disco duro	475 Gb		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	Y		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Leydy rosio Duarte	comisaria de familia	

RELYTEC S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26762		
Procesador	inter core i5		
MEMORIA RAM	16 GB		
Disco duro	475GB		
monitor	ST		
teclado	ST		
ouse	ST		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
ferencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Leidy rosio Duarte	Comisaria de familia	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	20542		
Procesador	intel Celeron		
MEMORIA RAM	2 GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado			
...use			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
...ference	R.coH 201	
...ticker	17653	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Instalación	Windows 10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mary Rosa Ramirez	Sec Salud	Mary R

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26054		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	930GB		
monitor	Si		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	IM4307	
stiker	26238	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
YASMIN ROCIO TRUJILLO	Secretaría Local de Salud	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26049		
Procesador	CORE I5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	930 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	RICOH 550	
Stiker	27195	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	✓
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
YAZMIN ROCIO TRUJILLO	Secretaria Local de Salud	

RELTIA S.A.S NIT. 901.251.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0017744		
Procesador	Intel core i3		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh im430	
stiker	86041	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	windows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	-
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	-
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 - 551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3054 4054 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3054		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSION TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
YAZMIN ROJO TRUJILLO	Secretaria local de salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26033		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	930 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh IM 550	
stiker	27718	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	✓
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
CAMILO J. GONZALEZ R	SAC - SECRETARIA SALUD	

RELUM S.A.S
NIT. 901.361.016-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26037		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	930 GB		
monitor	Si		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh IM430	
stiker	26083	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Norma Herrera	Sec - Sec. Salud	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	26255		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH IM430	
stiker	26090	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	-
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nancy Herrera	SAC - SecSalud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26079		
Procesador	intel Core i5		
MEMORIA RAM	8G		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Anderson Palomino	Sec Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26275		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM.	4gb		
Disco duro	256 gb		
monitor	si		
teclado	si		
mouse	si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh im430	
stiker	26136	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

* Requiere Cambio de disco por falla.

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ingda Flores Mora	Secretaria local de Salud	Ingda Flores

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26071		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	1 TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh IM430	
stiker	26065	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8I88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nayibe Pineda Perez	Sec. de Salud	

RELSIN S.A.S NIT. 901.351.048-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26096		
Procesador	intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH IM430	
stiker	27193	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANGUERA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M635 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP5055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSION TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
02H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Nayibe Poveda Pena	Sec. de Salud	

RELTIN S.A.S NIT 901.391.[illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	76056		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -Secretaria	firma recibido a sastifacion
Aleta Lucia Monsl Zapata	S. L. S.	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0018374		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh im430	
stiker	29194	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Windows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J86A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Martha Milay Diaz Bedoya	S local de Salud	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-2

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26066		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8 GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 JB188A INTERCAMBIO · FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jazmith Martinez Cadet	Secretaria Salud	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	6018372		
Procesador	core i		
MEMORIA RAM	4gb		
Disco duro	1529B		
monitor	si		
teclado	si		
mouse	si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh Im430	
stiker	26289	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5165/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Martha Mirlal Diaz Bedoya	S. Local de Salud	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	OO 78375		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM.	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH 3055FP	
stiker	22643	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
XIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055	1	✓
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Elvi Victoria Husbands, Serpa	S.L.S - Area Financiera	

Agosto 01 de 2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26263		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	8gb		
Disco duro	930gb		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 5002	
stiker	22488	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	✓
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7163/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Dra Juliana Campuzano	SCS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26230		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM.	8GB		
Disco duro	930GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171 1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 350 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M536 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP- ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67907 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Luis S Roudon G	Sec Local Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0019754		
Procesador	AMD RY		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ruth Fiallo H	SLS	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26116		
Procesador	CORE i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	730 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Martha C. Ramirez C	Salud Pública - Sec. local salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26267		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	930GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
	S.2.S	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	76250		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	930GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ruth Fiallo H	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26302		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	930GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
José Antonio Rodriguez	Secretaria de salud CRUZ	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	26250		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	930GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ruth Trillo M.	SLS	

RELTIN S.A.S
Nit. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0618378		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Denendencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ruth Fiallo H	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.481 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 22439		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	178GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
José A Dominguez S.	Secretaria de salud PAT	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	005799		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
NATALIA GARAVITO RUEDA	Secretaria de Especial	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0020250		
Procesador	AMD R5		
MEMORIA RAM:	6 GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Joel Franco	Secretaria Espacio Publico	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	26816		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	16 GB		
Disco duro	442 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Adriana Cifuentes	SEPLU ESPACIO PUBLICO	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0006837		
Procesador	Intel Core i3		
MEMORIA RAM.	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimfento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	Y

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161 MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3054 4054 6054 MP C5502 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3054		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR TYPE 56 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/MX810/XM5163/XM5170/XM7155		
C2J57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia-secretaria	firma recibido a satisfacion
Randy Jimenez M.	Desarrollo Comunitario.	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0017692		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	122 GB		
monitor	Si		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Samsung	
stiker	22108	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	1	
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67904 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Maria Eugenia Rodriguez	Sria: Hacienda	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0027584		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	465GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	HP 1102	
stiker	22776	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Zulma Robles	Area de presupuesto- Hacienda	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 20163		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
Anclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp Flow	
stiker	20164	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Sergio Mejia M.	Secretaria Hacienda	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00224317		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
[illegible]clado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
[illegible]eferencia	Samsung	
stiker	19581	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	1	✓
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Sra Mª Suarez J.	Secret. Hacienda y del Tesor	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005192		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor	1		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Samsung	
stiker	21728	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	1	✓
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ELIANA ORREGO NUÑEZ	IMPUESTOS - HACIENDA	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	000 6948		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	763		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
John Arrieta	Presupuesto	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0021896		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Ricoh 301	
stiker	21628	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	+
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	+

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ELEAZAR BARRERA NUÑEZ	IMPUESTOS-HACIENDA	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	6021581		
Procesador	Desktop		
MEMORIA RAM	4gb		
Disco duro	450913		
monitor	Si		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones	
Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ana Estrada	Tesorería	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26874		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia - secretaria	firma recibido a satisfacción
Aura Estrada	Tesorería	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0022447		
Procesador			
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Dura Estrada	Tesoreria	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	6893		
Procesador	Amd Athlon		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ana Estrada	Tesoreria	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	001972		
Procesador	DESKTOP		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	442GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nora Estrada	Tesoreria	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	000 5186		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ayra Estrada	Tesoreria	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0021 582		
Procesador	Vosto 3250		
MEMORIA RAM	4gb		
Disco duro	500 gb		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Dura Estrada	Tesoreria	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	002787		
Procesador	OPTI PLEX 3050		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	468GB		
monitor	S/		
teclado	S/		
mouse	S/		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Aura Estrada	Tesoreria	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.251.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0006882		
Procesador	AMD Athlon		
MEMORIA RAM	3GB		
Disco duro	150 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
ferencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones	
Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Elenar Orrego Nuñez	Impuestos - Hacienda	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 22486		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	8GD		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Elenina Ordeq Muñoz	Impuestos - Hacienda	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
...co duro			
...onitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Epson DS530	
stiker	5273	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Orfilia Jaw M	Hacienda	Orfilia

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
Monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp 7500	
stiker	20165	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ofelia Jaw M	hacendo - Pto	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
Monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp 7500	
stiker	SN	
Serial impresora	SN	
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Orfelia Toro M.	Hacid - Pto	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
[illegible]e			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
[illegible]rencia	Hp 7500	
[illegible]r	17737	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[illegible]antenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jovito Mene Guevara	Secretaria Recurso Fisico	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	0017666		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Windows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Diana Mercedes Ronderos	Secretaria de Recurso Fisico	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0003046		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Samsung	
stiker	19774	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515.LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT [illegible] LASERJET ENTERPRISE M630 M603/M604/INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE SEPARACIÓN , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	1	✓
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3053 4055 6054 MP C3002 C5502		
CILINDRO FUSOR MP3053		
[illegible] M5163/		
[illegible]		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia	firma recibido a sastifacion
Jennifer Guerra	Despacho Alcalde	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER	00 19181		
Procesador	Amd		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	202441	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Perez CS	Sobor	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.210-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	60 20222		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Base	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andra Perez	Sisben	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

135

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	OOU 5690		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6G		
Disco duro	1TO		
monitor			
teclado	X		
[illegible]use	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	1	
[illegible]erencia	R.CoH 171	
stiker	17661	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[illegible]antenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andres Meneses	Sisben	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
MODELO		X	
Serial			
STIKER	0620201		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones	
Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3955		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Andrea Meneses	Sobon	

RELTIN S.A.S NIT. 901.361 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005693		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	HP M426	
stiker	20243	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M/2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	1	✓
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Perez	Sobre	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 20223		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6 GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
[illegible]ise	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
[illegible]erencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J83A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C3502		
UNIDAD FUSOR MP305		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 03 LEXMARK M5155/ M3163/ M3170 [illegible]		
[illegible] KIT [illegible]		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia [illegible]	firma recibido a sastifacion
Andra Meredes	Sistemas	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	00 17542		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Peresco	Sisben	

RELTIN S.A.S NIT. 901.361 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	00 17596		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
ouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
ferencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones	
Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Perez	Sistemas	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.261.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 20242		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	V		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	V
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Andrea Perez	Gobierno	

RELATIN S.A.S NIT. 901,361,010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	06 79180		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	x		
Mouse	x		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
XIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 3054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secreraria	firma recibido a sastifacion
Andrea Moreno	Sisben	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	00 17589		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	✓		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	+

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Meneses	Sisben	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.251.910-3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	00 20227		
Procesador	Intel Core i3		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Meneses	Sisben	

RELTIN S.A.S NIT. 901.361 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
			X
Serial			
STIKER	0021442		
Procesador	0021442		
MEMORIA RAM	Intel core i3		
Disco duro	468		
monitor	1TB		
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161 MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 - 551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR , 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia - secretaria	firma recibido a satisfacion
Andrea Meneses	Sisben	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0020225		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161 MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Meneses	Sisben.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00720224		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6 GB		
Disco duro	1 TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161 MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrea Meneses	Sisben	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		\	
Serial			
STIKER	0019088		
Procesador	Intel		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia-secretaria	firma recibido a sastifacion

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	28439		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	16GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Samsung M2020	
stiker	21019	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	1	✓
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Olivia Sierra Quintero	Secretaria Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 79089		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Hp 1102w	
stiker	18246	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones	
Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	-
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Yamile Lopez Nadarraga	Secretaria Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0017688		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak 12820	
stiker	3047	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M630 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satifacion
Keity Páez Vides	Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		x	
Serial			
STIKER	26868		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	16GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	x		
mouse	x		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Office	2024

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	x
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ELIANA MARTINEZ	ROMINA - TALENTO HUMANO	

AGOSTO 16/2024 → 10:45 AM.

RELTIN S.A.S NIT. 901.361.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0003040		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Hp 1102w	
stiker	18243	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	✓

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Patricia Paula	Secretaria de talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	00715666		
Procesador	Pentium		
MEMORIA RAM	2GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	19186	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M630Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Osiris Salcedo Pabon	Secretaria de Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	6021576		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak 12820	
stiker	3051	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Angi Martinez Vallejo	Secretaria talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0019141		
Procesador	lenovo		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	781GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Erika Vivian Franco	Secretaría de Gobierno	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27827		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUIA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515 LD015		
JUEGO DE CAJONES MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETE/A CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETE/A BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEV MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR M 550 -552		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M630 PIEZA INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE ALIMENTACIÓN, RODILLO DE TRANSFERENCIA, ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Maeliana Villa P	S.T.H	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0003039		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GD		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak 12820	
stiker	3048	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Activacion windows 10	

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Fabiola Tegra	Fabiola Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

Contratista

150

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0021564		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	4gb		
Disco duro	254gb		
monitor	si		
teclado	si		
mouse	si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUIA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANGUERA WID MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636/M638A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE P.C. UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M436 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M436 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
[illegible] (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y [illegible] CILINDRO)		
CARTUCHO TONER [illegible] C5502		
CILINDRO FUSOR MP5502		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 08 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67401 KIT MANTENIMIENTO HP M630 M630Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Paisel Avila	Secretaria Tecnica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0021033		
Procesador	Desktop		
MEMORIA RAM	4gb		
Disco duro			
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Firma Silva Olivares	Secretaria de Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26922		
Procesador	Desktop		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1T 25B		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO ; FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M6170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
William Gomez Reyes	Sec Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0006195		
Procesador	Veriton		
MEMORIA RAM	12 GB		
Disco duro	446 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Henry Ruiz Vezga	Secretaria De Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0019097		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ADOLFO E. CORTES M.	SECRETARIA TALENTO HUMANO	Adolfo C. M.

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0021918		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M6170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Maycelh Paola Montilla C	Talento Humano	

RELTIN S.A.S NIT. 901.261.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0019138		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	150 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Diana Maria Blanquicet Rios	Sec. Talento Humano.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	000 6092		
Procesador	Intel core i3.		
MEMORIA RAM	8G M		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	X		
Mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161.MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171.1515.LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515.LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Laura Natalia cotrina tapia	Centro Regional de Atencion a Victimas	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	78447		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	16 Ram		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Laura Natalia cotrino tobar	Centro Regional de Atencion a Victima	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26875		
Procesador	Core i5		
MEMORIA RAM	16 GB		
Disco duro	345GB		
monitor	Si		
teclado	Si		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	windows 10
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Laura Natalia Cotrina Tubos	Centro Regional de Atencion a Vic	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0005202		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	✓
Escáner por virus	✓
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M635 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Laura Natalia cotrina tobos	Centro Regional de Atencion	Laura Cotrina T

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26875		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	16 gb		
Disco duro	345gb		
monitor	si		
teclado	si		
mouse	si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	windows 10
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Laura Natalia cotrina tobos	centro Regional de Atencion a victima	LauraCotrina T

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 20 206		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6 GB		
Disco duro	300 GB		
monitor	SI		
eclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Pantum	
stiker	26858	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	1	✓
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Rafael Jimenez Trespalacios	Desarrollo Territorial y Gestion Secretaria de Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0020249		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
eclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp 2500	
stiker	18649	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Edilberto Richardo Cuenon	Secretaria Planeación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 21456		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1+3		
monitor			
eclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp 7500	
stiker	5282	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSOR TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7155/XM7170/XM7163		
02[illegible] KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia	firma recibido a satisfacion
Olga Rolanda Cristancho Gomez	Secretaria de Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27696		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
eclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	HP 7500	
stiker	202272	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ingeniero Cachorro Guerrero	Secretaria Planeación	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0027436		
Procesador	core i3		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	527GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak 52070	
stiker	2680B	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfaccion
David Mesa Rivado	Secretaría de Planeación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 19835		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Hp 2500	
stiker	21514	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	X
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Angela Mª Arrieta Arrieta	Secretaría de Planeación (Reptilas)	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0017715		
Procesador	core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1089B		
monitor	SI		
eclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Rafael Jimenez Trespalacios	Desarrollo Territorial y Gasificación Secretaria de Planeación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0021455		
Procesador	Core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	247 GB		
monitor	SI		
eclado	SI		
mouse	Si		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
Referencia		
stiker		
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Office	

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Rafael Jimenez Trespalacios	Desarrollo Territorial y Gasificacion Secretaria Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

180

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	OUZ1433		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
clado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH 301	
stiker	18589	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	Correctivo

observaciones

Optimización de Windows	V
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Edwin Garcia	Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	60 79770		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
eclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	RICOH 377	
stiker	21463	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Edwin garcia	Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0020252		
Procesador	AMD		
MEMORIA RAM	6GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
eclado	X		
nouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh IM 550	
stiker	26978	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	1	✓
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
edwin garcia	Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	00 21435		
Procesador	Intel core i3		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	200GB		
monitor			
eclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 377	
stiker	21463	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	✓
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	—
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	/
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Edwin Gomez	Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	0020277		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1TB		
monitor			
teclado	✓		
mouse	✓		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP 2733	
stiker	19101	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Olga Cristina Guerrero.	Secretaria. Planeación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	Ricoh mp 301	
stiker	5032	
Serial impresora	W918P600763	
mantenimiento	Correctivo.	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escaner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripcion	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DE AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171 1515 LD015		
GUIA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido Satisfacción
Mario B. Luna Montt	Secretaría Educación	

REXTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIÁ RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
Referencia	mp 301	
stiker	5031	
Serial impresora	W9188600780	
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mario Luna Montt	Secretaria Educacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	Ricoh 201	
stiker	18255	
Serial impresora	W3039201100	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	2	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
DANIELA NIETO ELAO.	IMPUESTOS.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
stiker	22484	
Serial impresora	W5232200094	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002	1	✓
CUCHILLA MP 5002	1	✓
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	✓
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	✓
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	✓
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	✓
CUCHILLA TYS MP 5002	1	✓
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ELEAZAR ORREGO NUÑEZ	SEC. HACIENDA - IMPUESTOS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	Ricoh mp 4002	
stiker	22487	
Serial impresora	W5234400726	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jairo A. Muñoz	Secretaria Juridica	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	Ricoh mp 4002	
stiker	26219	
Serial impresora	W524LA00573	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escaner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
Ana María Estrada Gómez	Tesorería	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
stiker	22813	
Serial impresora	W5732301211	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Yolanda Ortiz Perez	Planeacion (Bco Proyectos)	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

lo tiene todo. Barrancabermeja

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	Ricoh mp 4002	
stiker	5263	
Serial impresora	W5L5 G800214	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Betty Navarro de la Ossa	Inspección Segunda de policía Ur	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-8

lo tiene todo. Barrancabermeja

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	Mp 4001	
stiker	32487	
Serial impresora	W5E5L400453	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Gloria. Patricia Duarte Ruiz	Hacienda - Contabilidad	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351 010-8

lo tiene todo. Barrancabermeja

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	Ricoh MP 301	
stiker	21630	
Serial impresora	W9176P90114	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Martha Mateus	Comisaria de familia Copiv	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-8

lo tiene todo. Barrancabermeja

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	Ricoh Im 470	
stiker	6102	
Serial impresora	S7J50PA011165	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Edith Zamir Gomez	Sec. Infraestructura	

RELTIN S.A.S NIT. 901.361 010-8

lo tiene todo Barrancabermeja

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	RICOH	
Referencia	MP 301	
stiker	3259	
Serial impresora	W9108P800306	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Alma Quintero Valencia	Prensa	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
[illegible]IKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
[illegible]use			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
[illegible]ferencia	mp 4002	
stiker	5046	
Serial impresora	W5L4L400520	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[illegible] mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	✓
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	✓
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	✓
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	✓
CUCHILLA TYS MP 5002	1	✓
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Angeles Garcia	SEC. TRIPLE E	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
stiker	22395	
Serial impresora	W5241601479	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

No	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
REVELADOR MP 5002	1	✓
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	✓
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	✓
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	✓
CUCHILLA TYS MP 5002	1	✓
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Daniel Mauricio Parada R.	Planeacion	

RELTIN S.A.S NIT. 901.361.010-8

198

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
stiker	22487	
Serial impresora	W5232L400726	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

No	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002	1	✓
CUCHILLA MP 5002	1	✓
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	✓
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	✓
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	✓
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	✓
CUCHILLA TYS MP 5002	1	✓
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Pablo E. Santos	Juridica	

RELTIN S.A.S NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh Im 550	
referencia	Im 550	
stiker	3201X443317	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	—
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	—
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	—
RODILLO FUSOR MP 5002	1	—
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	—
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	—
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Yaneth Flores	Inspeccion Permanente Turno 4	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 013-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
IKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
ouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
stiker	5045	
Serial impresora	W52L200585	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	—
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002	1	✓
CUCHILLA MP 5002	1	✓
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	—
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP.. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	—
RODILLO FUSOR MP 5002	1	—
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	—
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	—
CUCHILLA TYS MP 5002	1	✓
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
BEATRIZ PINILLA	S. EEE	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
Referencia	mp 301	
stiker	5255	
Serial impresora	W9181P800212	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	✓
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	✓
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Margarita ojeda castellanos	Oficina Desarrollo Comunitario	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.381 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
[illegible]KER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
[illegible]ouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh MP 4002	
Referencia	MP 4002	
stiker	22483	
Serial impresora	W5242400270	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	—
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002	1	—
CUCHILLA MP 5002	1	—
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	—
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	1	—
RODILLO FUSOR MP 5002	1	—
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	—
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002	1	—
BANDA TYS MP 5002	1	—
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olga Lucía Torres Gaviria	Secc. Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
[redacted]ouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 5002	
[redacted]ferencia	mp 5002	
stiker	26245	
Serial impresora	W5322401658	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[redacted]mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002	1	✓
CUCHILLA MP 5002	1	✓
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	✓
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002	1	✓
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	✓
CUCHILLA TYS MP 5002	1	✓
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARA ION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satifacion
Ruth Fiallo M	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.381.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
referencia	mp 301	
stiker		
Serial impresora	W914P502579	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ana Maria Herrera Zeipa	Despacho Alcalde	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.01[illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
Mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
referencia	mp 301	
stiker	19156	
Serial impresora	W 916 P300297	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
John Albat Arrieta	Hacienda – presupuesto	

RELTIN S.A.S NIT. 901.261 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
[redacted]ouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp4002	
[redacted]eferencia	mp4002	
stiker	22491	
Serial impresora	W532L602133	
	Correctivo	
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

[redacted]antenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
[redacted]mpieza de temporales	
[redacted]Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
David Sandoval Sanchez.	Insp. Tercera de Policia Urbana	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
ouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
eferencia	mp 301	
stiker	19159	
Serial impresora	W9/6P300193	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

antenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
mpieza de temporales	
scáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DE AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia secretaria	firma recibido a sastifacion
VALERIA HERNANDEZ ALCENDRA	SISBEN.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 5002	
Referencia	Mp 5002	
stiker	22488	
Serial impresora	W5B2L901658	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DE AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
Ruth Gallo Yarmul.	Secretaria de Salud	Ruthgallo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	MP4002 Ricoh	
Referencia	MP4002	
stiker	5262	
Serial impresora	W5Z4LA00578	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002	1	✓
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	1	✓
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	✓
CUCHILLA TYS MP 5002	1	✓
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Jovita Mene Gueuara	Secretaria Recurso Fisico	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
[illegible]er	6060	
Serial impresora	W S22L300401	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	2	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	1	✓
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
	Recursos Físicos – Bodega	

Eleida Jaimes

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
Referencia	mp 301	
[illegible]er	5258	
Serial impresora	W9187800265	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	✓
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Edna Gonzalez	Oficina Asesora Control Interno	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 3352	
Impresencia	mp 3352	
stiker	22490	
Serial impresora	W483L200374	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002	1	✓
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002	1	✓
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nancy Carlozzo U.	Ofic. Control Disciplinario.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

213

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	mp 161 Ricoh	
ferencia	mp 161	
Stiker	9635	
Serial impresora	M0189204010	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	1	✓
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	1	-
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301	1	✓
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ELENA DEL RIEGO MUÑOZ	IMPUESTOS - HACIENDA	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8