TODO GAS s.a. "Su solución en Gases Medicinales"	REPORTE DE MANTENIMIENTO ALARMA DE GASES MEDICINALES	CÓDIGO	FMT-010
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Página 1 de 1
	MANTENIMIENTO	FECHA	28-06-2017

Nº 0190

INSTITUCIÓN	Hospital Militar			FECHA		
SERVICIO	Urgencias	UBICACIÓN	puesto de Enfermería	25	MAY	2017

MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO INSTITUCIÓN
Amico	Alert-2	N/A	N/A

TIPO DE SERVICIO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	OTRO	¿Cuál?
	X			

TIPO DE ALARMA:	ÁREA	MAESTRA	COMBINADA
	X		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

ALARMA DE ÁREA

Tipo de Gas que monitorea	O2	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro
	X	X	X					

Verificar Funcionamiento de los Sensores

	O2	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro
Presión Digital	54	~~/~~	~~/~~					
Presión Análoga	60	0	0					
Diferencia	6	0	0					


Revisar Pilotos de Alta y de Baja

	O2	VAC	Air M	Air I	N2O	CO2	N2	Otro
Presión Limite de Alta	70	32	70					
Presión Limite de Baja	40	12	40					

	ESTADO		
	B	M	NA
Verificar funcionamiento de todas las luces Led	X		
Realizar Prueba de TEST		X	
Probar Funcionamiento de silenciador de alarma	X		
Medir Voltaje y Amperaje de la Fuente	X		
Revisar Conectores de la fuente a tarjetas		X	
Realizar Limpieza a tarjetas electrónicas	X		
Realizar Limpieza General	X		

ALARMA MAESTRA

Tipo de Señal que monitorea



	ESTADO		
	B	M	NA
Verificar funcionamiento de todas las Señales			
Verificar funcionamiento de todas las luces Led			
Realizar Prueba de TEST			
Probar Funcionamiento de silenciador de alarma			
Medir Voltaje y Amperaje de la Fuente			
Revisar Conectores de la fuente a tarjetas			
Realizar Limpieza a tarjetas electrónicas			
Realizar Limpieza General			

OBSERVACIONES: Se Encuentra Alarma Sin Señales de Vacio y Aire Medicinal No hay Presion en Red, Modulo de Oxigeno Indica Siempre la misma presion Sensor Malo ya que no se Alarma Al Suspender el Suministro Indica Siempre la misma presion este Modulo Controla Recuperacion y Sala de observacion pero no detecta Señal por baja presion

ESTADO DEL SERVICIO REALIZADO

CONCLUIDO	EN PROCESO	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	OTRO:
X			

REPUESTOS REQUERIDOS

2 Sensores de Oxigeno

REALIZADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE: Jaum Esteban Ruiz Lopez	NOMBRE: Diego Villa R.
FIRMA: Jaumesteban Ruiz Lopez	FIRMA:
CARGO: Tecnologo Biomedico	CARGO: Biomédico T.P. 68738-027311 STD