Certificado No. SC 6237-1

INFORME TICKETS DE MANTENIMIENTO EJECUTADOS

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Sra. Johanna Diaz Pabon
Subdirección de Infraestructura TIC
Dirección de Informática y Tecnología

Contrato No. 230794

OBJETO

Prestar los servicios de soportes de fabrica premium para el sistema BMS y soporte especializado de mantenimiento correctivo, preventivo, monitoreo, control y gestión de señales y equipos del sistema BMS y el sistema de control de acceso instalados en las sedes de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH).

A continuación, se presenta el informe correspondiente mes No. 11 del **contrato No. 230794**; se relacionan e incluyen los soportes de los tickets prestados entre el *01 al 31 de julio de 2024,* igualmente estos se pueden consultar en la plataforma de tickets con el usuario asignado al cliente.

ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

De acuerdo con los tickets cargados durante el periodo mencionado anteriormente, se observa que todos los servicios se atendieron dentro de los tiempos estipulados por el contrato.

CUADRO RESUMEN TICKETS

1. TIPO BITÁCORA ESTADO DE SISTEMA DIARIO

Ticket	Cliente	Clase	Tipo de servicio	Fecha de solicitud	Fecha de programacion	Fecha de atencion	Fecha de salida	Tecnico	Estado	Cierre exitoso
92946	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	29/07/2024 8:39	29/07/2024 8:40	31/07/2024 8:04	31/07/2024 17:10	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92945	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	29/07/2024 8:39	29/07/2024 8:39	30/07/2024 8:17	30/07/2024 16:16	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92944	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	29/07/2024 8:37	29/07/2024 8:37	29/07/2024 11:34	29/07/2024 15:15	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92602	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	22/07/2024 14:16	22/07/2024 14:17	24/07/2024 16:52	26/07/2024 15:47	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	En proceso	SI
92601	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	22/07/2024 14:15	22/07/2024 14:16	25/07/2024 16:04	25/07/2024 16:14	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	En proceso	SI
92600	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	22/07/2024 14:13	22/07/2024 14:13	24/07/2024 16:52	24/07/2024 17:06	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92567	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	22/07/2024 8:45	22/07/2024 8:45	23/07/2024 8:12	24/07/2024 8:32	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92566	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	22/07/2024 8:43	22/07/2024 8:44	22/07/2024 9:23	22/07/2024 15:35	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92191	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	15/07/2024 8:31	15/07/2024 8:32	19/07/2024 10:59	19/07/2024 16:54	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92190	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	15/07/2024 8:30	15/07/2024 8:31	18/07/2024 8:10	18/07/2024 16:47	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92186	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	15/07/2024 8:14	15/07/2024 8:15	17/07/2024 8:12	17/07/2024 17:13	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92184	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	15/07/2024 8:12	15/07/2024 8:13	16/07/2024 8:29	16/07/2024 16:17	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92181	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	15/07/2024 8:07	15/07/2024 8:08	15/07/2024 9:11	15/07/2024 16:45	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Revisado	SI
91900	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	9/07/2024 23:02	9/07/2024 23:02	12/07/2024 9:33	12/07/2024 12:06	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91899	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	9/07/2024 23:01	9/07/2024 23:01	11/07/2024 14:36	11/07/2024 15:07	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91898	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	9/07/2024 23:00	9/07/2024 23:00	10/07/2024 12:02	10/07/2024 12:08	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91855	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	09/07/2024 8:34:11	09/07/2024 8:34:33	10/07/2024 12:08:23	10/07/2024 12:10:17	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91771	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	8/07/2024 8:12	8/07/2024 8:13	8/07/2024 12:09	8/07/2024 17:33	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91582	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	2/07/2024 16:11	2/07/2024 16:11	5/07/2024 17:21	5/07/2024 17:34	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91581	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	2/07/2024 16:09	2/07/2024 16:10	4/07/2024 12:06	4/07/2024 16:17	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91580	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	2/07/2024 16:08	2/07/2024 16:09	3/07/2024 11:34	3/07/2024 11:46	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Revisado	SI
91565	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Supervisión sistemas	Bitácora estado sistema	2/07/2024 8:26	2/07/2024 8:26	2/07/2024 12:04	2/07/2024 14:46	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI

Certificado No. SC 6237-1

TICKET'S No. TK 92946,92945,92944,92602,92601,92600,92567,92566,92191,92190,92186,92184,92181,91900,91899,91898, 91855, 91771,91582,91581,91580,91565.

Solicitud: Revisión estado de sistema a diario y fallos observados

Labor realizada: Se verifica estado del sistema físicamente, en ventana de eventos y estado de conexión de las controladoras. Se verifica con personal de seguridad si se han reportado fallas en el sistema del edificio.

Evidencia Tickets

Detalle Ticket # 92946

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-31		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-31
Hora: 17:10:41

Se hace verificación de los señales bms en el programa arquero con ingeniero Diego Cadavid el cual manifiesta que los datos del sistema no son reales con los emitidos por la planta en pantalla. Además, se verifica el funcionamiento de la talanquera sur la cual presentó falla cuando se estaba haciendo mantenimiento en la controladora. Se evidencia el sistema operando correctamente a nivel de software, y validando con vigilancia se evidencia el sistema operando correctamente.

Detalle Ticket # 92945

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-30		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-30
Hora: 16:16:32

Se continúa con el mantenimiento preventivo en tesorería ya que hay permiso de ingresar, también se verifica las controladoras en el software las cuales operan correctamente, además se verifica el funcionamiento de las puertas en ayuda de vigilancia. Se corrige el tiempo de los torniquetes de Discapacitados , ya que al tener poco tiempo lo retenian generando daños al motor.

Detalle traza ticket # 92944

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-29		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-29
Hora: 15:15:30

Se hace la verificación del sistema donde de se evidencia el sistema operando normalmente a nivel de hardware y software. Se verifica en constancia con vigilancia la operación de las puertas sin novedad

Detalle traza ticket # 92602

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-26		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-26
Hora: 15:47:34

Se termina de verificar los torniquetes de costado oriental además se vería el sistema en software, evidenciando las controladoras en línea y en normal funcionamiento. Se verifica las puertas donde operan de forma correcta. En validación con vigilancia

Detalle traza ticket # 92601

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-25		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-25
Hora: 16:14:57

Se continúa en el mantenimiento de la parte mecánica de los torniquetes, además se verifica el software del sistema , el opera en normalidad. Por lo de más se hace recorrido sin fallos en la operación a nivel hadware.

Detalle traza ticket # 92600

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-24		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-24
Hora: 17:06:50

Se hace la verificación del sistema a nivel de hardware y software. Donde se evidencia aperturas y cierres del sistema, además se hace recorrido en las instalaciones para ver la operación del control de acces, el cual esta sin novedad.

Detalle traza ticket # 92567

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-23		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 10:05:12

Se comprueba el correcto funcionamiento del sistema en general, en axiom se evidencia controladoras en linea sin ninguna novedad.

Detalle Ticket # 92566

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-22		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS
Fecha: 2024-07-22
Hora: 15:35:33

Se verifica sistema en general, se encuentran controladoras en línea, se informa problema con módulo de visitantes en recepción oriental, se atiende y da solución.

Detalle traza ticket # 92191

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-19		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-19
Hora: 12:48:29

Se encuentra el sistema en estado normal, funcionando normalmente y controladoras en linea, no se reportan falla por parte de personal de seguridad.

Detalle traza ticket # 92190

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-18		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-19
Hora: 12:44:05

Se comprueba el correcto funcionamiento del sistema en general, en axiom se evidencia controladoras en linea sin ninguna novedad.

Detalle traza ticket # 92186

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-17		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-17
Hora: 12:26:30

Se encuentra el sistema en estado normal, funcionando normalmente y controladoras en linea, no se reportan fallas por parte de personal de seguridad. Se informa problema en gestor de axiom de Ing. Johanna. Se valida con ticket n° 92342

Detalle traza ticket # 92184

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-16		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA **Soportes:**
Fecha: 2024-07-16
Hora: 17:14:56

Se verifica estado del sistema físico, en ventana de eventos y estado de conexion de las controladoras, se encuentra todo normal. Se reporta en recepción oriental falla en molinete de salida 2 con algunos funcionarios. Se realiza descarga a controladora y se hace prueba funcionando correctamente.

Detalle traza ticket # 92181

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-15
Hora: 16:45:51

Se hace la revisión del sistema a nivel de hardware y software. Donde se evidencia la entrada principal piso 16 en fallo se requiere verifica su funcionamiento. Por lo de más se evidencia el sistema operando de forma correcta.

Detalle traza ticket # 91900

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-12
Hora: 12:06:34

Se encuentra el sistema en estado normal, funcionando normalmente y controladoras en linea, no se reportan falla por parte de personal de seguridad.

Detalle traza ticket # 91899

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-11
Hora: 15:07:59

Se observa funcionamiento normal del sistema, se reporta falla en piso 9.

Detalle traza ticket # 91898

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-10
Hora: 12:08:04

Se valida el correcto funcionamiento del sistema en general, controladoras en linea, se reporta problema en puerta de discapacitados frontera piso, se atiende con ticket n° 91936.

Detalle traza ticket # 91855

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-10
Hora: 12:10:17

Se evidencia sistema normal, no se reportan problemas por parte del personal de seguridad, controladoras en linea.

Detalle traza ticket # 91771

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-08
Hora: 17:33:42

Se verifica estado de conexion de las controladoras en axiom y se encuentran en linea a excepción de las 4 en falla. Se informa problema de puerta liberada en cuarto de cableado de piso 9, se genera y se atiente con el ticket n°: 91809

Detalle traza ticket # 91582

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-05
Hora: 17:34:36

Se realiza recorrido revisando estado de funcionamiento de los equipos que integran el sistema y se encuentra funcionando correctamente, se verifica estado de controladoras en axiom

Detalle traza ticket # 91581

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-04
Hora: 16:17:11

Se observa estado de las controladoras en Axiom, encontrando todo con normalidad a excepción de las 4 controladoras en falla (frontera p9, archivo modulo 15, cuarto aseo p10 occ, cuarto electrico p6 oriental). No se reportan novedades.

Detalle traza ticket # 91580

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-03
Hora: 11:46:48

Se hace la verificación del sistema donde se atiende piso 11 oriental el fallo de lector cafetería el cual suministra soporte tecnico otra entidad, además se verifica el sistema a nivel de hardware y software sin presentar novedad.

Detalle traza ticket # 91565

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	Bitacora estado sistema	**Tipo de Solicitud**	Supervision sistemas	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-02
Hora: 14:46:07

Soportes:

Se verifica estado del sistema en general, se evidencia desconexion en controladoras de frontera piso 9, archivo modulo 15, cuarto aseo p10 occ, cuarto electrico piso 6 oriental. Las controladoras de frontera piso 9 y archivo modulo 15 se presenta esta falla desde hace tiempo donde se encuentran dañadas, estas no se han reemplazado ya que son areas donde no se usa el sistema y se está a la espera de autorización para desinstalar el resto de equipos. En cuanto a las controladoras de cuarto aseo p10 occ y cuarto electrico p6 oriental, ya se atendió por el tecnico jhonatan encontrando falla interna en las controladoras, estas se deben reemplazar.

2. TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA CONTROL ACCESOS

Ticket	Cliente	Clase	Tipo de servicio	Fecha de solicitud	Fecha de programacion	Fecha de atencion	Fecha de salida	Tecnico	Estado	Cierre exitoso
93083	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	31/07/2024 10:07	31/07/2024 16:48	2/08/2024 10:03	2/08/2024 10:10	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92867	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	26/07/2024 13:41	30/07/2024 18:16	2/08/2024 11:13	2/08/2024 11:18	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
92849	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	26/07/2024 9:56	29/07/2024 8:43	29/07/2024 12:53	29/07/2024 14:24	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92839	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	26/07/2024 8:17	29/07/2024 8:42	29/07/2024 12:52	29/07/2024 14:32	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92342	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	17/07/2024 8:15	17/07/2024 8:51	17/07/2024 17:14	17/07/2024 17:14	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92288	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	16/07/2024 9:39	16/07/2024 11:35	16/07/2024 11:38	16/07/2024 12:42	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
92083	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	12/07/2024 16:39	12/07/2024 17:31	12/07/2024 17:54	12/07/2024 18:42	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
91962	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	10/07/2024 16:35	17/07/2024 12:49	22/07/2024 17:13	22/07/2024 17:19	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
91957	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	10/07/2024 14:25	11/07/2024 12:50	11/07/2024 14:35	12/07/2024 13:02	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
91936	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	10/07/2024 9:15	10/07/2024 10:04	10/07/2024 11:36	10/07/2024 12:02	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
91809	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	8/07/2024 15:23	8/07/2024 17:27	8/07/2024 17:34	8/07/2024 17:38	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
91592	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	2/07/2024 17:41	4/07/2024 9:13	4/07/2024 16:17	4/07/2024 16:24	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
91574	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Correctivo	REVISION CONTROL DE ACCESO	2/07/2024 11:44	4/07/2024 9:14	4/07/2024 16:24	4/07/2024 16:47	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI

- **TICKET No. 93083**

Solicitud: agradezco validar que reportan la talanquera sur está bloqueada. validar que puede estar presentando la falla y dejar desbloqueada en caso de requerirse. Validar si ya se le hizo mantenimiento preventivo.
Labor realizada: Se deshabilita la talanquera por mantenimiento preventivo en la controladora, al finalizar se enciende nuevamente y queda funcionando normalmente. Serial controladora: UN83D1001

Serial Controladora: UNB83D1001
Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Fallo de fluido eléctrico.

Detalle traza ticket # 93083

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-31		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-08-02
Hora: 10:10:07

Se deshabilita la talanquera por mantenimiento preventivo en la controladora, al finalizar se enciende nuevamente y queda funcionando normalmente. Serial controladora: UN83D1001



- **TICKET No. 92867**

Solicitud: Agradezco realizar viabilidad técnica y nos indique una propuesta para reemplazar las lectoras de la puerta de frontera del Piso 9 entre la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD) y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) por botones de emergencia con alarma que solo se use en casos de emergencia para el manejo de la puerta de frontera, debido a que es una salida de emergencia, y mantener los electroimanes en la puerta.

Labor realizada: Se hace la verificación del sistema para implementar los botones y poder retirar las lectoras. Por lo cual se requiere dos botones de referencia SS24A2EM-ES y lo demás se aprovecha de la instalación presente para subir esta necesidad

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Puerta frontera

Detalle traza ticket # 92867

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-30		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-31
Hora: 17:01:47

Se hace la verificación del sistema para implementar los botones y poder retirar las lectoras. Por lo cual se requiere dos botones de referencia SS24A2EM-ES y lo demás se aprovecha de la instalación presente para subir esta necesidad



- **TICKET No. 92849**

Solicitud: Validar y ajustar falla en tornillos en los molinetes de frontera - Mezanine

Labor realizada: Se hace mantenimiento y correctivo del torniquete Frontera ya que estaba desajustada la banda de paso por falta de tornillos que la soporta al eje central, se consiguen los tornillos y se corrige el daño. Quedando en correcto funcionamiento. SGZ1905210081* FRONTERA Controladora Molinete Frontera: UN83C1643*.

Serial Controladora: UN83C1643.

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Molinete SGZ1905210081 FRONTERA

Detalle traza ticket # 92849

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-29		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-29
Hora: 14:24:51

Se hace mantenimiento y correctivo del torniquete Frontera ya que estaba desajustada la banda de paso por falta de tornillos que la soporta al eje central, se consiguen los tornillos y se corrije el daño. Quedando en correcto funcionamiento. SGZ1905210081 FRONTERA Controladora Molinete Frontera : UN83C1643



**Se realizó retroalimentación de anteponer la palabra Serial antes del número. Se corregirá para las próximas actividades.*

- **TICKET No. 92839**

Solicitud: Validar operatividad de las tarjetas de los torniquetes.
Labor realizada: Se hace la verificación de las conexiones de la banda de Discapacitados, donde se evidencia los cables generando falsos contactos que afectan la operación del equipo, se corrigen los contactos con soldadura en las puntas. ZKBZ49881107* FRONTERA Discapacitados Frontera: UN83C1630*.

Serial Controladora: UN83C1630

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: ZKBZ49881107 FRONTERA Discapacitados

Detalle traza ticket # 92839

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-29		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-29
Hora: 14:32:39

Se hace la verificación de las conexiones de la banda de Discapacitados, donde se evidencia los cables generando falsos contactos que afectan la operación del equipo, se corrigen los contactos con soldadura en las puntas. ZKBZ49881107 FRONTERA Discapacitados Frontera:UN83C1630



**Se realizó retroalimentación de anteponer la palabra Serial antes del número. Se corregirá para las próximas actividades.*

- **TICKET No. 92342**

Solicitud: Agradezco validar error enviado por correo. al tratar de ingresar al aplicativo sale el error 405 se adjunta imagen

Labor realizada: Se valida este error con RBH e indican que es un error de red, se presentó una desconexión entre el servidor y equipo del gestor.

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Equipo Gestor


Detalle Ticket # 92342

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-17		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-17
Hora: 16:39:09

Soportes:

Se valida este error con RBH e indican que es un error de red, se presentó un desconexion entre el servidor y equipo del gestor.



- **TICKET No. 92288**

Solicitud: Agradecemos atender nos reportan que El día viernes se tuvieron muchas reactivaciones de tarjetas y al actualizar todas las lectoras para que no hubiese inconvenientes en los ingresos, No obstante, las siguientes lectoras que se muestran en el archivo adjunto no actualizaron. siempre terminaban en falla. Agradezco su colaboración para la revisión de esas lectoras y por qué no es posible actualizarlas.

Labor realizada: Se realiza descarga a cada controladora reportada que no se logró realizar el día viernes, en 6 de estas se completó la descarga correctamente, las otras 4 son las que están dañadas reportadas anteriormente por lo cual no se genera fallo al realizar la descarga, (archivo modulo 15, cuarto aseo piso 10 occidental, cto eléctrico y baño hombres piso 6 oriental, y frontera piso 9. Se recomienda también realizar descarga individual ya que al seleccionar varias controladoras al tiempo puede presentar este problema.

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Axiom

Detalle traza ticket # 92288

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-16		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA **Soportes:**
Fecha: 2024-07-16
Hora: 12:42:11

Se realiza descarga a cada controladora reportada que no se logró realizar el dia viernes, en 6 de estas se completó la descarga correctamente, las otras 4 son las que estan dañadas reportadas anteriormente por lo cual no se genera fallo al realizar la descarga, (archivo modulo 15, cuarto aseo piso 10 occidental, cto eléctrico y baño hombres piso 6 oriental, y frontera piso 9. Se recomienda también realizar descarga individual ya que al seleccionar varias controladoras al tiempo puede presentar este problema.



- **TICKET No. 92083**

Solicitud: Agradezco solucionar de forma Urgente bloqueo de talanquera de parqueadero central. Funcionarios no han podido salir del parqueadero.

Labor realizada: Se encuentran talanqueras bloqueadas central y occidental, se dejan brazos manuales arriba, y se revisa el sistema en Axiom pero no se encuentra ningún problema, igualmente se realiza descarga a las controladoras que presentaron el bloqueo, se hace prueba en todas las puertas del edificio, molinetes y talanqueras, se comprueba correcto funcionamiento de todo el sistema. Se debe escalar este caso con soporte de RBH ya que el problema no fue por ninguna causa física y no se detectó que lo pudo ocasionar. Se recomienda a personal de seguridad mantener una llave de la talanquera en cada parqueadero exterior ya que con esta se puede dejar la talanquera manual en caso de cualquier falla que tenga el sistema.

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Axiom

Detalle traza ticket # 92083

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA **Soportes:**
Fecha: 2024-07-12
Hora: 18:42:28

Se encuentran talanqueras bloqueadas central y occidental, se dejan brazos manuales arriba, y se revisa el sistema en axiom pero no se encuentra ningún problema, igualmente se realiza descarga a las controladoras que presentaron el bloqueo, se hace prueba en todas las puertas del edificio, molinetes y talanqueras, se comprueba correcto funcionamiento de todo el sistema. Se debe escalar este caso con soporte de RBH ya que el problema no fue por ninguna causa fisica y no se detecto que lo pudo ocasionar. Se recomienda a personal de seguridad mantener una llave de la talanquera en cada parqueadero exterior ya que con esta se puede dejar la talanquera manual en caso de cualquier falla que tenga el sistema.



- **TICKET No. 91962**

Solicitud: Reportan de vigilancia que el Magnético puerta cuarto eléctrico y baño hombres / Piso 6 / Costado oriental 1. Se encuentra fuera de servicio el magnético de las puertas de esas dos áreas. 2. No permite el cierre de las puertas

Labor realizada: Se realiza cambio de controladora, ya que esta se encontraba averiada al no dejar realizar descargas y no dar acceso a ningún funcionario. Se reemplaza por controladora nueva de stock, se hace configuración, descarga y se hacen pruebas, se valida funcionamiento correcto. Serial de controladora dañada: UN83G1667 - serial controladora nueva: UN87D0340

Serial Controladora: UN87D0340

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Controladora cuarto eléctrico y baño hombres / Piso 6

Detalle traza ticket # 91962

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-17		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-22
Hora: 17:19:46

Soportes:

Se realiza cambio de controladora, ya que esta se encontraba averiada al no dejar realizar descargas y no dar acceso a ningun funcionario. Se reemplaza por controladora nueva de stock, se hace configuracion, descarga y se hacen pruebas, se valida funcionamiento correcto. Serial de controladora dañada: UN83G1667 - serial controladora nueva: UN87D0340



- **TICKET No. 91957**

Solicitud: Se recibe reporte de vigilancia de falla en electroimán en Piso 9 costado occidental. agradezco su colaboración validando.

Labor realizada: Se reporta que la puerta queda abierta, al verificar se encuentra que es en ocasiones cuando abren muy poco, la puerta esta se cierra muy rápido rebotando con el electroimán y queda abierta, se soluciona problema reduciendo el tiempo de apertura del electroimán. Serial Electroiman: 147881

Serial Electroimán: 147881
Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Electroimán.

Detalle traza ticket # 91957

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-12
Hora: 13:02:50

Soportes:

Se reporta que la puerta queda abierta, al verificar se encuentra que es en ocasiones cuando abren muy poco oa puerta esta se cierra muy rapido rebotando con el electroimán y queda abierta, se soluciona problema reduciendo el tiempo de apertura del electroimán. Serial electroiman: 147881



- **TICKET No. 91936**

Solicitud: Favor asignar ticket como mantenimiento al sistema Axiom, toda vez que se requiere mantenimiento correctivo del Torniquete control acceso movilidad reducida / Frontera Torre A con Torre B / Paso al Supercade CAD 1. Presenta ruido anómalo al monte de hacer apertura. 2. Se evidencia a la vista, tornillo y/o remache generando obstaculización en la operatividad del torniquete 3. Posible riesgo de ruptura del vidrio.

Labor realizada: Se encuentran sueltos los tornillos del soporte del vidrio, lo cual causa que al volver a la posición central presente movimiento y se descalibren los encoder. Se ajustan los tornillos y se calibra apertura, cierre y posición central de los encoder, se hace prueba y queda funcionando correctamente. Serial: BR8D190260044

Serial Torniquete: BR8D190260044

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Torniquete control acceso movilidad reducida / Frontera Torre A

Detalle traza ticket # 91936

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-10
Hora: 12:02:21

Soportes:

Se encuentran sueltos los tornillos del soporte del vidrio, lo cual causa que al volver a la posicion central presente movimiento y se descalibren los encoder. Se ajustan los tornillos y se calibra apertura, cierre y posicion central de los encoder, se hace prueba y queda funcionando correctamente. Serial: BR8D190260044



- **TICKET No. 91809**

Solicitud: Agradezco validar el Sistema de Control de Acceso al Centro de Cableado del piso 9, está fallando, no funciona

Labor realizada: Se verifica el sistema de la puerta de centro de cableado piso 9 y se evidencia en normal funcionamiento, se debe empujar la puerta manualmente hasta que cierre completamente ya que no cuanta con brazo o gato hidráulico. Serial Electroiman: 054453

Serial Electroimán: 054453

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Electroiman


Detalle traza ticket # 91809

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-08
Hora: 17:38:56

Soportes:

Se verifica el sistema de la puerta de centro de cableado piso 9 y se evidencia en normal funcionamiento, se debe empujar la puerta manualmente hasta que cierre completamente ya que no cuanta con brazo o gato hidráulico. Serial electroiman: 054453



- **TICKET No. 91592**

Solicitud: Agradezco validar, vigilancia reporta se requiere mantenimiento correctivo a las siguiente Talanquera: 1. Talanquera sótano, control ingreso se encuentra fuera de servicio. 2. Mencionada obstaculiza el ingreso de vehículos. Como plan alterno se deshabilito.

Labor realizada: Se encuentra la talanquera deshabilita y apagada, personal de seguridad informa que un vehículo golpeo el brazo lo cual hizo que se doblara y al bajar quede fuera del soporte de reposo. Se enciende de nuevo y desdobla el brazo, este queda reposando en el soporte y se hace prueba quedando, funcionando correctamente.

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Talanquera Sótano


Detalle traza ticket # 91592

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Sucursal	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	Tipo de Solicitud	Correctivo	Estado	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-04
Hora: 16:24:14

Soportes:

Se encuentra la talanquera deshabilita y apagada, personal de seguridad informa que un vehiculo golpeo el brazo lo cual hizo que se doblara y al bajar quede fuera del soporte de reposo. Se enciende de nuevo y desdobla el brazo, este queda reposando en el soporte y se hace prueba quedando funcionando correctamente.



- **TICKET No. 91574**

Solicitud: Agradecemos validar, estas tres lectoras (Frontera P9, Archivo Módulo 15 en Cra 32 y el Cuarto de aseo Piso 10 OCC) no actualizan por más que se intenta, siempre terminan en falla. Agradezco su colaboración para la revisión de esas lectoras y por qué no es posible actualizarlas.

Labor realizada: Estas controladoras se encuentran averiadas, por tal razón se muestra en estado desconocido en el sistema y no se permite hacer descargas, con archivo modulo 15 y frontera piso 9 se está a la espera de que decisión se toma, si deshabilitar el sistema o poner en funcionamiento. Serial controladora cuarto aseo p10 UN83D1005

Certificado No. SC 6237-1

Serial Controladora: UN83D1005

Tipo mantenimiento: Correctivo
Equipo intervenido: Controladora piso 10

Detalle traza ticket # 91574

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	REVISION CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Correctivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-04
Hora: 16:47:29

Soportes:

Estas controladoras se encuentran averiadas, por tal razón se muestra en estado desconocido en el sistema y no se permite hacer descargas, con archivo modulo 15 y frontera piso 9 se esta a la espera de que decisión se toma, si deshabilitar el sistema o poner en funcionamiento. Serial controladora cuarto aseo p10 UN83D1005



3. TIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA CONTROL ACCESOS

Ticket	Cliente	Clase	Tipo de servicio	Fecha de solicitud	Fecha de programacion	Fecha de atencion	Fecha de salida	Tecnico	Estado	Cierre exitoso
93089	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	31/07/2024 11:49	1/08/2024 8:54	1/08/2024 16:45	1/08/2024 17:14	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
93054	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	30/07/2024 18:24	30/07/2024 18:25	2/08/2024 11:13	2/08/2024 11:18	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
93053	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	30/07/2024 18:23	30/07/2024 18:23	2/08/2024 11:20	2/08/2024 11:20	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
92850	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	26/07/2024 9:57	26/07/2024 9:57	26/07/2024 20:22	26/07/2024 20:54	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92616	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:33	29/07/2024 10:20	30/07/2024 15:04	30/07/2024 16:01	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92615	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:31	22/07/2024 16:31	26/07/2024 20:22	26/07/2024 21:16	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92614	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:30	22/07/2024 16:30	2/08/2024 11:10	2/08/2024 11:11	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
92613	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:28	22/07/2024 16:29	29/07/2024 9:50	29/07/2024 16:21	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92612	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:27	22/07/2024 16:27	24/07/2024 9:17	26/07/2024 15:42	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92611	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:25	22/07/2024 16:26	24/07/2024 9:17	26/07/2024 15:21	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92610	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:21	22/07/2024 16:22	24/07/2024 8:29	24/07/2024 8:29	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92609	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 16:20	22/07/2024 16:20	23/07/2024 9:33	24/07/2024 8:29	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92604	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 14:24	22/07/2024 14:24	22/07/2024 17:20	24/07/2024 10:44	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
92603	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 14:23	22/07/2024 14:23	24/07/2024 8:27	24/07/2024 8:28	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92569	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	22/07/2024 8:51	22/07/2024 8:52	22/07/2024 11:55	22/07/2024 15:31	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92213	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 9:01	15/07/2024 9:01	22/07/2024 17:20	24/07/2024 11:46	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
92212	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:59	15/07/2024 9:00	19/07/2024 10:59	19/07/2024 16:55	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92211	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:57	15/07/2024 8:58	18/07/2024 16:49	18/07/2024 16:49	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92210	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:54	15/07/2024 8:55	18/07/2024 16:48	18/07/2024 16:48	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92208	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:52	15/07/2024 8:52	18/07/2024 9:28	18/07/2024 16:48	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92204	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:48	15/07/2024 8:48	17/07/2024 9:55	17/07/2024 17:14	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92203	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:46	15/07/2024 8:47	17/07/2024 12:12	17/07/2024 12:22	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Ejecutado	SI
92202	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:44	15/07/2024 8:45	16/07/2024 15:18	16/07/2024 16:18	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92201	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:41	15/07/2024 8:42	16/07/2024 11:22	16/07/2024 16:18	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92200	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:39	15/07/2024 8:40	16/07/2024 16:16	16/07/2024 16:16	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
92196	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	15/07/2024 8:35	15/07/2024 8:36	16/07/2024 16:15	16/07/2024 16:16	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Ejecutado	SI
91904	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	9/07/2024 23:09	9/07/2024 23:10	12/07/2024 12:36	15/07/2024 15:40	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91903	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP-PREVENTIVO	9/07/2024 23:08	9/07/2024 23:09	12/07/2024 12:07	12/07/2024 12:36	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91902	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	9/07/2024 23:06	9/07/2024 23:07	12/07/2024 11:51	12/07/2024 12:04	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91901	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	9/07/2024 23:03	9/07/2024 23:04	12/07/2024 10:15	12/07/2024 11:18	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91856	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	9/07/2024 8:37	12/07/2024 11:22	12/07/2024 11:23	12/07/2024 11:50	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI
91772	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Preventivo	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	8/07/2024 8:14	8/07/2024 8:15	8/07/2024 12:09	11/07/2024 16:58	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Revisado	SI

- **TICKET No. 93089**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo SOTANO oriente. Almacén sotano, subestación bog, planta subestación, baño h/m, Subestacion, planta sub-sotano, bici usuarios, subestación 1.

Labor realizada: Se hace verificación de voltajes y limpieza de equipos, donde se verifica los contactos en cada uno de ellos, se ajusta soportes de las lectoras y electroimanes. Se adjuntan seriales

Controladoras

1. ALMACEN SOTANO Serial: UN83C1613
2. TALANQUERA CENTRO serial: UN83D1031
3. TALANQUERA ORIENTAL Serial: UN83D1028
4. SUB ESTACION BOG / PLANTA SUBSOTANO serial: UN83B221000
5. BAÑO H/M SOTANO SERIAL: UN83C1475
6. SUB ESTACION / PLANTA SOTANO serial: UN83B2257
7. TALANQUERA SOTANO B serial: UN83D1025
8. BICIUSUARIOS / SUB ESTACION 1 SOTANO Serial: UN83K2766

Electroimanes:

ALMACEN SOTANO Electroiman SIN SERIAL
PLANTA Electroiman serial: 1813
Subestacion 1 Electroiman serial: 373993
Baños Hombres Electroiman serial: 222773
Baños Mujeres Electroiman serial: 086271
Subestacion Electroiman serial: 181349
Subestacion 2 Electroiman SIN SERIAL
Cuarto Reciclaje Electroiman sin serial
Subestacion BOG Electroiman serial: 164806
Conductores Electroiman serial:087063

Lectores:
ALMACEN SOTANO
Lector de entrada serial: FL0J6Y01BG190907002
Boton de salida serial:80648370044
PLANTA
Lector de entrada serial: FL0J6Y02A5190907002
Boton de salida serial:80648370060
Subestacion 1
Lector de entrada serial: FL0J6Y01P5190519001
Boton de salida serial:80829140650

Certificado No. SC 6237-1

Baños Hombres
Lector de entrada serial: FL0J6Y01H7190907002
Boton de salida serial:80829140672
Baños Mujeres
Lector de entrada serial: FL0J6Y01JN7190907002
Boton de salida serial:80829140648
Subestacion
Lector de entrada serial: FL0J6Y01EO190907002
Boton de salida serial:80829140663
Cuarto Reciclaje
Lector de entrada serial: FL0J6Y01WS190907002
Boton de salida sin serial
Subestación 2
Lector de entrada serial: FL0J602CP190907002
Boton de salida serial:80829140677
Subestacion
BOG Lector de entrada serial: FL0J602WK190907002
Boton de salida serial:80829140665
Talanqueras
Lector de entrada serial: FL0J6Y01A51909070002
Lector de Salida serial: FL0J6Y01AD1909070002
Lector de entrada bici usuarios serial: FL0I9X00WN4HI002243

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema

Detalle traza ticket # 93089

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-08-01		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-08-01
Hora: 17:14:43

Se hace verificación de voltajes y limpieza de equipos, donde se verifica los contactos en cada uno de ellos, se ajusta soportes de las lectoras y electroimanes. Se adjuntan seriales 1. ALMACEN SOTANO Serial: UN83C1613 2. TALANQUERA CENTRO serial: UN83D1031 3. TALANQUERA ORIENTAL Serial :UN83D1028 4. SUB ESTACION BOG / PLANTA SUBSOTANO serial :UN83B221000 5. BAÑO H/M SOTANO SERIAL: UN83C1475 6. SUB ESTACION / PLANTA SOTANO serial: UN83B2257 7. TALANQUERA SOTANO B serial : UN83D1025 8. BICIUSUARIOS / SUB ESTACION 1 SOTANO Serial: UN83K2766ALMACEN SOTANO Electroiman SIN SERIAL PLANTA Electroiman serial: 1813 Subestacion 1 Electroiman serial: 373993 Baños Hombres Electroiman serial: 222773 Baños Mujeres Electroiman serial: 086271 Subestacion Electroiman serial: 181349 Subestacion 2 Electroiman SIN SERIAL Cuarto Reciclaje Electroiman sin serial Subestacion BOG Electroiman serial: 164806 Conductores Electroiman serial:087063ALMACEN SOTANO Lector de entrada serial: FL0J6Y01BG190907002 Boton de salida serial:80648370044 PLANTA Lector de entrada serial: FL0J6Y02A5190907002 Boton de salida serial:80648370060 Subestacion 1 Lector de entrada serial: FL0J6Y01P5190519001 Boton de salida serial:80829140650 Baños Hombres Lector de entrada serial: FL0J6Y01H7190907002 Boton de salida serial:80829140672 Baños Mujeres Lector de entrada seril: FL0J6Y01JN7190907002 Boton de salida serial:80829140648 Subestacion Lector de entrada serial: FL0J6Y01EO190907002 Boton de salida serial:80829140663 Cuarto Reciclaje Lector de entrada serial: FL0J6Y01WS190907002 Boton de salida sin serial Subestacion 2 Lector de entrada serial: FL0J602CP190907002 Boton de salida serial:80829140677 Subestacion BOG Lector de entrada serial: FL0J602WK190907002 Boton de salida serial:80829140665



Certificado No. SC 6237-1





- **TICKET No. 93054**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo SOTANO oriente. Subestacion, cuarto de aguas, esclusa norte, planta eléctrica, bodega 16, bodega 17, cuarto de bombas, bodega 15, bodega 18.

Labor realizada: Se hace la verificación de las fuentes de cada una de las controladoras con respecto a voltajes y tierra. Se verifica cada uno de los contactos de los equipos con respectiva limpieza. Se adjuntan cada uno de los seriales

Controladoras:

Controladora de Esclusa Norte serial: UN83C1696
Controladora Cuarto Bombas Y Bodega 17 serial: UN83B2255
Controladora Bodega 18 y 15 serial: UN83K2767
Controladora Planta Eléctrica y Bodega 16 serial: UN83D1046
Controladora talanquera sur serial: UN83D1001
Controladora Sub-Estación 4 y Aguas serial: UN83C1665R10E JQ6630XA

Lectoras:

Bodega 18 Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154168
Boton de salida serial: 80829140664
Cuarto Bombas Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154181
Boton de salida serial: 80829140662
Bodega 17 Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154102
Boton de salida serial:80829140647

Exclusa Norte Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154123
Lector de Salida serial: FL0J6Y01WC190907002
Aguas Lector de entrada serial: FL0I9X00Z04HI002243
Boton de salida serial:151163
Subestacion 4 Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154179
Boton de salida serial: 919001
Planta Lector de entrada serial: FL0J6Y01EO190907002
Boton de salida serial:80829140663
Bodega 15 Lector de entrada Serial: FL0J6W01W1190519001
sin boton ni lector de salida Bodega 16
Lector de entrada Serial: FL0J6X00Q9190717002
sin boton ni lector de salida

Electroimanes:
Sl 400, LM2802, DS K4H258S
Bodega 18 sin serial
Cuarto Bombas serial: 80459160240
Bodega 17 serial: 1331
Exclusa Norte serial: 222775
Cuarto Aguas sin serial Subestacion 4 serial: 222778
Planta Eléctrica serial: 181349
Bodega 15 sin electroiman
Bodega 16 sin electroiman

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema

Detalle traza ticket # 93054

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-31		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-31
Hora: 17:31:24

Se hace la verificación de las fuentes de cada una de las controladoras con respecto a voltajes y tierra. Se verifica cada uno de los contactos de los equipos con respectiva limpieza. Se adjuntan cada uno de los seriales. Unc100 Controladora de Esclusa Norte serial:UN83C1696 Controladora Cuarto Bombas Y Bodega 17 serial: UN83B2255 Controladora Bodega 18 y 15 serial: UN83K2767 Controladora Planta Electrica y Bodega 16 serial: UN83D1046 Controladora talanquera sur serial : UN83D1001 Controladora Sub Estación 4 y Aguas serial: UN83C1685R10E JQ6630XA Bodega 18 Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154168 Boton de salida serial: 80829140664 Cuarto Bombas Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154181 Boton de salida serial: 80829140662 Bodega 17 Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154102 Boton de salida serial:80829140647 Exclusa Norte Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154123 Lector de Salida serial: FL0J6Y01WC190907002 Aguas Lector de entrada serial: FL0I9X00Z04HI002243 Boton de salida serial:151163 Subestacion 4 Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154179 Boton de salida serial: 919001 Planta Lector de entrada serial: FL0J6Y01EO190907002 Boton de salida serial:80829140663 Bodega 15 Lector de entrada Serial: FL0J6W01W1190519001 sin boton ni lector de salida Bodega 16 Lector de entrada Serial: FL0J6X00Q9190717002 sin boton ni lector de salidaSl 400, LM2802, DS K4H258S Bodega 18 sin serial Cuarto Bombas serial: 80459160240 Bodega 17 serial: 1331 Exclusa Norte serial: 222775 Cuarto Aguas sin serial Subestacion 4 serial: 222778 Planta Eléctrica serial: 181349 Bodega 15 sin electroiman Bodega 16 sin electroiman





- **TICKET No. 93053**

Solicitud: Mantenimiento preventivo PISO 1 occidental. Archivo correspondencia, entrada correspondencia, datacenter correspondencia, planta recepción.

Labor realizada: Se hace verificación de alimentación de cada una de las controladoras, se evidencia como máster la controladora archivo de los torniquetes de piso 1 Occidental, se desmonta cada uno de los equipo para su debida limpieza y verificación de conectores Se adjuntan seriales.

Controladoras:

Puerta Principal serial: UN83B2266
Archivo serial: UN83B22675
Datacenter serial: UN83C1699

Lectoras:

Entrada principal Lector de entrada serial: FL0I9X00ZQ4HI002243
Lector de Salida serial: FL0I9X011S4HI002243
Lectora Biometrica serial: 541157204
Archivo
Lector de entrada serial: FL0J6Y01EI190907002
Lector de Salida serial: FL0I9X00V44HI002243
Lectora Biometrica serial: 541157298
Datacenter
Lector de entrada serial: FL0J6Y02GJ190907002
Lector de Salida serial: FL0I9X00XC4HI002243
Lectora Biometrica serial: 541157309

Certificado No. SC 6237-1

Electroimanes:
Entrada principal serial: 181376
Archivo serial: 80459160239
Datacenter serial: 181133

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema

Detalle traza ticket # 93053

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-31		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-31
Hora: 17:45:04

Se hace verificación de alimentación de cada una delas controladoras, se evidencia como máster la controladora archivo de los torniquetes de piso 1 Occidental, se desmonta cada uno de los equipo para su debida limpieza y verificacion de conectores Se adjuntan seriales Puerta Principal serial: UN83B2266 Archivo serial:UN83B22675 Datacenter serial: UN83C1699+Entrada principal Lector de entrada serial: FL0I9X00ZQ4HI002243 Lector de Salida serial: FL0I9X011S4HI002243 Lectora Biometricaserial: 541157204 Archivo Lector de entrada serial: FL0J6Y01EI190907002 Lector de Salida serial: FL0I9X00V44HI002243 Lectora Biometrica serial: 541157298 Datacenter Lector de entrada serial: FL0J6Y02GJ190907002 Lector de Salida serial: FL0I9X00XC4HI002243 Lectora Biometrica serial: 541157309Entrada principal serial: 181376 Archivo serial: 80459160239 Datacenter serial: 181133





- **TICKET No. 92850**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 1 occidental. Molinetes de entrada y salida, puerta de discapacitados.

Labor realizada: Se hace el mantenimiento preventivo midiendo los voltajes de neutro y fase del sistema, además se lubrica los mecanismos y se hace su ajuste respectivo. Además se retira partículas generadas por el ambiente para mejorar su trabajo. Se adjuntan sus respectivos seriales.

Controladoras:

Torniquetes entrada 1 Serial: UN83D1013
Torniquetes entrada 2 Serial: UN83D1033
Torniquetes entrada 3 Serial: UN83D1006
Discapacitados Serial: UN83B2294
Torniquetes salida1 Serial: UN83C1674
Torniquetes salida2 Serial: UN83C1641
Torniquetes salida3 Serial: UN83B2297

Torniquetes:

Recepción mezanine entrada Serial: ZKBZ49880906
Recepción mezanine entrada Serial: SGZ1810110091
Recepción mezanine entrada Serial: SGZ1810110074
Recepción mezanine entrada Serial: SGZ1810110093
Recepción mezanine salida Serial: SGZ1810110049
Recepción mezanine salida Serial: SGZ1810110089
recepción mezanine salida Serial: SGZ1905210080

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema

Detalle traza ticket # 92850

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-26		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-26
Hora: 20:54:06

Se hace el mantenimiento preventivo midiendo los voltajes de neutro y fase del sistema, además se lubrica los mecanismos y se hace su ajuste respectivo. Además se retira partículas generadas por el ambiente para mejorar su trabajo. Se adjuntan sus respectivos seriales. UD83D1013 TORNIQUETES ENTRADA 1 UN83D1033 TORNIQUETES ENTRADA 2 UN83D1006 TORNIQUETES ENTRADA 3 UN83B2294 Discapacitados UN83C1674 TORNIQUETES SALIDA1 UN83C1641 TORNIQUETES SALIDA2 UN83B2297 TORNIQUETES SALIDA3 ZKBZ49880906 RECEPCION MEZZANINE ENTRADA SGZ1810110091 RECEPCION MEZZANINE ENTRADA SGZ1810110074 RECEPCION MEZZANINE ENTRADA SGZ1810110093 RECEPCION MEZZANINE ENTRADA SGZ1810110049 RECEPCION MEZZANINE SALIDA SGZ1810110089 RECEPCION MEZZANINE SALIDA SGZ1905210080 RECEPCION MEZZANINE SALIDA



- **TICKET No. 92616**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo TESORERIA. Puerta principal, datacenter, modulo 13, modulo 13 interior, back office, mesa de inversiones.

Labor realizada: Se hace verificación de conexiones en cada uno de los equipos, se ajustan los soportes ya que en algunos presentaban desajustes, se verifica el funcionamiento de las puertas donde se requiere inspeccionar el Electroiman de módulo trece interior ya que no enciende. Se hace limpieza de material generado por el ambiente de cada uno de ellos, Se deja los seriales de los equipos.

Controladoras:

Controladora de mesa de Inversiones serial: UN83D1010
Controladora Rack serial: UN83C1681
Controladora Puerta Principal serial: UN83C1668
Controladora back office serial: UN83C1615
Controladora tesorería módulo 13 int serial: UN83C1662
Controladora módulo 13 serial: UN83C1665SL400.

Electroimanes
LM2802, DS K4H258S
Mesa de Inversiones Electroiman serial: 1294
Back office Electroiman serial:80459440441
Módulo 13 INT Electroiman serial:222776

Módulo 13 Electroiman:80459440441
Entrada Oficinas Electroiman serial: 165105
Electroiman serial: 165106
Rack Electroiman serial: No tiene serial

Lectoras:
R10E, JQ6630XA, BFR-150S
Rack Lector de entrada serial: FL0J6Y01FP190907002
Lector de Salida serial: 6120BKN00006305-300-080720-154177
Entrada Oficinas Lector de entrada serial: FL0I9X00XS4HI002243
Lector de Salida serial: FL0I9X00UM4HI002243
Lectora Biometrica serial: 061D5A
Módulo 13 Lector de entrada serial: FL0J6Y01AT190907002
Lector de Salida serial: FL0J6Y01HZ190907002
Lectora Biometrica serial:541157191
Módulo 13 INT Lector de entrada serial: FL0J6Y0UQ9190907002
Lector de Salida serial: FL0J6Y01E9190907002
Lectora Biometrica serial:541157193
Back office Lector de entrada serial: FL0J6Y01BZ190907002
Lector de Salida serial: FL0J6Y01TF190907002
Lectora Biometrica serial:541157199
Mesa de Inversiones Lector de entrada serial: FL0I9X00KC4HI002243
Lector de Salida serial: FL0I9X00TA4HI002243

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema

Detalle traza ticket # 92616

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	En proceso
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-30		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-30
Hora: 16:01:19

Se hace verificación de conexiones en cada uno de los equipos, se ajustan los soportes ya que en algunos presentaban desajustes, se verifica el funcionamiento de la puertas donde se requiere inspeccionar el electroiman de módulo trece interior ya que no enciende. Sehace limpieza de material generado por el ambiente de cada uno de ellos, Se deja los seriales de los equipos. UNC100 Controladora de mesa de Inversiones serial:UN83D1010 Controladora Rack serial: UN83C1681 Controladora Puerta Principal serial: UN83C1668 Controladora back office serial: UN83C1615 Controladora tesorería módulo 13 int serial: UN83C1662 Controladora módulo 13 serial: UN83C1665SL400,LM2802, DS K4H258S Mesa de Inversiones Electroiman serial: 1294 Back office Electroiman serial:80459440441 Módulo 13 INT Electroiman serial:222776 Módulo 13 Electroiman:80459440441 Entrada Oficinas Electroiman serial: 165105 Electroiman serial: 165106 Rack Electroiman serial: No tiene serialR10E, JQ6630XA, BFR-150S Rack Lector de entrada serial: FL0J6Y01FP190907002 Lector de Salida serial: 6120BKN00006305-300-080720-154177 Entrada Oficinas Lector de entrada serial: FL0I9X00XS4HI002243 Lector de Salida serial: FL0I9X00UM4HI002243 Lectora Biometrica serial: 061D5A Módulo 13 Lector de entrada serial: FL0J6Y01AT190907002 Lector de Salida serial: FL0J6Y01HZ190907002 Lectora Biometrica serial:541157191 Módulo 13 INT Lector de entrada serial: FL0J6Y0UQ9190907002 Lector de Salida serial: FL0J6Y01E9190907002 Lectora Biometrica serial:541157193 Back office Lector de entrada serial: FL0J6Y01BZ190907002 Lector de Salida serial: FL0J6Y01TF190907002 Lectora Biometrica serial:541157199 Mesa de Inversiones Lector de entrada serial: FL0I9X00KC4HI002243 Lector de Salida serial: FL0I9X00TA4HI002243



- **TICKET No. 92615**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 1 oriental. Molinetes de entrada y salida, puerta discapacitados. Cuarto eléctrico.

Labor realizada: Se hace el mantenimiento preventivo midiendo los voltajes de neutro y fase del sistema, además se lubrica los mecanismos y se hace su ajuste respectivo. Además, se retira partículas generadas por el ambiente para mejorar su trabajo. Se adjuntan sus respectivos seriales.

Controladoras:

TORNIQUETE ENTRADA 1 Serial: UD83D1013
TORNIQUETE ENTRADA 2 Serial: UN83D1033
Discapacitados Serial: UN83B2294
TORNIQUETE SALIDA1 Serial: UN83C1490
TORNIQUETE SALIDA2 Serial: UN83B2261
Cuarto Electrico Serial: UN83D1044

Torniquetes:

RECEPCION MEZZANINE ORIENTE ENTRADA Serial: SGZ1905100009
RECEPCION MEZZANINE ORIENTE ENTRADA Serial: SGZ1905210084
RECEPCION MEZZANINE ORIENTE ENTRADA Serial: ZKBZ49880907
RECEPCION MEZZANINE ORIENTE SALIDA Serial: SGZ1905100008
RECEPCION MEZZANINE ORIENTE SALIDA Serial: SGZ1905210075

Lectoras:
Cuarto Electrico
Lector de entrada serial: FL0I9Y00BC4HI002255
Lector de Salida serial: FL0I9Y00FG4HI002255

Electroimanes:
Cuarto eléctrico Electroiman: 164797.

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema.

Detalle traza ticket # 92615

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-26		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-26
Hora: 21:16:10

Se hace el mantenimiento preventivo midiendo los voltajes de neutro y fase del sistema, además se lubrica los mecanismos y se hace su ajuste respectivo. Además se retira partículas generadas por el ambiente para mejorar su trabajo. Se adjuntan sus respectivos seriales. UD83D1013 TORNIQUETES ENTRADA 1 UN83D1033 TORNIQUETES ENTRADA 2 UN83B2294 Discapacitados UN83C1490TORNIQUETES SALIDA1 UN83B2261 TORNIQUETES SALIDA2 UN83D1044 Cuarto Electrico SGZ1905100009 RECEPCION MEZZANINE ORIENTE ENTRADA SGZ1905210084 RECEPCION MEZZANINE ORIENTE ENTRADA ZKBZ49880907 RECEPCION MEZZANINE ORIENTE ENTRADA SGZ1905100008 RECEPCION MEZZANINE ORIENTE SALIDA SGZ1905210075 RECEPCION MEZZANINE ORIENTE SALIDA ZKBZ49881107 FRONTERA SGZ1905210081 FRONTERA boton de salida: tipo hongo LMG Cuarto eléctrico Electroiman: 164797



- **TICKET No. 92614**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 1 oriental. Baño mujeres, subestación 4, puerta sur, cuarto eléctrico, Vestier seguridad, puerta discapacitados, molinete frontera CAD.

Labor realizada: Se hace la verificación de voltajes con respecto a fase y a neutro, también se verifica las conexiones haciendo correcciones en algunas borneras, se hace limpieza de los equipos, adjuntan sus seriales correspondientes.
Controladoras:

Controladora Molinete Frontera serial: UN83C1643
Controladora Discapacitados Frontera serial: UN83C1630
Controladora Esclusa Norte serial: UN83B2285
Controladora Vestier Esclusa sur serial: UN83D1024
Controladora Baño mujeres y Subestacion 4 serial: UN83B2278LM2802

Electroimanes:
DS K4H258S
Subestación 4 Electroiman serial: no tiene
Esclusa sur y Vestier Electroiman serial: 181184
Exclusa Norte Electroiman serial: 80329190445
Baños Mujeres Electroiman serial: 181164R10E, TLEB102
Esclusa sur y Vestier Lector de entrada serial: FL0I9Y009E4HI002255

Lectoras:
Lector de Salida serial: FL0I9X00WU4HI002243
Subestación 4
Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154138
Boton de salida serial: 80829160176
Exclusa Norte
Lector de entrada serial: FL0IA000054HI002255
Lector de Salida serial: FL0I9X01124HI002255
Baños Mujeres Lector de entrada serial: FL0I9X00YM4HI002243
Boton de salida serial: 80829140646TS-2100
Molinete Frontera serial: SGZ1905210081SBT1000S
Discapacitados Frontera serial: ZKBZ49881107

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistemas


Detalle traza ticket # 92614

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-25		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-29
Hora: 17:04:25

Se hace la verificación de voltajes con respecto a fase y a neutro, también se verifica las conexiones haciendo correcciones en algunas borneras, se hace limpieza de los equipos, adjuntan sus seriales correspondientes. Controladora Molinete Frontera serial: UN83C1643 Controladora Discapacitados Frontera serial:UN83C1630 Controladora Esclusa Norte serial:UN83B2285 Controladora Vestier Esclisa sur serial:UN83D1024 Controladora Baño mujeres y subestacion 4 serial:UN83B2278LM2802, DS K4H258S Subestación 4 Electroiman serial: no tiene Exclusa sur y vestier Electroiman serial: 181184 Exclusa Norte Electroiman serial: 80329190445 Baños Mujeres Electroiman serial: 181164R10E, TLEB102 Exclusa sur y vestier Lector de entrada serial: FL0I9Y009E4HI002255 Lector de Salida serial: FL0I9X00WU4HI002243 Subestación 4 Lector de entrada serial: 6120BKN00006305-300-060720-154138 Boton de salida serial: 80829160176 Exclusa Norte Lector de entrada serial: FL0IA000054HI002255 Lector de Salida serial: FL0I9X01124HI002255 Baños Mujeres Lector de entrada serial: FL0I9X00YM4HI002243 Boton de salida serial: 80829140646TS-2100 Molinete Frontera serial:SGZ1905210081SBT1000S Discapacitados Frontera serial:ZKBZ49881107





- **TICKET No. 92613**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 2 occidental. Audiovisuales, bodega 6, bodega de aseo.

Labor realizada: Se hacen el mantenimiento de los equipos verificando las conexiones, y se hace limpieza de los equipos retirando la mugre generada por el ambiente. Se evidencia puertas sin lectoras como lo es bodega 6, además no está la controladora de cuarto de aseo. Adjunto los seriales de los equipos intervenidos.

Controladoras:
Controladora Audiovisuales serial: UN83D2254
Controladora Bodega 6 Subestacion piso 1 serial: UN83C1673

Lectoras:
Lector de entrada serial: FL0J6Y02N8190905002
Boton de salida serial: 80829140649
Subestacion piso 1 Lector de entrada serial:
FL0I9X00SL4HI002243 Boton de salida serial: 80829140673

Electroimanes:
Electroiman serial: 045034
Subestación Electroiman serial: 164801
Audiovisuales Electroiman: no tiene serial

Soportes:

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistemas.

Detalle traza ticket # 92613

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-25		

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-29
Hora: 16:21:09

Se hacen el mantenimiento de los equipos verificando las conexiones, y se hace limpieza de los equipos retirando el mugre generado por el ambiente. Se evidencia puertas sin lectoras como lo es bodega 6 , además no está la controladora de cuarto de aseo. Adjunto los seriales de los equipos intervenidos. Controladora Audiovisuales serial: UN83D2254 Controladora Bodega 6 Subestacionpiso 1 serial: UN83C1673Lector de entrada serial: FL0J6Y02N8190905002 Boton de salida serial: 80829140649 Subestacion piso 1 Lector de entrada serial: FL0I9X00SL4HI002243 Boton de salida serial: 80829140673 Electroiman serial: 045034 Subestación Electroiman serial: 164801 Audiovisuales Electroiman: no tiene serial

Certificado No. SC 6237-1

- **TICKET No. 92612**

Solicitud: Mantenimiento preventivo PISO 2 occidental. Cuarto eléctrico, cuarto de aseo, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, datacenter.

Labor realizada: Se hace el mantenimiento de los equipos por individual retirando de su base para hacer limpieza y ajustar soportes. también se verifica el conocimiento de los equipos y funcionamiento del sistema de respaldo de la alimentación. se adjuntan los seriales de los equipos, algunas Controladoras no los presenta.

Controladoras:
UNC 100
Entrada exclusa sur serial: UNB83D1004
baños h y m serial: UNB83C1690
OFICINAS serial: UNB83C1493
CUARTO ELÉCTRICO serial: UNB83B2253
CUARTO ASEO Cuarto serial: UN83D1017

Lectoras

R10E
Electrico Lector de entrada serial: FL0I9X00UT4HI002243
Lector de Salida serial: FL0I9X00ZC4HI002243
Exclusa sur Lector de entrada serial: FL0J6X00R2190907002
Lector de Salida serial: FL0J6X00P7190907002
Entrada Oficinas Lector de entrada serial: FL0J6Y01FU190907002
Lector de Salida serial: FL0I9Y00EO4HI002255

Lectora Biometrica serial :061D9E
Baños Mujeres Lector de entrada serial: FL0I9X00YW4HI002243
Baños Hombres Lector de entrada serial: FL0I9Y004Q4HI002255
Cuarto aseo Lector de entrada serial: FL0J6X00L2190907002
Baño de Mujeres Boton de salida serial: 084526 Baños Hombres:
Boton de salida serial: 084142 Cuarto Aseo
Boton de salida serial: 80648370080


Electroimanes:

LM2802, DS K4H258S
Cuarto Electrico Electroiman: no tiene serial zkt
Exclusa Sur Electroiman serial: 181345
Entrada Oficinas Electroiman serial: 222763
Electroiman 2 serial: 80329440088
Baño de Mujeres Electroiman serial: 222764
Baño Hombres Electroiman serial: 181104
Cuarto Aseo Electroiman serial:222762

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema

JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS **Soportes:**
Fecha: 2024-07-26
Hora: 15:42:47

Se hace el mantenimiento de los equipos por individual retirando de su base para hacer limpieza y ajustar soportes. Se evidencia que algunos ellos no tiene Electroimanes por daños en muro que Cocina , cuarto privado y daño de la lectora de cocina y no tiene lectora de salida Cuarto Electrico, tambien se verifica los equipos y funcionamiento del sistema de respaldo de la alimentacion. se adjuntan los der de los equipos algunos no los presenta. Serial controladora Cocina y BAÑO Privado: UN83B2259 Serial controladora Baños H Y M: UN83D1040 Serial controladora Principal Oficinas: UN83C1678 Serial controladora Exclusar sur: UN83C1680 Serial controladora Exclusa Norte: UN83C1677 Serial controladora cuarto Eléctrico: UN83B2298 Serial controladora monitoreo: UN83C1498 lectoras MONITOREO Lector de entrada: FL0J6X00QW190717002 Lector de Salida: FL0J6W2FR190905002 Cocina Lector de entrada: FL0IA200EI4HI002255 Baños Privado Lector de entrada: FL0I9X00MP4HI002243 Baños Hombres Lector de entrada: FL0I9X00Y44HI002243 Baños Mujeres Lector de entrada: FL0I9X00WC4HI002243 Entrada Oficinas Lector de entrada: FL0I9X00YP4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00WH4HI002243 Lectora Biometrica 06543F Exclusa Norte Lector de entrada: FL0I9Y00BR4HI002255 Lector de Salida: FL0I9Y00EW4HI002255 Exclusa sur Lector de entrada: FL0I9X00VA4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00KL4HI002243 Cuarto Electrico Lector de entrada: FL0I9Y004V4HI002255 Botones de salida: Cocina Boton de salida: 084815 Baño Privado Boton de salida: 125472 Baño de mujeres Boton de salida: 084699 Baño hombres Boton de salida: 122017Electroimanes. MONITOREO Electroiman: 80329440024 Cuarto electrico Electroiman: 042819 cocina Electroiman: Notiene el electroiman Baño Privado no tiene electroiman Entrada oficinas Electroiman: 80329440085 Electroiman2: 80329440089 Baño de mujeres Electroiman: Notiene serial Baño hombres Electroiman: Notiene serial Exclusa norte Electroiman: 108433 Exclusa sur Electroiman: 107927


- **TICKET No. 92611**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 2 oriental. Cuarto eleéctrico, baños h/m, baño privado, cocina, esclusa norte, entrada oficina, cuarto de monitoreo.

Labor realizada: Se hace el mantenimiento de los equipos por individual retirando de su base para hacer limpieza y ajustar soportes. tambien se verifica la conocimiento de los equipos y funcionamiento del sistema de respaldo de la alimentación. se adjuntan los de los equipos algunos no los presenta

Controladoras:

UNC 100:
Entrada exclusa sur: UNB83D1004
Baños h y m: UNB83C1690
OFICINAS: UNB83C1493
CUARTO ELÉCTRICO: UNB83B2253
CUARTO ASEO_Cuarto: UN83D1017

Lectoras

R10E
Electrico_ Lector de entrada: FL0I9X00UT4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00ZC4HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0J6X00R2190907002
Lector de Salida: FL0J6X00P7190907002
Entrada
Oficinas Lector de entrada: FL0J6Y01FU190907002
Lector de Salida: FL0I9Y00EO4HI002255
Lectora Biometrica 061D9E
Baños Mujeres Lector de entrada: FL0I9X00YW4HI002243
Baños Hombres Lector de entrada: FL0I9Y004Q4HI002255
Cuarto aseo Lector de entrada: FL0J6X00L2190907002
Cuarto Electrico boton de salida: botón tipo LMG
Baño de Mujeres Boton de salida: 084526 Baños Hombres:
Boton de salida: 084142
Cuarto Aseo Boton de salida: 80648370080

Electroimanes

LM2802, DS K4H258S
Cuarto Electrico Electroiman: no tiene serial zkt
Exclusa Sur Electroiman: 181345
Entrada Oficinas: Electroiman: 222763
Electroiman2: 80329440088
Baño de Mujeres: 222764
Baño Hombres: Electroiman: 181104
Cuarto Aseo: Electroiman:222762

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema

Certificado No. SC 6237-1

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP-PREVENTIVO CCTV	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-24		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-08-01
Hora: 10:03:37

e hace el mantenimiento de los equipos por individual retirando de su base para hacer limpieza y ajustar soportes. Se evidencia que algunos ellos no tiene Electroimanes por daños en muro que Cocina , cuarto privado y daño de la lectora de cocina y no tiene lectora de salida Cuarto Electrico, tambien se verifica los equipos y funcionamiento del sistema de respaldo de la alimentacion. se adjuntan los der de los equipos algunos no los presenta. Serial controladora Cocina y BAÑO Privado: UN83B2259 Serial controladora Baños H Y M: UN83D1040 Serial controladora Principal Oficinas: UN83C1678 Serial controladora Exclusar sur: UN83C1680 Serial controladora Exclusa Norte: UN83C1677 Serial controladora cuarto Eléctrico: UN83B2298 Serial controladora monitoreo: UN83C1498 lectoras MONITOREO Lector de entrada: FL0J6X00QW190717002 Lector de Salida: FL0J6W2FR190905002 Cocina Lector de entrada: FL0IA200EI4HI002255 Baños Privado Lector de entrada: FL0I9X00MP4HI002243 Baños Hombres Lector de entrada: FL0I9X00Y44HI002243 Baños Mujeres Lector de entrada: FL0I9X00WC4HI002243 Entrada Oficinas Lector de entrada: FL0I9X00YP4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00WH4HI002243 Lectora Biometrica 06543F Exclusa Norte Lector de entrada: FL0I9Y00BR4HI002255 Lector de Salida: FL0I9Y00EW4HI002255 Exclusa sur Lector de entrada: FL0I9X00VA4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00KL4HI002243 Cuarto Electrico Lector de entrada: FL0I9Y004V4HI002255 Botones de salida: Cocina Boton de salida: 084815 Baño Privado Boton de salida: 125472 Baño de mujeres Boton de salida: 084699 Baño hombres Boton de salida: 122017Electroimanes. MONITOREO Electroiman: 80329440024 Cuarto electrico Electroiman: 042819 cocina Electroiman: Notiene el electroiman Baño Privado no tiene electroiman Entrada oficinas Electroiman: 80329440085 Electroiman2: 80329440089 Baño de mujeres Electroiman: Notiene serial Baño hombres Electroiman: Notiene serial Exclusa norte Electroiman: 108433 Exclusa sur Electroiman: 107927





- **TICKET No. 92610**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 3 occidental. Cuarto eléctrico, cuarto de aseo, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, Datacenter.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 3 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

Controladoras:

Cuarto Eléctrico: UN83C1631
Serial controladora Baños H Y M: UN83C1654
Serial controladora Cuarto aseo: UN83C1642
Serial controladora Exclusa sur: UN83C16100
Serial controladora Puerta Principal: UN83C1655
Serial controladora DATA CENTER: UN83D1015

Lectoras

Cuarto Electrico Lector de entrada: FL0IA101Q84HI002255
Lector de Salida: FL0IA200DX4HI002255
Exclusa sur Lector de entrada: FL0IA200GU4HI002255
Lector de Salida: FL0IA101RQ4HI002255
Entrada Oficinas Lector de entrada: FL0IA200HE4HI002255
Lector de Salida: FL0IA200FO4HI002255
Lectora Biometrica 063FF2
Baños Mujeres Lector de entrada: FL0I9Y00444HI002249
Boton de salida: 084011
Baños Hombres Lector de entrada: FL0I9Y00A64HI002249
Boton de salida: 084146 Cuarto aseo
Lector de entrada: FL0I9X00SD4HI002243
Boton de salida: 084070
Archivo Lector de entrada: FL0IA200EE4HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y00BJ4HI002255
Lectora Biometrica 541157302 SUPREMA

Electroimanes

Cuarto Electrico: 072471

Certificado No. SC 6237-1

Exclusa sur: 072385
Entrada Oficinas: Electroiman: 072477 - Electroiman2: 108438
Baños Mujeres: 072468
Baños Hombres:072391
Cuarto aseo:108576
Archivo: 181186

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*


Detalle traza ticket # 92610

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-23		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 11:28:57

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 3 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.







- **TICKET No. 92609**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 3 oriental. Cuarto eléctrico, cocina, baño privado, baños h/m, esclusa sur, esclusa norte, entrada oficinas, archivo externo, archivo interno.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.

Controladoras
Serial controladora Entrada Principal: UN83B3846
Serial controladora Baños H YM: UN83B4971
Serial controladora cuarto Eléctrico: UN83C1487
Serial controladora ESCLUSA: UN83C1248
Serial controladora cuarto aseo: UN83D1037
Serial controladora Archivo: UN83B2474

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00HH4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00ZC4HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00BH4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00WQ4HI002243
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0I9X00CF4HI002243
Lector de Salida: FL0J6Y02OX190907002
Lectora Biometrica 061D61
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0J6Y048FK190907002
Boton de salida: 81829140668
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0J6Y94JHY190907002
Boton de salida: 80829140709
Cuarto aseo
Lector de entrada: FL0J6YFLK81190907002
Boton de salida: 808494857

Electroimanes

Cuarto Electrico: no tiene serial
Exclusa sur: 181144
Exclusa norte: 181556
Entrada Oficinas: Electroiman 183766, Electroiman2: 157885
Baños Mujeres: no tiene serial
Baños Hombres: no tiene serial
Cuarto aseo: no tiene serial

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92609

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-23		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 11:19:14
Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.



- **TICKET No. 92604**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 4 Occidental. Cuarto eléctrico, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, cuarto aseo, archivo.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.

Controladoras:
Serial controladora Entrada Principal: UN83B2256
Serial controladora Baños H YM: UN83B2277
Serial controladora cuarto Eléctrico: UN83C1607
Serial controladora ESCLUSA: UN83C1623
Serial controladora cuarto aseo: UN83D1026
Serial controladora Archivo: UN83B2267

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00UT4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00ZC4HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00XQ4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00WQ4HI002243
Oficinas
Lector de entrada: FL0I9X00ZV4HI002243
Lector de Salida: FL0J6Y02OX190907002
Lectora Biometrica 061D61
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0J6Y021KP190907002
Boton de salida: 81829140668
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0J6Y01DK190907002
Boton de salida: 80829140709
Cuarto aseo
Lector de entrada: FL0J6Y01I81190907002
Boton de salida: 80829140659
Archivo
Lector de entrada: FL0IA200EE4HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y00BJ4HI002255
Lectora Biometrica 541157302 SUPREMA

Electroimanes
Cuarto Electrico: no tiene serial
Exclusa sur: 181144
Entrada Oficinas: Electroiman 1 no tiene serial, Electroiman2: 181166
Baños Mujeres: no tiene
Baños Hombres: no tiene serial
Cuarto aseo: no tiene serial
Archivo: 181186

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92604

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Sucursal	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	Tipo de Solicitud	Preventivo	Estado	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	Fecha de visita	2024-07-22		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 10:44:37

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.





- **TICKET No. 92603**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 4 oriental. Cuarto eléctrico, cocina, baño privado, baños h/m, esclusa sur, esclusa norte, entrada oficinas.

Labor realizada:
Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.

Controladoras
Serial controladora Entrada Principal: UN83B3846
Serial controladora Baños H YM: UN83B4971
Serial controladora cuarto Eléctrico: UN83C1487
Serial controladora ESCLUSA: UN83C1248
Serial controladora cuarto aseo: UN83D1037
Serial controladora Archivo: UN83B2474

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00HH4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00ZC4HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00BH4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00WQ4HI002243
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0I9X00CF4HI002243
Lector de Salida: FL0J6Y02OX190907002

Lectora Biometrica 061D61
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0J6Y048FK190907002
Boton de salida: 81829140668
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0J6Y94JHY190907002
Boton de salida: 80829140709
Cuarto aseo
Lector de entrada: FL0J6YFLK81190907002
Boton de salida: 808494857

Electroimanes
Cuarto Electrico: no tiene serial
Exclusa sur: 181144
Exclusa norte: 181556
Entrada Oficinas: Electroiman 183766, Electroiman2: 157885
Baños Mujeres: no tiene serial
Baños Hombres: no tiene serial
Cuarto aseo: no tiene serial

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92603

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-22		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 10:53:39

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.



- **TICKET No. 92569**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 5 oriental. Cuarto eléctrico, esclusa norte. Occidental. Cuarto eléctrico, esclusa sur, datacenter.

Labor realizada: Se realiza limpieza de todos los equipos, ajuste de conexiones y ajuste de los equipos, roma de voltajes de salida y baterías. Se finaliza sin novedades.

Controladoras:
Esclusa Norte: UN83C1470
Cuarto eléctrico: UN83B2290
Cuarto eléctrico: UN83C1656
Esclusa sur: UN83D1045

Lectoras
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0I9X00M74HI002243
Lector de Salida: FL0I9Y00E54HI002255
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00TU4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00N94HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00YQ4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00N84HI002243
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00LC4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00U14HI002243

Electroimanes
Exclusa Norte:072157
Cuarto Electrico: 087043
Exclusa sur:087095
Cuarto Electrico: 08711387

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92569

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Sucursal	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	Tipo de Solicitud	Preventivo	Estado	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	Fecha de visita	2024-07-22		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 10:19:55

Soportes:

Se realiza limpieza de todos los equipos, ajuste de conexiones y ajuste de los equipos, roma de voltajes de salida y baterias. Se finaliza sin novedades.





- **TICKET No. 92213**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 6 occidental. Cuarto eléctrico, cuarto de aseo, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, datacenter

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 3 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

Controladoras:
Cuarto eléctrico: UN83G1664 Esclusa sur:UN83G1662 Entrada Oficinas:UN83D1007 Baño hombres y mujeres:UN83G1681

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00ZB4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X011W4HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X010U4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X01174HI002243
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0K1D01L2200129000
Lector de Salida: FL0K9600C2201124000
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0K1D00TK200217003
Boton de salida: 81040361129
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0K17024P200212000
Boton de salida: 81040380483

Cuarto aseo
Lector de entrada: FL0K1D01IO200210003
Boton de salida: 81040380490

Electroimanes
NINGUN ELECTROIMAN CUENTA CON SERIAL

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*



Detalle Ticket # 92213

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-19		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 11:46:24

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 3 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

- **TICKET No. 92212**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 6 oriental. Cuarto eléctrico, baños h/m, baño privado, cocina, esclusa norte, entrada oficina.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.

Controladoras:
Cocina y baño mujeres: Un83G1684
Cuarto eléctrico y H: UN83G1667
Exclusa norte: UN83G1660
Puerta principal: UN83G1661

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9Y009T4HI002255
Lector de Salida: FL0I9X01A14HI002255

Cocina
Lector de entrada: FL0K1D01L6200210003
Boton de salida: 81040380481
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0K1D01CF200210003
Boton de salida: 81040380489
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0K28021Z20032001
Boton de salida: 81040361135
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0J6Y01DQ190907002
Lector de Salida: FL0K1D01L3200210003
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0K9500SJ201124000
Lector de Salida: FL0K9500PL201124000
Lectora Biometrica:063FF5

Electroimanes
Ningún electroiman cuenta con serial

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92212

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-19		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 11:42:06

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se ajustan electroimanes, y se hace limpieza de todos los equipos, se verifica estado y funcionamiento en general correcto. No se encuentran novedades.



- **TICKET No. 92211**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 7 occidental. Cuarto eléctrico, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, cuarto de aseo, archivo, cuarto ups, datacenter.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 7 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

Controladoras:
Cuarto eléctrico: UN83D1035
Esclusa sur: UN83C1639
Entrada Oficinas: UN83C1473
Baño hombres y mujeres: UN83C168125
Cuarto Aseo: UN83D1020
ARCHIVO: UN83C1694
Datacenter: UN83C11018
ALMACEN: UN83D1037
Cuarto UPS: UN83D1036

Lectoras
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0I9Y009Q4HI002255
Lector de Salida: FL0IA101PQ4HI002255
Lectora Biometrica:064016
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0IA200FN4HI002255
Lector de Salida: FL0IA200FU4HI002255
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0I9Y00A44HI002255
Boton de salida: 084004
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0I9Y00B04HI002255
Boton de salida: 084006
Cuarto Aseo
Lector de entrada: FL0I9Y00WR4HI002243
Boton de salida: 084042
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9Y009Y4HI002255
Lector de Salida: FL0IA200E14HI002255
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9Y004H4HI002249

Lector de Salida: FL0IA200DEH4HI002255
Almacén
Lector de entrada: FL0I9Y002B4HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y002W4HI002255
Lectora Biometrica:064059
Datacenter
Lector de entrada: FL0I9Y00264HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y003Q4HI002249
Lectora Biometrica:061D68
Ups
Lector de entrada: FL0I9Y00LX4HI002243
Lector de Salida: FL0I9Y00MT4HI002243
Lectora Biometrica:061CF6
Archivo
Lector de entrada: FL0I9Y00KM4HI002243
Lector de Salida: FL0I9Y00HU4HI002243
Lectora Biometrica:061D71

Electroimanes
Entrada Oficinas: Electroiman 1: 108519 Electroiman2: no tiene serial
Cuarto Electrico: 085044
Baños Mujeres: 072469
Baños Hombres: 072387
Almacén: 045042
Datacenter :042816
Ups :072474
Archivo:102390

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92211

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-18		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 09:55:24

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 7 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.



- **TICKET No. 92210**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 7 oriental. Cuarto eléctrico, cocina, baño privado, baños h/m, esclusa sur, esclusa norte, entrada oficinas.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 7 costado oriental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

Controladoras:
Cuarto Eléctrico: UN83C1685
Baños Privado Cocina: UN83C1497
Baños H Y M: UN83C1045
Puerta Principal: UN83C1472
Exclusa sur: UN83D1019
Exclusa Norte: UN83C14100

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9Y004H4HI002249
Lector de Salida: FL0IA200DEH4HI002255
Baños Privado
Lector de entrada: FL0I9X00LQ4HI002243
Boton de salida: 084032
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00IK4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00MK4HI002243
Exclusa Norte

Lector de entrada: FL0I9X00MC4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00MC4HI002243
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0I9X00LA4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00LG4HI002243
Lectora Biometrica:061CF7
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0IA101QT4HI002255
Boton de salida: Sin serial
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0I9Y00514HI002255
Boton de salida: 084135
Cocina
Lector de entrada: FL0I9X00JZ4HI002243
Boton de salida:084037

Electroimanes
Cuarto Electrico: 087040
Baños Privado: 072467
Exclusa sur: 086967
Exclusa Norte: 0870880
Entrada Oficinas: Electroiman: 107936 - Electroiman2: 087077
Baños Mujeres:084007
Baños Hombres: 072470
Cocina: 072475
Cuarto Aseo: 107930
Exclusa sur: 072491
Cuarto Electrico: 087040

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92210

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-18		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-24
Hora: 09:48:12

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 7 costado oriental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.



- **TICKET No. 92208**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 8 oriental. Cuarto eléctrico, esclusa norte. Occidental. Cuarto eléctrico, esclusa sur.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 8, se hace limpieza de los equipos, ajuste de conexiones, toma de voltajes de fuente y batería, revisión de estado en general. El sistema queda funcionando normalmente.

Controladoras:
Exclusa Norte: UN83C1489
Cuarto eléctrico: UN83C1679
Exclusa Norte: UN83C1489
Cuarto eléctrico: UN83C1679

Lectoras
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0I9Y009G4HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y00E14HI002255
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9Y00BV4HI002255
Lector de Salida: FL0I9X00MW4HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00Z84HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00ZI4HI002243
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9Y00L34HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00MQ4HI002243

Certificado No. SC 6237-1

Electroimanes
Exclusa Norte: 086276
Cuarto eléctrico: 087099
Exclusa sur: 087100
Cuarto eléctrico: 087045

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*


Detalle Ticket # 92208

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-18		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-22
Hora: 21:59:29

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 8, se hace limpieza de los equipos, ajuste de conexiones, toma de voltajes de fuente y bateria, revisión de estado en general. El sistema queda funcionando normalmente.







- **TICKET No. 92204**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 9 oriental. Cuarto eléctrico, esclusa norte. Occidental. Cuarto eléctrico, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, cuarto aseo

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 9, se realiza limpieza, toma de voltajes, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

Controladoras:
ORIENTAL
Cuarto eléctrico: UN83C1617
Controladora máster piso 8: UN83C1646
esclusa norte: UN83C1644
Cafetería: UN83C1666
Baños h y m: UN83C1669
OCCIDENTAL
Entrada Oficinas: no tiene serial
Cuarto Electrico: UN83C1636
Cuarto Aseo: UN83C1673
Baños hombres y mujeres: UN83C1494
Exclusa sur: UN83C16
DATA CENTER: UN83D1039
FRONTERA: UN83C1663 dañada

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0IA0000T4HI002255
Lector de Salida: FL0IA200DF4HI002255
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0I9Y00RJ4HI002255
Boton de salida: 084137
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0I9X00Q94HI002243
Boton de salida: 919003
Cocina
Lector de entrada: FL0I9X00TX4HI002243
Boton de salida:084121
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0I9Y01AF4HI002249
Lector de Salida: FL0I9X00W44HI002243
ORIENTAL

Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0I9X00KB4HI002243
Lector de Salida: FL0IA101Q04HI002255
Lectora Biometrica:064043
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00RS4HI002243
Lector de Salida: FL0IA200DI4HI002255
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0IA101Q44HI002255
Boton de salida: 087086
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0IA200FB4HI002255
Boton de salida: 084145
Exclusa Sur
Lector de entrada: FL0I9X00MB4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00JH4HI002243
Cuarto Aseo
Lector de entrada: FL0I9X00RX4HI002243
Boton de salida: 084044
Frontera
Lector de entrada: FL0I9X00ZP4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00VW4HI002243
Datacenter
Lector de entrada: FL0I9X00MZ4HI002243
Lector de Salida: FL0I9Y00BI4HI002255
Lectora Biometrica:063FF0

Electroimanes
ORIENTAL
Cuarto eléctrico: 086273
esclusa norte:086178
Cocina: 086274
Baños hombres: 086270
baño mujeres: 086268
OCCIDENTAL
Entrada Oficinas: puerta 1: 107931 - puerta 2 no tiene serial
Cuarto Electrico: 087078
Cuarto Aseo: 108437
Baños hombres: no tiene serial
Baño mujeres: 086268
Exclusa sur: 087081
DATA CENTER: 054453

FRONTERA: 087062

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92204

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-17		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-22
Hora: 17:13:08

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 9, se realiza limpieza, toma de voltajes, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.



- **TICKET No. 92203**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 10 occidental. Cuarto eléctrico, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, cuarto de aseo, datacenter, archivo.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo, realizando ajuste de los equipos, toma de voltajes, limpieza y revisión general del sistema. La controladora del cuarto de aseo se encuentra averiada.

Controladoras:
Esclusa sur: UNC83C1476
CUARTO ELÉCTRICO: UN83B2262
Entrada Oficinas: UN83C1697
Baños hombres Y MUJERES: UN84C0906
CUARTO ASEO: EN DAÑO

Lectoras
Baños Aseo
Lector de entrada: FL0J6W02WX190905002
Boton de salida: 084792
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0I9X00UU4HI002243
Boton de salida: 81040400393

Baños Hombres
Lector de entrada: FL0I9Y00M04HI002255
Boton de salida: 80829140658
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9Y009M4HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y008G4HI002255
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0I9Y00BS4HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y00GA4HI002255
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0I9Y00FO4HI002255
Lector de Salida: FL0I9Y00S9AHI002255
Lectora Biometrica:064012

Electroimanes
Baños Aseo: 181168
Baños Mujeres: 181162
Baños Hombres: 185624
Cuarto Electrico: 181294
Exclusa Norte: 612765
Entrada Oficinas: 181364 - 164795

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92203

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA	**Fecha de visita**	2024-07-17		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-17
Hora: 12:22:34
Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo, realizando ajuste de los equipos, toma de voltajes, limpeza y revisión general del sistema. La controladora del cuarto de aseo se encuentra averiada. cuarto de Aseo Lector de entrada:FL0J6W02WX190905002 Boton de salida: 084792 Electroiman: 181168 Baños Mujeres UN84C0906 Lector de entrada: FL0I9X00UU4HI002243 Boton de salida: 81040400393 Electroiman:181162 Baños Hombres Lector de entrada: FL0I9Y00M04HI002255 Boton de salida: 80829140658 Electroiman:185624 Cuarto Electrico UN83B2262 Lector de entrada: FL0I9Y009M4HI002255 Lector de Salida: FL0I9Y008G4HI002255 Electroiman: 181294 Exclusa Norte UNC83C1476 Lector de entrada: FL0I9Y00BS4HI002255 Lector de Salida: FL0I9Y00GA4HI002255 Electroiman: 612765 Entrada Oficinas UN83C1697 Lector de entrada: FL0I9Y00FO4HI002255 Lector de Salida: FL0I9Y00S9AHI002255 Lectora Biometrica:064012 Electroiman: 164795 Electroiman2: 181364



- **TICKET No. 92202**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 10 oriental. Cuarto eléctrico, baño privado, baños h/m, cocina, esclusa norte, esclusa sur, datacenter, archivo, entrada oficina

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se realiza limpieza, ajuste de equipos, toma de voltajes de fuentes y baterías, verificación de estado en general.

Controladoras:
Baños hombres y mujeres: UN83C1632
ENTRADA OFICINAS: UN83C1633
ESCLUSA SUR: UN85D0669
BAÑO PRIVADO Y COCINA: UN83B2269
CUARTO ELÉCTRICO: UN83C1637
ESCLUSA NORTE: UN83C1636
ARCHIVO: UN85D0672
DATA center: UN83G1686

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9Y00SR4HI002255
Lector de Salida: FL0I9X00W04HI002243
Baños Mujeres
Lector de entrada: FL0I9Y00G64HI002255
Boton de salida: 81040400396
Baños Hombres
Lector de entrada: FL0I9X00YR4HI002243
Boton de salida: 084379
Cocina
Lector de entrada: J35150001811169
Boton de salida:084612
Baño privado
Lector de entrada: FL0I9X00FK4HI002243
Boton de salida:084369
Exclusa SUR
Lector de entrada: FL0J6Y01GM190907002
Lector de Salida: FL0J6Y02FV190907002
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0J6Y02OT190810002
Lector de Salida: FL0I9Y00334HI002255
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0J6Y02IP19051100

Lector de Salida: FL0I9X00BQ4HI002255
ARCHIVO
Lector de entrada: FL0I9X00UZ4HI002243
Lector de Salida: FL0J6X00YM190717002
Lectora Biometrica:541157210
DATA CENTER
Lector de entrada: FL0L2100BH210314000
Lector de Salida: FL0L2O00B5210405003

Electroimanes
Cuarto Electrico: 612736
Baños Mujeres:181296
Baños Hombres:164770
Cocina: 164731
Baño privado: 80459380146
Exclusa SUR: 107929
Exclusa Norte: 181297
Entrada Oficinas: 164732 - 164800
ARCHIVO: 181340
DATA CENTER: 181342

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*


Detalle Ticket # 92202

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-16		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-17
Hora: 11:59:13

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso, se realiza limpieza, ajuste de equipos, toma.de voltajes de fuentes y baterias, verificación de estado en general. La controladora de cuarto de aseo se encuentra averiada. Cuarto Electrico UN83C1637 Lector de entrada: FL0I9Y00SR4HI002255 Lector de Salida: FL0I9X00W04HI002243 Electroiman: 612736 Baños Mujeres UN83C1632 Lector de entrada: FL0I9Y00G64HI002255 Boton de salida: 81040400396 Electroiman:181296 Baños Hombres Lector de entrada: FL0I9X00YR4HI002243 Boton de salida: 084379 Electroiman:164770 Cocina Lector de entrada: J35150001811169 Boton de salida:084612 Electroiman: 164731 Baño privado UN83B2269 Lector de entrada: FL0I9X00FK4HI002243 Boton de salida:084369 Electroiman: 80459380146 Exclusa SUR UN85D0669 Lector de entrada: FL0J6Y01GM190907002 Lector de Salida: FL0J6Y02FV190907002 Electroiman: 107929 Exclusa Norte UN83C1636 Lector de entrada: FL0J6Y02OT190810002 Lector de Salida: FL0I9Y00334HI002255 Electroiman: 181297 Entrada Oficinas UN83C1633 Lector de entrada: FL0J6Y02IP19051100 Lector de Salida: FL0I9X00BQ4HI002255 Electroiman: 164800 Electroiman2: 164732 ARCHIVO UN85D0672 Lector de entrada: FL0I9X00UZ4HI002243 Lector de Salida: FL0J6X00YM190717002 Lectora Biometrica:541157210 Electroiman: 181340 DATA CENTER UN83G1686 Lector de entrada: FL0L2100BH210314000 Lector de Salida: FL0L2O00B5210405003 Lectora Biometrica:541157205 Electroiman: 181342



- **TICKET No. 92201**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 11 oriental. Cuarto eléctrico, esclusa norte. Occidental. Cuarto eléctrico y esclusa sur.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 11 oriental y occidental se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

Controladoras:
EXCLUSA NORTE: UN83C1606
CUARTO ELÉCTRICO: UN83C1499
ORIENTAL ESCLUSA SUR: UN83B2287
CUARTO ELECTRICO: UN83B2280

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00RW4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00SK4HI002243
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0I9Y00RFI4HI002255
Lector de Salida: FL0I9X00R44HI002243
ORIENTAL Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00SR4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00TW4HI002243
Exclusa SUR
Lector de entrada: FL0I9Y00344HI002255
Lector de Salida: FL0I9X00QE4HI002243

Electroimanes
Cuarto Electrico: 108579
Exclusa Norte: 108577
ORIENTAL Cuarto Electrico: 108581
Exclusa SUR: 107929

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92201

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-16		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-17
Hora: 11:31:30

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 11 oriental y occidental se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad. OCCIDENTAL Cuarto Electrico UN83C1499 Lector de entrada: FL0I9X00RW4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00SK4HI002243 Electroiman: 108579 Exclusa Norte UN83C1606 Lector de entrada: FL0I9Y00RFI4HI002255 Lector de Salida: FL0I9X00R44HI002243 Electroiman: 108577 ORIENTAL Cuarto Electrico UN83B2280 Lector de entrada: FL0I9X00SR4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00TW4HI002243 Electroiman: 108581 Exclusa SUR UN83B2287 Lector de entrada: FL0I9Y00344HI002255 Lector de Salida: FL0I9X00QE4HI002243 Electroiman: 107929



- **TICKET No. 92200**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 12 oriental. Cuarto eléctrico, esclusa norte, esclusa sur. Occidental. Cuarto eléctrico y esclusa sur.

Labor realizada: Se hace mantenimiento preventivo realizando ajuste de equipos y conexiones, toma de voltajes de salida y baterías de respaldo. Queda funcionando correctamente el sistema.

Controladoras:
ESCLUSA SUR: UN83C1657
ESCLUSA NORTE: UN83C1658
CUARTO ELÉCTRICO: UN83B2293

Lectoras
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00TI4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X008M4HI002255
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0I9X00S64HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00SU4HI002243
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00RQ4HI002243
Lector de Salida: FL0I9Y008M4HI002255

Electroimanes
Cuarto Electrico: 108489 Exclusa Norte: NO TIENE SERIAL Exclusa sur: NO TIENE SERIAL

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*


Detalle Ticket # 92200

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-15		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-17
Hora: 11:15:15

Soportes:

Se hace mantenimiento preventivo realizando ajuste de equipos y conexiones, toma de voltajes de salida y baterías de respaldo. Queda funcionando correctamente el sistema. Cuarto Electrico Lector de entrada: FL0I9X00TI4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X008M4HI002255 Exclusa Norte Lector de entrada: FL0I9X00S64HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00SU4HI002243 Exclusa sur Lector de entrada: FL0I9X00RQ4HI002243 Lector de Salida: FL0I9Y008M4HI002255



- **TICKET No. 92196**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 14 oriental. Cuarto eléctrico, baño privado, baños h/m, cocina, esclusa norte, datacenter, archivo, entrada oficina

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 13, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general, se encuentra en correcto funcionamiento el sistema de todas las puertas

Controladoras:
Baños Privado UN83C1483
Exclusa sur UN83B2284
Exclusa Norte UN83D1043
Cuarto Electrico UN83B1683
Entrada Oficinas UN83D1009
Baño h/m UN83C1494
Cocina UN83C1483

Lectoras

Baños Privado
Lector de entrada: FL0I9X00MG4HI002243
Boton de salida: 084021
Exclusa sur
Lector de entrada: FL0I9X00IK4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00MK4HI002243
Exclusa Norte
Lector de entrada: FL0I9X00MC4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00MC4HI002243
Cuarto Electrico
Lector de entrada: FL0I9X00N34HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00WW4HI002243
Entrada Oficinas
Lector de entrada: FL0I9X00LA4HI002243
Lector de Salida: FL0I9X00LG4HI002243
Lectora Biometrica:061CF7
Baño hombres
Lector de entrada: FL0I9X00JJ4HI002255
Boton de salida: 089055
Baño Mujeres
Lector de entrada: FL0I9X00FV4HI002243
Boton de salida: 084002
Cocina
Lector de entrada: FL0I9X00AB4HI002255
Boton de salida:084030

Electroimanes
Baños Privado: 086962
Exclusa sur: 086967
Exclusa Norte: 0870880
Cuarto Electrico: 108491
Entrada Oficinas: 087077 - 107936
Baño hombres: 045033
Baño Mujeres: UN83C1494
Cocina: no tiene serial

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle Ticket # 92196

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Ejecutado
Tecnico asignado	JONATHAN LEONARDO SALINAS GUALTEROS	**Fecha de visita**	2024-07-15		

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-18
Hora: 14:11:22

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 13, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general, se encuentra en correcto funcionamiento el sistema de todas las puertas







- **TICKET No. 91904**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 14 occidental. Cuarto eléctrico, entrada oficinas, esclusa sur, baños h/m, cuarto de aseo, datacenter, archivo

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 14 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad. Entrada Oficinas: 108436 - 108435 Cuarto Electrico: 087061 Exclusa sur: 087059 Baños Mujeres: 084143 Baños Hombres: 087060 Baños Aseo: no tiene serial ARCHIVO: 108434 BIBLIOTECA: 108430 Rack: 087079

Controladoras:
Baños hombres y mujeres: no tiene serial –
COCINA Y BAÑO PRIVADO: UN83C16
ENTRADA OFICINAS: UN83C1661
Biblioteca: UN83C1645
Esclusa sur: UN83C1660
CUARTO ELÉCTRICO: UN83C1624
Cuarto Aseo: UN83C16475
ARCHIVO: UN83C1647
Rack: UN83C1659

Lectoras
Entrada Oficinas Lector de entrada: FL0I9X00BM4HI002255 Lector de Salida: FL0I9X00SB4HI002243 Cuarto Electrico Lector de entrada: FL0I9X00Z44HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00LB4HI002243 Exclusa sur Lector de entrada: FL0I9X00LD4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00TE4HI002243 Baños Mujeres Lector de entrada: FL0I9X00K44HI002243 Boton de salida: 087064 Baños Hombres Lector de entrada: FL0I9X00NL4HI002243 Boton de salida: 084040 Baños Aseo: Lector de entrada: FL0I9X002X4HI002255 Boton de salida: 084068 ARCHIVO Lector de entrada: FL0I9X01A74HI002249 Lector de Salida: FL0I9Y00C04HI002255 Lectora Biometrica:541157203 BIBLIOTECA Lector de entrada: FL0I9X00Z34HI002243 Lector de Salida: FL0I9Y00SJ4HI002243 Lectora Biometrica:541157207 Rack Lector de entrada: FL0I9X00GH4HI002243 Lector de Salida: FL0I9Y00NK4HI002255 Lectora Biometrica:061D93

Electroimanes
Entrada Oficinas: 108436 - 108435 Cuarto Electrico: 087061 Exclusa sur: 087059 Baños Mujeres: 084143 Baños Hombres: 087060 Baños Aseo: no tiene serial ARCHIVO: 108434 BIBLIOTECA: 108430 Rack: 087079

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle traza ticket # 91904

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-15
Hora: 15:40:40
Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 14 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad. Entrada Oficinas: 108436 - 108435 Cuarto Electrico: 087061 Exclusa sur: 087059 Baños Mujeres: 084143 Baños Hombres: 087060 Baños Aseo: no tiene serial ARCHIVO: 108434 BIBLIOTECA: 108430 Rack: 087079



- **TICKET No. 91903**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 14 oriental. Cuarto eléctrico, baño privado, baños h/m, cocina, esclusa norte, datacenter, archivo, entrada oficina

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 14 costado oriental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad.

Controladoras:
Baños H/M: UN83C1494
COCINA Y BAÑO PRIVADO: UN83C1483
ENTRADA OFICINAS: UN83D1009
ESCLUSA NORTE: UN83D1043
Esclusa sur: UN83B2284
CUARTO ELÉCTRICO: UN83B1683

Lectoras
Baños Privado Lector de entrada: FL0I9X00MG4HI002243 Boton de salida: 084021 Exclusa sur: Lector de entrada: FL0I9X00IK4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00MK4HI002243 Exclusa Norte: Lector de entrada: FL0I9X00MC4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00MC4HI002243 Cuarto Electrico: Lector de entrada: FL0I9X00N34HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00WW4HI002243 Entrada Oficinas: Lector de entrada: FL0I9X00LA4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00LG4HI002243 Lectora Biometrica:061CF7 Baño hombres Lector de entrada: FL0I9X00JJ4HI002255 Boton de salida: 089055 Cocina: Lector de entrada: FL0I9X00AB4HI002255 Boton de salida:084030

Electroimanes
Baños Privado:086962 - Exclusa sur:086967 - Exclusa Norte:0870880 - Cuarto Electrico:108491 - Entrada Oficinas:087077 - Baños Mujeres:086964 - Cocina: no tiene serial

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle traza ticket # 91903

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP-PREVENTIVO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-12
Hora: 12:36:13

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 14 costado oriental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin ninguna novedad. Baño Privado Lector de entrada: FL0I9X00MG4HI002243 Boton de salida: 084021 Exclusa sur: Lector de entrada: FL0I9X00IK4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00MK4HI002243 Exclusa Norte: Lector de entrada: FL0I9X00MC4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00MC4HI002243 Cuarto Electrico: Lector de entrada: FL0I9X00N34HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00WW4HI002243 Entrada Oficinas: Lector de entrada: FL0I9X00LA4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00LG4HI002243 Lectora Biometrica:061CF7 Baño hombres Lector de entrada: FL0I9X00JJ4HI002255 Boton de salida: 089055 Cocina: Lector de entrada: FL0I9X00AB4HI002255 Boton de salida:084030



- **TICKET No. 91902**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 15 occidental. Cuarto eléctrico, entrada oficinas, esclusa sur, Datacenter, archivo.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 15 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin novedades.

Controladoras:
Cuarto eléctrico: UN83C1418 Esclusa sur: UN83B2945 - Baños: UN83C4602

Lectoras
Cuarto Electrico: Lector salida: FL019Y009W4 HI002255 Lector entrada: FL019Y009C4HI002255 Esclusa sur Lector entrada: FL0I9Y00EB4HI002255 Lector salida: FL0I9Y00BE4HI002255 Baño mujeres Lector entrada: FL019Y009O4H2255 Boton de salida: 014707 Baño hombres Lector entrada: FL019Y00FZ4H1002255 Boton de salida: 919991

Electroimanes
Cuarto electrico:395041 Esclusa sur: 373781 Baño mujeres: 612763 Baño hombres: 612741

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle traza ticket # 91902

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-12
Hora: 12:04:00

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 15 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general. Se finaliza sin novedades.



- **TICKET No. 91901**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 15 oriental. Cuarto eléctrico, baño privado, baños h/m, esclusa norte.

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 15 costado oriental, se realiza limpieza l, ajuste de equipos y verificación de estado en general, se cuenta con espacio libre en una controladora para una puerta. Se finaliza sin novedades.

Controladoras:
Cuarto eléctrico: UN83C1648 Baños h/m: UN83C1616 Exclusa Norte: UN83C1626 Exclusa sur: UN83B2291 Baño privado: UN83B2292

Lectoras
Cuarto Electrico: Lector de entrada: FL0I9X010X4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00YC4HI002243 Baños hombres: Lector de entrada: FL0I9Y00974HI002255 Boton de salida: 919022 Baños mujeres: Lector de entrada: FL0I9X00XX4HI002243 Boton de salida: 919980 Exclusa Norte: Lector de entrada: FL0I9X00R04HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00SE4HI002243 Exclusa sur: Lector de entrada: FL0I9X011Q4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X011K4HI002243 Baño privado: Lector de entrada: FL0I9X00VJ4HI002243 Boton de salida: 919983

Electroimanes
Cuarto Electrico: 108584 Baños hombres: 185625 Baños mujeres: 181138 Exclusa Norte: 087102 Exclusa sur: No tiene serial Baño privado: 181141

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle traza ticket # 91901

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-12
Hora: 11:18:37

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 15 costado oriental, se realiza limpieza l, ajuste de equipos y verificación de estado en general, se cuenta con espacio libre en una controladora para una puerta. Se finaliza sin novedades. *PISO 15 ORIENTAL* Cuarto Electrico UN83C1648 Lector de entrada: FL0I9X010X4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00YC4HI002243 Electroiman: 108584 Baños hombres UN83C1616 Lector de entrada: FL0I9Y00974HI002255 Boton de salida: 919022 Electroiman: 185625 Baños mujeres Lector de entrada: FL0I9X00XX4HI002243 Boton de salida: 919980 Electroiman: 181138 Exclusa Norte UN83C1626 Lector de entrada: FL0I9X00R04HI002243 Lector de Salida: FL0I9X00SE4HI002243 Electroiman: 087102 Exclusa sur UN83B2291 Lector de entrada: FL0I9X011Q4HI002243 Lector de Salida: FL0I9X011K4HI002243 Electroiman: No tiene serial Baños privado UN83B2292 Lector de entrada: FL0I9X00VJ4HI002243 Boton de salida: 919983 Electroiman: 181141



- **TICKET No. 91856**

Solicitud: Mantenimiento Preventivo PISO 16 occidental. Cubierta, baño privado, baño discapacitados, cuarto de aseo, sala de reunión, entrada a oficinas, esclusa norte, esclusa sur

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 16 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general, Se finaliza sin novedades.

Controladoras:
Cuarto de bombas: UN83C4868 - Cubierta: UN83B273 - Cuarto ascensores: UN83D1469 – Cuarto eléctrico: UN83C1687

Lectoras
Cuarto de bombas Lector salida: FL019X00LY4HI002243 Lector entrada: X00SP4H1002243 - Puerta cubierta Lector entrada: Y00AF4H1002255 Lector salida: Y00ES4H1002255

Electroimanes
Cuarto de bombas: 373991 Puerta cubierta: 373715

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle traza ticket # 91856

Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-12
Hora: 11:50:03

Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en sistema de control de acceso de piso 16 costado occidental, se realiza limpieza, ajuste de equipos y verificación de estado en general, Se finaliza sin novedades.



- **TICKET No. 91772**

Solicitud: Mantenimiento preventivo de PISO 16 oriental. Cubierta, cuarto de ascensores, Cuarto eléctrico, cocina, baños h/m, Datacenter

Labor realizada: Se realiza mantenimiento preventivo en el sistema de todas la puertas del piso 16 costado oriental. Limpieza, ajuste, revisión de estado general. Se finaliza sin novedades, sistema funcionando correctamente.

Controladoras:
UNC100. Seriales. Entrada Oficinas: UN83D1016 Sala de reunión: UN83D1014 Cuarto eléctrico: UN83D1038 Bodega norte: UN83D1034 Cuarto ascensores: UN83B2263 Cubierta: UN83D1029 Esclusa norte: UN83C1649 Esclusa sur: UN83B2295 Baño m/h: UN83C1651 Cocina: UN83C1652 Baño privado y discapacitados: UN83D102, Datacenter: UN83B2271

Lectoras
Cuarto eléctrico. Lector salida: FL019X004YVHI002243; Lector entrada: FL019X00T54HI002243 Baño mujeres. Lector entrada: FL019X00ER4HI002243; Boton de salida: 633718 Cocina. Lector de entrada: FL0I9Y00FC4HI002255; Botón de salida: 919988 Baño hombres. Lector de entrada: FL0I9Y00UV4HI002243; botón de salida: 334868 Baño discapacitados. Lector de entrada: FL0I9X00QY4HI002243; botón de salida: 919990 Baño Privado- Lector de entrada: FL0I9X00RP4HI002243; botón de salida: 919016 Cuarto de aseo. Lector de entrada: FL0I9Y00EJ4HI002255; botón de salida: 084141 Esclusa Sur. Lector de entrada: FL0I9Y00FL4HI002255; Lector Salida: FL0I9X00LK4HI002243 Sala norte (modulo 37). Lector de entrada: FL0I9Y00FD4HI002255; Boton de Salida: 372845 Entrada oficinas. Lector de entrada: FL0I9Y00EP4HI002255; Biometrico: 061D6E; Lector Salida: FL0I9X00SH4HI002243 Esclusa Norte Lector de entrada: FL0I9Y00FL4HI002255 Lector Salida: FL0I9Y00CT4HI002255 Bodega Norte. Lector de entrada: FL0I9X00SA4HI002243; Lector Salida: Puerta con llave Archivo Norte. Lector de entrada: FL0I9X00Z14HI002243, Lector Salida: puerta bloqueada por cajas cuarto de cableado. Lector de entrada:

FL0I9X00L74HI002243; Biometrico: 06401A; Lector Salida: FL0I9Y00G14HI002243 Puerta Terraza. Lector de entrada: FL0I9Y00L8XHI002255; Lector Salida: FL0I9X00RY4HI002243 cuarto ascensores. Lector de entrada: FL0I9X00UW4HI002243; Boton de salida: 160178

Electroimanes
Baño mujeres: 107932 Cocina: 401965 Baño hombres: 07928 Baño discapacitados: 087097 Baño Privado: 087116 Cuarto de aseo: 400966 Esclusa Sur: 087084 Sala norte (modulo 37): 165102 Entrada oficinas: 087098 - 087105 Esclusa Norte: 087087 Bodega Norte: 087087 Archivo Norte: 086272 cuarto de cableado: 086275 Puerta Terraza: 373712 cuarto ascensores: 164773

Tipo mantenimiento: Preventivo
Equipo intervenido: Sistema
**En el informe de mantenimiento, no se anexo la ubicación en el espacio otro. Se retroalimentó con el personal la necesidad de diligenciar este campo en cada ticket.*

Detalle traza ticket # 91772


Cliente	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	**Sucursal**	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		
Solicitud	MP- PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO	**Tipo de Solicitud**	Preventivo	**Estado**	Revisado

JOHAN ESTEBAN ROJAS NIVIA
Fecha: 2024-07-11
Hora: 16:58:29
Soportes:

Se realiza mantenimiento preventivo en el sistema de todas la puertas del piso 16 costado oriental. Limpieza, ajuste, revision de estado general. Se finaliza sin novedades, sistema funcionando correctamente. *PISO 16 ORIENTAL* _Cuarto eléctrico_ Lector salida: FL019X004YVHI002243 Lector entrada: FL019X00T54HI002243 Electroiman: 087085 _Baño mujeres_ Lector entrada: FL019X00ER4HI002243 Boton de salida: 633718 Electroiman: 107932 _Cocina_ Lector de entrada: FL0I9Y00FC4HI002255 Bonton de salida: 919988 Electroiman: 401965 _Baño hombres_ Lector de entrada: FL0I9Y00UV4HI002243 Bonton de salida: 334868 Electroiman: 07928 _Baño discapacitados_ Lector de entrada: FL0I9X00QY4HI002243 Bonton de salida: 919990 Electroiman: 087097 _Baño Privado_ Lector de entrada: FL0I9X00RP4HI002243 Bonton de salida: 919016 Electroiman: 087116 _Cuarto de aseo_ Lector de entrada: FL0I9Y00EJ4HI002255 Bonton de salida: 084141 Electroiman: 400966 _Esclusa Sur_ Lector de entrada: FL0I9Y00FL4HI002255 Lector Salida: FL0I9X00LK4HI002243 Electroiman: 087084 _Sala norte (modulo 37)_ Lector de entrada: FL0I9Y00FD4HI002255 Boton de Salida: 372845 Electroiman: 165102 ~Ajustar electroiman~ _Entrada oficinas_ Lector de entrada: FL0I9Y00EP4HI002255 Biometrico: 061D6E Lector Salida: FL0I9X00SH4HI002243 Electroiman: 087098 - 087105 _Esclusa Norte_ Lector de entrada: FL0I9Y00FL4HI002255 Lector Salida: FL0I9Y00CT4HI002255 Electroiman: 087087 _Bodega Norte_ Lector de entrada: FL0I9X00SA4HI002243 Lector Salida: Puerta con llave Electroiman: 087087 _Archivo Norte_ Lector de entrada: FL0I9X00Z14HI002243 Lector Salida: puerta bloqueada por cajas Electroiman: 086272 _cuarto de cableado_ Controladora: UN83B2271 Lector de entrada: FL0I9X00L74HI002243 Biometrico: 06401A Lector Salida: FL0I9Y00G14HI002243 Electroiman: 086275 _Puerta Terraza_ Lector de entrada: FL0I9Y00L8XHI002255 Lector Salida: FL0I9X00RY4HI002243 Electroiman: 373712 _cuarto ascensores_ Lector de entrada: FL0I9X00UW4HI002243 Boton de salida: 160178 Electroiman: 164773



4. RESUMEN TICKETS



	Preventivo	Supervisión sistemas	Correctivo
Total	32	22	13

DANIELA LOPEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por DANIELA LOPEZ GONZALEZ
Fecha: 2024.08.13 21:09:35 -05'00'

Daniela Lopez Gonzalez
Coordinador Mantenimiento
Cel:3232257071

Johanna Díaz Pabón

Firmado digitalmente por Johanna Díaz Pabón
Fecha: 2024.08.20 16:42:22 -05'00'

Johanna Diaz Pabon
Profesional Universitario
Subdirección Infraestructura TIC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA