DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-268G
	LOTE / SERIE	19 BAC - 5
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-252G
	LOTE / SERIE	18 ABR
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION					
ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-268G
	LOTE / SERIE	19 BAC - 7
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-268G
	LOTE / SERIE	19 BAC - 8
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-268G
	LOTE / SERIE	19 BAC - 9
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2018
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-252G
	LOTE / SERIE	18 ABR - 10
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-252G
	LOTE / SERIE	19 CBN - 10
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ALUMINIO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	6
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	GUARD3
	LOTE / SERIE	2632
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	UIAA EN 12275:2013 EN 362:2004/B
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ALUMINIO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	6
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	GUARD3
	LOTE / SERIE	2743
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	UIAA EN 12275:2013 EN 362:2004/B
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ALUMINIO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	6
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	GUARD3
	LOTE / SERIE	2748
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	UIAA EN 12275:2013 EN 362:2004/B
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ALUMINIO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	6
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	GUARD3
	LOTE / SERIE	2751
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	UIAA EN 12275:2013 EN 362:2004/B
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ALUMINIO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	6
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	GUARD3
	LOTE / SERIE	2804
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	UIAA EN 12275:2013 EN 362:2004/B
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ALUMINIO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	6
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	GUARD3
	LOTE / SERIE	2849
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	UIAA EN 12275:2013 EN 362:2004/B
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	POLEA DOBLE ROLDANA
	CANTIDAD EN INVENTARIO	2
	FECHA DE FABRICACION	SEPTIEMBRE 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	TRAFIC 216R
	LOTE / SERIE	0029
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	CE 0598 UIAA EN 12278:2007
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo de la Polea (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de la placas (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de las roldanas (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición del remache y el grafiltado de la Polea (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de las placas (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación de las roldanas	X				
Chequear la efectividad del giro de la cámara	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	POLEA DOBLE ROLDANA
	CANTIDAD EN INVENTARIO	2
	FECHA DE FABRICACION	JUNIO 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	TRAFIC 216R
	LOTE / SERIE	0197
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	CE 0120 UIAA EN 12278:2007
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Condición del cuerpo de la Polea (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de la placas (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de las roldanas (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición del remache y el grafiltado de la Polea (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de las placas (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación de las roldanas	X				
Chequear la efectividad del giro de la cámara	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	**NOMBRE DEL EQUIPO**	**SILLA DE SUSPENSIÓN**
	**CANTIDAD EN INVENTARIO**	**2**
	FECHA DE FABRICACION	**MAYO 2020**
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	**SEPTIEMBRE 2023**
	MODELO / REF	**IN 8089**
	LOTE / SERIE	**16670 / 148**
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	
	MARCA	**INSAFE**
	FECHA DE INSPECCION	**SEPTIEMBRE 03 DE 2023**

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Instrucciones de uso y cuidado.	X				
Condición y compatibilidad de los conectores.	X				
Condición de los puntos de anclaje (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
Condición de la reata (cortes, desgarres, quemaduras o daños).	X				
Condición de las puntadas (cortes, desgarres, hilos sueltos).	X				
Condición de las hebillas de ajuste (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
INSPECCION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear que las reatas estén apropiadamente cosidas a las hebillas de ajuste.	X				
Verificar la función de los resorte de las hebillas de ajuste.	X				
Operación de ajuste de los conectores.	X				
Condición de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en buenas condiciones y no presentan oxidación excesiva, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	**NOMBRE DEL EQUIPO**	**SILLA DE SUSPENSIÓN**
	**CANTIDAD EN INVENTARIO**	**2**
	FECHA DE FABRICACION	**MAYO 2020**
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	**SEPTIEMBRE 2023**
	MODELO / REF	**IN 8089**
	LOTE / SERIE	**16670 / 95**
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	
	MARCA	**INSAFE**
	FECHA DE INSPECCION	**SEPTIEMBRE 03 DE 2023**

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Instrucciones de uso y cuidado.	X				
Condición y compatibilidad de los conectores.	X				
Condición de los puntos de anclaje (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
Condición de la reata (cortes, desgarres, quemaduras o daños).	X				
Condición de las puntadas (cortes, desgarres, hilos sueltos).	X				
Condición de las hebillas de ajuste (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
INSPECCION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear que las reatas estén apropiadamente cosidas a las hebillas de ajuste.	X				
Verificar la función de los resorte de las hebillas de ajuste.	X				
Operación de ajuste de los conectores.	X				
Condición de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en buenas condiciones y no presentan oxidación excesiva, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
	NOMBRE DEL EQUIPO	CONECTOR DE ANCLAJE TIPO TIE OFF 1,2 mts
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	JULIO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO	IN 8051
	NÚMERO DE LOTE / SERIE	17114 / 17
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	INSAFE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Compatibilidad del Tie Off con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan desgaste, la reata presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
	NOMBRE DEL EQUIPO	CONECTOR DE ANCLAJE TIPO TIE OFF
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2016
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO	570043
	NÚMERO DE INSPECCIÓN	429583010
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	ARSEG
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad del Tie Off con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan desgaste, la reata presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
	**NOMBRE DEL EQUIPO**	**ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X 4 ARGOLLAS**
	CANTIDAD EN INVENTARIO	**1**
	FECHA DE FABRICACION	**NOVIEMBRE 2009**
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	**SEPTIEMBRE 2023**
	MODELO / REF	**9059-8**
	LOTE / SERIE	**207545**
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	**ANSI Z359.1**
	MARCA	**3M - ARSEG**
	FECHA DE INSPECCION	**SEPTIEMBRE 03 DE 2023**

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Instrucciones de uso y cuidado.	X				
Condición y compatibilidad de los conectores.	X				
Condición de los puntos de anclaje (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
Condición de la reata (cortes, desgarres, quemaduras o daños).	X				
Condición de las puntadas (cortes, desgarres, hilos sueltos).	X				
Condición de las hebillas de ajuste (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
INSPECCION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear que las reatas estén apropiadamente cosidas a las hebillas de ajuste.	X				
Verificar la función de los resorte de las hebillas de ajuste.	X				
Operación de ajuste de los conectores.	X				
Condición de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en buenas condiciones y no presentan oxidación excesiva, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
	NOMBRE DEL EQUIPO	ARNÉS PARA RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	OCTUBRE 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	IN 8007-1
	LOTE / SERIE	18486 / 06
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.11 - 2014
	MARCA	INSAFE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Instrucciones de uso y cuidado.	X				
Condición y compatibilidad de los conectores.	X				
Condición de los puntos de anclaje (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
Condición de la reata (cortes, desgarres, quemaduras o daños).	X				
Condición de las puntadas (cortes, desgarres, hilos sueltos).	X				
Condición de las hebillas de ajuste (Deformación,marcas,desgarre,corrosión).	X				
INSPECCION DE COMPONENTES DEL EQUIPO	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear que las reatas estén apropiadamente cosidas a las hebillas de ajuste.	X				
Verificar la función de los resorte de las hebillas de ajuste.	X				
Operación de ajuste de los conectores.	X				
Condición de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en buenas condiciones y no presentan oxidación excesiva, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	INTERRUPTOR DE CAIDA YOKE 16 mm
	CANTIDAD EN INVENTARIO	2
	FECHA DE FABRICACION	ABRIL 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	YOKE N - 610 ADP
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	19 YAR - 1
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Condición de la Zona Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición de la Leva de Seguridad	X				
Condición del Seguro (Pestaña) Móvil	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Codición del Resorte	X				
Condición de la Argolla de Seguridad	X				
Condición de la Roldana para paso de la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan escamación ni oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	INTERRUPTOR DE CAIDA YOKE 16 mm
	CANTIDAD EN INVENTARIO	2
	FECHA DE FABRICACION	ABRIL 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	YOKE N - 610 ADP
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	19 YAR - 2
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Condición de la Zona Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición de la Leva de Seguridad	X				
Condición del Seguro (Pestaña) Móvil	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Codición del Resorte	X				
Condición de la Argolla de Seguridad	X				
Condición de la Roldana para paso de la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan escamación ni oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR 90 CM
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	ENERO 2015
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	A-0359-90
	LOTE / SERIE	1022 / 03
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	ARMADURA
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad de la eslinga con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR 90 CM
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	ENERO 2015
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	A-0359-90
	LOTE / SERIE	0228 / 33
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	ARMADURA
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Compatibilidad de la eslinga con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
	NOMBRE DEL EQUIPO	ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR
	CANTIDAD EN INVENTARIO	2
	FECHA DE FABRICACION	ABRIL 2016
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	A-0358G
	LOTE / SERIE	19504 / 64
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	ARMADURA
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Compatibilidad de la eslinga con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	MAYO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	IN 8021
	LOTE / SERIE	16631 / 61
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.13 - 2013
	MARCA	INSAFE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad de la eslinga con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ESLINGA SENCILLA GRADUABLE
	CANTIDAD EN INVENTARIO	4
	FECHA DE FABRICACION	OCTUBRE 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	IN 8041-R
	LOTE / SERIE	18325 / 79
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.3 - 2017
	MARCA	INSAFE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Compatibilidad de la eslinga con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ID S PETZL AMARILLO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	AGOSTO 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	ID S PETZL AMARILLO
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	0206176027
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	CE 0082 EN 12841 EN341 ANSI Z359.4 - 2013
	MARCA	PETZL
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición de la Zona Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición de la Leva de Seguridad	X				
Condición del Seguro movil	X				
Condicion de friccion de los componentes	X				
Condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Codición de la Palanca de Freno	X				
Condición del paso para Mosquetón	X				
Condición de la Roldana para paso de la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan escamación ni oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ID S PETZL AMARILLO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	OCTUBRE 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	ID S PETZL AMARILLO
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	0280484585
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	CE 0082 EN 12841 EN341 ANSI Z359.4 - 2013
	MARCA	PETZL
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición de la Zona Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición de la Leva de Seguridad	X				
Condición del Seguro movil	X				
Condicion de friccion de los componentes	X				
Condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Codición de la Palanca de Freno	X				
Condición del paso para Mosquetón	X				
Condición de la Roldana para paso de la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan escamación ni oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ID S PETZL AMARILLO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	ID S PETZL AMARILLO
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	0247951082
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	CE 0082 EN 12841 EN341 ANSI Z359.4 - 2013
	MARCA	PETZL
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición de la Zona Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición de la Leva de Seguridad	X				
Condición del Seguro movil	X				
Condicion de friccion de los componentes	X				
Condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Codición de la Palanca de Freno	X				
Condición del paso para Mosquetón	X				
Condición de la Roldana para paso de la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan escamación ni oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	PUÑO DE ASCENSO TIPO JUMAR
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	ENERO 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	JUMAR
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	0164
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 567:2013 EN 12841:2006-B CE 0120
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición de la Leva Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición del Gatillo de Seguridad	X				
Condición del Seguro	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Codición del Mango de agarre	X				
Condición de la Argolla de Seguridad	X				
Condición del paso para la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	PUÑO DE ASCENSO TIPO JUMAR
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	ENERO 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	JUMAR
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	0176
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 567:2013 EN 12841:2006-B CE 0120
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición de la Leva Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición del Gatillo de Seguridad	X				
Condición del Seguro	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Codición del Mango de agarre	X				
Condición de la Argolla de Seguridad	X				
Condición del paso para la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	PUÑO DE ASCENSO TIPO JUMAR
	CANTIDAD EN INVENTARIO	3
	FECHA DE FABRICACION	ENERO 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	JUMAR
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	0696
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 567:2013 EN 12841:2006-B CE 0120
	MARCA	EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición de la Leva Dentada	X				
Condicion del Metal	X				
condiciones de los remaches	X				
Condición del Gatillo de Seguridad	X				
Condición del Seguro	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
Rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Codición del Mango de agarre	X				
Condición de la Argolla de Seguridad	X				
Condición del paso para la cuerda	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas no presentan oxidación, no presenta problemas de accionamiento.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	LINEA DE VIDA 16 mm EN CUERDA TRENZADA CON GANCHO - 30 Mt
	CANTIDAD EN INVENTARIO	2
	FECHA DE FABRICACION	MAYO 2020
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	IN 8080 - 30 MT
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	16802 / 16
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2016
	MARCA	INSAFE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
Guarda Cabo	X				
condicion de las piezas metálicas	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad	X				
compatibilidad de los guarda cabos	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo, la cuerda presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	LINEA DE VIDA 16 mm EN CUERDA TRENZADA CON GANCHO - 30 Mt
	CANTIDAD EN INVENTARIO	2
	FECHA DE FABRICACION	SEPTIEMBRE 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	IN 8080 - 30 MT
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	13658 / 19
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI / ASSE Z359.15 - 2014
	MARCA	INSAFE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
Guarda Cabo	X				
condicion de las piezas metálicas	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad	X				
compatibilidad de los guarda cabos	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	**APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO**
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo, la cuerda presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	LINEA DE VIDA EN CUERDA 11 MM 27 MTS ROJA CON ACOPLE EN UN EXTREMO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	DICIEMBRE 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	AXXIS
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	R074AA39 - 45012
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EAC - EN 1891
	MARCA	ORBIT - PETZL
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
Guarda Cabo	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad	X				
compatibilidad de los guarda cabos	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo, la cuerda presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	LINEA DE VIDA EN CUERDA 11 MM 27 MTS ROJA CON ACOPLE EN UN EXTREMO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	DICIEMBRE 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	AXXIS
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	R074AA39 - 45018
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EAC - EN 1891
	MARCA	ORBIT - PETZL
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
Guarda Cabo	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad	X				
compatibilidad de los guarda cabos	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo, la cuerda presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	LINEA DE VIDA EN CUERDA 11 MM 30 MTS NEGRA CON ACOPLE EN UN EXTREMO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	MARZO 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	M02U079919
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	110302101006
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI / ASSE A10.32 (2012)
	MARCA	ORBIT - EDELWEISS
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
Guarda Cabo	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad	X				
compatibilidad de los guarda cabos	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo, la cuerda presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-252G
	LOTE / SERIE	19CBM - 1
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-252G
	LOTE / SERIE	19CBM - 2
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2018
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-252G
	LOTE / SERIE	19CBM - 3
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.

Firma Válida para Inspección de Equipos FUMISEX septiembre 2023

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE

DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS 	NOMBRE DEL EQUIPO	MOSQUETON EN ACERO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	10
	FECHA DE FABRICACION	2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	SEPTIEMBRE 2023
	MODELO / REF	N-252G
	LOTE / SERIE	19CBN - 4
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	EN 362:2004/B
	MARCA	YOKE
	FECHA DE INSPECCION	SEPTIEMBRE 03 DE 2023

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Condición del cuerpo del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición de el cilindro del Mosqueton (fisuras,marcas,deformación,corrosión).	X				
Condición de la compuerta del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
Condición del remache y el grafilzado del Mosqueton (fisuras, marcas, deformación, corrosión).	X				
INSPECCIÓN DE OPERACIÓN	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Chequear el correcto funcionamiento de la apertura del Mosqueton (limpiar y lubricar, si es necesario).	X				
Chequear la correcta alineación del cilindro	X				
Chequear la efectividad de retorno del resorte y la articulación del cilindro del Mosqueton.	X				
Chequear la operación del sistema de seguro (desplace libremente).	X				

RESULTADO DE INSPECCION	
	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, el sistema de apertura y auto bloqueo funciona correctamente.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA

PERSONA COMPETENTE