ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 18/08/2023	**Hora: 2:00 pm**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																					AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFININA	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES**	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 15/09/2023	**Hora: 2:00 pm**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFININA	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 20/10/2023	**Hora: 2:00 pm**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																					AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFININA	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 15/11/2023	**Hora: 7:00 Am**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																					AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFICINA	11	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 15/12/2023	**Hora: 7:00 Am**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																					AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFICINA	11	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 18/01/2024	**Hora: 3:00 pm**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFICINA	11	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 14/02/2024	**Hora: 3:00 pm**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFICINA	11	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 05/03/2024	**Hora: 3:00 pm**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFICINA	11	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 01/04/2024	**Hora: 3:00 pm**	**Área/Unidad operativa: BOSANOVA**	**Localidad: BOSA**
Inspección realizada por: ESMERAY SANCHEZ		**Nombre responsable unidad: ESMERAY SANCHEZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
2	OFICINA	11	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable inspección

ESMERAY SANCHEZ

Firma responsable unidad operativa