**CONTRATO No. 0175 DE JULIO DE 2024**
**Periodo de verificación: 19-07-2024 a 19-08-2024**
**Fecha de Elaboración del Informe: 23 de agosto de 2024**
**Número de Informe 01**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA<br>Gerencia Administrativa |
| **CONTRATISTA:** | SELTIC S.A.S. |
| **NIT:** | 900.884.541-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN PABLO YEPES QUINTERO |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | CC. 71.368.529 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD, UBICADOS EN EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA". |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | Julio de 2024. |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | 19 de julio de 2024. |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP :** | CDP 20240000362 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:** | RP 20240012152 |
| **RESERVA PRESUPUESTAL** | 2120202008 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | Cuarenta millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos pesos con setenta y un céntimos ($40.342.300,71) IVA incluido |
| **ADICIONES:** | No aplica. |
| **VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:** | No aplica. |

| | |
|---|---|
| **DURACIÓN INICIAL:** | Desde inicio en la plataforma SECOP II (19/07/2024) hasta el 31 de diciembre de 2024. |
| **PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:** | No aplica. |
| **SUSPENSIONES** | No aplica. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | Hasta el 31 de diciembre de 2024. |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** | Jorge Alexis Riveros Antolínez. |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0175 de julio de 2024, se presenta el presente Informe parcial de Supervisión, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Las obligaciones derivadas del contrato No. 0175 de julio de 2024 correspondientes a la facturación de los trabajos realizados durante el periodo comprendido entre el 19 de julio y el 19 de agosto de 2024, con referente de pago FVSE 1348, fueron ejecutados satisfactoriamente según Informe de Gestión Mensual PROYECTO IDEA SOL MTTO SISTEMA SEG – Agosto 2024.

- El contratista realiza entrega de los servicios en excelentes condiciones de calidad, en los tiempos pactados, y en los lugares solicitados, como se relaciona en las siguientes evidencias de intervención a los sistemas electrónicos de seguridad del IDEA.

**SERVICIOS MENSUALES:**

Actividades fueron ejecutadas en el periodo comprendido entre el 19 de Julio de 2024 y el 18 de Agosto de 2024.

**Revisión de sistema de CCTV**

Los siguientes son los equipos revisados en la sede, de los cuales se cuenta con diagnóstico:

| TIPO EQUIPO | UBICACIÓN |
|---|---|
| CAMARA FIJA | ARCHIVO P1 |
| CAMARA FIJA | ASCENSOR P3 |
| CAMARA FIJA | AUDITORIO P1 |
| CAMARA FIJA | AUDITORIO P3 |
| CAMARA FIJA | BOVEDA |
| CAMARA FIJA | RACK EXTERIOR |
| CAMARA FIJA | CCO |
| CAMARA FIJA | DATA CENTER 1 |
| CAMARA FIJA | DATA CENTER 2 |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO P1 |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO 2 |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO P1 |
| CAMARA FIJA | INGRESO PEATONAL PRINCIPAL |
| CAMARA FIJA | INGRESO PEATONAL 2 |
| CAMARA FIJA | INGRESO PRINCIPAL P1 |
| CAMARA FIJA | INGRESO SOTANO |
| CAMARA FIJA | MONUMENTO A LA FAMILIA |
| CAMARA FIJA | OPERACIONES |
| CAMARA FIJA | PARQUEADERO VISITANTES |
| CAMARA FIJA | PASILLO P1 NORTE |
| CAMARA FIJA | PASILLO P1 SUR |
| CAMARA FIJA | PASILLO P2 NORTE |
| CAMARA FIJA | PASILLO P2 SUR |
| CAMARA FIJA | PERIMETRAL FERROCARRIL |
| DOMO PTZ | PTZ JARDIN |
| DOMO PTZ | PTZ MONUMENTO A LA FAMILIA |
| DOMO PTZ | PTZ P2 |
| DOMO PTZ | PTZ PORTERIA VEHICULAR |
| CAMARA FIJA | SALIDA EMERGENCIA P1 |
| CAMARA FIJA | SECTOR ALMENDROS |
| CAMARA FIJA | SOTANO MEDIO |
| CAMARA FIJA | VISTA A VIDRIERA |
| CAMARA FIJA | VISTA JARDIN |
| CAMARA FIJA | VISTA PORTERIA VEHICULAR |
| CAMARA FIJA | VISTA TREN |

Tabla 1. Equipos diagnosticados en sitio.

## EQUIPOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se detallan las actividades realizadas en las cámaras pertenecientes al sistema de videovigilancia a continuación:

| TIPO EQUIPO | UBICACIÓN | MANTENIMIENTO |
|---|---|---|
| CAMARA FIJA | ARCHIVO P1 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES. SE AJUSTA LA VISUAL SEGÚN PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | ASCENSOR P3 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES. SE AJUSTA LA VISUAL SEGÚN PERSONAL DE MONITOREO, SE CAMBIAN CHAZOS DE ANCLAJE AL TECHO |
| CAMARA FIJA | AUDITORIO P1 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA LA VISUAL SEGÚN PERSONAL DE MONITOREO, ASI MISMO SE REFUERZA LA FIJACION CON TORNILLOS |
| CAMARA FIJA | AUDITORIO P3 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES |
| CAMARA FIJA | BOVEDA | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | RACK EXTERIOR | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES |
| CAMARA FIJA | CCO | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES |
| CAMARA FIJA | DATA CENTER 1 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | DATA CENTER 2 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO P1 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES. SE AJUSTA LA VISUAL SE CAMBIAN CHAZOS DE ANCLAJE AL TECHO |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO 2 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO P1 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE DE BRAZO FLOJO, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | INGRESO PEATONAL PRINCIPAL | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | INGRESO PEATONAL 2 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE INSTALAN 2 TORNILLOS MÁS A LA BASE PARA ASEGURAR FIJACIÓN, SE AJUSTA CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | INGRESO PRINCIPAL P1 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL HASTA DONDE PERMITE CON AVAL DE PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | INGRESO SOTANO | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE CAMBIA FIJACION POR TORNILLOS, SE AJUSTA DE ACUERDO CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | MONUMENTO A LA FAMILIA | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE REVISA CAJA DE EMPALMES, CONEXIONES EN BUEN ESTADO |
| CAMARA FIJA | OPERACIONES | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | PARQUEADERO VISITANTES | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | PASILLO P1 NORTE | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | PASILLO P1 SUR | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | PASILLO P2 NORTE | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | PASILLO P2 SUR | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | PERIMETRAL FERROCARRIL | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE REVISAN CONEXIONES INTERNAS, PATCHCORD DE 90CM OXIDADO PERO FUNCIONAL SE REAJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| DOMO PTZ | PTZ JARDIN | LIMPIEZA GENERAL Y DE BURBUJA, AJUSTE DE CONEXIONES, SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE PARTES MOVILES, 1 TORNILLO QUE ASEGURA LA BURBUJA ESTÁ PELADO, NO ES POSIBLE APRETAR O AFLOJAR, SE IMPERMEABILIZA AGUJEROS DE CAJA PLASTICA |
| DOMO PTZ | PTZ MONUMENTO A LA FAMILIA | LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE BURBUJA, AJUSTE DE CONECTORES, INSPECCION DE |

| | | |
|---|---|---|
| | | CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PARTES MOVILES, SE AJUSTA DUCTO FLEXIBLE A LA CAJA |
| DOMO PTZ | PTZ P2 | SE VUELVE A FIJAR CAMARA PTZ A LA BASE Y SE ASEGURA QUE NO VUELVA A AFLOJARSE, SE HACE LIMPIEZA DE CAMARA Y BURBUJA, REVISION DE PARTES MOVILES |
| DOMO PTZ | PTZ PORTERIA VEHICULAR | |
| CAMARA FIJA | SALIDA EMERGENCIA P1 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE DE TORNILLOS DE BASE A LA PARED, QUEDA INSTALADA DE COSTADO PARA OPTIMIZAR SU COBERTURA, VISUAL DE AJUSTA CON PERSONAL DE MONITOREO A SU MAXIMO ANGULO |
| CAMARA FIJA | SECTOR ALMENDROS | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, SE APRETA BRAZO FLOJO, SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | SOTANO MEDIO | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | VISTA A VIDRIERA | LIMPIEZA Y AJUSTE, SE REVISAN CONEXIONES INTERNAS: EN BUEN ESTADO, SE VUELVE A IMPERMEABILIZAR |
| CAMARA FIJA | VISTA JARDIN | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |
| CAMARA FIJA | VISTA PORTERIA VEHICULAR | |
| CAMARA FIJA | VISTA TREN | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES SE AJUSTA VISUAL CON PERSONAL DE MONITOREO |

**RECOMENDACIONES.**

Se detallan las recomendaciones pertinentes para aplicar a las cámaras pertenecientes al sistema de videovigilancia a continuación:

| TIPO EQUIPO | UBICACIÓN | RECOMENDACIONES - OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| CAMARA FIJA | ARCHIVO P1 | OK |
| CAMARA FIJA | ASCENSOR P3 | SE RECOMIENDA CAMBIAR TIPO DE CAMARA PARA TENER MAYOR ANGULO DE COBERTURA |
| CAMARA FIJA | AUDITORIO P1 | CAMBIAR TIPO DE CAMARA PARA TENER MAYOR COBERTURA, YA QUE ES UN ESPACIO AMPLIO Y LA CAMARA NO HACE MAYOR APERTURA DE LENTE |
| CAMARA FIJA | AUDITORIO P3 | SE RECOMIENDA CAMBIAR TIPO DE CAMARA PARA TENER MAYOR ANGULO DE COBERTURA |
| CAMARA FIJA | BOVEDA | OK |
| CAMARA FIJA | RACK EXTERIOR | OK |
| CAMARA FIJA | CCO | OK |

| | | |
|---|---|---|
| CAMARA FIJA | DATA CENTER 1 | OK |
| CAMARA FIJA | DATA CENTER 2 | OK |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO P1 | SE RECOMIENDA CAMBIAR TIPO DE CAMARA PARA TENER MAYOR ANGULO DE COBERTURA |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO 2 | OK |
| CAMARA FIJA | INGRESO AUDITORIO P1 | OK |
| CAMARA FIJA | INGRESO PEATONAL PRINCIPAL | OK |
| CAMARA FIJA | INGRESO PEATONAL 2 | OK |
| CAMARA FIJA | INGRESO PRINCIPAL P1 | SE RECOMIENDA CAMBIAR TIPO DE CAMARA PARA TENER MAYOR ANGULO DE COBERTURA |
| CAMARA FIJA | INGRESO SOTANO | OK |
| CAMARA FIJA | MONUMENTO A LA FAMILIA | CAMBIAR CAJA RAWELT Y TAPA, CABLE SOBRANTE DEBE IR DENTRO DE DUCTO FLEXIBLE PARA PROTEGER DE INTEMPERIE |
| CAMARA FIJA | OPERACIONES | OK |
| CAMARA FIJA | PARQUEADERO VISITANTES | OK |
| CAMARA FIJA | PASILLO P1 NORTE | OK |
| CAMARA FIJA | PASILLO P1 SUR | OK |
| CAMARA FIJA | PASILLO P2 NORTE | OK |
| CAMARA FIJA | PASILLO P2 SUR | OK |
| CAMARA FIJA | PERIMETRAL FERROCARRIL | CAMBIAR CAJA RAWELT Y TAPA, CAMBIAR PATCHCORD DE 90CM, IMPERMEABILIZAR |
| DOMO PTZ | PTZ JARDIN | CAMBIAR CAJA RAWELT Y TAPA |
| DOMO PTZ | PTZ MONUMENTO A LA FAMILIA | Requiere cambiar tapa de caja rawelt, se encuentra oxidada, tramo de cable expuesto, requiere ducto para protección de intemperie |
| DOMO PTZ | PTZ P2 | OK |
| DOMO PTZ | PTZ PORTERIA VEHICULAR | |

| | | |
|---|---|---|
| CAMARA FIJA | SALIDA EMERGENCIA P1 | INSTALAR CAJA Y TUBERIA PARA PROTEGER CAMARA Y CABLES, se encuentra inclinada 90 grados físicamente porque por su configuración no hay forma de hacer zoom en el área que necesita cobertura, también necesita caja de conexiones y tubería para canalizar el cable que está expuesto<br>Se necesita caja metálica 12x12 y 3m de tubería para el cable |
| CAMARA FIJA | SECTOR ALMENDROS | CAMBIAR CAJA PLASTICA A CAJA RAWELT E IMPERMEABILIZAR, cámara fija a poste con caja plástica rota, se entra el agua por detrás, requiere cambiarse por caja rawelt intemperie |
| CAMARA FIJA | SOTANO MEDIO | INSTALAR CAJA Y TUBERIA PARA PROTEGER CAMARA Y CABLES, cámara esta fija con correas plásticas a la canastilla, se cambia fijación por tornillos |
| CAMARA FIJA | VISTA A VIDRIERA | CAMBIAR CAJA PARA PROTEGER CAMARA DE FILTRACIONES, INGRESO PUERTA VIDRIERA: tapa de caja rawelt oxidada, requiere cambio, impermeabilizada con silicona. El día 06/08/2024 pierde video, se revisa y se encuentra el patch cord está aparentemente bien, pero al moverlo se pierde conexión de la cámara. Se reemplaza, queda sin novedad |
| CAMARA FIJA | VISTA JARDIN | CAMBIAR TAPA DE CAJA DE EMPALMES ADYACENTE A LA CAMARA PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA,<br>en la caja rawelt auxiliar instalan una tapa que no corresponde y con un agujero por donde se entra el agua, cambaiar a tapa rawelt 4x4 |
| CAMARA FIJA | VISTA PORTERIA VEHICULAR | |
| CAMARA FIJA | VISTA TREN | Tiene el vidrio del lente empañado, algo opaco<br>Tapa de caja rawelt oxidada, requiere cambio<br>Cámara tiene poco zoom para el área donde esta ubicada requiere mayor cobertura |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EQUIPOS.

Luego de realizado el mantenimiento en las cámaras pertenecientes al sistema de videovigilancia, a continuación:

| Antes | Después | Antes | Después |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| CAMARA FIJA - ARCHIVO P1 | | CAMARA FIJA - ASCENSOR P3 | |



CAMARA FIJA - AUDITORIO P1 | CAMARA FIJA - AUDITORIO P3



CAMARA FIJA - BOVEDA | CAMARA FIJA - RACK EXTERIOR



CAMARA FIJA - CCO | CAMARA FIJA - DATA CENTER 1



| CAMARA FIJA - DATA CENTER 2 | CAMARA FIJA - INGRESO AUDITORIO 2 |
|---|---|



| CAMARA FIJA - INGRESO AUDITORIO P1 | CAMARA FIJA - INGRESO PEATONAL PRINCIPAL |
|---|---|



| CAMARA FIJA - INGRESO PEATONAL 2 | CAMARA FIJA - INGRESO PRINCIPAL P1 |
|---|---|



| CAMARA FIJA - INGRESO SOTANO | CAMARA FIJA - MONUMENTO A LA FAMILIA |
|---|---|



| CAMARA FIJA - OPERACIONES | CAMARA FIJA - PARQUEADERO VISITANTE |
|---|---|




| CAMARA FIJA - PASILLO P1 NORTE | CAMARA FIJA - PASILLO P1 SUR |
|---|---|



| CAMARA FIJA - PASILLO P2 NORTE | CAMARA FIJA - PASILLO P2 SUR |
|---|---|



| DOMO - PTZ JARDIN | DOMO - PTZ MONUMENTO A LA FAMILIA |
|---|---|



| DOMO PTZ - PTZ P2 | CAMARA FIJA - SALIDA EMERGENCIA P1 |
|---|---|



| CAMARA FIJA - SECTOR ALMENDROS | CAMARA FIJA - SOTANO CCO |
|---|---|



| CAMARA FIJA - SOTANO MEDIO | CAMARA FIJA - VISTA JARDIN |
|---|---|



| CAMARA FIJA - VISTA A TREN | CAMARA FIJA - VISTA FERROCARRIL |
|---|---|

**CONCLUSIONES**

Tras la realización del mantenimiento preventivo al sistema de video vigilancia se describe lo siguiente:

- Se realiza inspección y revisión de cada cámara descrita anteriormente. Donde se evidencia el mantenimiento realizado.
- Se procedió a la reparación y reforzar base de cámaras que se encontraban en mal estado.
- Se verifico conectividad y funcionamiento con sistema de vigilancia, calibrándose el Zoom de aquellas cámaras que lo requerían.

El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

- **FACTURA FVSE 1348**

| | | |
|---|---|---|
| Estampilla pro desarrollo y Recreación | 1,00% | $ 18.699,66 |
| Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%) | 0,40% | $ 7.479,86 |
| Estampillas pro desarrollo (0.6%) | 0,60% | $ 11.219,80 |
| Estampillas pro hospitales (1%) | 1,00% | $ 18.699,66 |
| Retención estampilla IUE envigado ordenanza 12/2014 | 0,40% | $ 7.479,86 |
| Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2% | 2,00% | $ 37.399,33 |
| Estampilla IU Digital | 0,40% | $ 7.479,86 |
| Contribución especial (componente de obra) | 5.00% | $ 93.498,33 |
| TOTAL | 10,80% | **$ 201.956,36** |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. **APLICA.**

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total, pagado en el período |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio - Agosto | 71857097 | $ 3.996.900 | $ 10.555.400 | $ 1.464.500 | $ 16.016.800 |

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---|---|---|
| 16/08/2024 | Hasta 30/08/2024 | ANDRES FELIPE SOPO OSORIO<br>Revisor Fiscal |

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

| Dependencia | CDP | Registro o Reserva Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|
| GERENCIA ADMINISTRATIVA | 20240000362 | 20240012152 | $ 40.342.301 |

- Relación parcial de los pagos realizados (tenga en cuenta si existieron, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

| No. Factura | Fecha de Factura | Periodo Facturado | Valor Facturado | Registro Presupuestal | Porcentaje de Ejecución Financiera | Saldo Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVSE 1348 | 22/08/2024 | Julio – Agosto (Servicios+Bolsa) | $ 2.225.260,41 | 20240012152 | 5.52% | $ 38.117.040,30 |

| Ejecución Presupuestal (Servicios) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mes o periodo** | **N°Fact.** | **Valor total IVA incluido** | **Porcentaje ponderado %** | **Porcentaje acumulado %** | **Acumulado** | **Saldo disponible** |
| Julio - Agosto | **FVSE 1348** | $ 2.225.260,41 | 9,89% | 9,89% | $ 2.225.260,41 | $ 20.267.040,30 |

| Ejecución Presupuestal (Bolsa) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mes o periodo** | **N°Fact.** | **Valor total IVA incluido** | **Porcentaje ponderado %** | **Porcentaje acumulado %** | **Acumulado** | **Saldo disponible** |
| Julio - Agosto | | $ 0 | 0% | 0% | $ 0 | $ 17.850.000 |

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 40.342.300,71 |
| Adiciones | $ 0 |
| Total, valor del contrato más adiciones | $ 40.342.300,71 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $ 2.225.260,41 |
| Recursos no ejecutados (si aplicó) | $ 38.117.040,30 |
| Total De recursos reintegrados (si aplica) | $ 0 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 5,52 % |

- Incluir los cuadros resumen necesarios donde se especifique el estado y la ejecución parcial y consolidada del contrato/convenio.

| RUBRO PRESUPUESTAL | REGISTRO PRESUPUESTAL | CDP | DESCRIPCIÓN RUBRO | VALOR APROBADO | SALDO RUBRO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | VALOR CONSUMIDO AGOSTO 2024 | IVA (19%) FACT. AGOSTO 2024 | TOTAL FACT. AGOSTO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 | 20240012152 | 20240000362 | V.C. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS (SERVICIOS) | $ 22.492.300,71 | $ 20.267.040,30 | 9,89% | $ 1.869.966,73 | $ 355.293,68 | $ 2.225.260,41 |
| | | | V.C. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS (BOLSA DE REPUESTOS) | $ 17.850.000,00 | $ 17.850.000,00 | 0,00% | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ 40.342.300,71 | 100% | | | SUBTOTAL | $ 1.869.967 |
| | | | | $ 2.225.260 | X | | | IVA | $ 355.294 |
| | | | | | | | | TOTAL | $ 2.225.260,41 |
| | | | | PORCENTAJE AVANCE GENERAL | | 5,52% | | | |

| FACTURACIÓN # 1 (22/08/2024) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA ECONÓMICA CONTRATO C-0175 SELTIC S.A.S - 2024 | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **VALOR UNITARIO ANTES DE IVA** | **VALOR TOTAL ANTES DE IVA FACTURA #1** | **VALOR IVA INDIVIDUAL FACTURA #1** |
| 1 | Servicio y Logística para realizar Mantenimiento Preventivo para el sistema de control de acceso conformado por los siguientes componentes. Incluye los siguientes elementos: 9 Controladoras ACX5740 5 Tarjeta Expansora (XPOD) 4 salidas digitales, para ampliar la capacidad de la controladora Software de Control de Acceso Andover Continuum 10 Lectoras Biometricas Suprema BEW2OAP. Incluye mantenimiento y depuración de base de datos de usuarios, actualización de políticas de acceso, verificación de accesos por huella y tarjeta. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema | 1 | $ 1.890.379,55 | | |
| 2 | Servicio y logística para realizar Mantenimiento preventivo a control de incendios incluye panel de incendio principal NOTIFIER NFS -320. Verificación de todos los sensores, sirenas, luces stroboscopicas, audio evacuación, zonificación, sistema de altavoces. Se deben verificar: 87 detectores de humo fotoeléctricos, NOTIFIER FSP -851. 40 detectores de humo térmicos NOTIFIER FST 851. 14 pulsadores manuales direccionables, de acción doble rojos NOTIFIER NBG-12LX. 49 parlantes estrobos, NOTIFIER SPSCRL. (cielo o pared). 3 detector de humo Tipo Beam incluye emisor y receptor, incluye modulo monitor. Incluye verificación de activación de módulos detectores, mensajes de error. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema | 1 | $ 3.158.426,61 | | |
| 3 | Servicio y logística para realizar Verificación y mantenimiento preventivo de sistema de intrusión. Esto incluye: 1 Panel de intrusión Proxis Plus RP512M0000A. 5 Tarjeta expansora de 16 zonas Proxis RP512E1600A. 16 Fuente externa protección de ondas RJ45, CAT5E DIKET DTEKMRJPOE. 53 Magnéticos Livianos DSC SM -200W. 7 Botón de pánico fijo SECOLARM SS -078 7 Sirena de intrusión 30W interior DSC SD 30W. 4 Teclado alarma intrusión ROKONET con sensor RPKELOWT000A. 2 Sensor rotura de vidrio DSC AC -100 sensible a las altas frecuencias. 40 Sensor infrarrojo de movimiento secolarm LC 100 (PIR) 1 Sensor sísmico DSC SS-102 6 Sensro de puerta magnético CONTAC/TERM SCLRM SM-200Q/W. 13 Teclado alarma de intrusión ROKONET RPKELPWT000A. Incluye verificación de funcionamiento del sistema, conectividad de software de monitoreo y alarmas, actualización de usuarios y contraseñas. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema | 1 | $ 2.251.226,61 | | |
| 4 | Servicio y logística para realizar Mantenimiento preventivo de sistema de circuito cerrado de televisión compuesto por 39 cámaras de seguridad, 1 servidor de video, 2 servidores NAS. Limpieza, retiro de polvo, verificación de grabaciones, Backups de video, identificación de tiempo de grabación, parametrización del sistema para generación de alertas por perdida de video y detección de movimiento. Incluye capacitación del manejo y configuración del sistema | 1 | $ 2.251.226,61 | | |
| 5 | Mes de mantenimiento Correctivo de los sistemas de seguridad electrónica en jornada diurna L-V de 7:00am a 5:00pm (Soporte). Incluye un mínimo de 6 visitas mensuales de 2 horas por visita, para actualización de bases de datos de usuarios, configuración y ajustes del sistema **(FACTURA FVSE 1348 DEL 22/08/2024)** | 1 | $ 1.869.966,73 | $ 1.869.966,73 | $ 355.293,68 |
| 6 | **VALOR BOLSA (REPUESTOS FACTURA FE 000 DEL 00/00/2024)** | **1** | $ 15.000.000,00 | $ - | $ - |
| | | | SUBTOTAL | $ 1.869.966,73 | |
| | | | IVA (19%) | $ 355.293,68 | |
| | | | **TOTAL FACTURA FVSE 1348** | **$ 2.225.260,41** | |

## 4. INFORME JURÍDICO:

- Informe parcial del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas)

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 520-47-994000047998 | Calidad | 19/07/2024 | 30/06/2025 | 18/07/2024 | $ 6.051.345,15 |
| | | Cumplimiento | 19/07/2024 | 30/06/2025 | 18/07/2024 | $ 8.068.460,20 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones | 19/07/2024 | 31/12/2027 | 18/07/2024 | $ 2.017.115,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sociales, otros | | | | |

| **DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Aseguradora** | **N° Póliza** | **Tipo de Amparo** | **Cobertura de la Póliza** | | **Fecha de Aprobación de la Garantía** | **Valor Amparado** |
| | | | **Desde** | **Hasta** | | |
| N.A | N.A | Calidad | N. A | N. A | N. A | N. A |
| | | Cumplimiento | N. A | N. A | N. A | N. A |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | N. A | N. A | N. A | N. A |

Las obligaciones derivadas del contrato No. 0175 de julio 2024, correspondientes al período de julio – agosto 2024, como pago parcial en 2024 y facturas con referente de pago FVSE 1348, fueron ejecutadas a total satisfacción por **SELTIC S.A.S**, toda vez que, de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo programadas, se llevaron a cabo a total satisfacción, todo dentro de los estándares de calidad y tiempos pactados de entrega. Todo ello además está basado en la ejecución física, financiera, administrativa, jurídica y presupuestal.

Jorge Alexis Riveros

**Jorge Alexis Riveros Antolinez**
Supervisor

Nota: Este informe debe ir asociado al Expediente electrónico creado en el Módulo del Sistema de Gestión Documental Gestión+.