LABBRANDS S.A.S

Autopista Bogotá- Medellín Km 7.5 Parque Industrial Bruselas Bodegan°1 Tenjo.
Tel.8966220
E-mail: alejandro.galindo@labbrands.com
NIT 860028662-8

Reporte de Servicio

No. 26476

FOP-16 V02

Cliente: Instituto Nacional de Salud	*Usuario:* Lab. Parasitología	
Dirección: Calle 26 No. 51-20	*Teléfono:* (601) 2207700 Ext 1273	
Equipo: Agitador vortex Mylab	*Serie:* RH072369	*Referencia:* VT-03
Accesorios Adaptador de voltaje		
Fecha último servicio: N/A	*Fecha y hora de entrada:* 19/09/2024	
Recibido para: Revisión		

Concepto técnico

El equipo enciende y responde a sus funciones. Al realizar su proceso de agitación presenta una inestabilidad debido a que uno de sus soportes de goma se encuentra suelto. Se realiza una inspección interna y se evidencia que la tuerca interna que sujeta el soporte se encontraba suelta. Se coloca la tuerca y se ajusta. Se verifica el voltaje de alimentación, conexiones, cables, interruptor de operación. El agitador se encuentra en buen estado y operando correctamente.

No. Metrológico: GPR-073

Servicio realizado

Revisión y chequeo de funcionamiento.
Revisión de fuente de alimentación, voltaje red 121.7
Se verifica conexiones, cables, interruptor de operación.
Se instala de nuevo el soporte y se ajusta las turcas de los 4 soportes de goma.
El agitador se encuentra en buen estado y operando correctamente.

Repuestos requeridos

Ninguno.

Repuestos utilizados.

Ninguno.

Recomendaciones.

Seguir las indicaciones del manual de operación. Ubicar el equipo en una superficie firme y libre de vibraciones. Evitar derrames al interior del equipo. Realizar limpieza periódica.

Disponibilidad de repuestos:	
Realizado por: Lab Brands	*Fecha y hora de salida:*19/09/2024
Responsable: Wilmar Cubides	*Cliente:* Gloria Malaver





Condiciones Comerciales:
Aclaración: Los precios de revisión, reparación o verificaciones son excluyentes entre si. Toda revisión se cobra.
Al aprobar la cotización de reparación de le quipo se deberá generar una orden de servicio formal, a los 4 días hábiles siguientes se entregará el equipo; excepto en importaciones especiales las cuales están sujetas al tiempo de disponibilidad del repuesto