CONSORCIO SLG VIAL	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CAQUETA GRUPO 3 CONTRATO No. 2702 DE 2023 REG. FOTOGRAFICO DICIEMBRE 2023	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	3		
		PAGINA	1	DE	15
ING. RESIDENTE:	HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ	**FECHA:**	31	DIC	2023
VIAS:	6504 - 3002 - 8501				

FOTO 1

VÍA 6504 - PR 48+0360 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE BERMAS Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 2

VÍA 6504 - PR 3+0870 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO CON MATERIAL DE SITIO



FOTO 3

VÍA 6504 - PR 29+0920 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 4

VÍA 6504 - PR 48+0780 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 5

VÍA 6504 - PR 4+0200 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 6

VÍA 6504 - PR 5+0600 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, DESPEJE DE DERRUMBE



FOTO 7

VÍA 6504 - PR 11+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA, SE RECOMIENDA EL USO DE LA MALLA DE PROTECCIÓN



FOTO 8

VÍA 6504 - PR 5+0900 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 9

VÍA 6504 - PR 23+0195 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 10

VÍA 6504 - PR 4+0780 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA LIMPIEZA DE CALZADA



FOTO 11

VÍA 6504 - PR 30+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 12

VÍA 6504 - PR 34+0000 SE INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES



FOTO 13

VÍA 6504 - PR 24+0900 SE INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO CON MATERIAL DEL SITIO



FOTO 14

VÍA 6504 - PR 4+0800 INSPECCIÓN DE LA VÍA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DEL CONTRATO 991 DE 2021 DE MEJORAMIENTO VIAL, OBRA SUSPENDIDA HACE MESES



FOTO 15

VÍA 6504 - PR 45+0480 CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DEL CONTRATO 991 DE 2021 DE MEJORAMIENTO VIAL, OBRA EN EJECUCIÓN



FOTO 16

VÍA 6504 - PR 73+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 17

VÍA 6504 - PR 73+0480 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 18

VÍA 6504 - PR 76+0760 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, PODA Y/O CORTE DE ÁRBOLES



FOTO 19

VÍA 3002 - PR 97+0540 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, MANTENIMIENTO DE PUENTE



FOTO 20

VÍA 6504 - PR 74+0380 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, DESPEJE DE DERRUMBE



FOTO 21

VÍA 3002 - PR 102+0040 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA ZANJA DE CORONACIÓN



FOTO 22

VÍA 6504 - PR 68+0700 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 23

VÍA 6504 - PR 79+0800 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 24

VÍA 6504 - PR 75+0500 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 25

VÍA 3002 - PR 85+0150 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, DESPEJE DE DERRUMBE



FOTO 26

VÍA 3002 - PR 73+0110 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL, CON RETRO CARGADOR Y DOS VOLQUETAS SENCILLAS



FOTO 27

VÍA 3002 - PR 72+0525 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 28

VÍA 3002 - PR 73+0110 RETIRO DE DERRUMBE, ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL, CON RETRO CARGADOR Y DOS VOLQUETAS SENCILLAS



FOTO 29

VÍA 3002 - PR 72+0525 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 30

VÍA 3002 - PR 87+0110 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 31

VÍA 3002 - PR 85+0500 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOL



FOTO 32

VÍA 3002 - PR 63+0580 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, SEÑALIZACIÓN DE SITIO CRÍTICO CON CINTA AMARILLA



FOTO 33

VÍA 3002 - PR 63+0880 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 34

VÍA 3002 - PR 72+0560 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 35

VÍA 3002 - PR 70+0480 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE



FOTO 36

VÍA 3002 - PR 69+0550 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS



FOTO 37

VÍA 3002 - PR 72+0560 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 38

VÍA 3002 - PR 61+0750 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE



FOTO 39

VÍA 3002 - PR 61+0450 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, BACHEO CON MATERIAL DEL SITIO



FOTO 40

VÍA 8501 - PR 15+0200 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 41

VÍA 8501 - PR 14+0200 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 42

VÍA 8501 - PR 13+0200 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 43

VÍA 8501 - PR 8+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 44

VÍA 8501 - PR 16+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 45

VÍA 8501 - PR 17+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



Viernes, 01 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 97+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial, en el PR 3+0500 obra en ejecución, PR 4+0800 obra suspendida hace meses, PR 45+0480 obra en ejecución, PR 76+0400 sitio con talud inestable.
En PR 54+0080 al PR 54+0480, cierre total de la vía por trabajos del cambio de tubería de alcantarillado municipal, se ha desviado el tránsito por vías urbanas, se está desviando el tránsito en el PR 55+0200.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes del reporte del mes de septiembre de 2023. No se está trabajando por parte de contrato 991 de 2021. en retiro de derrumbes. Obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 77+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes y actas de costos.
Radicación de Actas de costos.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 02 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad,

Powered by CamScanner

tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos de contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR3+0500 obra en ejecución, PR4+0800 obra suspendida hace meses, PR45+0480 obra en ejecución, PR16+0400 sitio con talud inestable. En PR54+0080 al PR54+0480, cierre total de la vía por trabajos por combro de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas en el PR55+0200.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Hoy se reanudaron las actividades con el retro cargador y las volquetas. Obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR92+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin reporte del estado de la vía por parte de la PRE cooperativa Central Vías de Leticia. Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo 03 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR3+0500 obra en ejecución, PR4+0800 obra suspendida hace meses, PR45+080 obra en ejecución, PR16+0400 sitio con talud inestable.

En el PR54+0080 al PR54+0480, cierre total de la vía por trabajos del cambio de tubería municipal de alcantarillado, desviación del tráfico vehicular por vías urbanas en el PR55+0200.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023, que se están retirando con el contrato 991 de 2021, con una máquina tipo retro cargador y dos volquetas. Obras de drenaje tapadas en el PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, 72+0250, PR75+0770.
Vía E501: PR4+0366 al PR25+0000, No se recibió el reporte del estado de la vía por parte de la PRE cooperativa Central Vías de Leticia.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 04 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía G504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR3+0500 obra en ejecución, PR4+0800 obra suspendida hace meses, PR45+0480 obra en ejecución, PR16+0400, sitio con talud inestable, por parte del contrato 991 de 2021, se ha retirado material de derrumbe.
En el PR54+0080 al PR54+0480, cierre total de la vía por trabajo en cambio

Powered by CamScanner

de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías aledañas en el PR33+0200.
Vía 3002: PR37+0300 al PR41+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023, se están ejecutando con el contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, con un retro cargador y dos volquetas. Obras de drenaje Longitudinales en PR68+0300, PR70+0680, PR71+0300, PR72+0250, PR75+0110.
Vía 8501: PR1+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se realizó recorrido a la Vía 6504, PR0+000 al PR87+0012, a la Vía 3002, PR37+0300 al PR41+0000, inspección de las vías y de las actividades de las cooperativas.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 05 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR87+0012, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR 31+500 obra en ejecución, PR 41+000 obra suspendida hace meses, PR 45+040 obra en ejecución, PR 76+400 sitio con talud inestable. En el PR 34+080 al PR 34+680, cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal,

desviación del tráfico vehicular por vías urbanas PR54+0480, PR55+0200.
Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo soleado, con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023, se retiran por parte del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, con retro cargador y dos volquetas sencillas. Obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, 72+0250, 75+0770.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias

J.G.S.

Miércoles, 06 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR3+0500, Obra en ejecución, PR4+0800 obra suspendida hace meses, PR45+0480 obra en ejecución, PR16+0400 sitio con talud inestable. En PR54+0080 al PR54+0480, cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas en el PR55+0200.
Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023, no se

trabaja en retiro de material por parte del contrato 991 de 2021. Obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0710. Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se realizó recorrido a la vía 6504, del PR 0+0000 al PR 87+0092, a la vía 3002, del PR 57+0500 al PR 111+0000, inspección de las vías y de las actividades de las cooperativas.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 07 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, clelo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR 3+0500 obra en ejecución, PR 4+0800 obra suspendida hace meses, PR 45+0480 obra en ejecución, PR 76+0400 sitio con talud inestable. En PR 54+0080 al PR 54+0480, cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas en el PR 55+0200.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de

2023, no se trabaja en retiro de material de derrumbe por parte del contrato 991 de 2021. Obras de drenaje tapadas en el PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 08 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento Vial, en PR 3+0500 obra en ejecución, PR 4+0800 obra suspendida hace meses, PR 45+0480 obra en ejecución, PR 16+0400 sitio con talud inestable. Del PR 54+0080 al PR 54+0480 cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas en el PR 55+0200.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023. El retiro de material de derrumbe por parte del contrato 991 de 2021, se ha suspendido. Obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.

Powered by CamScanner

Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 09 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR9+0092, sin novedad, tiempo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR3+0500 obra en ejecución, PR4+0800 obra suspendida hace meses, PR45+0480 obra en ejecución. En el PR16+0400, sitio con talud inestable. Del PR54+0980 al PR54+0480, cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas en el PR55+0200.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023, por el momento se ha suspendido el retiro del material de derrumbe por parte del contrato 991 de 2021. Obras de drenaje tapadas por exceso de material de derrumbe sobre éstas en PR69+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 6501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 10 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:

Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR 3+0500 obra en ejecución, PR 4+0800 obra suspendida hace meses, 45+0480 obra en ejecución. En PR 16+0400 sitio con talud inestable. Del PR 54+0080 al PR 54+0480, cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas en el PR 55+0200.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo nublado con lloviznas. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Por parte del contrato 991 de 2021 se ha suspendido el retiro del material de derrumbe. Por exceso de material de los derrumbes se encuentran obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 77+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 11 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos que realizan en el contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR 3+0500 obra en ejecución, PR 4+0800 obra suspendida

Powered by CamScanner

hace meses, PR 45+0480 obra en ejecución.
En PR 16+0400 sitio con talud inestable.
Del PR 25+0080 al PR 54+0480 cierre total de la vía por instalación de tubería municipal, desviación del tráfico por vías urbanas. en el PR 55+0200.
Vía 3002: PR 57+0200 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Hoy en horas de la tarde reanudó actividades de retiro de material de derrumbe por parte del contrato 991 de 2021, en el PR 73+0370. con retrocargador y volquetas sencillas. Por cierre de material de derrumbes se tienen obras de drenaje tapadas en el PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0270, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se hizo recorrido de la vía 6504 del PR 55+0000 al PR 87+0092, de la vía 3002 del PR 70+0000 al PR 111+0000, se supervisó la vía y las actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 12 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin

novedad, tiempo parcialmente nublado. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR3+0500 obra en ejecución, PR4+0000 obra suspendida hace meses, PR45+0480 obra en ejecución. En el PR16+0900, sitio con talud inestable. En el PR54+0000 al PR54+0480, cierre total en la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas. en PR55+0200.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Se sigue con el retiro de material por parte del contrato 991 de 2021. Por exceso de material de derrumbe se encuentran obras de drenaje tapadas en PR66+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado. Reporte llegó en horas de la tarde.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR 0+0000 al PR87+0092, supervisión de la vía y de las actividades de mantenimiento rutinario.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 13 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un

carril por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en PR 3+0500, PR 4+0800, PR 45+0480. En el PR 16+0400 sitio con talud inestable. Del PR 54+0080 al PR 54+0480, cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas en el PR 55+0200.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023. Se sigue con el retiro del material de derrumbe por parte del contrato 991 de 2021 con Retro cargador y dos volquetas. Por exceso de material de derrumbe, se tienen obras de drenaje tapadas en PR 68+0380, PR 70+0560, PR 77+0500, PR 122+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0886 al PR 25+0000. Sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se prestó apoyo para transportar a la Ing. Liz Carvajal desde el municipio de San Vicente del Caguán hasta el municipio de Florencia.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 14 de diciembre de 2023.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo parcialmente nublado. Con paso restringido por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial, en

PR 3+0500 obra en ejecución, PR 4+0800 obra suspendida hace meses, PR 45+0480 obra en ejecución. En el PR 16+0400 sitio con talud inestable. Del PR54+0080 al PR54+0480, cierre total de la vía por instalación de tubería de alcantarillado municipal, desviación del tráfico por vías urbanas.

Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Se trabaja en retiro de material por parte del contrato 991 de 2021. Por exceso de material de derrumbe hay obras de drenaje tapadas en PR68+0340, PR70+0690, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.

Vía 8501: PR47+0386 al PR25+000, sin novedad, tiempo nublado.

Se adelantan trabajos de oficina.

Realización de Actas e informes del mes.

Diligencias en el casco urbano.

Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 15 de diciembre de 2023.

Reporte del estado de las vías:

Sin novedad, trempo soleado

Vía 6504: PR0+0000 al PR91+0092. Con paso restringido a un carril por trabajos del contrato 991 de mejoramiento vial del 2021, en PR 3+0500 obra en ejecución, PR 4+0800 obra suspendida hace meses, PR 45+0480 obra en ejecución. En el PR 16 +0400 sitio con talud inestable. En el