CONSORCIO SLG VIAL	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CAQUETA GRUPO 3 CONTRATO No. 2702 DE 2023 REG. FOTOGRAFICO ENERO 2024	CODIGO	OFP-FR-011		
		VERSIÓN	3		
		PAGINA	1	DE	17
ING. RESIDENTE: HENRY JIMMY SOLARTE SÁNCHEZ **VIAS:** 6504 - 3002 - 8501		**FECHA:**	31	ENE	2024

FOTO 1

VÍA 6504 - PR 18+0900 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE BERMAS Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 2

VÍA 6504 - PR 19+0360 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO CON MATERIAL DE SITIO



FOTO 3

VÍA 6504 - PR 12+0220 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, PODA Y/O CORTE DE ÁRBOL



FOTO 4

VÍA 6504 - PR 28+0700 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, SEÑALIZACIÓN DE SITIO CRÍTICO



FOTO 5

VÍA 6504 - PR 37+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 6

VÍA 6504 - PR 37+0150 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 7

VÍA 6504 - PR 37+0850 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 8

VÍA 6504 - PR 42+0470 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE



FOTO 9

VÍA 6504 - PR 42+0800 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 10

VÍA 6504 - PR 5+0500 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ENDEREZADA DE SEÑAL VERTICAL SR30



FOTO 11

VÍA 6504 - PR 8+0580 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, DESPEJE DE DERRUMBE



FOTO 12

VÍA 6504 - PR 26+0200 SE INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO CON MATERIAL DEL SITIO



FOTO 13

VÍA 6504 - PR 12+0400 SE INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 14

VÍA 6504 - PR 16+0400 INSPECCIÓN DE LA VÍA, CONFORMACIÓN DEL TALUD LADO DERECHO, SITIO CRÍTICO ATENDIDO POR EL CONTRATO 991 DE 2021, DE MEJORAMIENTO VIAL



FOTO 15

VÍA 6504 - PR 41+0830 CHARLA CON EL PERSONAL DE LA C.T.A. LA SUREÑA Y LA INSPECTORA SISO. SE HICIERON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DEL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



FOTO 16

VÍA 3002 - PR 100+0280 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 17

VÍA 6504 - PR 73+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 18

VÍA 6504 - PR 79+0420 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 19

VÍA 6504 - PR 58+0063 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE



FOTO 20

VÍA 6504 - PR 58+0063 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 21

VÍA 6504 - PR 72+0380 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, CHARLA CON EL PERSONAL COOPERATIVO



FOTO 22

VÍA 6504 - PR 58+0700 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 23

VÍA 6504 - PR 61+0900 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 24

VÍA 6504 - PR 58+0540 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE



FOTO 25

VÍA 6504 - PR 57+0650 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 26

VÍA 6504 - PR 59+0560 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, PODA Y/O CORTE DE ÁRBOL



FOTO 27

VÍA 6504 - PR 52+0000 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ENDEREZADA Y LIMPIEZA DE POSTE DE REFERENCIA



FOTO 28

VÍA 6504 - PR 70+0920 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, SEÑALIZACIÓN SITIO CRÍTICO



FOTO 29

VÍA 6504 - PR 75+0000 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE POSTE DE REFERENCIA



FOTO 30

VÍA 3002 - PR 96+0300 CHARLA CON EL PERSONAL DE LA C.T.A. LOS COLONOS Y LA INSPECTORA SISO. SE HICIERON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DEL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



FOTO 31

VÍA 3002 - PR 73+0100 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS COLMATADAS



FOTO 32

VÍA 3002 - PR 74+0530 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS COLMATADAS



FOTO 33

VÍA 3002 - PR 76+0260 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBES CONTRATO 991 DE 2021 DE MEJORAMIENTO VIAL



FOTO 34

VÍA 3002 - PR 74+0800 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS COLMATADAS



FOTO 35

VÍA 3002 - PR 87+0220 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, SEÑALIZACIÓN DE SITIO CRÍTICO



FOTO 36

VÍA 3002 - PR 74+0560 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ENDEREZADA DE SEÑAL VERTICAL SP-03



FOTO 37

VÍA 3002 - PR 92+0875 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE



FOTO 38

VÍA 3002 - PR 59+0650 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS COLMATADAS



FOTO 39

VÍA 3002 - PR 62+0580 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 40

VÍA 3002 - PR 81+0050 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DEFENSAS METÁLICAS



FOTO 41

VÍA 3002 - PR 63+0510 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE



FOTO 42

VÍA 3002 - PR 67+0175 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, CHARLA CON EL PERSONAL COOPERATIVO



FOTO 43

VÍA 3002 - PR 67+0520 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, BACHEO CONMATERIAL DEL SITIO



FOTO 44

VVÍA 3002 - PR 93+0450 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, PODA Y/O CORTE DE ÁRBOLES



FOTO 45

VÍA 3002 - PR 94+0820 CHARLA CON EL PERSONAL DE LA C.T.A. LOS LEJANOS Y LA INSPECTORA SISO. SE HICIERON LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DEL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



FOTO 46

VÍA 8501 - PR 6+0500 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 47

VÍA 8501 - PR 9+0076 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 48

VÍA 8501 - PR 7+0040 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA DE CALZADA



FOTO 49

VÍA 8501 - PR 18+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 50

VÍA 8501 - PR 7+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 51

VÍA 8501 - PR 8+0100 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA DE CALZADA Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



Lunes, 01 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vías 6504: PR0+000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR16+0400 sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje-taponadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 9501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

MOS.

Martes, 02 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del Contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR16+0400, sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023.

Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR704+0680, PR771+0500, PR721+0250, PR757+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

JDS.

Miércoles, 03 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PK0+0000 al PK81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento Vial. En el PK76+0400, sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe; se retira por parte del contrato 991 de 2021.
Vía 3002: PK57+0500 al PK111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en el PR68+0380, PR704+0680, PR771+0500, PR721+0250, PR757+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

JDS.

Jueves, 04 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR55+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 26+040, sitio con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe; que se está relevando con el contrato 991 de 2021.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, Sin-novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en Varias tramos de la vía y por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8507: PR40386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se realizó comité de obra citado por el Ing. supervisor Luis Guillermo Fajardo O. con los Ingenieros Residentes de las AMV. 1, 2 y 3, en la Dirección Territorial Caqueta, hora de inicio 9:00 a.m. hora de terminación 12:00 m.d.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR0+000 al PR55+0000, Vigilancia de la vía e inspección de las actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

JVS.

Viernes, 05 de enero de 2024
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+0450 sitio con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con paso restringido a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por derrumbes que se están retirando con el contrato 991 de 2021.
Obras de drenaje tapadas por exceso de material de derrumbe en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 6501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se hizo recorrido de la vía 6504, del PR 0+000 al PR 55+0000, Vigilancia de la vía e inspección de las actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina.
Se radicó informe trimestral, periodo octubre - Diciembre de 2023.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 06 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con paso restringido a un carril por afectaciones en varios tramos

de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR161+0400, sitio crítico con talud inestable, paso restringido a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 07 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR161+0400 sitio crítico con talud inestable, reducción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por derrumbes reportadas en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad,

tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 08 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR81+092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+040, sitio crítico con talud inestable, paso restringido a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+050 al PR77+000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por derrumbes reportados en el mes de septiembre de 2023. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+038, PR70+068, PR 77+050, PR 72+025, PR 75+077.
Vía 8501: PR 44+038 al PR 25+000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 09 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+000 al PR81+092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el

PR76+0400, sitio con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hoy se reinició el retiro de material de derrumbes por parte del contrato 991 de 2021, con un retro cargador y dos volquetas en PR75+0400, PR75+0770, PR75+0880. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Ing. [illegible]

Miércoles, 10 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 65a1: PR0+0000 al PR8+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+0400, sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. y por derrumbes que se están retirando con el contrato 991 de 2021, con un retrocargador y dos volquetes sencillas en PR75+0900, PR76+0260.

Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR 72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se hizo recorrido: Vía 3002 PR75+0000 al PR111+0000, Vía 6504 PR55+0000 al PR - PR111+0092, vigilancia de la vía e inspección de las actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 11 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR111+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+0400, sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por derrumbes que se retiran con el contrato 991 de 2021, PR62+0560, PR62+0780, PR63 +0240, PR63+0520. Obras de drenaje tapadas en PR68+0380, 70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad,

tiempo soleado.
Se hizo recorrido: Vía 6504 PR 0+0000 al PR 56+0000, Vigilancia de la vía e inspección de actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 12 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 164+0400, sitio crítico con talud inestable, paso restringido a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por derrumbes que se están retirando con el contrato 991 de 2021 PR 75+0400, PR 62+0500. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR 68+0360, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770
Vía 8501: PR 41+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se hizo recorrido: Vía 6504 PR 55+0000 al PR 87+0092, Vía 3002 PR 83+0000 al PR 111+0000, Vigilancia de la vía e inspección de las actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina. Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 13 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 167+400, sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por derrumbes que hoy se terminaron de retirar con el contrato 991 de 2021, PR 57+0500 al PR 62+0000. Obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR 68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR 75+0770, El contratista del retro cargador y las dos volquetas no colaboró con el despeje de material sobre las obras de drenaje; la orden dada era de sólo retirar el material que se encontraba sobre la calzada.
Vía 6507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 14 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos

a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+040, sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por derrumbe.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía. Obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 15 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía. y por trabajos del contrato 991 de mejoramientos vial. En el PR76+040, sitio crítico con talud inestable, paso restringido por retiro de material del talud.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.

Se hizo recorrido: Vía 6504 PR38+0000 al PR88+0092, Vía 3002 PR92+0000 al PR111+0000, Vigilancia de la vía e inspección de las actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 16 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR88+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+0400, sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por retiro de material de derrumbe y del talud.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Obras de drenaje taponadas en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 17 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 16+0400 sitio con talud inestable, restricción a un carril por trabajos en el talud derecho.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR77+0250, PR75+0770.
Vía 8502: PR4+0386 al PR25+0000, No se recibió reporte del estado de la vía de Lebrija. Se adelantan trabajos de oficina. Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 18 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. En el PR 16+0400 sitio crítico con talud inestable, restricción a un carril por retiro de material y trabajo en el talud derecho.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a

un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en PR68+038D, PR70+068D, PR71+050D, PR72+020D, PR75+077D.
Vía 6501: PR41+386 al PR 2510000, sin novedad, tiempo nublado.
Se reportó cierre total de la vía 6504, desde el PR54+076D al PR54+098D, por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en el PR54+076D, PR54+098D, PR55+020D tráfico pesado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 19 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR81+092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2021, de mejoramiento vial. En el PR76+040D sitio crítico con talud inestable.
Del PR54+076D al PR54+098D, hay cierre total de la vía, por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente

del Cagrán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR.5+10160, PR.5+10480, PR.5+0200 tráfico pesado. Se radicó oficio ante la alcaldía municipal de San Vicente solicitando suspender actividades, hasta que realice el debido proceso ante el Instituto Nacional de Vías.
Vía 3002: PR5+0500 al PR11+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en PR68+0380, PR.70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 6502: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se hace recorrido de la Vía 6504, PR5+0000 al PR.55+0000, vigilancia de la vía e inspección de actividades de mantenimiento rutinario.
Se envió informe fotográfico de intervención de obras de arte con el contrato 991 de 2021, al Ing. Supervisor Luis - Guillermo Fajardo.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 20 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo lluvia. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del

contrato 997 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+400 sitio crítico con talud inestable. Del PR54+060 al PR54+080, hay cierre total de la vía, por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención por parte del municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR54+060, PR54+080, PR55+200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+050 al PR77+000, sin novedad, tiempo lluvia. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en PR68+380, PR70+680, PR71+050, PR72+250, PR75+770.
Vía 8501: PR4+386 al PR25+000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias

Domingo, 21 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR87+092, sin novedad, tiempo lluvia. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR76+400, sitio crítico con talud inestable.
Del PR54+060 al PR54+080, cierre total de la vía por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y consecu

ción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR54+060, PR54+000, PR 55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+000 al PR111+000, sin novedad, tiempo lluvia. Con pasos restringidos a un carril en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+020, PR70+680, PR77+050, PR72+0250, PR75+070.
Vía 6501: PR94+386 al PR25+000, Sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias

Lunes, 22 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR81+002, Sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 791 de 2024 de mejoramiento vial. En el PR76+000, sitio crítico con talud inestable. Del PR 54+060 al PR54+000, cierre total de la vía por trabajos de instalación de tubería municipal de alcantarillado y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR54+060, PR54+000, PR 55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+000 al PR111+000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+020, PR70+000, PR77+000,

PR72+0250, PR75+0770.
Vía 6501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

JJS.

Martes, 23 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR61+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 16+0460, sitio crítico con talud inestable el contratista trabaja en el talud con retiro de material y conformación del talud. Del PR54+0160 al PR54+0480, cierre total de la vía por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán; El tráfico se desvía por vías urbanas en PR54+0160, PR54+0480, PR55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje - tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 6501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.

Se hace recorrido vial: Vía 6504, PR4+0000 al PR55+0000, registro fotográfico de accidentalidad, vigilancia de la vía e inspección de actividades de mantenimiento rutinario.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 24 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR81+092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 161+040, sitio crítico con talud inestable. Del PR54+0160 al PR54+0480, cierre total de la vía por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR54+0160, PR54+0480, PR55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en la vías. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR66+0380, PR70+0660, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 6504: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se hizo recorrido vial: Vía 6504 y Vía 3002, Vigilancia de la vía e inspección de actividades de mantenimiento rutinario.

Se adelantan trabajos de oficina, Realización de informes,
Disponibilidad para atención de emergencias.

JLLL2
JLS.

Jueves, 25 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+000 al PR 8+092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 16+400, sitio crítico con talud inestable, el contratista realiza trabajos sobre el talud derecho y hace retiro de material. Del PR 54+0160 al PR 54+0480, cierre total de la vía por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR 54+0160, PR 54+0480, PR 55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía. Hay obras de drenaje taponadas en PR 68+0380, PR 101+0680, PR 111+0500, PR 124+0250, PR 135+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

JLLL2
JLS.

Viernes, 26 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR16+0400, sitio crítico con talud inestable. Del PR51+0160 al PR54+0480, cierre total de la vía por trabajos de instalación de tubería de Alcantarillado municipal y construcción de un muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR54+0160, PR54+0480, PR55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000 sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0360, PR70+0550, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Recorrido vial: Vía 6504 y Vía 3002, vigilancia de la vía, inspección de mantenimiento rutinario, Charla a cooperativas con Inspectora SISO.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de Informes. Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 27 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+000 al PR87+0092, sin novedad,

tiempo soleado.
Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento vial. El PR 161+0360 sitio crítico con talud inestable. Del PR 54+0360 al PR 54+0460, cierre total de la vía por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en el PR 54+0760, PR 54+0980, PR 55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en el PR 68+0380, PR 70+0480, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 6501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencia.

Domingo, 28 de enero de 2024
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 8+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringido a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021 de mejoramiento Vial. En el PR 161+0360, sitio crítico con talud inestable. Del PR 54+0360 al PR 54+0460, cierre de la vía por trabajos de instalación de tubería

de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR54+0160, PR54+0480, PR55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 29 de enero de 2024
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidas a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 771 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR16+0480, sitio crítico con talud inestable. Del PR54+0160 al PR54+0480, cierre de la vía por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en el PR54+0160, PR54+0480, PR55+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos

de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR 681+380, PR 701+000, PR 711+000, PR 721+250, PR 731+170.
Vía 6507: PR 490+386 al PR 510+000, sin novedad, tiempo nublado.
Recorrido vial: Vía 6504, del PR 660+000 al PR 556+000, Vigilancia de la vía.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 30 de enero de 2024
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: Proteco al PR 611+001, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2021 de mejoramiento vial. En el PR 716+400, sitio crítico atendido por el contrato 997 de 2021. Del PR 541+0160 al PR 541+0480 cierre de la vía, por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en PR 541+0160, PR 541+0480, PR 555+0200 tráfico pesado.
Vía 3002: PR 571+000 al PR 777+000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR

6840380, PR7010680, PR7710500, PR7210250, PR 751+0770.
Vía 8501: PR440386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Realización de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 31 de enero de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril en varios tramos de la vía por afectaciones y por trabajos del contrato 991 de 2021. En el PR76+0400 sitio crítico atendido por el contrato 991 de 2021. Del PR54+0160 al PR54+0480, cierre de la vía por trabajos de instalación de tubería de alcantarillado municipal y construcción de muro de contención en el municipio de San Vicente del Caguán. El tráfico se desvía por vías urbanas en el PR54+0160, PR54+0480, PR54+0200 tráfico pasado.
Vía 3002: PR57+0500 al PR [illegible]+000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en PR68+0360, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR440386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo lluvia.
Se adelantan trabajos de oficina, Realización de informes. Recorrido vía 6504 y 3002
Disponibilidad para atención de emergencias.