FOTO 1

VÍA 6504 - PR 57+0700 VISITA DEL INGENIERO JOSÉ RICARDO BURBANO, DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CAQUETÁ, AL TRAMO VIAL A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 3.



FOTO 2

VÍA 6504 - PR 55+0000 VISITA DEL INGENIERO JOSÉ RICARDO BURBANO, DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CAQUETÁ, CHARLA CON LOS REPRESENTANTES DE LAS COOPERATIVAS LA SUREÑA, LOS COLONOS Y LOS LEJANOS, A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 3.



FOTO 3

VÍA 6504 - PR 57+0700 VISITA DEL INGENIERO JOSÉ RICARDO BURBANO, DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CAQUETÁ, AL TRAMO VIAL A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 3, CHARLA CON COOPERATIVA LOS COLONOS.



FOTO 4

VÍA 6504 - PR 41+0700 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 5

VÍA 6504 - PR 13+0100 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 6

VÍA 6504 - PR 34+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, SE RECOMIENDA EL USO DE LA MALLA DE PROTECCIÓN.



FOTO 7

VÍA 6504 - PR 43+0320 INSPECCIÓN ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL CONTRATO 991 DE 2021, CONSTRUCCIÓN DE MUERO DE CONTENCIÓN DE 50 METROS.



FOTO 8

VÍA 6504 - PR 12+0860 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 9

VÍA 6504 - PR 38+0740 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 10

VÍA 6504 - PR 19+0840 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, ATENCIÓN DE EMERGENCIA, RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VÍA



FOTO 11

VÍA 6504 - PR 33+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS



FOTO 12

VÍA 6504 - PR 40+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL CONTRATO 991 DE 2021, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO



FOTO 13

VÍA 6504 - PR 43+0770 INSPECCIÓN ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL CONTRATO 991 DE 2021, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO



FOTO 14

VÍA 6504 - PR 14+0710 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 15

VÍA 6504 - PR 24+0620 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, BACHEO CON MATERIAL DEL SITIO



FOTO 16

VÍA 6504 - PR 33+0300 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LA SUREÑA, CONFORMACIÓN DE CUNETA PARA EVITAR SOCAVACIÓN EN PUNTO CRÍTICO



FOTO 17

VÍA 6504 - PR 44+0100 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 18

VÍA 6504 - PR 4+0500 INSPECCIÓN ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL CONTRATO 991 DE 2021, RETIRO DE ASFALT EXISTENTE Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PAVIMENTO



FOTO 19

VÍA 3002 - PR 111+0000 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 20

VÍA 3002 - PR 109+0940 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, CHARLA CON PERSONAL COOPERATIVO, SE RECOMIENDA EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y TENER SEÑALIZACIÓN



FOTO 21

VÍA 6504 - PR 55+0160 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN



FOTO 22

VÍA 6504 - PR 77+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES



FOTO 23

VÍA 6504 - PR 77+0620 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE SEÑALES



FOTO 24

VÍA 6504 - PR 77+0320 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA DE OBRA Y LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 25

VÍA 3002 - PR 109+0400 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 26

VÍA 3002 - PR 101+0220 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 27

VÍA 3002 - PR 100+0160 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, ROCERÍA Y DESMOTE MANUAL



FOTO 28

VÍA 3002 - PR 100+0160 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 29

VÍA 3002 - PR 100+0160 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, CHARLA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES CON PERSONAL COOPERATIVO



FOTO 30

VÍA 3002 - PR 97+0380 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, RROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 31

VÍA 6504 - PR 56+0700 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN



FOTO 32

VÍA 6504 - PR 54+0220 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, BACHEO CON ASFALTITA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN



FOTO 33

VÍA 6504 - PR 58+0000 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS COLONOS, BACHEO SECTOR AEROPUERTO CON ASFALTITA SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN



FOTO 34

VÍA 3002 - PR 71+0220 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 35

VÍA 3002 - PR 70+0080 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, DESPEJE DE DERRUMBE



FOTO 36

VÍA 3002 - PR 75+0960 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, DESPEJE DE DERRUMBE



FOTO 37

VÍA 3002 - PR 83+0100 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIA, RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VÍA



FOTO 38

VÍA 3002 - PR 79+0620 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 39

VÍA 3002 - PR 79+0120 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 40

VÍA 3002 - PR 87+0230 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIA, RETIRO DE ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VÍA



FOTO 41

VÍA 3002 - PR 82+0720 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 42

VÍA 3002 - PR 58+0620 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 43

VÍA 3002 - PR 59+0780 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES



FOTO 44

VÍA 3002 - PR 60+0830 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 45

VÍA 3002 - PR 63+0480 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 46

VÍA 3002 - PR 64+0580 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS CON CINTA AMARILLA



FOTO 47

VÍA 3002 - PR 64+0580 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS CON CINTA AMARILLA



FOTO 48

VÍA 3002 - PR 67+0010 INSPECCIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA LOS LEJANOS, ROCERÍA Y DESMONTE



FOTO 49

VÍA 8501 - PR 9+0060 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 50

VÍA 8501 - PR 11+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 51

VÍA 8501 - PR 12+0500 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 52

VÍA 8501 - PR 13+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL



FOTO 53

VÍA 8501 - PR 13+0000 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS



FOTO 54

VÍA 8501 - PR 6+0880 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PRE-COOPERATIVA CENTRAL VÍAS DE LETICIA, LIMPIEZA DE OBRA, LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE



FOTO 55

VÍA 8501 - PR 20+0000 ACTIVIDADES CONTRATO 4969 DE 2023, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO



FOTO 56

VÍA 8501 - PR 20+0000 ACTIVIDADES CONTRATO 4969 DE 2023, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO



FOTO 57

VÍA 8501 - PR 20+0000 ACTIVIDADES CONTRATO 4969 DE 2023, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO



en la calzada entre el PR3+0300 al PR4+0700 y entre el PR40+0000 al PR41+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR43+0320, construcción de un muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en el PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Lunes, 01 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 del 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR3+0900 al PR4+0300 y entre el PR40+0000 al PR41+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en el-

Powered by CamScanner

PR 68+0380, PR 70+0680, PR 77+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 Al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Martes, 02 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 81+0092, sin novedad, tiempo lluvia. Con pasos restringidas a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2024 de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR 3+0900 al PR 4+0300 y entre el PR 40+0000 al PR 47+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR 43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 77+0000, sin novedad, tiempo lluvia. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbes en el PR 68+0880, PR 70+0680, PR 77+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado con llovizna leve.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Se realizó recorrido vial, vías 6504 y Vía 3002, inspección de actividades de man-

tenimiento rutinario, Vigilancia de la Vía.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 03 de abril de 2024.
Reporte del estado de las Vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada en el PR39+900 al PR41+0300 y entre el PR40+0000 al PR41+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos en varios puntos a un carril por afectaciones a la vía y por trabajos del contrato 991 de 2024, de mejoramiento vial.
Hay obras de drenaje tapados por derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Jueves, 04 de abril de 2024
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2027 de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR3+0900 al PR4+0300 y entre el PR40+0000 al PR47+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR43+0320, construcción de muro contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0220.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina:
Elaboración de informes
Disponibilidad para atención de emergencias.

Viernes, 05 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR3+0900 al PR

Powered by CamScanner

4+0300 y entre el PR40+0000 al PR47+0000. Construcción de obras de drenaje en Varias puntas de la Vía. En el PR43+0320, Construcción de muro de contención de 50 metros. Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la Vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 6504: PR40386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Recorrido vial, Vía 6504 y Vía 3002, inspección de actividades de mantenimiento rutinario, Vigilancia de la Vía, se graba video de la Vía 3002, PR57+0500 hasta el PR62+0600.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 06 de abril de 2024.
Reporte del estado de las Vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la Vía y por trabajos del contrato 791 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR3+0900 al PR4+0300 y entre el PR40+0000 al PR47+0000. Construcción de obras de drenaje en varias puntas de la Vía. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.

Powered by CamScanner

Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje - tapadas por material de derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Domingo, 07 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR3+0900 al PR4+0300 y entre el PR40+0000 al PR41+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. Construcción de cunetas en concreto en el PR43+0770. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas en PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR75+0770
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Powered by CamScanner

Se recibió visita en la oficina del Ingeniero José Ricardo Barbano Bárcenas, Director - territorial Invías Caquetá.

Lunes, 08 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 977 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR39+0900 al PR40+0300 y entre el PR40+0000 al PR41+0000. Construcción de obras de drenaje en varias puntas de la vía. En el PR43+0770, construcción de cunetas en concreto. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, con la novedad de árbol caído sobre la vía, ya fué retirado en el PR85+0610, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR 71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR40+386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Recorrido vía 6504, inspección de las actividades de mantenimiento rutinario.
Vigilancia de la vía.

Powered by CamScanner

Se presentó al Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, los representantes legales de las Cooperativas los Colonos, la Sureña y los Lejanos. en el PR55+0000.
Se movilizó al Ingeniero José Ricardo Burbano Bárcenas, desde el el hotel ubicado en el PR55+0000 hasta la Ciudadela don Bosco, en el PR56+0000,
En el PR57+0700, se hizo una pequeña charla con el Ingi José Ricardo Burbano Bárcenas, y el personal de la Cooperativa Los Colonos y los representantes legales de las Cooperativas La Sureña y Los Lejanos.

Martes, 09 de abril de 2024.
Reporte del estado de las Vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la Vía y por trabajos en la calzada entre el PR3+0900 al PR4+0300 y entre el PR4+0+0000 al PR47+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la Vía. En PR43+0770, construcción de cunetas en concreto. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR77+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la Vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR72+0250, PR 75+0770.

Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Recorrido vías 6504 y 3002, inspección de actividades de mantenimiento rutinario, vigilancia de la vía.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Miércoles, 10 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR81+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR3+0900 al PR4+0300 y entre el PR40+0000 al PR47+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR43+0770, construcción de cunetas en concreto. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8507: PR4+0386 al PR25+0000: sin novedad, tiempo nublado.
Se adelanta trabajos de oficina, elaboración de informes. Disponibilidad para atención de emergencias.

Powered by CamScanner

Jueves, 11 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidas a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada entre el PR 37+0900 al PR 47+0300 y entre el PR 40+0000 al PR 47+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR 43+0770, construcción de cunetas en concreto. En el PR 43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR 57+0500 al PR 111+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidas a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en el PR 68+0380, PR 70+0680, PR 71+0500, PR 72+0250, PR 75+0770.
Vía 8501: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias

Viernes, 12 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidas a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en

Powered by CamScanner

la calzada entre el PR3+0900 al PR4+0500 y entre el PR4+0000 al PR4+7+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR43+0770, construcción de cunetas en concreto. En el PR43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros.
Vía 3002: PR57+0500 al PR111+0000, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR71+0500, PR72+0250, PR75+0770.
Vía 8501: PR4+0386 al PR25+0000, sin novedad, tiempo nublado.
Se realiza recorrido vía 6504 y vía 3002, inspección de actividades de mantenimiento rutinario, vigilancia de la vía, se grabó video de la vía 3002.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Disponibilidad para atención de emergencias.

Sábado, 13 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía: 6504: PR0+0000 al PR8+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada en el PR3+0900 al PR4+0500 y en el PR4+0+0000 al PR4+7+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. En el PR

Powered by CamScanner

43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros. En el PR 43+0770, construcción de cunetas en concreto.
Vía 3002: PR57+0500 al PR 177+0000, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbes en el PR68+0380, PR70+0680, PR77+0500, PR 72+0250, PR75+0770.
Vía 85+01: PR4+0386 al PR 257+0000, sin novedad, tiempo soleado.
Se adelantan trabajos de oficina.
Elaboración de informes.
Dispone bitidad para atención de emergencias.

Domingo, 14 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR0+0000 al PR87+0092, sin novedad, tiempo soleado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 997 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada en el PR23+0900 al PR44+0500, y entre el PR90+0000 al PR97+0000. En el PR 43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros. En el PR 43+0770, construcción de cunetas en concreto. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía.
Vía 3002: PR57+0500 al PR 177+0000.
sin novedad, tiempo soleado.

Powered by CamScanner

Con pasos restringidos en varios tramos de la vía por afectaciones como hundimientos, socavación, pérdida de la calzada. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbe en PR 68+0380, PR 70+0680, PR 77+0500, PR 72+0250, PR 75+0770. Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000, sin novedad, tiempo nublado. Elaboración de informes. Disponibilidad para atención de emergencias.

S.S.

Lunes, 15 de abril de 2024.
Reporte del estado de las vías:
Vía 6504: PR 0+0000 al PR 87+0092, sin novedad, tiempo nublado. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varias tramos de la vía y por trabajos del contrato 991 de 2021, de mejoramiento vial. Trabajos en la calzada en el PR 3+0900 al PR 4+0500 y entre el PR 40+0000 al PR 47+0000. Construcción de obras de drenaje en varios puntos de la vía. Construcción de cunetas en concreto en el PR 43+0770. En el PR 43+0320, construcción de muro de contención de 50 metros. Vía 3002: PR 57+0500 al PR 77+0000, sin novedad. Con pasos restringidos a un carril por afectaciones en varios tramos de la vía. Hay obras de drenaje tapadas por material de derrumbes en el PR 68+0380, PR 70+0680, PR 77+0500, PR 72+0250, PR 75+0770, Vía 8507: PR 4+0386 al PR 25+0000.

Powered by CamScanner