# INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Nº 2

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | MC-004 - 2024 |
| **CONTRATANTE** | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA |
| **CONTRATISTA** | SERVICARROS MONTERÍA S.A.S |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 31.129.111 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | nueve (9) meses calendario a partir de la fecha del acta de inicio |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO** | 22 de marzo de 2024 |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO OQE 212, DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME** | Periodo comprendido del día 23 de abril de 2024 al de 22 septiembre de 2024. |
| **FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO** | Se pagará en forma periódica, con la presentación de la factura electrónica, teniendo en cuenta los mantenimientos y los cambios de repuestos originales realizados a los automotores según la necesidad del servicio, para lo cual el contratista presentará un informe de ejecución con todos sus soportes, certificación por parte del Supervisor designado, todos los documentos serán cargados a la plataforma de SECOP II. |
| **VALOR A PAGAR ACTA FINAL** | $ 5.195.787 |

Para conocimiento del contratante y demás entidades pertinentes presentamos el siguiente informe de la ejecución del contrato.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en la cláusula séptima del contrato en referencia.

La relación de los servicios que se le realizaron a cada vehículo se detalla a continuación:

SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.

Distribuidor Autorizado BOSCH Service

SERVI-CARROS
Almacén y Taller

# SERVICIOS REALIZADOS
# MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**VEHICULO** TOYOTA PRADO
**PLACAS** OQE212
**MODELO** 2015

| DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD | VR. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento y Revisión del sistema eléctrico | 1 | $ 535.227 | $ 535.227 |
| mantenimiento y revisión del sistema de transmisión y caja | 1 | $ 555.682 | $ 555.682 |
| lavada, aspirada y pulida | 5 | $ 65.294 | $ 326.470 |
| cambio de aceite del motor | 2 | $ 690.454 | $ 1.380.908 |
| **SUBTOTAL** | | | **$ 2.351.502** |
| **IVA 19%** | | | **$ 446.785** |
| **TOTAL** | | | **$ 2.798.287** |

# SUMINISTRO DE REPUESTOS
# MANTENIMIENTO CORRECTIVO

**VEHICULO** TOYOTA PRADO
**PLACAS** OQE212
**MODELO** 2015

| PRODUCTO | CANTIDAD | VR. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Batería | 1 | $ 812.500 | $ 812.500 |
| liquido de freno | 1 | $ 55.000 | $ 55.000 |
| Juego de carbones | 1 | $ 30.000 | $ 30.000 |
| Tensor correa accesorios | 1 | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 |
| Polea correa accesorios | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| **SUBTOTAL** | | | **$ 2.014.706** |
| **IVA 19%** | | | **$ 382.794** |
| **TOTAL** | | | **$ 2.397.500** |

| | |
|---|---|
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | **$ 2.798.287** |
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | **$ 2.397.500** |
| **TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO** | **$ 5.195.787** |

Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com

# INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA


El departamento técnico del taller, realizó la revisión detallada del vehículo:

## ORDEN DE SERVICIO INTERNA Nº 69890

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca:** | TOYOTA | **Línea:** | PRADO |
| **Placa:** | OQE 212 | **Modelo:** | 2015 |


El día 06 de mayo de 2024, el vehículo ingresó a las instalaciones del taller reportando fallas eléctricas y problemas con la batería, donde se le hizo la respectiva prueba a la batería y dando como resultado el cambio de la misma, adicional a eso se le realizo mantenimiento y reparación (cambio de carbones) del módulo ABS, ya que presentaba fallas y servicio de scanner para borrar del tablero el testigo del problema de ABS. El mismo día al vehículo se le realizó el respectivo lavado.




ROCKET
SMF
NX120-7L
NOMINAL VOLTAGE 12V
COLD CRANKING AMPS 770
CRANKING AMPS 900
AMP HOURS(20 hr Rate) 90
SMF NX120-7L





SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.

Distribuidor Autorizado
BOSCH Service


SERVI-CARROS
Almacén y Taller

## ORDEN DE SERVICIO INTERNA Nº 70190

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca:** | TOYOTA | **Línea:** | PRADO |
| **Placa:** | OQE 212 | **Modelo:** | 2015 |

El día 20 de junio de 2024, el vehículo en referencia ingresó a las instalaciones del taller para realizar cambio de aceite motor, filtro de aire de motor y filtro de aceite de motor. De igual manera se le hizo mantenimiento y revisión sistema de transmisión y caja, ya que presentaba fricción. El mismo día el vehículo entro a realizar el respectivo lavado.




- El 11 de Julio de 2024 el vehículo entro al lavadero para su respectiva lavada, aspirada y pulida

*Esto se llevó a cabo con el fin de cumplir con los estándares exigidos dentro del contrato.*

Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com

SERVICIO INTEGRADO GARANTIZADO
Mecánica en General - Latonería - Pintura - Electricidad
Servicio de Escáner - Refrigeración - Cambio de Aceite
Prueba de Fuga Interna de Motor.

Distribuidor Autorizado
BOSCH Service


SERVI-CARROS
Almacén y Taller

## ORDEN DE SERVICIO INTERNA Nº 71140

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca:** | TOYOTA | **Línea:** | PRADO |
| **Placa:** | OQE 212 | **Modelo:** | 2015 |


El día 30 de agosto de 2024, el vehículo en referencia ingresó a las instalaciones del taller para realizar cambio de aceite motor, filtro de aire de motor y filtro de aceite de motor. Adicional se realizó el cambio del tensor correa accesorios y la polea correa accesorios, debido a que presentaba un ruido tipo chirriante al arrancar el motor por lo cual se hizo la revisión y se evidencio desgaste. El mismo día el vehículo ingreso a realizar el respectivo lavado.






Calle 45 No. 3-38, Cra. 4 No. 44-57 y Calle 44 No. 3-61 Los Laureles Zona Industrial Montería, Córdoba - Colombia
310 357 78 98 - 4 797 0044 servicarrosmonteria@hotmail.com







- El 11 de septiembre de 2024 el vehículo entro al lavadero para su respectiva lavada, aspirada y pulida

*Esto se llevó a cabo con el fin de cumplir con los estándares exigidos dentro del contrato.*

## RECOMENDACIONES

- Realizar cambio de aceite en los tiempos dispuestos por la marca, ya sea por cumplimiento de kilometraje o por tiempo, y así conservar la vida útil del motor.
- Hacer revisiones periódicas de los sistemas de suspensión, frenos, niveles y estado de fluidos, realizar alineación de dirección, balanceo y rotación de llantas.
- Utilizar combustible de buena calidad.

Para constancia se firma en la ciudad de montería, a los 23 días del mes de septiembre de 2024.

Julio Ernesto Méndez Pérez
Representante legal

Miguel Jose Berrocal González
Gerente de servicios

Orlando Yánez Aguilar
Supervisor contrato
Contraloría departamental