ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22665

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Edificio Pinalpal

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Septimo Penal del Circuito Conocimiento oficina 505

UBICACIÓN: de

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ12 CD	MODELO CONDENSADOR: SJ12 CD
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Presurización, Vacio y Carga Completa de gas Refigerante R22 Equipo en buen Funcionamiento

Despacho Juez. Juz 7 pen cto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Refigerante R22	3Lb
Nitrogeno	3m+2

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22664

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - edificio Pinacal

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6°

UBICACIÓN: Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva 709 B

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KF35-12C-6W	MODELO CONDENSADOR: KF35-12C
SERIAL EVAPORADOR: 0774200	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LENNOX	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación	230
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Presurizacion, Vacio y Carga Completa de gas Refrigerante R22
Equipo en Buen Funcionamiento. Juzgado Juez
OFIC 709.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Refrigerante R22	3 lb
Nitrogeno	3 mt²

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22663

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Edificio Principal

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5°

UBICACIÓN: Penal del Circuito de Neiva

E-MAIL: Despacho del Juez 904

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7	MODELO CONDENSADOR: UM12C7
SERIAL EVAPORADOR: 312TAKKF9	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

instalacion de aire acondicionado
*equipo en buen funcionamiento

OAC 424
cambio aire

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
10 mt de Cable 3X12	10 mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22662

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Edificio Principal

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5°

UBICACIÓN: Penal del Circuito de

E-MAIL: Neiva – despacho del Juez. 904

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TLEA09FS-AD | MODELO CONDENSADOR: TLEAD9D-AD

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York ATF= 54607

CAPACIDAD: 9.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Voltaje operación	216v
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	4:00 Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22690

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmo

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal

UBICACIÓN: Municipal Con Funciones

E-MAIL: de Conocimiento de Neiva

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CS-YS12PK	MODELO CONDENSADOR: CS-YS12PK
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Panasonic	
CAPACIDAD: 12000 BTu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado oficina 301
302 desmontaje.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22687

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva-Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° laboral del Circuito

UBICACIÓN:

E-MAIL: 703 Despacho Juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ASQ12RSBAN
MODELO CONDENSADOR: ASQ12RSBAN
SERIAL EVAPORADOR: DB98-30389A
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung
CAPACIDAD: 9.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.6 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado 3 laboral 701

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22685

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Inst

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3°

UBICACIÓN: Laboral del Circuito

E-MAIL: 703 Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AI24TUDCN

MODELO CONDENSADOR: AU24TUBCM

SERIAL EVAPORADOR: DB983235

SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado 3 laborales 703 desmonte

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22682

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° de

UBICACIÓN: Familia Neiva 207

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	YJEC24FJ	MODELO CONDENSADOR:	YJEC24FJ
SERIAL EVAPORADOR:	10000106790	SERIAL CONDENSADOR:	12-000
MARCA:	York	ATF = 12 - 4081	
CAPACIDAD:	24.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado Familia 207

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22680

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Palma

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Consejo Seccional

UBICACIÓN: de la Judicatura

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18ZCE | MODELO CONDENSADOR: UM18ZCE

SERIAL EVAPORADOR: 402HAZX00 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | ATF=51111

CAPACIDAD: 18000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 165 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado. OFC 303 B

Despacho Magistrado Cesar A. Patarroyo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22677

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instala

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Comision Seccional de Disciplina Judicial del

UBICACIÓN: Huila Despacho Nuz 309 Secretaria

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: S182CG	MODELO CONDENSADOR: S182CG
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	ATF= 19999
CAPACIDAD: 18,000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado desp mal- andres felipe tamayo RFIC 3058

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22691

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instala

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° Penal

UBICACIÓN: Municipal Con Funciones de

E-MAIL: Conocimiento de Neiva

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: WM12C7	MODELO CONDENSADOR: UU12C7
SERIAL EVAPORADOR: 504NQ12JA	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 125 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*Equipo en buen funcionamiento
*Adecuacion de Punto electricos.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
17 Mt de Cable encauchetado 3X12	
1 Mt de Canaleta 100 X 45	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22688

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° laboral

UBICACIÓN: del Circuito 703 Despacho

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7

SERIAL EVAPORADOR: 312TACX7 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | ACT = 12113491

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado 3 laboral 703
Equipo en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
10 Mt de Cable encauchetado 3x12	10 Mt.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Jorge C.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22686

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Info

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva – Aula

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3° laboral

UBICACIÓN: del Circuito 703

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UU242C7 | MODELO CONDENSADOR: UU242C7

SERIAL EVAPORADOR: 901ARZ3039 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | ACF=12-113498

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado 24000 bt.
*equipo en buen funcionamiento. 3 laboral 703

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 metro de Canaleta 100x45	1 MT
1 tapa final	1 und
15 metros de Cable 3x12	15 MT

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22683

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Inst

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva.

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 9° de

UBICACIÓN: Familia Neiva 207,

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24CC | MODELO CONDENSADOR: UM24CC

SERIAL EVAPORADOR: 407TAHBAVO | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ____ COMP2 ____ | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ | L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación: 220

Presión de baja (PSI): 120 psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado 4 Familia 207
*Equipo en buen Funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable 3x12	20 mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge. C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS — SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22681

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Nueva

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Consejo Seccional

UBICACIÓN: de la Judicatura

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UU242C7	MODELO CONDENSADOR: UU42C7
SERIAL EVAPORADOR: 59NUC9K	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	ATF = 12 – 113996
CAPACIDAD: 24,000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	135 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado y adecuacion de punto electrico 3033

Mag. Patricia Fa 3043

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
15 Mt de Cable 3x12	15 Mt
Bomba den Condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22678

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Inter

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Comision Seccional

UBICACIÓN: de disciplina Judicial del Huila

E-MAIL: Despacho No 309 secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24RC7 | MODELO CONDENSADOR: UM24RC7

SERIAL EVAPORADOR: USNQC92K | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	124 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Instalacion de aire acondicionado
* Equipo en buen funcionamiento
* adecuacion de punto electrico.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
15 mt de Cable 3x12	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22672

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° Penal

UBICACIÓN: Del Circuito de Neiva

E-MAIL: 302B

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UU18ZC9 | MODELO CONDENSADOR: UU18ZC9

SERIAL EVAPORADOR: 208TAHQ | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG ACTF= 12-115004

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio de Bomba de Condensado y Reparacion de Punto electrico de equipo en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	
Caja electrica	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22684

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Financiera.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUNQ36GN | MODELO CONDENSADOR: AUQ36GN

SERIAL EVAPORADOR: AUQ366M7A | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 125 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 10

Temperatura interna o ambiente (°C): 22

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Suministro e instalacion de sensor Unidad Condensadora apc 104. Financiera
Equipo en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Sensor de unidad Condensadora	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22725

MPP ☐ MC ☒ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: sede cayenal rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 7

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Auditoria interna

UBICACIÓN: placa E9 #2

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSE C24CA

MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 1000018224

SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: york

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☒
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ L2 ___ L3 ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ L2 ___ L3 ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se procede a revisar el equipo el cual se encontrata con su contactor danado por desgaste, se procede a cambiarlo dejando el equipo operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
contactor	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-09-24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22695

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicios

UBICACIÓN: administrativos Juzgados Servicios

E-MAIL: Jefe Pensi y medidas de seguridad Neiva Bo7

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ12CD | MODELO CONDENSADOR: SJ12CD

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACION TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento Preventivo y Cambio de Bomba de Condensado
Equipo en buen Funcionamiento.

DEC. 807
3FV-JEP.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22694

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4° de

UBICACIÓN: Familia de Neiva, 207

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ZM242C7 | MODELO CONDENSADOR: UM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 402TAH0AL0 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 125 Psis

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 10°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio de Bomba de Condensado agua
Equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22784

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Insta

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 laboral

UBICACIÓN: del Circuito 701

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 5MXC9	MODELO CONDENSADOR: 5M22C9
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	ACTF=12 — 113399
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4.2					

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 125 psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*equipo en buen funcionamiento.
*adecuacion de punto electrico

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
10mt de Cable encauchetado 3x12	10 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22783

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 laboral

UBICACIÓN: del Circuito #01

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AS09RSBAN	MODELO CONDENSADOR: AS09RSBAN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung	
CAPACIDAD: 9.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[X]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aireacondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22806

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Edificio Principal

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de Justicia

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de servicios

UBICACIÓN: OF 210

E-MAIL: EQUIPO #1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNA906M1A5 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 3117AL3FU456 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG Placa: 12000000 113420

CAPACIDAD: 40.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,43 / ____ (V1 / V2) L2 0,46 / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 16,3 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 16,1 / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	217 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	370 PSI
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado Tipo Piso Techo de 40.000 Btu - Marca LG
equipo en normal operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
- Bomba de Condensado = 1 und	- Aislante termico = 16 mts
- Manguera Cristal = 17 mts	- Cable encauchetado 3X10 = 27 mts
- Tuberia Cobre 3/8 = 16 mts	- Canaleta Plastica 100X45 = 8 mts
- Tuberia Cobre 5/8 = 16 mts	- Curva Pluna = 1 und

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23 / 09 / 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chumbo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22805

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Edificio Principal

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de Justicia

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de servicios

UBICACIÓN: OF 210

E-MAIL: Equipo #2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ90GM1AS
MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 3VTQLB3744SC1
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG Placa: 12-0000011134120
CAPACIDAD: 40000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 0,48 / ____ (V1 / V2) L2 0,48 / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 16,3 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 16,1 / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	217 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	370 PSI
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☐	☒
7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado Piso Techo de 40000 Btu - Marca LG
Equipo en normal Funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
- Tubería cobre 5/8" = 15 mts	- Cable encauchetado 3x10 = 35 mts	
- Tubería cobre 3/8" = 15 mts	- Cumaleta 100 x 45 = 6 mts	
- Aislante termico = 20 mts	- Curva Plana 100 x 45 = 1 und	
- Cable encauchetado 4x10 = 15 mts		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chumbo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22633

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial. Edificio Principal

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 6-99 Ed. Principal.

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior Sala Civil.

UBICACIÓN: Oficina 1010.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VH122C7 | MODELO CONDENSADOR: VH122C7.

SERIAL EVAPORADOR: 312TAX1FU482. | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG PLACA: 12.000000113439.

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 / COMP2) L2 ____/____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	214 V.
Presión de baja (PSI)	122 PSI
Presión de alta (PSI)	— —
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9,8°C.
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado tipo minisplit de 12.000 Btu. Equipo puesto en funcionamiento. Operando con normalidad.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
- Bomba de Condensado	1 Unidad
- Cable encauchetado 3X12	- 15 metros.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Ramba Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22789

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Insta

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Penal

UBICACIÓN: Municipal Secretaria

E-MAIL: Suz

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US18CC3 | MODELO CONDENSADOR: UU18CC3

SERIAL EVAPORADOR: 91TAXTAL5 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG ACT= 12-1139 12

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*Equipo en buen Funcionamiento
*adecuacion de Punto electrico

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
15 Mt de Cable encauchetado 3x12	15 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22788

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 13 Penal

UBICACIÓN: Municipal Despacho Juez

E-MAIL: 807

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7	MODELO CONDENSADOR: UM12C7
SERIAL EVAPORADOR: 312TAVY7479	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	AC7= 12-113402
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	127 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*equipo en Buen Funcionamiento
*adecuacion de Punto electrico

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
10 Mt de Cable encauchetado 3x12	10 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Jorge C.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22794

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Duma

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 13 Penal

UBICACIÓN: Municipal Secretaria 807

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KF35-12C	MODELO CONDENSADOR: KF35-12C
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Lennox	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación 220v

Presión de baja (PSI) 55 Ba

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C) 11°

Temperatura interna o ambiente (°C) 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte de aire acondicionado OFC 807

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22790

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Insta

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 13 Penal

UBICACIÓN: Municipal Secretaria 807

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12CF | MODELO CONDENSADOR: UM12CF

SERIAL EVAPORADOR: 312TASW6 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG ACT= 12— 113403

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—	—	—	—	—	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—	—	—	—	—	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9.2	—	—	—	—	—

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 125 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*equipo en buen funcionamiento
*toma de punto electrico

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
10MT de Cable encauchetado 3X12	10 MT

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22795

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmo

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 13 penal

UBICACIÓN: municipal secretaria 802

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KF3-12C	MODELO CONDENSADOR: KF35-12C
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: lemox	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación: 220V

Presión de baja (PSI): 65 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas — SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22792

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Demo

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Penal

UBICACIÓN: Municipal Secretaria

E-MAIL: 302

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: S712CD — MODELO CONDENSADOR: S12CD

SERIAL EVAPORADOR: — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 ___ V2 ___) L2 ___ (V1 ___ V2 ___) L3 ___ (V1 ___ V2 ___)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 ___ V2 ___) L2 ___ (V1 ___ V2 ___) L3 ___ (V1 ___ V2 ___)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 (COMP1 ___ COMP2 ___) L2 ___ (COMP1 ___ COMP2 ___) L3 ___ (COMP1 ___ COMP2 ___)

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 65 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22786

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Moto

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1°

UBICACIÓN: Laboral del Circuito 702

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US127C7 | MODELO CONDENSADOR: US127C9

SERIAL EVAPORADOR: S9 N817JA | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG ACT = 17 - 113410

CAPACIDAD: 12000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ | L2 ____ V1 ____ V2 ____ | L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ | L2 ____ V1 ____ V2 ____ | L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.6 COMP1 ____ COMP2 ____ | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ | L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*equipo en buen funcionamento
*adecuacion de punto electrico

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
10 Mt de Cable encauchetado 3X12	10 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22785

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmon

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1°

UBICACIÓN: Laboral del Circuito

E-MAIL: 701

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHEA09FS | MODELO CONDENSADOR: YHEA09FS

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 9000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 65 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒
6. Reparación	☐	☒
7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22791

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Rama

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva – Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado segundo

UBICACIÓN: Laboral Circuito 702

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KF35-12C-6 | MODELO CONDENSADOR: KF35-12C-6

SERIAL EVAPORADOR: 07742009 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LENNOX

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 65 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/2024

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Jorge C.
Nombre del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 22787

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva- Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado segundo

UBICACIÓN: Laboral Circuito 702

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UU12C7 | MODELO CONDENSADOR: UU12C7

SERIAL EVAPORADOR: 407TABNH | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG ACT=17-113401

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*equipo en Buen funcionamiento
*adecuacion de Punto electrico.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
12 Mt de Cable encauchetado 3+T	12 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/04/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C.		
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner