IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: ADQUISICIÒN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE
Código habilitación: Jambalo 1982100040-06
Nombre ESE:CXAYUCE JXUT
NIT: 900.052.148-9
Departamento: Cauca
Municipio ESE: Jambalo
Nivel de atención: I
Carácter: Departamental
Categorización riesgo:
Oportunidad SIHO:

SERVICIO	NOMBRE DOTACIÓN	EXISTENCIAS	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA	INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA	SIN PROPIEDAD	TERCERIZACIÓN SERVICIOS	CANTIDAD SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
Laboratorio Clinico	**Microcentrifuga**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Laboratorio Clinico	**Centrifuga**	**1**		1					1	El estado funcional del equipo es regular teniendo encuenta que su desempeño no es óptimo, debido al alto deterioro que presenta sus componentes ,causados por el desgaste generado por el uso progresivo y requiere ser renovado.
Laboratorio Clinico	**Agitador**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Laboratorio Clinico	**Microscopio**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Laboratorio Clinico	**Baño serologico**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Laboratorio Clinico	**Horno incubador**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Laboratorio Clinico	**Pipeta 10uL a 100uL**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Laboratorio Clinico	**Pipeta 100uL a 1000uL**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.

Laboratorio Clinico	**Analizador de hematologia**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Laboratorio Clinico	**Analizador de quimica**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Urgencias	**Monitores de Signos**	**1**	1			2			3	Se requiere innovar tecnología en Monitores de Signos vítales, así como incrementar la capacidad instalada, teniendo en cuenta que hay pacientes en observación que requieren monitorización de sus signos vítales para garantizar una atención segura y efectiva.
Urgencias	**Camilla Transporte Mecanica Con Altura, Con Freno Y Barandas**	**4**		3					3	El estado funcional del equipo es regular teniendo encuenta que su desempeño no es óptimo, debido al alto deterioro que presenta sus componentes ,causados por el desgaste generado por el uso progresivo y requiere ser renovado.
Urgencias	**Succionador**	**2**	1		1				2	Se requiere innovar tecnología en Succionadores y la reposición inmediata ya que el estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta falla recurrentes
Urgencias	**Equipo de organos**	**1**	1						1	Se equiere innovar tecnologia en equipos de organos
Urgencias	**Sillas de ruedas**	**1**			1	1			2	Se requiere la reposicion inmediata ya que el estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, así como incrementar la capacidad instalada en el servicio.
Urgencias	**Electrocardiógrafo**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Urgencias	**Lampara de Cuello de cisne**	**0**					1		1	Se requiere contar con la lámpara de cuello de cisne para el área de urgencias, ya que es indispensable para iluminar durante los procedimiento médicos.
Urgencias	**Nebulizadores**	**1**	1			1			2	Se requiere innovar tecnologia en nebulizadores, asi como incrementar la capacidad instalada, teniendo en cuenta que hay pacientes en observación que requieren nebulizarciones al mismo tiempo y actualmente se cuenta solo con uno en un estado muy regular, asi garantizamos una atención efectiva
Urgencias	**Doppler Fetal**	**1**	1						1	Se requiere innovar tecnología en Doppler fetal ya que no cumplen con la normatividad vigente
Consulta Externa General	**Equipo de organos**	**1**	1			2			3	Se requiere innovar tecnologia en equipos de organos, así como incrementar la capacidad instalada en el servicio.
Consulta Externa General	**Bascula grado médico**	**1**	1			2			3	Se requiere innovar tecnologia en balanza adulto, así como incrementar la capacidad instalada en el servicio.
Consulta Externa General	**Balanza pediatrica**	**1**	1			2			3	Se requiere innovar tecnologia en balanza pediatrica , así como incrementar la capacidad instalada en el servicio.
Consulta Externa General	**Tensiometro de pared**	**0**					3		3	No se cuenta en el servicio con Tensiometros de Pared
Consulta Externa General	**Lampara de Cuello de cisne**	**1**	1						1	Se requiere innovar tecnologia en la lámpara de cuello de cisne
Partos	**Cama para partos**	**1**		1					1	El estado funcional del equipo es regular teniendo encuenta que su desempeño no es óptimo, debido al alto deterioro que presenta sus componentes ,causados por el desgaste generado por el uso progresivo y requiere ser renovado.
Partos	**Cuna de calor radiante**	**1**		1					1	El estado funcional del equipo es regular teniendo encuenta que su desempeño no es óptimo, debido al alto deterioro que presenta sus componentes ,causados por el desgaste generado por el uso progresivo y requiere ser renovado.
Partos	**Succionador**	**1**		1					1	El estado funcional del equipo es regular teniendo encuenta que su desempeño no es óptimo, debido al alto deterioro que presenta sus componentes ,causados por el desgaste generado por el uso progresivo y requiere ser renovado.
Partos	**Monitor de signos**	**0**					1		1	No se cuenta en el servicio con Monitores de signos vitales, además se requiere incluir por necesidad del carro de paro
Partos	**Desfibrilador**	**1**	1						1	Se requiere innovar tecnologia en Desfibrilador, ya que no cumplen con la normativdad vigente

Partos	**Concentrador de oxgeno**	**1**		1					1	El estado funcional del equipo es regular teniendo encuenta que su desempeño no es óptimo, debido al alto deterioro que presenta sus componentes ,causados por el desgaste generado por el uso progresivo y requiere ser renovado.
Hospitalización	**Oximetro de pulso adulto y pediatrico**	**0**					1		1	No se cuenta en el servicio con oximetro de pulso adulto ni pediatrico
Hospitalización	**Escalerillas**	**2**		4					4	Se requiere renovar la el mobiliario asistencial ya que es encuentra en estado de obsolescencia
Hospitalización	**Monitor de signos**	**0**					3		3	No se cuenta en el servicio con monitores de signos vitales, teniendo en cuenta que hay pacientes en hospitalizacion que requieren monitorización de sus signos vítales para garantizar una atención segura y efectiva
Hospitalización	**Succionador**	**0**					1		1	No se cuenta en el servicio con Succionador
Hospitalización	**Nebulizadores**	**0**					2		2	No se cuenta en el servicio con nebulizadores
Hospitalización	**Concentrador de oxgeno**	**0**					2		2	No se cuenta en el servicio con sistema de oxigeno
Hospitalización	**Mesa para alimentacion - Mesa puente**	**0**					4		4	No se cuenta en el servicio con Mesa para alimentacion -Mesa puente
Atención de partos	**Mesa para alimentacion - Mesa puente**	**0**					2		2	No se cuenta en el servicio con Mesa para alimentacion -Mesa puente
Odontologia	**Autoclave**	**0**					1		1	No se cuenta en el servicio con Autoclave
Odontologia	**Cavitron**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Odontologia	**Unidad de odontologia**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Odontologia	**Compresor de 2HP**	**1**			1				1	El estado funcional y operativo del equipo es muy regular, presenta fallas recurrentes que generan la necesidad de atención por correctivos, durante este tiempo de reparación se afecta la oportunidad en el procesamiento y tiempos de repuesta en la entrega de resultados , se requiere reposición Inmediata.
Partos	**Bomba de infusion**	**0**					1		1	No se cuenta en el servicio con Bomba de infusion
Consulta Externa General	**Tallimetro**	**0**					3		3	No se cuenta en el servicio con Tallimetros
Consulta Externa General	**Infantometro**	**0**					3		3	No se cuenta en el servicio con Infantometros
Urgencias	**Bomba de infusion**	**0**					1		1	No se cuenta en el servicio con Bomba de infusion
Hospitalización	**Bomba de infusion**	**0**					1		1	No se cuenta en el servicio con Bomba de infusion

Yamileth Polanco Marin

Nombre: Yamileth Polanco Marin

Cargo: Ingeniera Biomedica

Institucion: Empresa Social del Estado Cxayuce Jxut

Matricula profesional:76244-318544 VLL