

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TECHOS Y CUBIERTA DE LA SEDE LA URIBE

1. Descripción del proyecto:

Se hace necesario, el mantenimiento correctivo De cubiertas (Techos) de Espacios Y Ambientes de e Formación En Hacienda La Uribe Del Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial, para asegurar unos ambientes seguros y funcionales para el aprendizaje y desarrollo dentro de las instalaciones.

Dado que, está cubierta es antigua y se encuentra deteriorada, es un riesgo potencial, para el personal que desarrolla sus actividades, debido a que puede presentarse desplome de partes de este, las grietas en la cubierta causan filtraciones de agua y proliferaciones de plagas (murciélagos, ratones, cucarachas, serpientes, entre otras). Esto conlleva a daños de inmuebles, equipos, materiales, reactivos químicos peligrosos y demás insumos almacenados y manipulados en dichas áreas.

Por lo anterior, se requiere realizar un desmonte de tejas, para reemplazar por una cubierta guerrera Azul, así mismo el reemplazo del caballete y reemplazo de machimbre y madera del cielo raso que se encuentre deteriorara, garantizando que se evite el ingreso de roedores y demás animales al mismo; así como también la instalación de canaleta metálica calibre 16. Este Estas adecuaciones deben garantizar la estabilidad del techo evitar filtraciones y riesgos de desplome.

2. Imágenes techos área a intervenir

2.1 Áreas ambientes de formación





2.2 Área de almacenamiento de insumos y equipos





3. Áreas de laboratorio







Jaime Sepúlveda Dinamizador
Cargo: Dinamizador SIGA



Jaime Alberto Sepulveda Salas
Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial -
Contratista
jasepulvedas@sena.edu.co
PBX-(57) 601 5461500 Ext:43665
Transversal 16 # 33-102, Barrio El Bosque, Caucaasia - An-
tioquia

© f t y i n www.sena.edu.co
@SENAcomunica