04 12 23 BITACORA DE CAMPO (48)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN. ISMINA - CHOCÓ

04/12/2023

Estado de día: Nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

Personal en obra:

- Residente
- Maestro de obra
- oficial
- Yudante

Actividad en obra:

Se realiza acabado en estuco plastico, pintura en vinilo tipo 1 manos 3, enchape de piso antideslizante y retiro de escombros.

Equipos y Herramientas.

- Taladro electrico
- Herramienta menor

- Residente obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo

OS 12 23 BITACORA DE CAMPO (49)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUC-
TURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

05/12/2023

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

Personal en obra:

Z Residente

z Maestro de obra

z ofiaal

z Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo acabado en estuco plastico, enchape de piso antideslizante, guarda escoba, boquilla para ceramica 2mm y lavado fachada.

Equipos y Herramientas:

- Taladro electrico
- Herramienta menor

-Residente obra: Residente Interventoria:

Elkin Samir castillo M.

08 12 23 BITACORA DE CAMPO (50)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

06/12/2023

Estado de día: Nublada y soleado

Hora de inicio: 7:00AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 oficial

2 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo instalación de salida lógica para voz y datos, instalación de canaleta plastica (20x8), acabado en estuco plastico, movimiento de archivo, Pintura Koraza sobre super fide lisa (2 manos).

Equipos y Herramientas:

- Taladro electrico
- Herramienta menor

- Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir castillo M.

07 12 23 BITACORA DE CAMPO (51)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

07/12/2023

Estado de dia: Nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo pintura sobre superficie liso (2 manos), acabado en estuco plastico, pintura en vinilo tipo 1, salida lógica para Voz y datos, instalación canaleta plastic

Equipos y Herramienta

- Taladro electrico
- Herramienta menor

- Residente de obra: Residente Interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

8 12 23 BITACORA DE CAMPO (52)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISMINA - CHOCÓ

08/12/2023

Estado del dia: Nublado

Hora de INICIO: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

Z Residente

Z Maestro de obra

Z oficial

Z Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo punto de agua fria lavadero/trapero, pintura sobre fachada superficie lisa, poceta bajo trapero, caja de inspeccion, acabado en estuco plastico, pintura en vinilo tipo 1 3 manos.

Equipos y Herramienta:

- Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

09 12 23 BITACORA DE CAMPO (53)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

09/12/2023

Estado de dia: Soleado y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

Z Residente de obra

Z Maestro de obra

Z oficial

Z Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo demolición de piso E=5cm, enchape pare ceramica formato 25 x 35cm, caja de inspección, rampa con malla electrosoldada, ventona para cocina, regotay retiro de escombros.

Equipos y Herramientai

- Herramienta menor
- Taladro electrico

Residente de obra: Residente Interventoria:

Elkin Samir Castillom.

10 D° 23 BITACORA DE CAMPO (54)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN : ISTMINA - CHOCÓ

10/12/2023

Estado de dia: NUblado y soleado

Hora de Inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente de obra

2 Maestro de obra

2 oficial

2 Ayudante

Actividad de obra:-

Se realizo demolición de muro, repocasión de piso, resane de pare, boquilla, intalación de pvc dolo en acrilico, intalación de lampara de 60x60 y filos y retiro de escombros.

Equipos y Herramienta

- Herramienta menor

Residente de obra: Residente Interventoria:

Elkin Samir Castillo M.