PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha: **15/09/2024**

Persona que identifica la no conformidad u oportunidad de mejora:	**DIABEN S.A.S**
Descripción de la no conformidad potencial u oportunidad de mejora:	Durante la inspección realizada el pasado 8 de septiembre del año en curso en las instalaciones de la cafetería del SENA sede calle 45, se identificaron factores de riesgo locativos y eléctricos por el estado en el que se encuentran la estructura.

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL

Causa de la correction:	Manejo de los aceites, trampas de grasa y registro sanitario del punto.

Tipo de acción a implementar

De mejora	Preventiva	Correctiva
X	X	X

Acción para implementar:	Realizar mantenimiento a la estructura (techos, paredes, ventanas y tomas eléctricas)

CORRECTIVAS	EVIDENCIA	DESARROLLO ACTIVIDAD
Preventiva: aceites		Los aceites como se ven en la imagen, es muy poco el que sale, por eso apenas este se encuentre lleno se procederá a llamar a nuestro proveedor el cual nos certifica su recolección.
Correctiva: Registro sanitario	invima Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.	Se solicito la respectiva visita al punto Sena Sede 45, estamos a la espera que no notifiquen la fecha de la visita.

De mejora: Trampas de grasa.	Modelos cotizaciones que estamos realizando    	En este momento el punto no cuenta con trampas de grasa. Es una mejora que esta pendiente, pero ya se esta cotizando para su pronta instalación y así minimizar los posibles goteos que se presenten, tanto la la zona del lavado y la cocina, en este momento se procede a el respectivo mantenimiento correctivo de las tuberías,