ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PÚBLICOS	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL	MMDS01.08.04.P001.F002	
		VERSIÓN	002

TIPO DE VISITA							
INICIAL		VERIFICACION		SEGUIMIENTO	X		

CORREGIMIENTO/VEREDA	TIPO DE OBRA						
VORAGINE, CORREGIMIENTO PANCE	Acueducto	X	PTAP		Alcantarillado		PTAR	
	Otro:							

ESTADO DE LA OBRA									
Sin iniciar		En ejecución	X	Abandonada		Terminada		Otras actividades	

OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	
CONSORCIO OBRAS DE MEJORAMIENTO	564	2024

LOCALIZACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	FECHA (dd/mmm/aaaa)
NORTE:	ESTE:	TUBERIA	4"	N/A	9/0CT/2024

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA					
BUENO	X	REGULAR		MALO	

DIAGNOSTICO: La ejecucion contractual no presenta desviaciones juridicas.
Se evidencio que la linea de conduccion D=4" en tubo PE100 PN10 RDE 17 DE 110MM se encuentra instalada conforme a lo estipulado y se encuentra en NIVELACION Y COMPACTACION el primer tramo. Se encontro obstaculos rocosos en la excavacion, lo que genero que quedara una parte de la tuberia expuesta.

SOLUCIÓN PROPUESTA: El contratista decide cubrir la tuberia expuesta con concreto, con el objetivo de garantizar su proteccion

REGISTRO FOTOGRAFICO O ESQUEMAS:





RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA	FIRMA
ING. ANGIE MURILLO	ANGIE MURILLO
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN	**FIRMA**
ING. RESIDENTE DE OBRA	DIEGO SANCHEZ

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.