Outlook

Revisión de materiales y trabajo conjunto CampeSENA

Desde Dario Fernando Bohorquez Diaz <dfbohorquez@sena.edu.co>
Fecha Mié 02/10/2024 18:11
Para Suzann Bibiana Avila Luna <savila@sena.edu.co>
CC Maria Angelica Garcia Sandoval <magarcias@sena.edu.co>; Alexander Mena Gutierrez <amenag@sena.edu.co>; Miguel Angel Lopez Quiscualtud <mlopezq@sena.edu.co>; Victor Hugo Ossa Ossa <vossa@sena.edu.co>; Fabio Alfredo Hurtado Ulchur <fhurtado@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (249 KB)
MATERIALES NODO BOLIVAR.xlsx; MATERIALES NODOS.xlsx;

Buen día, estimada Suzann:

Espero te encuentres bien.

Adjunto el informe del trabajo conjunto realizado hoy por el equipo de instructores de CampeSENA, para su revisión y observaciones. En relación con el archivo **NODO Bolívar**, elaborado por la instructora **Angélica García**, se están solicitando materiales para cubrir un total de doce (12) metros lineales en tres (3) cursos, es decir, treinta y seis (36) metros lineales en total. Quedamos a la espera de cualquier ajuste o cambio que la instructora considere necesario.

Asimismo, el archivo **Materiales Nodos** detalla los insumos requeridos en cada una de las pestañas para la ejecución de tres (3) metros lineales del módulo SENA de placa huella, diseñado para el proyecto express que estamos gestionando en colaboración con el Departamento de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca.

Sin otro particular por el momento, quedo atento a tus indicaciones adicionales o comentarios. Agradezco de antemano tu atención y quedo a disposición para cualquier consulta.

DARIO F. BOHÓRQUEZ D.
Ingeniero Civil
MP 54202-267356 NTS
SENESCYT 5185-15-45746
Auditor Líder ISO 50001:2018, ID277933
EDGE Expert GP2-ECU-201022-0931

Mail: daferbodi@icloud.com / ing.dfbd@gmail.com
Móvil: +573133793486 / +593982507816
https://www.linkedin.com/in/dario-fernando-b-942468bb/