

JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Motocicleta Yamaha XTZ 250 Placa AAE95D Modelo 2013		
Cambio de Bujia	1	$ 30,000
Cambio de Cadena	1	$ 120,500
Cambio de Empaquetadura de Motor	1	$ 300,000
Cambio de Juego de Pastillas de Frenos	1	$ 30,000
Cambio de Kit de Arrastre	1	$ 90,000
Cambio de Llanta	2	$ 75,000
Cambio Rodamiento	2	$ 152,600
Lavada General	1	$ 67,500
Suministro de Bujia	1	$ 66,200
Suministro de Cadena	1	$ 170,500
Suministro de Juego de Pastillas del Freno	1	$ 865,054
Suministro de Kit de Arrastre	1	$ 812,982
Suministro de Rodamiento	2	$ 257,800
Motocicleta Yamaha XTZ 250 Placa HRW68C Modelo 2015		
Cambio de Batería	1	$ 25,000
Lavada General	2	$ 135,000
Suministro de Batería eléctrica	1	$ 540,000
Suministro de Empaquetadura de motor	1	$ 243,234
Camioneta Chevrolet Trail Blazer 4x4 placa KVQ067 modelo 2022		
Alineación y balanceo de todas las ruedas	1	$ 245,830
Suministro Batería eléctrica	1	$ 872,500
Cambio aceite motor y filtros	1	$ 628,320
Cambio de batería	1	$ 36,285
Latoneria y Pintura	1	$ 300,000
Lavada de General	2	$ 661,600
Cambio de llantas	4	$ 130,691
Suministro de Filtro de aceite	1	$ 162,578
Suministro Filtro de aire	1	$ 325,156
Sumnistro de Filtro de combustible	1	$ 528,260
Suministro de Empaque depósito aceite motor	1	$ 223,525
Suministro de Aceite por 1/4	10	$ 650,311
Camioneta Toyota Fortuner SR 4x4 placa OCF106 modelo 2009		
Alineación y balanceo de todas las ruedas	1	$ 245,830
Bajada de rudas para revisión y cambio de pastillas y bandas de frenos	1	$ 291,226
Batería eléctrica	1	$ 872,500



JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

Cambio aceite motor y filtros	1	$ 628,320
Cambio de bandas de freno tras	1	$ 227,609
Cambio de batería	1	$ 36,285
Cambio de pastillas y bandas de frenos	1	$ 327,669
Juego de bandas de freno trasero	1	$ 267,036
Juego de pastas de freno delantero	1	$ 339,921
Llanta 255/70R17	2	$ 2,926,400
Latoneria y Pintura	1	$ 300,000
Lavada General	2	$ 661,600
Montada de llantas	2	$ 65,345
Terminal de dirección corta	1	$ 160,222
Terminal de dirección larga	1	$ 174,673
Filtro de aceite Toyota original	1	$ 162,578
Empaque tapón aceite Toyota original	1	$ 20,263
Filtro de aire Toyota original	1	$ 325,156
Filtro de combustible Toyota Original	1	$ 528,260
Empaque depósito aceite motor	1	$ 223,525
Aceite TGMO Toyota por cuarto	11	$ 715,342
Camioneta Renault Duster Placa LIK393		
Alineación y balanceo de todas las ruedas	1	$ 245,830
Batería eléctrica	1	$ 872,500
Cambio aceite motor y filtros	1	$ 628,320
Cambio de batería	1	$ 36,285
Llanta 255/70R16	4	$ 5,852,801
Lavada General	2	$ 661,600
Montada de llantas	4	$ 130,691
Filtro de aire	1	$ 325,156
Filtro de combustible	1	$ 528,260
Empaque depósito aceite motor	1	$ 223,525
Aceite por 1/4	7	$ 455,218
Camioneta Toyota Hilux 4x4 placa ODR245 (Bomberos) modelo 2013 Bomba contra incendio UHPS (marca OERZENT) modelo 250HL		
Alineación y balanceo de todas las ruedas	1	$ 245,830
Bajada de muelle trasero para cambio de hoja	1	$ 218,341
Batería eléctrica	1	$ 872,500
Cambio aceite motor y filtros	1	$ 628,320
Cambio de batería	1	$ 36,285
Cambio de pastillas y bandas de frenos	1	$ 327,669



JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

Hoja segunda muelle trasero	1	$ 259,496
Juego de bandas de freno trasero	1	$ 267,036
Juego de pastas de freno delantero	1	$ 339,921
Llanta 255/70R16	1	$ 1,463,200
Latoneria y Pintura	1	$ 300,000
Lavada General	2	$ 661,600
Montada de llantas	5	$ 163,363
Filtro de aceite Toyota original	1	$ 162,578
Empaque tapón aceite Toyota original	1	$ 20,263
Filtro de aire Toyota original	1	$ 325,156
Filtro de combustible Toyota Original	1	$ 528,260
Empaque depósito aceite motor	1	$ 223,525
Aceite Toyota por cuarto (SAE 15W40)	10	$ 650,311
Líquido de frenos DOT3 x Lt	1	$ 355,629
Vehículo International Durastar 4300 SBA 4x2 placa: ODR270 (Bomberos) modelo 2015 Bomba contra incendio (marca HALE) modelo APS de una etapa		
Bateria	3	$ 2,617,500
Cambio de Bateria	1	$ 81,210
Cambio de retenedor y rodamientos rueda trasera	1	$ 109,171
Aceite SAE 15W40 motor (1/4)	1	$ 52,779
Aceite hidráulico TELLUS 68 por galón	1	$ 121,894
Aceite TERP MAXTER transmisión 80W90 por 1/4	1	$ 48,695
Filtro de aceite International DT 466 P550367	1	$ 223,525
Filtro de aire P606503	1	$ 589,207
Filtro de aire acondicionado	1	$ 568,944
Camioneta Chevrolet Colorado 4x4 placa JTX312 (Policía) modelo 2021		
Alineación y balanceo de todas las ruedas	1	$ 245,830
Bajada de ruedas para revisión y cambio de pastillas y bandas de frenos	1	$ 291,226
Batería eléctrica	1	$ 872,500
Cambio aceite motor y filtros	2	$ 1,256,640
Cambio de batería	1	$ 36,285
Cambio de caja articulada de dirección	1	$ 655,495
Juego de pastas de freno delantero	1	$ 339,921
Llanta 255/70R16	4	$ 5,852,801
Montada de llantas	8	$ 261,381
Terminal de dirección corta	1	$ 160,222
Terminal de dirección larga	1	$ 174,673
Filtro de aceite	1	$ 162,578



JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

Filtro de aire	1	$ 325,156
Filtro de combustible	1	$ 528,260
Empaque depósito aceite motor	1	$ 223,525
Aceite motor SAE 15W40 por 1/4	11	$ 715,342
Cambio de Tijera	1	$ 326,400
Suministro de Tigera	1	$ 680,900
Suministro de Esfera Superior	1	$ 396,400
Suministro de Buje	1	$ 430,200
Arrego de Sistema de Perifoneo	1	$ 220,000
Suministro de Amortiguadores Delanteros	1	$ 1,355,000
Cambio de Amortiguadores	1	$ 450,000
Suministro de Bujes de las Tigeras	1	$ 430,200
Suministro de Esferas	1	$ 396,400
Suministro de Kit de Clutch	1	$ 2,125,000
Cambio de Kit de Clutch	1	$ 3,625,000
Reparacion del Volante	1	$ 1,678,926
Latoneria y Pintura	1	$ 226,400
Reparacion del Arranque	1	$ 398,600
Suministro de Bombillas de frenos	1	$ 173,700
Van Renault Master placa OLN991 (Fuerza Publica)		
Bajada de rudas para revisión y cambio de pastillas y bandas de frenos	2	$ 582,453
Cambio aceite motor y filtros	1	$ 628,320
Cambio de pastillas y bandas de frenos	1	$ 327,669
Juego de bandas de freno trasero	1	$ 267,036
Juego de pastas de freno delantero	1	$ 339,921
Latoneria y Pintura	1	$ 300,000
Lavada General	1	$ 330,800
Montada de llantas	2	$ 65,345
Filtro de aceite	1	$ 162,578
Filtro de aire acondicionado	1	$ 325,156
Filtro de combustible	1	$ 528,260
Empaque depósito aceite motor	1	$ 223,525
Aceite por cuarto 1/4	11	$ 715,342
Cambio de caja de clutch	1	$ 2,250,000
Suministro de kit de clutch	1	$ 3,562,500
Reparacion de direccion	1	$ 1,255,500
Motocicleta Honda de Placa ZPZ52F (Fuerza Publica)		
Reparacion y ajuste de defensas	1	$ 108,000



JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

Reparacion de gato	1	$ 80,000
Reparacion de maletero	1	$ 60,000
Soldadura	1	$ 95,000

Cordialmente,

JUAN CARLOS VILLA MONTOYA
Representante legal
70.416.192