PERITAJE DE LLANTAS

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDAS BOYACA

REF: PERITAJE LLANTAS VOLQUETA BLANCA OTL-036

Por medio de la presente me permito realizar comunicación a la entidad del peritaje realizado a las llantas de la volqueta blanca propiedad del municipio de Caldas – Boyacá que una vez realizado el peritaje a las llantas del vehículo se evidencia que las mismas se encuentran en buen estado según el análisis que se comparte:

1- Revisión Fecha de fabricación o DOT
Los neumáticos no cuentan con más de cinco de años de fabricación lo cual fue revisado en la cifra de 4 dígitos que indica semana y año de fabricación.

2- Revisión la banda de rodadura
La banda de rodadura de los neumáticos realizado con un calibrador de profundidad no se encuentra por debajo de **2 mm** de profundidad.

3- Revisión Erosión o perforación y/o rajaduras de las llantas
Las llantas del vehículo no cuentan con ningún tipo de erosión, perforación y/o rajaduras.

Según lo expuesto anteriormente se determina que no es necesario el cambio de llantas para el vehículo **VOLQUETA BLANCA OTL-036**

Así mismo una vez realizado un estudio a la maquinaria amarilla se evidencia que la RETROEXCAVADORA CATERPILLAR requiere que se le cambie la bomba de inyección interna y la reconstrucción del brazo balde y bujes de brazo para su mantenimiento y correcto funcionamiento, toda vez que por el uso continuo y el mal estado de las vías de las veredas del municipio se requirió realizar muchas más horas de trabajo

CARLOS ANDRÉS ARDILA ATENCIO
C.C. 91.017.494 de Barbosa (S) **Representante Legal**
SERVIST S.A.S
Nit. 901.487.313-9
Cel. 310 344 0126 – 320 330 5703
servistsas@gmail.com