incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

DAF-019

La Ceja del Tambo

INSTITUTO CEJEÑO DE RECREACION Y DEPORTE
Nro. Rad:. 0167
Fch. Rad.: 18/10/2024 11:23:08
incerde Recibe: No presenta

Señora
LILIANA MARCELA MONTOYA
Compufast

REFERENCIA:	Solicitud de cotización económica/ Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos tecnológicos del Instituto Cejeño de La Recreación y El Deporte -INCERDE-

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO, identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 39.189.709 y actuando en calidad de Directora Administrativa y Financiera del Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte – INCERDE – a través del presente me permito acudir a sus servicios con miras a solicitar de manera atenta y respetuosa cotización integral para proveer al Instituto servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos tecnológicos del Instituto

Lo anterior, por cuanto a la fecha el Instituto se encuentra en la fase preliminar para adelantar un licitatorio bajo la modalidad de mínima cuantía y con miras a lograr suministrar a la institución el abastecimiento del objeto contractual apodado como: "Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos tecnológicos del Instituto Cejeño de La Recreación y El Deporte -INCERDE-

Así las cosas, por medio de la presente solicitamos una cotización integral y conocer el valor estimado de los ítems que se relacionan en adjunto al presente oficio.

Frente al particular atentos a su amable respuesta,

Cordialmente,

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
Directora Administrativa y Financiera

Elaboro y proyecto: Diana Patricia Echeverri A. / Directora Administrativa y Financiera
Reviso y aprobó: Luis Adrián Chica Ríos/Gerente General

Calle 19 No. 13-94
Telefax: 604 448 4497
incerdeceja@une.net.co
incerde@laceja-antioquia.gov.co
La Ceja del Tambo - Antioquia
www.incerde-laceja-antioquia.gov.co

COMPUFAST
SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS

La Ceja, octubre 22 de 2024 Cotización Número: 4504

Señores: INCERDE La ceja.

A continuación, presentamos la propuesta con el portafolio solicitado por el personal del Instituto.

Descripción	Valor Unitario	Cant	Valor Total
Análisis y asesoría para implementación del PETIC	1.820.000	1	1.820.000
Mantenimiento Preventivo de PC de escritorio, Portátil, AIO (limpieza física general, lubricación de ventiladores y sistema de refrigeración, cambio de pasta térmica, limpieza de contactos electrónicos, mantenimiento físico de teclado, mouse, monitor y cableado del equipo). limpieza del registro de sistema operativo, virus informáticos, archivos temporales, elementos de inicio inservibles o dañinos y desfragmentación de unidad de almacenamiento).	100.000	1	100.000
Formateo de PC (Escritorio, Portátil, AIO), Instalación sistema operativo configuración de periféricos internos e instalación de programas utilitarios	90.000	1	90.000
Backup 1-20 Gigas	50.000	1	50.000
Backup 20-50 Gigas	85.000	1	85.000
Backup 50-100 Gigas	100.000	1	100.000
Instalación y/o configuración de dispositivos periféricos para PC	85.000	1	85.000
Montaje, configuración y soporte de servidores. Valor por hora de servicio	150.000	1	150.000
Servicio de configuración y/o reparación de acceso al sistema de facturación	150.000	1	150.000
Servicio de configuración y/o reparación de acceso al sistema administrativo	150.000	1	150.000
Servicio de configuración y/o reparación de acceso a la base de datos	150.000	1	150.000
Servicio técnico para instalación de sw	48.000	1	48.000
Solución a problemas por infección de virus informáticos	85.000	1	85.000
Reparación de registro de Sistema Operativo	100.000	1	100.000
Solución a problemas por bajo rendimiento de PC (Escritorio, Portátil, AIO)	95.000	1	95.000
Configuración de entorno de red y recursos compartidos: direccionamiento de punto de red, rutas y unidades virtuales de información, activación de recursos de Hardware y Backup.	120.000	1	120.000
Configuración con filtrado seguro y/o directivas se seguridad a punto de acceso inalámbrico	60.000	1	60.000
Mantenimiento de impresora de punto: (desarmada, limpieza y revisión del sistema de cabezales de impresión, limpieza interna al sistema, mantenimiento el sistema de piñones, armada)	140.000	1	140.000
Mantenimiento preventivo de impresora Láser (desarmada, limpieza y	150.000	1	150.000

revisión de unidad fusora, limpieza y revisión de piñones, limpieza y revisión de acetado y rodillos de presión, revisión de bandejas fijas y bypass, revisión de dúplex y piñones, mantenimientos general y armada)			
Mantenimiento preventivo de impresora de inyección de tinta recarga continua: (desarmada, limpieza y revisión del sistema de cabezales de impresión, limpieza interna al sistema de carga, almohadillas, mantenimiento el sistema de piñones, armada)	130.000	1	130.000
Configuración de impresora (Descarga de controlador, limpieza de registro, Instalación de Hardware)	85.000	1	85.000
Configuración de escáner	100.000	1	100.000
Servicio técnico impresora de inyección	60.000	1	60.000
Servicio técnico impresora láser corporativa	170.000	1	170.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas con la calidad de impresión	110.000	1	110.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de atasco del sistema mecánico de arrastre de papel	98.000	1	98.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de Bloqueo por actualización de firmware.	100.000	1	100.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de bloqueo del dispositivo por contadores de control del fabricante.	98.000	1	98.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de escáner integrado	110.000	1	110.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de escáner ADF	120.000	1	120.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en la main board	150.000	1	150.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en el cabezal de inyección	120.000	1	120.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en el depósito de tinta	110.000	1	110.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en los encode	120.000	1	120.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas en la unidad fusora	150.000	1	150.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas de atasco del sistema mecánico de arrastre de papel	130.000	1	130.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas de escáner integrado	120.000	1	120.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas de escáner ADF	140.000	1	140.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas en la main	150.000	1	150.000

board			
mantenimiento escáner (desarmada, limpieza y revisión del sistema de piñones, limpieza y revisión del sistema de escáner revisión del dúplex, armada)	130.000	1	130.000
Mantenimiento preventivo UPS interactiva	80.000	1	80.000
Mantenimiento cámaras de seguridad estáticas sin altura; desmontada de la caja de paso y montaje posterior, revisión componentes, desarmada y limpieza interna.	90.000	1	90.000
Mantenimiento cámaras de seguridad estáticas con altura moderada (hasta 3,5 metros); desmontada de la caja de paso y montaje posterior, revisión componentes, desarmada y limpieza interna.	120.000	1	120.000
Mantenimiento cámaras de seguridad estáticas con altura hasta 6 metros (sin andamios); desmontada de la caja de paso y montaje posterior, revisión componentes, desarmada y limpieza interna.	150.000	1	150.000
mantenimiento cámaras de seguridad PTZ, desarmada, limpieza interna, revisión componentes, desmontada y montada	180.000	1	180.000
Corrección posicional o de enfoque a cámaras de seguridad estáticas sin altura.	75.000	1	75.000
Corrección posicional o de enfoque a cámaras de seguridad estáticas con altura moderada (hasta 3,5 metros).	100.000	1	100.000
Corrección posicional o de enfoque a cámaras de seguridad estáticas con altura hasta 6 metros (sin andamios).	120.000	1	120.000
Servicio técnico cámaras de vigilancia – sin altura	80.000	1	80.000
Servicio técnico cámaras de vigilancia – con altura moderada (hasta 3,5 metros)	100.000	1	100.000
Servicio técnico cámaras de vigilancia – con altura hasta 6 metros (sin andamios)	120.000	1	120.000
Instalación cámara de seguridad sin altura	80.000	1	80.000
Instalación cámara de seguridad con altura moderada (hasta 3,5 metros)	100.000	1	100.000
Instalación cámara de seguridad con altura hasta 6 metros (sin andamios)	120.000	1	120.000
Servicio técnico para configuración, reparación de DVR (Dispositivo concentrador y centro de administración y monitoreo del sistema de video vigilancia)	90.000	1	90.000
Servicio de configuración de acceso remoto a sistema de video seguridad con puertos abiertos.	80.000	1	80.000
Cable eléctrico de interior para punto de datos o señal de video, 1M.	3.000	1	3.000
Cable eléctrico de exterior para punto de datos o señal de video 1M.	4.000	1	4.000
Cable de interior para transmisión de datos o señal de cámara de seguridad 1M.	3.000	1	3.000
Cable de exterior para transmisión de datos o señal de cámara de seguridad 1M.	4.000	1	4.000
Instalación de cable en interiores o exterior sin altura, 1M	4.000	1	4.000

Instalación de cable en interior o exterior con altura moderada (hasta 3,5 metros), 1M.	6.000	1	6.000
Instalación de cable en interior o exterior – con altura hasta 6 metros (sin andamios), 1M.	8.000	1	8.000
Mano de obra para adecuación, instalación y puesta en marcha de puntos nuevos en canaleta desde el rack principal	150.000	1	150.000
Mano de obra reorganización de rack principal, ponchada de cableado, peinada de rack, configuración de redes alámbricas e inalámbricas	650.000	1	650.000
Programación mikrotick para levantar servicios de internet y creación de vlan, separación de mbps por cada puerto para repartir internet específico a puntos estratégicos, incluyendo adecuar la conexión estable de todos los servicios que se van a instalar configurando la línea con switche administrable.	690.000	1	690.000
Visita técnica diagnostico – monitoreo puto de red	70.000	1	70.000
Punto eléctrico regulado y no regulado, conexión y adecuación de punto	50.000	1	50.000
kit punto de monitoreo (video balum pasivo - fuente 12v 2a - caja organizadora - utp (exterior) - sellante anti fluidos)	60.000	1	60.000
Switche de 5 puertos base 10/100/1000	90.000	1	90.000
Switche de 8 puertos base 10/100/1000	150.000	1	150.000
Switche de 16 puertos base 10/100/1000 rackeable	900.000	1	900.000
Switche de 24 puertos base 10/100/1000 rackeable	1.200.000	1	1.200.000
Router o repetidor inalámbrico multifunción 300Mbps	100.000	1	100.000
Router inalámbrico multifunción inteligente de doble banda 1200Mbps	250.000	1	250.000
licencia software kaspersky total security 2024	98.000	1	98.000
pantalla portátil 14"	480.000	1	480.000
pantalla portátil 15.6"	520.000	1	520.000
memoria ram ddr3 4gb pc - portátil	120.000	1	120.000
memoria ram ddr3 8gb pc - portátil	200.000	1	200.000
memoria ram ddr3l 4gb pc - portátil	120.000	1	120.000
memoria ram ddr3l 8gb pc - portátil	200.000	1	200.000
memoria ram ddr4 4gb pc - portátil	120.000	1	120.000
memoria ram ddr4 8gb pc - portátil	200.000	1	200.000
unidad de estado sólido m.2 mvme de 256 gb	260.000	1	260.000
disco sólido sata de 240 gb	250.000	1	250.000
unidad de estado sólido m.2 mvme de 512 gb	350.000	1	350.000
disco sólido sata de 480 gb	340.000	1	340.000
unidad de estado sólido m.2 mvme de 1 Tb	640.000	1	640.000
disco sólido sata de 1 Tb	595.000	1	595.000
Disco duro mecánico para PC de 2 Tb	580.000	1	580.000
Disco duro mecánico para PC de 4 Tb	798.000	1	798.000
mouse USB óptico corporativo, para trabajo de oficina	30.000	1	30.000

COMPUFAST
SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS

Teclado USB corporativo, para trabajo de oficina	58.000	1	58.000
tarjeta de red base 10/100/1000	80.000	1	80.000
batería para ups 12 v a 7 amp	95.000	1	95.000
patch cord de 1,8 mts cobre 100% certificado categoría 6e	18.000	1	18.000
cable utp cobre 100 % categoría 6e certificado para adecuación de nuevos puntos de red oficinas	3.500	1	3.500
face plate doble para jack categoría 6e certificado	24.000	1	24.000
jack certificado categoría 6e rj45 certificado	27.000	1	27.000
canaleta x metro medidas 10 mm x 12 mm certificada	13.000	1	13.000
caja sellada sobreponer largo 7cm ancho 4cm alto 11.5cm	15.000	1	15.000
Plug rj 45 certificado	2.000	1	2.000
Cámara para exterior tipo bala turbo HD de 2 Megapíxeles, imagen a color, 24/7 lente de 2.8mm, IR hasta 20 metros, exterior IP/67, 4 tecnologías	250.000	1	250.000
Cámara para interior tipo domo, 2 Megapíxeles, imagen a color, 24/7 lente de 2.8mm, IR hasta 20 metros	180.000	1	180.000
Kit de mantenimiento escáner cama plana tipo DS-6500	250.000	1	250.000
SUBTOTAL			16.153.361
IVA 19% (**INCLUIDO**)			3.069.139
TOTAL			19.222.500

LILIANA MARCELA MONTOYA O.

NIT 39189237-2 TEL. 3105142289 DIR CRA 21 # 19-65, PARQUE PRINCIPAL LA CEJA
E-MAIL compufastlaceja@gmail.com